

Car History Report

Report ID:	1470088856
Data achiziției raportului:	12. 02. 2026 19:08:00
Valabil până la:	14. 03. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN WBA31EM0009V61843			✓ cifra de verificare este în regulă
Marca BMW	Model X7	Tipul vehiculului passenger	
Performanță 390 kW	Capacitatea motorului 4395 ccm	Data fabricației 02/2024	

⚠️ AVERTIZARE: S-au găsit daune

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2024	02/2024	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 02/2024 Vechimea vehiculului: 2 ani Culoarea mașinii: Dravitgrau metallic – Cod LOC36 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	04/2024	20 km	Germania	Datelor odometrului
2025	05/2025	25 500 km		Datelor odometrului
	08/2025	25 500 km	Germania	Daună

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație		1 / 1
Data	08/2025	
Țara	Germania	
Estimarea costurilor de reparație	4 000 – 5 000 EUR	
Notă	Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.	
Locurile de pagubă înregistrate	Partea frontală din dreapta, Partea stângă	
Starea odometrului	25 500 km	
Sursa datelor	Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări	

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului,

în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 12. 02. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 12. 02. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	X7 M60i xDrive
Varianta specială	31EM
Data fabricației	07.02.2024
Culoare	Dravitgrau metallic
Cod de culoare	LOC36
Echipament	Leather Merino ivory white
Codul echipamentului	PVAEW
Codul motorului	S68T
Seria	G07
Seria E	31EM
Propulsie	awd
Direcție	Left
Cutia de viteze	automatic
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	21" LA wheel double spoke 754M emerg.op.
Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active Guard
Altele	Active Protection
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light

Altele	Automatic A/C with 5-zone control
Altele	Auxiliary heating
Altele	BMW CRYSTAL HEADL.ICONIC GLOW
Altele	BMW gesture control
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW radiator grille iconic glow
Altele	Bowers & Wilkins High End Sound System
Altele	Climate-controlled seats, front
Altele	CO2 equipment
Altele	Comfort access
Altele	Comfort seat with memory
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Control K
Altele	Cup holder temperature-adjustable
Altele	DAB tuner
Altele	Deleted, model lettering
Altele	Dravitgrau metallic
Altele	Driving assistant professional
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	Executive Drive Pro
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Extra package, EU-speciifc
Altele	Floor mats velours
Altele	German version
Altele	Heat comfort package, front
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Individual ash Flowing Grey open-pored
Altele	Individual leather-covered dashboard
Altele	Integral active front steering
Altele	Integrated universal remote control
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version German
Altele	Leather Merino ivory white
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Luggage compartment net
Altele	Luggage compartment package
Altele	M Aerodynamics package
Altele	M headliner Alcantara anthracite

Altele	M leather steering wheel
Altele	M roofrailing, Shadow Line
Altele	M seat belts
Altele	M Shadow Line with expanded scope
Altele	M Sport brake
Altele	M Sport differential
Altele	M SPORT PACKAGE PRO
Altele	M sports exhaust system
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	Omission of additional lettering, outer
Altele	On-board literature, German
Altele	Package Comfort
Altele	Parking Assistant Professional
Altele	Personal eSIM
Altele	Recuperation system
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Roller sun visor, rear door
Altele	Seat heating, front and rear
Altele	Soft-Close-Automatic doors
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Statutory emergency call
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Trailer coupling
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyres with runflat properties
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
electronic / fire	02. 11. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	10. 01. 2025	Mai multe informații
accident / brakes	29. 04. 2024	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Dravitgrau metallic – Cod LOC36

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	12. 02. 2026
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.