

Car History Report

Report ID:	9930597248
Data achiziției raportului:	12. 01. 2026 16:28:30
Valabil până la:	11. 02. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



PORSCHE

VIN

WP0ZZZ980RK252097

✓

cifra de verificare este în regulă

Marca

PORSCHE

Combustibil

benzină

Model

CAYMAN

Data fabricației

11. 04. 2024

Tipul vehiculului

passenger


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2024	04/2024	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 11. 04. 2024 Vechimea vehiculului: 1 anul 9 luni Culoarea mașinii: GT Silver Metallic – Cod U2 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
	04/2024	10 km	 Germania	Datelor odometrului
	04/2024	8 000 km	 Germania	Datelor odometrului
	08/2024	4 200 km	 Germania	Datelor odometrului
2025	06/2025	12 000 km	 România	Datelor odometrului
	07/2025	13 000 km	 România	Înregistrare RAR
	12/2025	23 500 km	 România	Datelor odometrului
2026	01/2026	23 500 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 12. 01. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara

La zi: 12. 01. 2026

Cehia

NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului

Marca	Porsche
Model	718 Cayman
Anul modelului	2024
Data fabricației	11.04.2024
Cod de culoare	U2
Culoare	GT Silver Metallic
Codul culorii acoperișului	U2
Culoarea acoperișului	GT Silver Metallic
Codul motorului	DNY
Capacitatea motorului(l)	2,00
Numărul de cilindri	4
Cutia de viteze	7-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Numărul de viteze	7
Transmisie	AUT
Tipul de vânzare	982120

Lista elementelor echipamentului vehiculului

Altele	"BASIC" VERSION
Altele	12 V PLUG SOCKET (PASS. FOOTWELL)
Altele	2.0-Liter Turbocharged Boxer 4
Altele	20" Carrera S Wheels
Altele	2-Zone Automatic Climate Control
Altele	7-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Altele	ACOUSTIC PACKAGE ROW
Altele	ACTIVE CARBON FILTER FOR EU28+ PPF
Altele	AIRBAG MODULE IN LEATHER
Altele	Apple CarPlay®
Altele	AUTO START/STOP DEFAULT ON

Altele	Auto-Dimming Mirrors
Altele	Auto-Dimming Mirrors with Integrated Rain Sensor
Altele	BALANCING WEIGHTS IN BLACK
Altele	BATTERY 75 AH
Altele	BELT CONTROL BELT CHECK, ROW FRONT
Altele	Bi-Xenon™ Headlights in Black with Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Altele	BRAKES, CU-FREE
Altele	Clear Taillights
Altele	CONNECT: TELEPHONE, LTE, WIFI
Altele	COURTESY LIGHTS ON MIRRORS
Altele	CRUISE CONTROL
Altele	CUPHOLDER
Altele	DECORATIVE DOOR PANEL TRIM, GALVANISED
Altele	Deletion of Model Designation on Rear
Altele	Deletion of Roof Lining in Race-Tex
Altele	DIFFERENTIAL
Altele	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB)
Altele	DYNAMIC ENGINE MOUNTS (PADM)
Altele	EMISSIONS CONCEPT EU 6 AP
Altele	ENGINE, HIGH-PRESSURE
Altele	EU COUNTRY VERSION
Altele	Extended Range Fuel Tank, 16.9 gal
Altele	EXTERIOR MIRROR GLASS, LEFT, ASPHERICAL
Altele	EXTERIOR MIRROR GLASS, RIGHT, CONVEX
Altele	EXTERIOR MIRROR, EL. RETR., AUTO. ANTI-DAZ.
Altele	FLOOR MATS
Altele	FRONT SEAT COVERS LLL (ALL SMOOTH)
Altele	FUEL MARKET A
Altele	G1/991, 2nd GEN., 982 (S-NO.)
Altele	German First Aid Kit
Altele	GERMANY VERSION
Altele	GT Sport Steering Wheel in Leather
Altele	HEADLIGHT WASHER SYSTEM
Altele	Heated Multifunction Steering Wheel
Altele	Heated Seats
Altele	IMMOBILISER / C. LOCK., 434 MHZ
Altele	INSTRUMENT CLUSTER DIALS IN BLACK
Altele	ISOFIX ON PASSENGER'S SIDE
Altele	LEATHER INTERIOR
Altele	LED DAYTIME RUNNING LIGHTS

Altele	LEFT HAND DRIVE (LHD) VERSION
Altele	Light Design Package
Altele	MECH. ADJUST. STEERING COLUMN WITH ELV
Altele	MOBILE PHONE PREPARATION
Altele	MODEL YEAR PERIOD 2 (FROM WEEK 48)
Altele	Navigation including Porsche Connect
Altele	Navigation Module for Porsche Communication Management (PCM)
Altele	NUMBER PLATE HOLDER, VERS. III
Altele	ONLINE PLUS SERVICES
Altele	ParkAssist (Front and Rear) incl. Reversing Camera
Altele	Porsche Active Suspension Management (PASM) (Lowered 10 mm)
Altele	Porsche Communication Management (PCM) incl. Mobile Phone Preparation and Audio Interfaces
Altele	Porsche Crest on Headrests
Altele	PORSCHE STANDARD VEHICLE
Altele	Power Folding Exterior Mirrors
Altele	Power Folding Exterior Mirrors incl. Courtesy Lighting
Altele	POWER STEERING
Altele	PRE-SERIES CONTROL FOR LESS THAN A YEAR
Altele	PRODUCTION AT PRODUCTION PARTNER
Altele	RAIN SENSOR
Altele	REAR FOG LIGHT, LEFT
Altele	REFRIGERANT R1234YF
Altele	REGION CODE "ECE" FOR RADIO
Altele	RI. SPORTS SEAT PLUS, MANUAL 2-WAY
Altele	ROBUSTNESS PACKAGE
Altele	SEAT BELTS IN BLACK
Altele	Smoking Package
Altele	Sound Package Plus
Altele	SPECIAL ID PLATE FOR EC
Altele	Sport Chrono Package
Altele	Sport Seats Plus (2-way)
Altele	Sport Tailpipes in Black
Altele	SPORTS SEAT PLUS LEFT MANUAL, 2-WAY
Altele	START STOP FUNCTION
Altele	STICKERS/PLATES IN ENGLISH
Altele	STOPWATCH DIALS, BLACK
Altele	Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Altele	Tire Valve in Black
Altele	TYPE TEST. COUNTRY: GERMANY
Altele	TYRES 235/35 ZR20, 265/35 ZR20

Altele	TYRES WITHOUT MAKE SPECIFICATION
Altele	USB Ports
Altele	Voice Control
Altele	VTS PREP.+PORSCHE CAR CONNECT (PCC)
Altele	W/O SLIDE/TILT ROOF
Altele	W/O SUPPLIER SPECIFICATION
Altele	Wheel Center Caps with Colored Porsche Crest
Altele	Wheels Painted in Satin Black
Altele	Windshield with Grey Top Tint
Altele	WITH PETROL PARTICULATE FILTER (PPF) (EU ONLY)
Altele	WITHOUT ACCENT PACKAGE
Altele	WITHOUT COMPENSATOR
Altele	WITHOUT ELECTRONIC LOGBOOK
Altele	WITHOUT REAR WIPER
Altele	WITHOUT WEIGHT CLASS SPECIFICATION FA
Altele	WITHOUT WEIGHT CLASS SPECIFICATION RA

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / suspension	13. 12. 2024	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

GT Silver Metallic – Cod U2

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

12. 01. 2026

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.