

Car History Report

Report ID:	5879422121
Data achiziției raportului:	17. 02. 2026 16:51:38
Valabil până la:	19. 03. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului


PORSCHE

VIN
WP0ZZZYA1SL000380

Marca
PORSCHE
Tipul vehiculului
passenger

Model
PANAMERA
Data fabricației
27. 09. 2024

 cifra de verificare este în regulă
Tipul caroseriei
hatchback


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă **recomandăm** să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2024	09/2024	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 27. 09. 2024 Vechimea vehiculului: 1 anul 5 luni Culoarea mașinii: Slate Grey Neo – Cod 2M Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	11/2024		 România	Înregistrare RAR
2025	01/2025	20 km	 România	Datelor odometrului
	05/2025		 România	Inspekția tehnică

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau

să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 17. 02. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovacia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 17. 02. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică.

Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Porsche
Model	Panamera 4
Anul modelului	2025
Data fabricației	27.09.2024
Cod de culoare	2M
Culoare	Slate Grey Neo
Codul culorii acoperișului	2M
Culoarea acoperișului	Slate Grey Neo
Bodywork	Sedan with 2+2 seating
Codul motorului	CSZD
Capacitatea motorului(l)	2,90
Numărul de cilindri	6
Cutia de viteze	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Numărul de viteze	8
Direcție	LEFT HAND DRIVE
Aer condiționat	4-Zone Climate Control
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	YAABA1

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	"KEYLESS ENTRY+GO" C. LOCKING (ROW)
Altele	"PORSCHE" Logo on Rear in High Gloss Black
Altele	2.9 Liter Twin-Turbocharged V6 Engine
Altele	21" Panamera SportDesign Wheels
Altele	220 A GENERATOR
Altele	23.7 Gallon Fuel Tank
Altele	4-Zone Climate Control
Altele	8-speed Porsche Doppelkupplung (PDK)
Altele	ACC WITH SPEED LIMITER
Altele	Adaptive Air Suspension incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
Altele	Adaptive Cruise Control
Altele	Adaptive Sport Seats Plus (18-way) with Comfort Memory
Altele	AGM BATTERY 520 A (92 AH)
Altele	ALARM SYS., INT.SURV.,ALARM HORN,TILT SENSOR
Altele	Alcohol interlock preparation
Altele	ALL-WHEEL DRIVE

Altele	Auto-Dimming Mirrors
Altele	Automatic tailgate with gesture control
Altele	BALANCING WEIGHTS IN BLACK
Altele	Base
Altele	BELT CONTROL BELT CHECK, ROW FRONT+REAR
Altele	BOSE® Surround Sound System
Altele	Braking system
Altele	CARRIER FREQUENCY 433 MHZ
Altele	Center console armrest
Altele	CLUB LEATHER INTERIOR
Altele	COMFORT AIR PRESSURE, HIGH SPEED
Altele	COMP., BASIC ENGINE 06M.A (V6 2.9 BT)
Altele	COMPONENT SET W/O COUNTRY-SPEC. CONSTR. REG.
Altele	CONNECT 13
Altele	DAY. DRIV. LIGHT, DR. LIGHT ASS., ROW
Altele	Deletion of Model Designation on Rear
Altele	Deletion of Side Logo Decals
Altele	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB)
Altele	Door handles painted in exterior color
Altele	DOOR MIRROR, LEFT, ASPHERICAL
Altele	Door-Sill Guards in Black Brushed Aluminum, Illuminated
Altele	Driver Awareness Detection
Altele	DRIVER/PASSENGER AIRBAG
Altele	EL. SEAT ADJ. AT FRONT, BOTH W. MEMORY
Altele	ELECTRIC STEERING COLUMN LOCK
Altele	Emergency call systems eCall and bCall
Altele	EMISSIONS CONCEPT EU6 EA WLTP3 M1, N1
Altele	Exclusive Design Taillights
Altele	EXTERIOR MIRROR, RIGHT, CONVEX
Altele	Exterior Mirrors in Exterior Color
Altele	Floor Mats (front and rear)
Altele	FRONT NUMBER PLATE BRACKET (LARGE) ECE
Altele	FUEL MARKET A
Altele	Fuel/Charging Cover
Altele	FULL BODY COVER + TRANSPORT WIPER BLADE
Altele	FULL-LEATH. SEAT COV. IN CLUB LEATHER F. A/C
Altele	GREY + COLOURFUL SERVICES
Altele	HD-Matrix Design LED Headlights in Black
Altele	HEADLIGHT BEAM ADJUSTM., AUTOM. DYNAM.
Altele	Head-Up Display

Altele	Heated GT Sport Steering Wheel in Leather
Altele	Heated Seats (Rear)
Altele	INS. F. UNLEADED FUELLING
Altele	Interior Accents in Black
Altele	Interior Trim in Diamar Silvershade
Altele	Lane Change Assist (LCA)
Altele	Lane Keep Assist (LKA) incl. Emergency Stop function
Altele	LATCH Child Seat Mounts (outer rear seats)
Altele	LEFT HAND DRIVE
Altele	LOAD GROUP 1 FA / 1 RA
Altele	Locking Wheel Bolts
Altele	MICROFIBRE ROOFLINING (RDW)
Altele	MODEL YEAR PERIOD 1 (UP TO WEEK 48)
Altele	MULTI-FUNCTION CAMERA
Altele	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD VERSION
Altele	Non-Smoking Package
Altele	OP. VOLTAGE 12 V W/O SWITCHING CONTROL
Altele	Panoramic Roof System
Altele	Particle/Pollen Filter with Active Carbon Filter
Altele	Passenger Display
Altele	PDK gear selector
Altele	PDLS+ (INCL. DIGITAL MATRIX BEAM)
Altele	PEDESTRIAN PROTECTION, ENHANCED
Altele	Porsche Crest on Headrests (Front and Rear) i.c.w. Rear Comfort Pillows
Altele	PORSCHE STANDARD VEHICLE
Altele	Power Steering Plus
Altele	PRIVACY GLASS (VG40)
Altele	RADIO PREMIUM (MIB3)
Altele	Rear 2+1 Seats
Altele	Rear Axle Steering
Altele	REAR DISC BRAKES, STANDARD
Altele	REAR NUMBER PLATE BRACKET (ECE)
Altele	REFRIGERANT R1234YF
Altele	REGION CODE "ECE" FOR RADIO
Altele	Retractable Luggage Compartment Cover
Altele	RIGHT-HAND TRAFFIC
Altele	SCOPE FROM EXCLUSIVE/CT RANGE
Altele	Seat belts
Altele	Seat Consoles in Leather
Altele	Sedan with 2+2 seating

Altele	Self Steering ParkAssist
Altele	SHORT WHEELBASE
Altele	Side Airbags in Rear Compartment
Altele	Smartphone compartment with wireless charging (up to 15W)
Altele	Smartphone integration
Altele	Soft Close Doors
Altele	SPECIAL ID PLATE FOR EC
Altele	Sport Chrono Package
Altele	Sport Chrono Stopwatch or Compass Dial in Black
Altele	Sport Pedals and Footrest in Black
Altele	Sport Tailpipes in Dark Bronze
Altele	SportDesign Package
Altele	SportDesign Side Skirts
Altele	STANDARD CLIMATIC ZONES
Altele	STANDARD HORNS
Altele	STANDARD INITIAL FUEL FILLING
Altele	STICKERS/PLATES IN GERMAN
Altele	Summer Tires for 21" Wheels
Altele	SUN VISORS, MIRROR (RDW)
Altele	Surround View
Altele	Surround View with Active Parking Support
Altele	Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Altele	Tire Sealing Compound and Air Compressor
Altele	Tire Valve in Black
Altele	Traffic Sign Recognition
Altele	TYPE TEST. COUNTRY: ROMANIA
Altele	TYRES FOR ULTRA SENSITIVE COUNTRIES
Altele	VEH. W/O PRODUCT ENHANCEMENT
Altele	VEHICLE DIFFERENTIATION 976 (G3)
Altele	Ventilated Seats (Front)
Altele	VTS PREP.+PORSCHE CAR CONNECT (PCC)
Altele	W/O ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
Altele	W/O AUXILIARY HEATING/AUXILIARY HEATER
Altele	W/O FIRE EXTINGUISHER
Altele	W/O FRONT PASS. SEAT ADJUSTM.
Altele	W/O GARAGE DOOR OPENER
Altele	W/O CHARGING CABLE
Altele	W/O MODE3 CHARG. CAB.
Altele	W/O NIGHT VISION SYSTEM
Altele	W/O ON-BOARD LITERATURE

Altele	W/O REAR-DIFFERENTIAL LOCK
Altele	W/O ROOF RAILS/ROOF-LOAD CARRIER
Altele	W/O STORAGE COMP. PACKAGE / BOX / NET
Altele	W/O SUPPLIER SPECIFICATION
Altele	Warn and Brake Assist
Altele	WARNING TRIANGLE
Altele	WEIGHT CLASS 1 RA
Altele	WEIGHT CLASS 6 FA
Altele	Wheels Painted in Satin Black
Altele	WINDOW IN HEAT-INSULATING GLASS
Altele	Window Trim in High Gloss Black
Altele	WITHOUT ADDITIONAL TYRES
Altele	WITHOUT CAR2X
Altele	WITHOUT CATALOGUE COLOUR / CRAVAT COLOUR
Altele	WITHOUT CITY / INTERSECTION ASSISTANT
Altele	WITHOUT DIFFERENT SEAMS/LEATHER
Altele	WITHOUT DIFFERENT VEHICLE EQUIPMENT.
Altele	WITHOUT ELECTRONIC LOGBOOK
Altele	WITHOUT CHARGER
Altele	Without Charging Dock
Altele	WITHOUT CHARGING SOCKET
Altele	WITHOUT INDUSTRIAL CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT INTEGRATED TOLL SYSTEM
Altele	WITHOUT PHEV HOUSEHOLD CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT SKI BAG
Altele	WITHOUT SPEC. SAFETY CERTIFICATES
Altele	WITHOUT SPECIAL MEASURES (M1)
Altele	WITHOUT SUN BLIND
Altele	Without trailer hitch

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
accident / suspension	23. 08. 2025	Mai multe informații
accident / suspension	13. 12. 2024	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii	
Culoarea conform producătorului vehiculului	Slate Grey Neo – Cod 2M

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor	17. 02. 2026
Marcajul geamurilor	NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.