

Car History Report

Report ID:	3034763698
Data achiziției raportului:	17. 02. 2026 17:00:58
Valabil până la:	19. 03. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN
WP1ZZZXA5SL154099

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca
PORSCHE

Model
MACAN

Tipul caroseriei
break

Tipul vehiculului
passenger

Combustibil
electricitate

Data fabricației
27. 01. 2025

2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2025	01/2025	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 27. 01. 2025 Vechimea vehiculului: 1 an Culoarea mașinii: Aventurine Green Metallic – Cod U4 Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: partea stângă			
	02/2025	20 km	 România	Înregistrare RAR
	06/2025		 România	Inspekția tehnică
	12/2025	8 000 km	 România	Datelor odometrului

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspekție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspekție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 17. 02. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 17. 02. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Porsche
Model	Macan 4S Electric
Anul modelului	2025
Data fabricației	27.01.2025
Cod de culoare	U4
Culoare	Aventurine Green Metallic
Codul culorii acoperișului	U4
Culoarea acoperișului	Aventurine Green Metallic
Bodywork	SUV
Codul motorului	ECL
Cutia de viteze	Single-Speed transmission
Numărul de viteze	1
Direcție	LEFT HAND DRIVE
Aer condiționat	Advanced 4-Zone Climate Control
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	XABDC1

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	"KEYLESS ADVANCED" CENTRAL LOCKING (RDW)
Altele	11 kW AC On-Board Charger
Altele	18" REAR DISC BRAKES, RED
Altele	20" Macan S Wheels
Altele	3-P. AUTOM. BELT OUT. REAR, BELT. TEN., ROW
Altele	3-P. BELT FR., BELT. TEN., H.A. ROW WITH RGS
Altele	4+1 Seats
Altele	Adaptive Air Suspension incl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
Altele	Adaptive Cruise Control (ACC)
Altele	Advanced 4-Zone Climate Control
Altele	AIR GRILLE STANDARD
Altele	ALARM SYS., INT.SURV.,ALARM HORN,TILT SENSOR
Altele	Alcohol interlock preparation
Altele	ALL-WHEEL DRIVE
Altele	Ambient and Communication Lighting
Altele	Augmented Reality Head-Up Display
Altele	Auto-Dimming Mirrors

Altele	BALANCING WEIGHTS IN BLACK
Altele	BASIC EQUIPMENT
Altele	BELT CHECK EU28+A.PASSENGER SIDE AB DEACT+SBE RE
Altele	BOSE® Surround Sound System
Altele	Braking system
Altele	CARRIER FREQUENCY 433 MHZ
Altele	Center console armrest
Altele	CLUB LEATHER INTERIOR
Altele	CLUSTER 3 (E HIGH 3)
Altele	Comfort Access
Altele	Comfort Seats (14-way) with Comfort Memory
Altele	COMPONENT SET W/O COUNTRY-SPEC. CONSTR. REG.
Altele	CONNECT 13
Altele	DAY. DRIV. LIGHT, DR. LIGHT ASS., ROW
Altele	DIGITAL RADIO RECEPTION (DAB)
Altele	Door handles painted in exterior color
Altele	DOOR MIRROR, LEFT, ASPHERICAL
Altele	Door-Sill Guards in Black Brushed Aluminum, Illuminated
Altele	Driver Awareness Detection
Altele	DRIVER/PASSENGER AIRBAG
Altele	ELECTRIC MOTOR UNIT OEL.A AND OEM.A
Altele	ELECTRIC SEAT ADJUSTMENT, FRONT
Altele	Electric Steering Column
Altele	Emergency call systems eCall and bCall
Altele	Exterior Mirror Lower Trims and Base in Black
Altele	EXTERIOR MIRROR, RIGHT, CONVEX
Altele	FRONT NUMBER PLATE BRACKET (LARGE) ECE
Altele	FRONT SIDE AIRBAG WITH HEAD/CENTRE
Altele	FULL-LEATH. SEAT COVERS IN CLUB LEATHER
Altele	GREY + COLOURFUL SERVICES
Altele	Heat Pump
Altele	Heated GT Sport Steering Wheel in Leather
Altele	Heated Seats (Rear)
Altele	Heated Steering Wheel
Altele	HomeLink®
Altele	CHARGING CABLE, MODE 3, TYPE 2 3 16A
Altele	CHARGING SOCKET COMBI. 2 (EU)
Altele	CHILD LOCK, ISOFIX FRONT + REAR (I SIZE)
Altele	Interior Accents in Silvershade
Altele	Interior Trim in Black

Altele	Intersection Assist
Altele	Lane Change Assist (LCA)
Altele	Lane Keep Assist (LKA) incl. Emergency Stop function
Altele	LED taillights with "PORSCHE" logo
Altele	LED-Matrix Design Headlights
Altele	LEFT HAND DRIVE
Altele	LOADING SILL GUARD IN STAINLESS STEEL
Altele	Locking Wheel Bolts
Altele	MEMORY FUNCTION FOR DRIVER/PASSENGER
Altele	Model designation on rear in Silver
Altele	MODEL YEAR PERIOD 2 (FROM WEEK 48)
Altele	NO SPECIAL VEHICLE, STANDARD VERSION
Altele	Offroad Design Package
Altele	Panoramic Roof System
Altele	PARK. ASS. INCL. HIGH PERFORMANCE SENSORS
Altele	Particle/Pollen Filter with Active Carbon Filter
Altele	PDLS+ (INCL. MATRIX BEAM)
Altele	Pedal Pads in Stainless Steel
Altele	PEDESTRIAN PROTECTION, ENHANCED
Altele	Performance Battery Plus
Altele	PLUG SOCKET, 230 V / 50 HZ
Altele	Porsche Crest on Headrests (Front)
Altele	Porsche Electric Sport Sound
Altele	Porsche E-Performance Powertrain with a Permanent Magnet Synchronous Motor on the Front and Rear Axle
Altele	PORSCHE STANDARD VEHICLE
Altele	Power Folding Exterior Mirrors
Altele	Power Charge Port Cover
Altele	Power Steering Plus
Altele	Preparation for Porsche Dashcam
Altele	Privacy Glass
Altele	REAL TOP VIEW 2D
Altele	REAR NUMBER PLATE BRACKET (ECE)
Altele	Rear Wiper
Altele	REGION CODE "ECE" FOR RADIO
Altele	RIGHT-HAND TRAFFIC
Altele	ROOF RAILING VESUVIUS GREY
Altele	Seat Belts in Black
Altele	SEAT BR (BACKREST) STANDARD
Altele	Side Blades in Textured Lava Black
Altele	SIDE DIRECTION INDICATORS

Altele	Single-Speed transmission
Altele	Smartphone compartment with wireless charging (up to 15W)
Altele	Smartphone integration
Altele	Smoking Package
Altele	SPECIAL ID PLATE FOR EC
Altele	SPEED LIMITER WITH INT. SPEED ASSIST
Altele	Sport Chrono Package
Altele	Sport Chrono Stopwatch or Compass Dial in Black
Altele	STANDARD FABRIC ROOFLINING (ROW)
Altele	STANDARD HORNS
Altele	Summer Tires for 20" Wheels
Altele	SUN VISORS, MIRROR (RDW)
Altele	Surround View incl. Active Parking Support
Altele	Surround View with Active Parking Support
Altele	SUV
Altele	Swerve and Turn Assist
Altele	Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Altele	Tire Sealing Compound and Air Compressor
Altele	Tire Valve in Black
Altele	Traffic Sign Recognition
Altele	TRAILER HITCH PREPARATION ROW
Altele	TYPE TEST. COUNTRY: ROMANIA
Altele	TYRES FOR ULTRA SENSITIVE COUNTRIES
Altele	Under Door Puddle Light Projectors
Altele	VARIANT S
Altele	VEH. W/O PRODUCT ENHANCEMENT
Altele	VEHICLE DIFFERENT. 95C (MACAN NF)
Altele	Ventilated Seats (Front)
Altele	W/O FIRE EXTINGUISHER
Altele	W/O FRONT/REAR DIFFERENTIAL LOCK
Altele	W/O CHARGING CABLE
Altele	W/O ON-BOARD LITERATURE
Altele	W/O PARTITION
Altele	W/O PASSENGER'S DISPLAY
Altele	W/O REAR-AXLE STEERING
Altele	W/O STORAGE COMP. PACKAGE / BOX / NET
Altele	W/O WARRANTY EXTENSION
Altele	Warn and brake assist
Altele	WARNING TRIANGLE
Altele	WEIGHT CLASS 10 FA

Altele	WEIGHT CLASS 6 RA
Altele	WHEEL ARCH / SILL TRIM WITH INSERT
Altele	Wheel Arches in Black
Altele	Wheel Center Caps with Colored Porsche Crest
Altele	Window Trim in Silver
Altele	WINDSCREEN IN HEAT-INSULATING GLASS
Altele	WITH SECOND CHARG. SOCKET
Altele	WITHOUT CAR2X
Altele	WITHOUT CATALOGUE COLOUR / CRAVAT COLOUR
Altele	WITHOUT COMB. LONGITUDINAL AND / LATERAL CONTROL
Altele	WITHOUT COMPENSATOR
Altele	WITHOUT DIFFERENT SEAMS/LEATHER
Altele	WITHOUT EMISSIONS CONCEPT
Altele	WITHOUT HEADLIGHT.CLEANING SYS. PPE41
Altele	Without Charging Dock
Altele	WITHOUT ICCPD / HCM
Altele	WITHOUT INDUSTRIAL CHARGING CABLE
Altele	WITHOUT INTEGRATED TOLL SYSTEM
Altele	WITHOUT LOGO / SEAT BADGE
Altele	WITHOUT MOBILE DEVICE KEY (MDK)
Altele	WITHOUT PHEV HOUSEHOLD CHARGING CABLE
Altele	without preparation for VTS
Altele	WITHOUT SPEC. SAFETY CERTIFICATES
Altele	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
Altele	WITHOUT SPECIAL STICKERS/PLATES
Altele	WITHOUT SUN BLIND

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Nu au fost găsite notificări de rechemare care

vizează mașina inspectată

Notificările de rechemare se anunță de către producătorul vehiculului în mod obligatoriu prin lege în cazul în care vehiculul prezintă un defect de fabricație care pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul înconjurător. În cadrul notificării de rechemare, defecțiunea din serviciul autorizat este remediată gratuit. Datele sunt furnizate de portalul [Car-recalls.eu](https://car-recalls.eu) cu ajutorul sistemului RAPEX.

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Aventurine Green Metallic – Cod U4

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

17. 02. 2026

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.