

Mercedes-Benz GLS 450

Generat pe 05.02.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1N16795*****

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 54.142 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 54.142 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 99.317 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2021	11 km
02.2022	14.206 km
01.2023	35.500 km
01.2024	54.142 km

 [Kilometraj estimat în prezent](#)

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 92.008 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

01.2021 - 01.2024  **Condus normal** **1.483 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



A fost casat?

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Asigurată?

 **Asigurat**

Înregistrare găsită pe 01.2026  **România** Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Sumar

Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale



Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

12.2022

Germany

Evaluare

Părți afectate

Partea dreaptă

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Componente mecanice / Neclasificat

01.2023

Germany

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sistem de frânare

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Mercedes-Benz		Model GLS 450		Descriere GLS 450
	Tip caroserie SUV		An de fabricație 2021		An model 2021
	Capacitate cilindrică 3 l		Putere motor 270 kW (362 cp / 367 PS)		Tip combustibil Benzină
	Cutie de viteze Automată		Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Negru
	Nr. uși 5		Amplasarea volanului Volan pe stânga		Nr. cilindri 6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană
051 YOM X0/2 YOM X0/2	085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG
14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus	16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay
17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto	184 VEHICLE PRODUCTION LOCATION USA Vehiculul a fost produs în SUA

197U OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

✦✦ Finisaj metalic negru obsidian

215 ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

✦✦ Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

✦✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

231 GARAGE DOOR OPENER

✦✦ Include un deschizător de uși de garaj

235 ACTIVE PARKING ASSIST

✦✦ Sistem activ de asistență la parcare

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

✦✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B MB-MOBIL WITH DSB AND GGD

✦✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

✦✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 EXIT WARNING ASSISTANT

✦✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

✦✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

294 KNEEBAG

✦✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

307 TEMPERATURE-CONTROLLED CUP HOLDER IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Suport pentru pahare cu temperatură controlată situat în compartimentul pentru pasageri din spate

34U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

✦✦ Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

✦✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

226 7-SEATER WITH 3RD SEAT ROW

✦✦ Configurație cu 7 locuri, cu un al treilea rând de scaune

229L GERMANY

✦✦ Vehicul fabricat pentru Germania

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

✦✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23U ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST

✦✦ Include funcția de asistență activă stop-and-go.

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

✦✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

270 GPS AERIAL

✦✦ Antenă GPS inclusă

274 TELEPHONE ANTENNA

✦✦ Antenă telefonică prezentă

293 SIDEBAGS IN REAR

✦✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2S1 SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

✦✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦✦ Fabricat în Republica Federală Germania

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 HARD DRIVE NAVIGATION

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

437 LUXURY HEAD RESTRAINT IN REAR

✦ Tetieră de lux în spate

452 FRONT PASSENGER SEAT CHAUFFEUR POSITION

✦ Poziția șoferului pentru scaunul pasagerului din față

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500A EXCLUSIVE LEATHER

✦ Piele exclusivistă neagră și antracit

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 TRAILER COUPLING

✦ Funcție de cuplare a remorcii

553 TRAILER ASSIST

✦ Sistem de asistență pentru tractarea unei remorci în siguranță și cu ușurință

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

401 CLIMATISED FRONT SEATS

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

447 TOUCHSCREEN IN REAR

✦ Ecran tactil spate

45V SPEED/LOAD INDEX 107Y + 111Y

✦ Indicele de viteză/încărcare de 107Y și 111Y

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

501 360° CAMERA

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51U HEADLINER, BLACK FABRIC

✦ Căptușeală din țesătură neagră

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

549 CONNECT 20 HIGH (NTG6)

✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

557 INCREASED TOWING CAPACITY (TRAILER HITCH)

✦ Capacitate sporită de remorcare cu cârlig de remorcă

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

✦ Funcție de control automat al climatizării

587 LOGO PROJECTION VIA MIRROR

✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

668 PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS

✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR

✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

723 LOAD COMPARTMENT COVER

✦ Capacul compartimentului de încărcare

735 ADDITIONAL SCOPE OF TRIM ELEMENTS

✦ Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

77B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT FRONT

✦ Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

7B2 FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L

✦ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

801 YOM X0/1

✦ YOM X0/1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Geam colorat închis

846 RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS

✦ Placă de rulare din aluminiu cu tălpi din cauciuc

865 DIGITAL TV

✦ Televiziune digitală

868 CENTRAL DISPLAY SIZE L

✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

582 AIR CONDITIONING, REAR

✦ Sistem de aer condiționat spate

5S0 RESERVED FOR AMG PURESPEED

✦ Această opțiune de echipare este rezervată pentru AMG PureSpeed, o caracteristică specializată probabil legată de îmbunătățiri ale performanțelor sau de elemente stilistice unice concepute de AMG pentru o viteză sporită.

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

70B SAFETY VEST - DRIVER

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

72B USB PACKAGE

✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC

✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio premium instalat

845 ELECTRIC FOLDING 3RD SEAT ROW

✦ Al treilea rând de scaune rabatabil electric

864 REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM (2 SCREENS)

✦ Sistem de divertisment pentru locurile din spate echipat cu 2 ecrane

866 PRE-INSTALLATION FOR REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

✦ Preinstalare pentru sistemul de divertisment pentru locurile din spate

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦ Pachet de iluminat interior inclus

883 POWER LOCKING

✦ Funcție de blocare electrică

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

898 WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦ Capacitate de încărcare wireless pentru telefoanele mobile în zona scaunelor din spate

89P CONTROL CODE FOR MB-RENT MBVD PROJECT

✦ Cod special pentru proiectul de închiriere Mercedes-Benz

8P5 CONTROL CODE FOR SELECTION OF STOCK ORDERS MBD

✦ Cod de control pentru selectarea comenzilor de stoc de la Mercedes-Benz

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦ Scaune față încălzite și confortabile

907 REAR HEATED RESTS

✦ Cotiere spate încălzite

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

951A MANUFAKTUR EQUIPMENT - BLACK/ANTHRACITE

✦ Detalii interioare personalizate în negru și antracit

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

886 SEAT HEATER FOR 3RD SEAT ROW

✦ Scaune încălzite disponibile pentru al treilea rând

890 AUTOMATIC REAR-END DOOR

✦ Ușă automată în partea din spate

899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8B6 PARK ASSIST WITH CROSS-TRAFFIC FUNCTION (UN R79)

✦ Asistență la parcare cu funcție de trafic transversal (UN R79)

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 INTERIOR CHROME PACKAGE

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

906 FRONT HEATED RESTS

✦ Cotiere față încălzite

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

973 IDENTIFICATION AS SELF-DRIVE RENTAL VEHICLE

✦ Identificat ca fiind un vehicul de închiriat care se conduce singur

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U6 CONTROL CODE FOR LARGE WHEEL DIAMETER (GR. 825)

✦ Cod opțiune pentru montarea roților cu diametru mai mare

AA5 STANDARD POWER VARIANT

✦ Varianta de alimentare standard oferă performanțe fiabile

B01 48V TECHNOLOGY

✦ Tehnologie 48V

B16 TAILPIPE TRIM

✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

B67 VEHICLE KEY IN BRIGHT LUSTER BLACK CHROME

✦ Cheie de vehicul cu un finisaj cromat negru lucios

FX SPECIAL VERSION

✦ Versiune specială

H31 TRIM ELEMENTS - GRAY OPEN-PORE OAK WOOD (2B35)

✦ Elementele decorative din lemn de stejar gri cu pori deschiși adaugă o notă de eleganță

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K37 DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN

✦ Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

L5C SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSED

✦ Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

✦ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

✦ Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

9U7 CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES PACKAGE

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

B00 SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH ROUGH ROADS

✦ Măsuri de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

F167 MODEL SERIES 167

✦ Vehiculul aparține modelului din seria 167

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

✦ Configurația punții spate

K26 INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)

✦ Sistem avansat de control inteligent al vitezei de croazieră

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M014 ENGINE UPRATED

✦ Specificații îmbunătățite ale motorului

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

✦ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

Actualizare software 4

P11 REAR COMFORT PACKAGE PLUS

Pachet confort spate îmbunătățit

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P49 MIRROR PACKAGE

Specificații pentru pachetul de oglinzi

P55 NIGHT PACKAGE

Pachet de noapte

P69 FRONT AND REAR COMFORT HEATING PACKAGE

Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

PBP FIT AND HEALTHY PACKAGE - ENTRY

Pachet de intrare axat pe caracteristici de fitness și sănătate

R01 SUMMER TYRES

Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U40 CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

Conține o plasă de încărcare în spatele scaunelor șoferului

U68 ACTIVE ENGINE SOUND GENERATOR

Generator activ de sunet al motorului

P08 REAR PASSENGER COMPARTMENT COMFORT PACKAGE

Îmbunătățește confortul compartimentului pasagerilor din spate cu un pachet special.

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

Pachet Keyless-go inclus

P21 AIR QUALITY PACKAGE

Pachet de calitate a aerului inclus

P47 PARKING PACKAGE HIGH

Pachet de parcare de nivel înalt

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

Pachet de protecție antifurt

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

Pachet de memorie frontală inclus

PAU MBUX PACKAGE

Include pachetul MBUX pentru infotainment și conectivitate avansate.

PZB CONTROL CODE FOR SALES

Cod de control pentru vânzări

RPQ AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 23" "MIXED TIRES"

Jante AMG cu raze duble de 23 inch cu anvelope mixte

U09 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U26 FLOOR MATS - AMG

Covorașele sunt marcate AMG

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021	 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
12.2022	 Germania
Evaluare detectată  Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
01.2023	 Germania
Evaluare detectată  Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
01.2024	 România
Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
11.2025	 România
Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 09.11.2025 Până la: 08.11.2026	



+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul