

Car History Report

Report ID:	5872208039
Data achiziției raportului:	23. 02. 2026 13:44:01
Valabil până la:	25. 03. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WBS21DM0808F45447

cifra de verificare este în regulă

Marca
BMW**Model**
M2**Tipul caroseriei**
coupé**Tipul vehiculului**
passenger**Combustibil**
benzină**Performanță**
353 kW**Capacitatea motorului**
2993 ccm**Data fabricației**
04. 03. 2025 **AVERTIZARE:** S-au găsit daune


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2025	03/2025	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 04. 03. 2025 Vechimea vehiculului: 11 luni Culoarea mașinii: Brooklyn griu metallic – Cod 0C4P Fabricat pentru piața: Nu este disponibil Postul de conducere: Nu este disponibil			
	05/2025		România	Înregistrare RAR
	05/2025	30 km	România	Datelor odometrului
	06/2025	2 000 km	România	Datelor odometrului
	07/2025		România	Inspekția tehnică
	12/2025	11 000 km	România	Daună

4. Verificarea daunelor

S-au găsit daune

S-a găsit cel puțin o înregistrare de daune în bazele de date de vehicule avariate din mai mult de 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Calculul costurilor de reparație

1 / 1

Data 12/2025

Țara România

Estimarea costurilor de reparație 10 000 – 11 000 RON

Notă Prețurile sunt calculate pe baza tarifelor atelierelor autorizate din țara respectivă. Acestea pot include manopera, piesele de schimb și, eventual, vopsirea.

Locurile de pagubă înregistrate Nu este disponibil

Starea odometrului 11 000 km

Sursa datelor Calculații de la service-uri auto sau companii de asigurări

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspekție atentă a vehiculului,

în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 23. 02. 2026
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 23. 02. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Tipul vehiculului	Passenger vehicle
Marca	BMW
Denumirea modelului	M2 Coupe
Varianta specială	21DM
Data fabricației	04.03.2025
Culoare	Brooklyn grau metallic
Cod de culoare	0C4P
Echipament	Leather Vernasca black seam grey
Codul echipamentului	MAMM
Codul motorului	S58T
Seria	G87
Seria E	21DM
Cutia de viteze	Sport automatic gearbox
Transmisie	AUT

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	90 Ah AGM battery
Altele	Active cruise control+stop&go function
Altele	Active Guard
Altele	Active pedestrian protection
Altele	Adaptive LED headlight
Altele	Adaptive M chassis
Altele	Alarm system
Altele	Ambient interior light
Altele	Automatic air conditioning

Altele	Blow-by heater
Altele	BMW LA wheel 930M STD
Altele	BMW Live operating area Professional
Altele	BMW Repair Inclusive
Altele	BMW Service Inclusive
Altele	COC ADDITIONAL SCOPES
Altele	Comfort access system
Altele	Connected Drive Services
Altele	Connected Package Professional
Altele	Control D
Altele	Control Infotainment
Altele	Control, driver assistance systems
Altele	DAB tuner
Altele	Driving Assistant
Altele	Dummy-SALAPA
Altele	EU-specific additional contents
Altele	Exhaust emission standards EU6 rde II
Altele	Glass roof, electrical
Altele	Harman/Kardon surround sound system
Altele	Headlining anthracite
Altele	High gloss shadow line
Altele	High-beam assistant
Altele	Interior mirror with automatic-dip
Altele	Interior trimstrips, Carbon Fibre
Altele	Interior/outside mirror with auto dip
Altele	Kilometre speedo
Altele	Language version Romanian
Altele	Locking wheel bolt
Altele	Lumbar support, driver and passenger
Altele	M ACCENT SURFACES ILLUMINATED
Altele	M compound brake, red high-gloss
Altele	M Drive Professional
Altele	M lights Shadow Line
Altele	M seat belts
Altele	M Sport differential
Altele	M Sports seat
Altele	M steering wheel Alcantara
Altele	Oil service interval 24 mths / 30,000 km
Altele	On-board literature, Romanian
Altele	Parking assistance system

Altele	Passenger airbag deactivation
Altele	Personal eSIM
Altele	Plus Package EU
Altele	Rear-seat headrests, folding
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Seat adjustment, electric, with memory
Altele	Seat heating driver/passenger
Altele	Sport automatic gearbox
Altele	Statutory emergency call
Altele	Steering wheel heater
Altele	Storage compartment package
Altele	Storage tray wireless charging
Altele	Sun protection glazing
Altele	Teleservices
Altele	Tyre pressure display
Altele	Tyre repair set
Altele	Warning triangle and first aid kit

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare	Data publicării	Detalii
injury / seat-belts	11. 10. 2025	Mai multe informații
electronic / fire	24. 08. 2025	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi

revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Brooklyn grau metallic – Cod OC4P

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

23. 02. 2026

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

Nu a fost găsită nicio înregistrare în legătură cu publicarea anunțurilor despre vehicule.

Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.