

Car History Report

Report ID:	0079442833
Data achiziției raportului:	19. 02. 2026 13:46:12
Valabil până la:	21. 03. 2026 23:59:59

1. Datele de bază ale vehiculului



VIN

WUAZZZF32N1902561

✓ cifra de verificare este în regulă

Marca

AUDI

Model

Q3

Tipul vehiculului

passenger

Combustibil

benzină

Performanță

294 kW

Capacitatea motorului

2480 ccm

Data fabricației

23. 11. 2021


2. Verificare kilometraj

Prezentarea generală a unei evoluții a contorului de parcurs al vehiculului conține valori obținute din sistemele de informații disponibile ale partenerilor cooperanți. Conform dezvoltării graficului, puteți judeca singur dacă există o suspiciune de manipulare a stării contorului de parcurs sau nu.

Recomandare:

Este posibil să nu fie disponibile în sistem toate înregistrările privind starea contorului de parcurs din istoricul de funcționare al vehiculului.

Dacă vehiculul nu înregistrează în mod continuu întregul istoric al kilometrajului de-a lungul timpului, vă recomandăm să verificați și înregistrările contorului de parcurs din cartea de service sau să verificați vehiculul la un garaj autorizat. Recomandăm această procedură în special pentru vehiculele în care există o perioadă de timp mai mare de doi ani între citirile contorului de parcurs.



3. Prezentare generală a istoriei

	Data	Starea odometrului	Țara	Descriere
2021	11/2021	0 km		Vehicul fabricat
	Data fabricației: 23. 11. 2021 Vechimea vehiculului: 4 ani 3 luni Culoarea mașinii: Cod T3 Fabricat pentru piața: Austria Postul de conducere: partea stângă			
	12/2021		 România	Înregistrare RAR
2025	01/2025	32 500 km	 România	Datelor odometrului
	02/2025	33 000 km	 România	Inspekția tehnică
	08/2025	38 500 km	 România	Datelor odometrului
	09/2025	38 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	10/2025	39 500 km	 România	Publicitate pentru vehicule
	12/2025	41 500 km	 România	Datelor odometrului
2026	01/2026	43 000 km	 România	Publicitate pentru vehicule

4. Verificarea daunelor

Nu s-au găsit înregistrări cu privire la daune

Nu au fost găsite înregistrări cu privire la daune în bazele de date de vehicule avariate din peste 32 țări, numărând 200 de milioane de înregistrări de daune.

Avertisment: Este posibil ca informațiile despre toate daunele vehiculului să nu fie disponibile în sistem, unele daune să nu fie raportate companiilor de asigurări sau să nu fie disponibile ca parte a unei verificări online. Vă recomandăm prin urmare o inspecție atentă a vehiculului, în mod ideal cu ajutorul unui mecanic calificat sau la centrul de service la alegere. O astfel de inspecție poate dezvălui daune suplimentare sau poate exclude.

5. Controlul furturilor

Nu este înregistrat drept furat

în bazele de date disponibile actualmente

Informațiile furnizate au doar caracter informativ.

Informațiile despre furtul vehiculelor sunt preluate din bazele de date publice disponibile în diferite țări și sunt afișate în forma în care apar în aceste baze de date. Compania Cebia nu poate garanta completitudinea sau actualitatea acestor baze de date și nici nu garantează că ele conțin toate vehiculele care au fost într-adevăr furate.

Din acest motiv, Cebia nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune rezultate în urma utilizării acestor informații. Dacă vehiculul provine dintr-o țară care nu este inclusă în listă, vă recomandăm să verificați proveniența acestuia printr-o altă metodă sau să solicitați garanții corespunzătoare de la vânzător.

Sursa	La zi: 19. 02. 2026
 Olanda – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Cehia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ungaria – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 România – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Slovenia – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Ucraina – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Canada – Poliție	NF – nu este înregistrat drept furat
 Suedia – Baza de date a companiilor de asigurare	NF – nu este înregistrat drept furat
 Baze de date private*	NF – nu este înregistrat drept furat

* Baze de date private sunt baze de date neoficiale, accesibile liber pe internet, care permit de obicei oricărei persoane să introducă o înregistrare privind furtul unui vehicul. Acestea nu sunt baze de date oficiale ale poliției dintr-un anumit stat sau din mai multe state.

6. Verificare utilizare

Vehiculul nu a fost exploatat ca taxi în Republica Cehă

În bazele de date disponibile s-a constatat că vehiculul nu a fost și nu este folosit în prezent ca taxi.

7. Verificarea finanțării

Finanțarea nu a fost găsită

Rezultatul solicitării constă în verificarea dacă vehiculul nu este obiectul finanțării (sub formă de leasing sau credit), garanții și împrumut de la companiile enumerate. Datele provin din sistemele informatice ale companiilor individuale.

Țara	La zi: 19. 02. 2026
Cehia	NF – nu este înregistrat

8. Lista elementelor echipamentelor conform producătorului

Acestea sunt informații disponibile despre parametrii de bază, echipamentele standard și eventual suplimentare ale vehiculului din fabrică. Modificările vehiculului, cum ar fi schimbarea părții laterale a volanului, pot fi detectate prin verificarea echipamentului.

Identificarea vehiculului	
Marca	Audi
Numele modelului	Q3
Denumirea modelului	RS Q3 quatt.2.5 R5294 A7
Data fabricației	23.11.2021
Cod de culoare	T3
Codul culorii acoperișului	T3
Codul cutiei de viteze	TVD
Codul motorului	DNWA
Capacitate motor ccm	2480
Capacitatea motorului(l)	2,50
Performanță(kW)	294
ISO numele țării	Austria
Cutia de viteze	S tronic
Transmisie	AUT
Cod de control	LHD
Tipul de vânzare	F3BRWY

Lista elementelor echipamentului vehiculului	
Altele	12-V outlet and 2 USB ports in rear compartment
Altele	30-color ambient lighting
Altele	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Altele	4-way lumbar support for the front seats
Altele	5-cylinder SI engine 2.5 l unit 07K.4
Altele	5-cylinder SI engine 2.5 l/294 kW (20V) (R-5) TFSI, homogeneous base engine is TM1/T4W
Altele	7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG for four-wheel drive, note: PR family EDF
Altele	A8
Altele	Accent surfaces, Gloss Black
Altele	Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))

Altele	Adaptive cruise control (with "follow-to-stop") and speed limiter
Altele	Alloy wheels, 5-arm Trigon style, Anthracite Black, diamond-turned, 8.5J x 21, 255/35 R21 tires
Altele	Alternator 180 A
Altele	Area View incl. rear view camera system
Altele	Aspherical exterior mirror on driver side
Altele	Audi connect Navigation & Infotainment
Altele	Audi pre sense basic and pre sense rear
Altele	Audi Sport GmbH
Altele	Audi Sport/quattro GmbH wheels
Altele	Autonomous Emergency Braking Front Assist (for Adaptive Cruise Control ACC up to 210 km/h)
Altele	Battery 420 A (75 Ah)
Altele	Black roof rails
Altele	Black Styling package plus
Altele	Bluetooth
Altele	Body-colored rear spoiler
Altele	Box
Altele	Brake calipers painted Orange, 18-inch
Altele	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Altele	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Altele	Center armrest in front
Altele	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Altele	Connectivity package including App-Connect Wireless
Altele	Control of series production
Altele	Convenience key, without Safelock
Altele	DAB - Digital radio reception
Altele	Darkened Matrix LED headlamps with dynamic turn signal
Altele	Disc brakes in front
Altele	Disc brakes in rear, 17-inch (ECE)
Altele	Driving Mode Selection
Altele	Driving on the right
Altele	Dual-clutch transmission DSG DQ500
Altele	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Altele	ECO function
Altele	Electric luggage compartment opening and closing
Altele	Electrically operated child safety lock for rear doors, possible to be operated from the driver seat
Altele	Electronic immobilizer
Altele	Electronic stability control (ESC)
Altele	Emblems
Altele	Emergency call service,10-year contract duration as of initial delivery, condition: mob. phone network available
Altele	Emission standard EU6 AP

Altele	Engine cover
Altele	Equipment options subset for Austria
Altele	Extended and proactive pedestrian and cyclist protection
Altele	Exterior mirror housings in Black
Altele	Exterior mirrors on the right, (large field of view), convex
Altele	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted-auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Altele	Fine Nappa Leather package with honeycomb stitching
Altele	First-aid kit with warning triangle and high-visibility vests
Altele	Floor mats in front and rear
Altele	Front head restraints
Altele	front passenger airbag deactivation
Altele	Front seats, electrically adjustable
Altele	Front spoiler
Altele	Front stabilizer bar
Altele	Fuel system for fuel-injected SI engine
Altele	Headlamp washer system
Altele	Headlining in cloth, Black
Altele	Hill Start Assist and Hill Descent Control
Altele	Chrome package
Altele	Increase in initial standard fuel filling
Altele	Inlays, Aluminum Rhombus
Altele	Installation of SLI battery in rear, without second battery
Altele	Installation parts for five-cylinder engine
Altele	Instrument cluster, km/h speedometer
Altele	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Altele	KESY – keyless central door locking with engine start/-stop function without SAFE system
Altele	Labels in English and German
Altele	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Altele	Lane departure warning
Altele	Leather variant 11
Altele	Leather-wrapped multi-function sports steering wheel with tiptronic
Altele	LED entry/warning lights in all doors
Altele	LED rear combination lamp, dynamic turn signal
Altele	Left-hand drive
Altele	LongLife Service Regime
Altele	Manual in Romanian
Altele	Matrix beam
Altele	Matrix LED headlights
Altele	Multi-color Active Info Display, selection of different info profiles possible
Altele	N.N.N. Type 4

Altele	Nardo Gray/Nardo Gray
Altele	Navigation feature "RNS 315" (for RCD 310) incl. DAB+
Altele	No self-collection
Altele	No special edition
Altele	No special purpose vehicle, standard equipment
Altele	Not hot country
Altele	Omission of output/technology logo
Altele	Operating permit, alteration
Altele	Operating voltage 12 V
Altele	Park distance control in front and rear
Altele	Parking brake
Altele	Part set without country-specific prescriptive standard
Altele	Progressive steering
Altele	quattro
Altele	Radio Bolero
Altele	Rear fog lamp
Altele	Rear license plate carrier (ECE)
Altele	Rear seat bench plus with center armrest and cup holder
Altele	Rear shock absorption, sports version
Altele	Rear stabilizer bar
Altele	Refrigerant R1234yf
Altele	Regional code " ECE " for radio
Altele	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Altele	RS engine sound in the vehicle interior
Altele	RS Styling package, Red
Altele	RS-specific differentiation items
Altele	Scuff plates in door apertures (illuminated)
Altele	Seat heater for front seats separately controlled
Altele	Seat occupancy sensor
Altele	Separate daytime running light
Altele	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Altele	Shock absorption in front
Altele	SI engine
Altele	Side airbag in front with curtain airbag
Altele	Side Assist
Altele	Smartphone interface
Altele	Smoker's package
Altele	SONOS premium sound system
Altele	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Altele	Speed limiter

Altele	Sport seats plus, front
Altele	Sports bumpers
Altele	Sports equipment
Altele	Stainless steel loading edge protection
Altele	Stainless steel pedals
Altele	Standard climatic zones
Altele	Standard electronic engine sound
Altele	Standard manufacturing sequence
Altele	Standard rear seat release
Altele	Standard wheel bolts
Altele	Standard-production quality
Altele	Start-stop system with regenerative braking
Altele	Storage and luggage compartment package
Altele	Sun protection glass, tinted
Altele	Suspension range 33 installation control only, no requirement forecast
Altele	Tailpipe, left and right
Altele	Three rear head restraints
Altele	Tilting and sliding panoramic sunroof with rear panoramic sunroof
Altele	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Altele	Tire pressure monitoring system
Altele	Tires 255/35 R21 98Y xl
Altele	Tires without specification of tire brand
Altele	Tool kit
Altele	Top infotainment system High (MIB3)
Altele	Transit coating (type 1)
Altele	Transport protection film with additional transport protection measures
Altele	Trims for alloy wheels
Altele	Two-tone horn
Altele	Type approval country Romania
Altele	Vehicle class differentiation -F30/F3A-
Altele	Voice control
Altele	Washer fluid level indicator
Altele	Weight range 18 installation control only, no requirement forecast
Altele	Wheelbase
Altele	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Altele	With multifunction camera
Altele	With special labels safety certificates for Romania
Altele	Without "Multimedia" in vehicle
Altele	Without additional front underbody guard
Altele	Without additional tires

Altele	Without alternative drive system
Altele	Without antenna amplifier
Altele	Without auxiliary heater/parking heater
Altele	Without backrest release for front seats
Altele	Without control unit for charging system
Altele	Without dynamic road sign display
Altele	Without electric motor (hybrid)
Altele	Without electronic steering column lock
Altele	Without fire extinguisher
Altele	Without folding table on front seat backrest
Altele	Without front fog lamps
Altele	Without garage door opener
Altele	Without heat accumulator/auxiliary heater
Altele	Without charging cable
Altele	Without charging cable (industrial connector)
Altele	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Altele	Without mode 3 charging cable
Altele	Without partition
Altele	Without roof insert (standard roof)
Altele	Without seat ventilation/massage seat
Altele	Without special body measures
Altele	Without special measures
Altele	Without trailer hitch
Altele	Without wall mount

Avertisment: în unele cazuri, este posibil ca echipamentul complet al vehiculului să nu fie disponibil în sistem.

9. Notificări de rechemare

Pt fi aferente mașinii inspectate

Notificări de rechemare găsite

Notificări de rechemare este declarată obligatorie de către producătorul vehiculului ori de câte ori sănătatea, siguranța și mediul sunt puse în pericol. Ele presupun de obicei defecte de fabricație ale vehiculului, care devin evidente doar în timpul funcționării acestuia, iar producătorul le asigură astfel gratuit. Informațiile provin de pe site-ul Car-recalls.eu cu ajutorul sistemului RAPEX.

Aceste notificări de rechemare e au fost generate în funcție de modelul, marca și anul de fabricație al vehiculului inspectat, nu în funcție de codul VIN al acestuia. Prin urmare, verificați notificările de fiecare dată cu atenție dacă aceste au vizat și vehiculul inspectat. În același timp, verificați cu dealer-ul de vehicule sau cu un atelier de reparații auto autorizat dacă vehiculul a fost supus notificărilor de recemeare valabile.

Notificări de rechemare

Data publicării

Detalii

EV/Hybrid / fire

06. 05. 2022

[Mai multe informații](#)

engine / fire	10. 04. 2022	Mai multe informații
accident / brakes	03. 10. 2021	Mai multe informații
injury / seat-belts	24. 05. 2021	Mai multe informații

10. Verificarea culorii vehiculului

Verificați dacă culoarea actuală a vehiculului se potrivește cu culoarea declarată de producător. Dacă culoarea este diferită, vehiculul poate fi revopsit, dar și prăbușit sau furat.

Culoarea mașinii

Culoarea conform producătorului vehiculului

Cod T3

11. Verificarea securității vehiculului

Rezultatul inspecției constă în informații dacă vehiculul inspectat este securizat sub forma marcajelor pe sticlă și înregistrat în Sistemul OCIS. Dacă da, vă vom informa în privința codului marcat și a datei de înregistrare.

Informații despre efectuarea marcajului geamurilor

19. 02. 2026

Marcajul geamurilor

NU

12. Fotografii și anunțuri publicitare

În cazul în care vehiculul a fost anunțat sau inspectat în trecut, vom afișa informații și documente foto.

Record 1/4


Fotografii






Data plasării anunțului





20. 09. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

38 500 km







Record 2/4






Fotografii






Data plasării anunțului

30. 10. 2025

Kilometraj parcurs indicat în anunț

39 500 km





Record 3/4





Fotografii





Data plasării anunțului

08. 01. 2026

Kilometraj parcurs indicat în anunț

43 000 km







Record 4/4





Fotografii




Data plasării anunțului


28. 01. 2026

Kilometraj parcurs indicat în anunț

43 000 km







Această listă este supusă Termenilor și condițiilor generale aplicabile pentru verificările istoricului vehiculului. Înregistrările istoricului vehiculului pot să nu fie complete și erorile din partea furnizorilor de date nu pot fi excluse. Toate informațiile furnizate au doar scop informativ și, prin urmare, rezultatul inspecției vehiculului nu este garantat. Pentru o inspecție completă a vehiculului uzat, vă recomandăm o inspecție fizică atentă și un test drive.