



Mercedes-Benz E 53 AMG

Generat pe 05.03.2026

VIN: W1K2130611A923644 Combustibil: Benzină Anul: 2020 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 200 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 130.809 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 130.809 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 76.554 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 7 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrelui

01.2020	11 km
07.2022	48.977 km
06.2023	76.539 km
05.2024	99.346 km
04.2025	116.559 km

Înregistrările odometrelui

06.2025	118.199 km
02.2026	130.809 km

Obiceiuri de condus

01.2020 - 07.2022	Condus normal	1.611 km/lună
07.2022 - 06.2023	Condus intensiv	2.468 km/lună
06.2023 - 02.2026	Condus normal	1.668 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 03.2026 România Asigurare valabilă de la 03.2025 până la 03.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale:	Față / Bară de protecție	Față stânga / Bară de protecție
Daune pe partea dreaptă:	Dreapta / Portieră față	
Daune pe partea dreaptă:	Spate / Bară de protecție	

11.2024 Germania

Evaluare

Părți afectate

Față Partea dreaptă Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 283.555 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	278.584 RON	226.390 RON	365.806 RON
2025	276.004 RON	212.651 RON	313.381 RON
2026	283.555 RON	221.247 RON	319.019 RON
2027	244.389 RON	190.689 RON	274.954 RON
2028	229.157 RON	178.803 RON	257.818 RON
2029	206.241 RON	160.923 RON	232.035 RON
2030	185.617 RON	144.831 RON	208.833 RON
2031	167.054 RON	130.348 RON	187.949 RON
2032	150.351 RON	117.311 RON	169.152 RON
2033	135.313 RON	105.578 RON	152.235 RON

Informații despre prețul de piață

**Previzuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **200 g/km** Clasă **F**

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Mercedes-Benz	 Model E 53 AMG	 Descriere E 53 AMG
 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2020	 An model 2020
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 336 kW (451 cp / 457 PS)	 Cuplu 520 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Culoare Albastru	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană
02J INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF) Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)	085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG
0B3 VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN Vehicul produs în locația Sindelfingen	14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus
16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay	17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto
1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION Modul de comunicare în versiunea ECE	20U KEYLESS RENTAL Funcție de închiriere fără cheie
228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING Sistem suplimentar de încălzire a apei calde	229L GERMANY Vehicul fabricat pentru Germania
233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS) Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră	235 ACTIVE PARKING ASSIST Sistem activ de asistență la parcare
23U ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST Include funcția de asistență activă stop-and-go.	249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată
255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni	260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă
261 OMISSION OF MODEL BADGE ON FENDERS/SIDE Insignă de model omisă pe aripile/side	266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q) Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră
270 GPS AERIAL Antenă GPS inclusă	274 TELEPHONE ANTENNA Antenă telefonică prezentă
275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS) Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare	287 THROUGH-LOADING FEATURE Dispozitiv de încărcare prin spate
292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE Pre-Safe® Impuls lateral	294 KNEEBAG Protecție pentru genunchi inclusă

- 299

PRE-SAFE®
- ✦

Sistemul de siguranță Pre-Safe®
- 2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT
- ✦

Folosește un agent frigorific alternativ
- 309

CUP HOLDER
- ✦

Echipat cu suport pentru pahare
- 313

MANUAL ROLLER SUN BLIND IN LEFT AND RIGHT REAR DOOR
- ✦

Rulou parasolar manual instalat atât în stânga, cât și în dreapta ușilor din spate
- 33U

SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS
- ✦

Servicii de acces la distanță
- 355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM
- ✦

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație
- 365

HARD DRIVE NAVIGATION
- ✦

Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk
- 3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW
- ✦

HU țară stabilită pentru ECE/ROW
- 413

AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF
- ✦

Acoperiș solar panoramic glisant automat
- 431

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED
- ✦

Butoane sau padele de schimbare a vitezelor pe volan
- 446

TOUCHPAD ONLY
- ✦

Sistem de control Touchpad inclus
- 475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)
- ✦

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
- 500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS
- ✦

Oglinzi exterioare rabatabile electric
- 502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES
- ✦

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani
- 51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP
- ✦

Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări
- 52V

SPEED/LOAD INDEX 95Y XL + 97Y XL
- ✦

Specificații anvelope pentru indicele de viteză/încărcare 95Y XL + 97Y XL
- 540

ELECTRIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW
- ✦

Jaluzele electrice pentru geamul din spate
- 546

AUTOMATIC SPEED CONTROL
- ✦

Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer
- 580

AIR-CONDITIONING SYSTEM
- ✦

Sistem de aer condiționat echipat
- 642

DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
- ✦

Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă
- 6P5

CONTROL CODE FOR SALES
- ✦

Cod de control utilizat pentru vânzări

- 2U1

RADIATOR SHUTTER
- ✦

Include un obturator pentru radiator
- 2XXL

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
- ✦

Fabricat în Republica Federală Germania
- 30P

STOWAGE FACILITY PACKAGE
- ✦

Pachetul include facilități suplimentare de depozitare
- 332B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN
- ✦

Limba panoului de instrumente în limba germană
- 351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM
- ✦

Sistem de apel de urgență E-Call integrat
- 362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE
- ✦

Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE
- 367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION
- ✦

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic
- 401

CLIMATISED FRONT SEATS
- ✦

Scaune față cu funcție de climatizare
- 421

9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
- ✦

Transmisie automată cu nouă trepte
- 432

DYNAMIC SEATS LEFT AND RIGHT
- ✦

Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta
- 463

FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)
- ✦

Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display
- 489

AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION
- ✦

Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate
- 501

360° CAMERA
- ✦

Sistem de camere la 360 de grade
- 513

ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM
- ✦

Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
- 51U

HEADLINER, BLACK FABRIC
- ✦

Căptușeală din țesătură neagră
- 537

DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)
- ✦

Radio digital standard cu tehnologie DAB
- 543

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION
- ✦

Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă
- 549

CONNECT 20 HIGH (NTG6)
- ✦

Conectați 20 de pachet de mare inclus
- 628

AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)
- ✦

Controlul automat al luminilor de drum
- 651

WINTER TYRES FITTED
- ✦

Anvelope de iarnă deja montate pe vehicul
- 70B

SAFETY VEST - DRIVER
- ✦

Vesta de siguranță a șoferului furnizată

728

CENTER CONSOLE IN PMMA VERSION (9051)

Consolă centrală din material PMMA în versiunea 9051

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7U0

ALTERNATIVE HOOD

Opțiuni de glugă diferită

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

Sistem audio premium instalat

861A

LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK/ ANTHRACITE

Interior din piele negru/antracite

871

HANDS-FREE ACCESS

Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

875

HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

Sistem de spălare a parbrizului încălzit

881

BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

890U

MANUFAKTUR CAVANSITE BLUE - METALLIC FINISH

Vopsea albastră metalică personalizată în albastru cayvansite

899

FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U7

REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

902

FRONT COMFORT SEAT HEATING

Scaune față încălzite și confortabile

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

969

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

99B

ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

AA6

UPRATED POWER VARIANT 1

Actualizare putere varianta 1

B10

FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FW

SEDAN

Tip caroserie: Sedan

GA7

AUTOMATIC TRANSMISSION

Transmisie automată inclusă

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

7B4

WIPPS COUNTRIES WEU+COC

Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

801

YOM X0/1

YOM X0/1

820A

LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE

Interior din piele realizată din materiale premium

868

CENTRAL DISPLAY SIZE L

Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

872

LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876

INTERIOR LIGHTING PACKAGE

Pachet de iluminat interior inclus

889

KEYLESS-GO

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891

PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

Iluminare ambientală premium

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

915

FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

961

EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9R2

WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - AMG DOUBLE-SPOKE DESIGN 19"

Ansamblu de jante și anvelope de iarnă cu design AMG cu raze duble, 19 inch

B01

48V TECHNOLOGY

Tehnologie 48V

B24

REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATING

Telecomandă pentru sistemul de încălzire auxiliară

F213

MODEL SERIES 213

Apartține seriei de modele 213

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

Echipat cu transmisie automată

H16

TRIM ELEMENTS - BLACK STRIPED PIANO LACQUER WOOD

Elemente decorative din lemn lăcuit de pian cu dungi negre

HA REAR AXLE

⚡ Configurația punții spate

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

⚡ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

⚡ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

⚡ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K37 DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN

⚡ Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

L6K NAPPA LEATHER/MICROFIBER AMG STEERING WHEEL

⚡ Volan fabricat din piele Nappa și microfibră cu marca AMG

MO05 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

⚡ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

⚡ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

N2C PLANT CONTROL CODE

⚡ Codul de control al instalației

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

⚡ Actualizare software 4

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

⚡ Pachet Keyless-go inclus

P29 INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

⚡ Interior AMG Line/Interior AMG Sport Package

P35 LIGHT PACKAGE

⚡ Include un pachet de lumini

P49 MIRROR PACKAGE

⚡ Specificații pentru pachetul de oglinzi

PZB CONTROL CODE FOR SALES

⚡ Cod de control pentru vânzări

RVQ AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

⚡ Jante AMG cu mai multe spițe de 20 inch cu o combinație de diferite tipuri de anvelope

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

⚡ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

⚡ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

⚡ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U38 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (GENUINE LEATHER)

⚡ Căptușeală din piele naturală pe panoul de instrumente și pe linia de centură

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

⚡ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

K05 ADAPTATION OF EXHAUST GAS SYSTEM VOLUME

⚡ Volumul sistemului de evacuare a gazelor de eșapament poate fi ajustat pentru a se potrivi diferitelor condiții de condus.

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

⚡ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

⚡ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

⚡ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L LEFT-HAND DRIVE

⚡ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS2 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

⚡ Corpul în alb - etapa de încărcare 2

M016 UPRATED ENGINE

⚡ Performanțe îmbunătățite ale motorului

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

⚡ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

N5A PLANT CONTROL CODE

⚡ Denumirea codului de control al plantelor

P09 SUN PROTECTION PACKAGE

⚡ Pachet de protecție solară

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

⚡ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

⚡ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P47 PARKING PACKAGE HIGH

⚡ Pachet de parcare de nivel înalt

PBF MBUX NAVIGATION PLUS

⚡ Navigație MBUX plus

R01 SUMMER TYRES

⚡ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

⚡ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U17 OMISSION OF COLORED SEAT BELT

⚡ Exclue centurile de siguranță colorate

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

⚡ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U26 FLOOR MATS - AMG

⚡ Covorașele sunt marcate AMG

U47 AMG SPOILER LIP

⚡ Buză spoiler AMG pentru aerodinamică îmbunătățită

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

⚡ Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

U88 AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2020	Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
11.2024	Germania
Evaluare detectată Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
03.2025	România
Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 14.03.2025Până la: 13.03.2026	
06.2025	România
Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	

+36 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 40 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verificări de bază pentru orice mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
- Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- ☐ Cere istoricul de service și mentenanță
- Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
- Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **130.809 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- ☐ Fă un test de conducere
- Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- ☐ Compară cu mașini similare
- Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul