



Mercedes-Benz S 500

Generat pe 09.03.2026

VIN: W1K2231631A102494 Combustibil: Benzină Anul: 2021 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ **Atenție**

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ **Atenție**

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 204 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Ultimul kilometraj înregistrat: 23.099 km.

Verificare statut juridic

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări de furt.




Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **26 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

11.2021



12.2021



01.2022





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

- Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

- România
- Slovenia
- Italia
- Cehia
- Ungaria
- Slovacia
- Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 23.099 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 67.289 km
 - 9 înregistrări ale kilometrajului

- Sugestia carVertical

- Acest vehicul are disponibile 9 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
 - Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui	
01.2021	11 km
01.2022	3.906 km
04.2023	10.000 km
06.2023	12.234 km
06.2024	17.454 km

Înregistrările odometrelui	
09.2024	20.000 km
04.2025	21.521 km
08.2025	22.796 km
10.2025	23.099 km

Obiceiuri de condus		
01.2021 - 10.2025	Condus normal	399 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓

 Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺

↻

A fost casat?

✓

 Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



04.2023

România

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON



1 înregistrare similară

09.2024

România

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Am grupat aceste înregistrări de evaluare a daunelor în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii. Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 619.833 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 453.564 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

11.2021 Preț de vânzare 832.967 RON			
01.2022 Preț de vânzare 791.840 RON			
2023	544.346 RON	494.945 RON	643.386 RON
2024	511.989 RON	397.550 RON	646.823 RON
2025	446.394 RON	358.612 RON	547.173 RON
10.2025 Preț de vânzare 619.833 RON			
2026	453.564 RON	351.812 RON	558.100 RON
2027	403.627 RON	313.078 RON	496.651 RON
2028	353.980 RON	274.571 RON	435.564 RON
2029	304.332 RON	236.058 RON	374.471 RON
2030	254.680 RON	197.545 RON	313.379 RON
2031	234.387 RON	181.806 RON	288.410 RON
2032	184.368 RON	143.008 RON	226.859 RON
2033	160.948 RON	124.839 RON	198.044 RON

Informații despre prețul de piață

**Previziuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -64% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 11 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

**Momentul optim de vânzare**

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 10 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **204 g/km** Clasă **F**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Tip caroserie
Sedan



Capacitate cilindrică
3 l



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
4



Model
S 500



An de fabricație
2021



Putere motor
320 kW (429 cp / 435 PS)



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Descriere
S 500



An model
2022



Tip combustibil
Benzină



Culoare
Alb



Nr. cilindri
6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION



Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

091

CONTROL CODE FOR PART INSTALLATION OF AIR QUALITY PACKAGE



Cod de control pentru instalarea pieselor legate de pachetul privind calitatea aerului

0U1

HU COUNTRY SET FOR ECE (NTG7/NTG 20X)



Set național de unități principale pentru ECE (NTG7/NTG 20X)

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION



Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

194

CONVERSION ROOF LINER PROCESS IN PLANT



Proces de conversie a liniei de acoperire a acoperșului în fabrică

201

REAR AXLE STEERING



Directie la axa din spate

21U

DASHCAM



Camara de bord cu funcție de înregistrare video și funcție de înregistrare audio

224

INDIVIDUAL REAR SEATS



Scaune individuale pentru axa din spate

02J

INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)



Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)

0B3

VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN



Vehicul produs în locația Sindelfingen

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE



Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION



Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

1B3

COMMUNICATION MODULE ECE VERSION



Modul de comunicație ECE

20U

KEYLESS RENTAL



Chiași de închiriere fără cheie

223

ELECTRIC BACKREST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS



Reglare electrică a spătarului și a capetelor

228

ADDITIONAL WARM WATER HEATING



Încălzire suplimentară a apei calde

22U MERCEDES-BENZ CONNECT MBUX ENTERTAINMENT

+

235 ACTIVE PARKING ASSIST

+

243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

+

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

+

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

+

282 THROUGH-LOADING FEATURE OVER ARMREST IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

+

293 SIDEBAGS IN REAR

+

2U1 RADIATOR SHUTTER

+

306 REAR SEAT BELT WITH INTEGRATED AIRBAG

+

318 DIGITAL LED HEADLAMPS, RIGHT-SIDE TRAFFIC

+

321 FINGERPRINT SCANNER

+

327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

+

33B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-ROMANIAN

+

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

+

365 HARD DRIVE NAVIGATION

+

384 RAMSES HIGH COMMUNICATION MODULE (4G)

+

401 CLIMATISED FRONT SEATS

+

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

+

42U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - SYMBOLS

+

439 INTELLIGENT / FOLDING FRONT COMFORT HEAD RESTRAINT

+

443 HEATED STEERING WHEEL

+

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

+

236 ADAPTIVE REAR PASSENGER COMPARTMENT INTERIOR LIGHTING

+

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

+

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

+

276 MEMORY FEATURE IN REAR

+

292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

+

297 ELECTRIC ROLLER SUN BLIND IN LEFT AND RIGHT REAR DOOR

+

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

+

30U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - LINES

+

31U CONTROL CODE - MERCEDES-BENZ CONNECT ANTI-THEFT PROTECTION

+

325 CENTER AIRBAG

+

32U SOUND PERSONALIZATION

+

34U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

+

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

+

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

+

39V SPEED/LOAD INDEX 98Y XL + 100Y XL

+

402 REAR SEAT CLIMATE CONTROL

+

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

+

438 HEAD-UP DISPLAY, CLASSIC

+

43U PROJECTION FUNCTION VIA HEADLAMPS - ANIMATION

+

447 TOUCHSCREEN IN REAR

+

451 3D COMBINATION DISPLAY

+

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

+

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

+

501 360° CAMERA

+

505A EXCLUSIVE LEATHER - BEIGE

+

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

+

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

+

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

+

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

+

562 DRIVER SEAT BELT BUCKLE WITH INTEGRATED TENSIONING FUNCTION

+

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

+

587 LOGO PROJECTION VIA MIRROR

+

5XXL EUROPE

+

65U BEIGE MICROFIBER HEADLINER

+

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

+

72B USB PACKAGE

+

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

+

78B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT REAR

+

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

+

802 YOM X1/1

+

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

+

452 FRONT PASSENGER SEAT CHAUFFEUR POSITION

+

481 SUMP SHIELD

+

500A EXCLUSIVE LEATHER

+

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

+

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

+

534 CONNECT 20 PREMIUM (NTG7)

+

540 ELECTRIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW

+

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

+

561 DESIGN SEAT BELTS

+

567L ROMANIA

+

582 AIR CONDITIONING, REAR

+

596 IR-ACTIVE GLAZING

+

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

+

682 FIRE EXTINGUISHER

+

726 CENTER CONSOLE - HIGH-GLOSS BLACK IMD PLASTIC (2C00)

+

735 ADDITIONAL SCOPE OF TRIM ELEMENTS

+

77B CONTACTLESS GESTURE CONTROL AT FRONT

+

799U MANUFAKTUR DIAMOND WHITE BRIGHT - METALLIC FINISH

+

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC

+

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

+

868 CENTRAL DISPLAY SIZE L

+

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ **871** Hands-free access to the vehicle's infotainment system via voice control.

881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

✦ **881** Convenience feature for closing the boot lid.

883 POWER LOCKING

✦ **883** Power locking system for the vehicle's doors.

889 KEYLESS-GO

✦ **889** Keyless-go system for the vehicle's doors.

897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

✦ **897** Front wireless telephone charging system.

8B2 48 V PTC HEATER BOOSTER

✦ **8B2** 48 V PTC heater booster.

8U0 HEATED WASHER FLUID RESERVOIR

✦ **8U0** Heated washer fluid reservoir.

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦ **902** Front comfort seat heating.

906 FRONT HEATED RESTS

✦ **906** Front heated rests.

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

✦ **916** Fuel tank with large capacity - volume 1.

93B INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

✦ **93B** Integrated starter alternator gen. 1.

950 AMG LINE

✦ **950** AMG line.

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ **968** Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2.

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ **998** Control code for conversion to WLTP with RDE.

B01 48V TECHNOLOGY

✦ **B01** 48V technology.

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦ **B10** Fuel tank packages for Euro-6D standard.

B51 TIREFIT

✦ **B51** Tirefit.

FV LONG SEDAN

✦ **FV** Long sedan.

H02 TRIM ELEMENTS - FINELINE ANTHRACITE OPEN-GRAINED WOOD (2B95)

✦ **H02** Trim elements - fineline anthracite open-grained wood (2B95).

K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

✦ **K15** Control code for service interval 15000 km.

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

✦ **K33** Extended restart in stop-and-go traffic.

874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

✦ **874** Magic vision control incl. heated windshield washer system.

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦ **882** Sensor system and siren for anti-theft alarm system.

887 SEPARATE BOOT LID LOCK

✦ **887** Separate boot lid lock.

891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

✦ **891** Premium ambiance illumination.

898 WIRELESS TELEPHONE CHARGING IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦ **898** Wireless telephone charging in rear passenger compartment.

8S2 MODIFICATION YEAR CONTROL CODE FOR AXLE

✦ **8S2** Modification year control code for axle.

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ **8U8** I-size marking (ISOFIX successor).

903 REAR COMFORT SEAT HEATING

✦ **903** Rear comfort seat heating.

907 REAR HEATED RESTS

✦ **907** Rear heated rests.

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ **927** Exhaust treatment, Euro 6 technology.

942 LOAD COMPARTMENT/TRUNK PACKAGE

✦ **942** Load compartment/trunk package.

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦ **961** Exhaust system with OPF, generation 2.0.

989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

✦ **989** Identification label under windshield.

AA6 UPRATED POWER VARIANT 1

✦ **AA6** Up-rated power variant 1.

B05 CHROME-PLATED HANDLE AND LOADING SILL

✦ **B05** Chrome-plated handle and loading sill.

B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATING

✦ **B24** Remote control for auxiliary heating.

F223 MODEL SERIES 223

✦ **F223** Model series 223.

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ **GA** Automatic transmission.

HA REAR AXLE

✦ **HA** Rear axle.

K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

✦ **K32** Active lane change assist.

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

✦ **K34** Route-based speed adaptation.

L LEFT-HAND DRIVE

✦ [Configurează un vehicul din lista de opțiuni](#)

LS1 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 1/1.5

✦ [Vezi lista de opțiuni de caroserii de încălzire de încălzire](#)

M016 UPRATED ENGINE

✦ [Vezi lista de opțiuni de motorizare de motorizare](#)

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

✦ [Vezi lista de opțiuni de motorizare de motorizare](#)

P09 SUN PROTECTION PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni de protecție solară](#)

P21 AIR QUALITY PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni de calitate aerului](#)

P47 PARKING PACKAGE HIGH

✦ [Vezi lista de opțiuni de parcare](#)

P55 NIGHT PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni de noapte](#)

P69 FRONT AND REAR COMFORT HEATING PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni de încălzire de confort pentru interior de încălzire de confort de încălzire](#)

PBG MBUX NAVIGATION PREMIUM

✦ [Configurează MBUX Premium](#)

PYH CONTROL CODE FOR SALES

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru coduri de vânzare](#)

PYV CONTROL CODE FOR SALES

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru coduri de vânzare](#)

R06 NOISE-OPTIMIZED TIRES WITH FOAM ABSORBER

✦ [Configurează opțiuni pentru pneuri optimizate pentru absorbția de zgomot de absorbție de zgomot](#)

RWN AMG MULTI-SPOKE WHEELS 21" "MIXED TIRES"

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru roți AMG multi-spoke de 21" cu pneuri mixte](#)

U07 SEAT BELT EXTENDER IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦ [Configurează opțiuni de extensie a centurii de siguranță în compartimentul pasagerilor din spate de siguranță de siguranță](#)

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

✦ [Configurează opțiuni video de realitate augmentată](#)

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

✦ [Configurează opțiuni de iluminare a pragurilor](#)

U29 SPORT BRAKE SYSTEM

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru sistemul de frânare sport](#)

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru protecția pietonilor](#)

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ [Configurează opțiuni pentru axă dreaptă](#)

L5C SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSED

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru volan sport din piele embosată](#)

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru vehicule cu tracțiune integrală](#)

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru motorizare inline 6-cilindri cu aprindere prin scânteie M256 de motorizare de motorizare](#)

P07 CHAUFFEUR PACKAGE WITH MEMORY FUNCTION

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru pachetul chauffeur](#)

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

✦ [Configurează opțiuni pentru pachetul de asistență la conducere de asistență la conducere de asistență la conducere](#)

P34 EXCLUSIVE PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni](#)

P53 AIR CLEANING PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru curățarea aerului](#)

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru memorie](#)

P82 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE PLUS

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru pachetul de protecție împotriva furtului de protecție împotriva furtului](#)

PYB CONTROL CODE FOR SALES

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru coduri de vânzare](#)

PYP CONTROL CODE FOR SALES

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru coduri de vânzare](#)

R01 SUMMER TYRES

✦ [Configurează opțiuni pentru pneuri de vară](#)

R8Q WHEEL SIZE 21" MIXED TIRES VARIANT 1

✦ [Configurează opțiuni pentru roți de 21" cu pneuri mixte](#)

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ [Configurează opțiuni pentru indicatorul de status al centurii de siguranță](#)

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦ [Configurează opțiuni pentru scaunul din față cu senzor de greutate](#)

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

✦ [Configurează opțiuni pentru ajustarea suportului lombar de ajustare de ajustare de ajustare](#)

U26 FLOOR MATS - AMG

✦ [Configurează opțiuni pentru covorașe](#)

U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

✦ [Vezi lista de opțiuni pentru priză de 12 V](#)

VL LEFT FRONT AXLE HALF

✦ [Configurează opțiuni pentru axă stângă](#)

Cronologie

01.2021	 Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
11.2021	 România
Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	
01.2022	 România
Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	
04.2023	 România
Evaluare detectată  Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
09.2024	 România
Evaluare detectată  Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	
04.2025	 România
Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
10.2025	 România
Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.	



+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verificări de bază pentru orice mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
- Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- ☐ Cere istoricul de service și mentenanță
- Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
- Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **23.099 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- ☐ Fă un test de conducere
- Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- ☐ Compară cu mașini similare
- Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul