



Mercedes-Benz GLE 53 AMG

Generat pe 20.02.2026

VIN: W1N1671611A768826 Combustibil: Benzină Anul: 2022 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 248 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 28.794 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.




Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 13 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

11.2022



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt


Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- Sumar**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 28.794 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 70.056 km
 - 5 înregistrări ale kilometrajului

- Sugestia carVertical**
- Acest vehicul are disponibile 5 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
 - Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui

01.2022	11 km
09.2023	11.000 km
12.2023	13.970 km
12.2024	21.937 km
12.2025	28.794 km

Obiceiuri de condus

01.2022 - 12.2025 ☒ Condus normal 604 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺

↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

!

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



09.2023

România

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de
reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb. Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓

Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

i


Sumar

•

Ultimul preț de vânzare cunoscut: 662.380 RON

•

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



2022

Prețuri de vânzare	
11.2022	662.380 RON

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **248 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Tip caroserie
SUV



Capacitate cilindrică
3 l



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
5



Model
GLE 53 AMG



An de fabricație
2022



Putere motor
320 kW (429 cp / 435 PS)



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Descriere
amg gle 53 4matic+



An model
2022



Tip combustibil
Benzină



Culoare
Negru



Nr. cilindri
6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

052 YOM X1/2

Anul modelului X1/2

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

187 ALTERNATIVE SEAT VENTILATION SUPPLIER

Opțiune furnizor pentru scaune ventilate

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

Modul de comunicare în versiunea ECE

215 ADAPTIVE DAMPING SYSTEM PLUS (ADS+)

Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23U ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST

Include funcția de asistență activă stop-and-go.

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 EXIT WARNING ASSISTANT

Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

293 SIDEBAGS IN REAR

Echipat cu airbaguri laterale în spate

2S1 SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

34U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PREMIUM

Include servicii pentru capacități premium de acces la distanță

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 HARD DRIVE NAVIGATION

Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

399 FRONT MULTICONTOUR SEAT WITH MASSAGE FUNCTION

Scaun față multicontur cu funcție de masaj

401 CLIMATISED FRONT SEATS

Scaune față cu funcție de climatizare

02V SPEED/LOAD INDEX 110Y + 114Y XL

Vehiculul este echipat cu anvelope cu viteză și capacitate de încărcare mai mari, adecvate pentru XL (sarcină suplimentară), cu un indice de viteză/încărcare de 110Y pe față și 114Y pe spate.

0S3 COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE

Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

184 VEHICLE PRODUCTION LOCATION USA

Vehiculul a fost produs în SUA

197U OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

Finisaj metalic negru obsidian

20U KEYLESS RENTAL

Funcție de închiriere fără cheie

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

235 ACTIVE PARKING ASSIST

Sistem activ de asistență la parcare

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

270 GPS AERIAL

Antenă GPS inclusă

274 TELEPHONE ANTENNA

Antenă telefonică prezentă

292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

Pre-Safe® Impuls lateral

294 KNEEBAG

Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Folosește un agent frigorific alternativ

33B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-ROMANIAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

HU țară stabilită pentru ECE/ROW

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

Acoperiș solar panoramic glisant automat

421	9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte
463	FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)	✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display
475	TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)	✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope
500	ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS	✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric
502	MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES	✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani
51B	RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP	✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări
546	AUTOMATIC SPEED CONTROL	✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer
550	TRAILER COUPLING	✦✦ Funcție de cuplare a remorcii
55U	HEADLINER, BEIGE FABRIC	✦✦ Tapițerie textilă bej
565A	EXCLUSIVE LEATHER - BEIGE	✦✦ Interior exclusiv din piele bej
567L	ROMANIA	✦✦ Vehiculul este destinat României
587	LOGO PROJECTION VIA MIRROR	✦✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului
597	HEATED WINDSCREEN	✦✦ Parbriz cu elemente de încălzire încorporate
608	AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)	✦✦ Sistem automat de control al luminilor de drum
668	PROD. PROT. F. FREIGHT PKGING WITH TIE-DOWN HOOKS	✦✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare
6S8	CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR	✦✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B
72B	USB PACKAGE	✦✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor
79B	PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB	✦✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB
7B4	WIPPS COUNTRIES WEU+COC	✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC
810	PREMIUM SOUND SYSTEM	✦✦ Sistem audio premium instalat
846	RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS	✦✦ Placă de rulare din aluminiu cu tălpi din cauciuc
436	DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT	✦✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față
465	ELECTRIC ACTIVE ROLL STABILIZATION (EARS)	✦✦ Această caracteristică este Electric Active Roll Stabilization, cunoscută și ca EARS.
489	AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION	✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate
501	360° CAMERA	✦✦ Sistem de camere la 360 de grade
513	ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM	✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere
537	DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)	✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB
548	CONNECT 20 MID (NTG6)	✦✦ Conectați sistemul multimedia 20 (NTG6)
557	INCREASED TOWING CAPACITY (TRAILER HITCH)	✦✦ Capacitate sporită de remorcare cu cârlig de remorcă
560A	EXCLUSIVE LEATHER	✦✦ Interiorul acestui vehicul este echipat cu piele exclusivă de înaltă calitate.
567	VARIO REAR SEAT	✦✦ Asigură funcționalitatea banchetei din spate Vario.
581	AUTOMATIC CLIMATE CONTROL	✦✦ Funcție de control automat al climatizării
596	IR-ACTIVE GLAZING	✦✦ Geamuri cu reflexie IR pentru confort sporit
5XXL	EUROPE	✦✦ Vehicul Euro-spec
632	HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC	✦✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă
6P5	CONTROL CODE FOR SALES	✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări
723	LOAD COMPARTMENT COVER	✦✦ Capacul compartimentului de încărcare
772	AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS	✦✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale
7B2	FLARED WHEEL ARCH (CLADDING) SIZE L	✦✦ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.
802	YOM X1/1	✦✦ Anul de fabricație: 1
840	GLAS DUNKEL GETÖNT	✦✦ Geam colorat închis
868	CENTRAL DISPLAY SIZE L	✦✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

883 POWER LOCKING

✦ Funcție de blocare electrică

890 AUTOMATIC REAR-END DOOR

✦ Ușă automată în partea din spate

8B6 PARK ASSIST WITH CROSS-TRAFFIC FUNCTION (UN R79)

✦ Asistență la parcare cu funcție de trafic transversal (UN R79)

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦ Scaune față încălzite și confortabile

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B INTEGRATED STARTER ALTERNATOR GEN. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U7 CONTROL CODE FOR AERODYNAMICS FEATURES PACKAGE

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

B00 SUSPENSION MEASURES FOR COUNTRIES WITH ROUGH ROADS

✦ Măsurile de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

FV LONG SEDAN

✦ Stil de caroserie sedan lung

H22 TRIM ELEMENTS - BROWN OPEN-GRAINED WALNUT WOOD (2B39)

✦ Elementele ornamentale interioare sunt din lemn de nuc maro cu granulație deschisă.

K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

✦ Interval de service setat la 15.000 km

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L6J NAPPA LEATHER AMG STEERING WHEEL

✦ Volan AMG din piele Nappa

872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦ Pachet de iluminat interior inclus

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 INTERIOR CHROME PACKAGE

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

913 PREINSTALLATION FOR A/C FOR HOT COUNTRIES

✦ Preinstalare pentru A/C pentru țările calde

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

9U5 CONTROL CODE, WHEEL DIAMETER, MEDIUM (SIZE 790)

✦ Roți de dimensiuni medii cu un diametru de 790 mm pentru performanțe optime

AA6 UPDATED POWER VARIANT 1

✦ Actualizare putere varianta 1

B01 48V TECHNOLOGY

✦ Tehnologie 48V

B16 TAILPIPE TRIM

✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

F167 MODEL SERIES 167

✦ Vehiculul aparține modelului din seria 167

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

✦ Configurația punții spate

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS0 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 0

✦ Etapa de încărcare a caroseriei în alb 0 indică etapa de fabricație a vehiculului

M016 UPDATED ENGINE

⚡ Performanțe îmbunătățite ale motorului

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

⚡ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

⚡ Actualizare software 4

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

⚡ Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P49 MIRROR PACKAGE

⚡ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

⚡ Pachet de memorie frontală inclus

PAF ACOUSTIC COMFORT PACKAGE

⚡ Pachet pentru confort acustic îmbunătățit

PYO CONTROL CODE FOR SALES

⚡ Cod de control pentru vânzări

RXV AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 22" "MIXED TIRES"

⚡ Vehiculul este echipat cu jante AMG cu spițe duble cu dimensiunea de 22 de inci. Roțile vin cu "anvelope mixte" pentru performanță și stil sporite.

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

⚡ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U38 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (GENUINE LEATHER)

⚡ Câptușeală din piele naturală pe panoul de instrumente și pe linia de centură

U70 RED-PAINTED BRAKE CALLIPERS

⚡ Etrieri de frână vopsite în roșu pentru un aspect sportiv

U88 AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

⚡ Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

⚡ Ansamblul punții dreapta față

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

⚡ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

N7P PLANT CONTROL CODE

⚡ Indică codul specific al uzinei de producție atribuit acestui vehicul.

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

⚡ Pachet Keyless-go inclus

P47 PARKING PACKAGE HIGH

⚡ Pachet de parcare de nivel înalt

P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

⚡ Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

P71 AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE

⚡ Pachet AMG Dynamic Plus

PYB CONTROL CODE FOR SALES

⚡ Cod de control pentru vânzări

R01 SUMMER TYRES

⚡ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

⚡ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U26 FLOOR MATS - AMG

⚡ Covorașele sunt marcate AMG

U45 ILLUMINATED DOOR SILL WITH EXCHANGEABLE COVER

⚡ Pragul ușii iluminat cu capac interschimbabil

U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

⚡ Sistem de evacuare comutabil

VL LEFT FRONT AXLE HALF

⚡ Ansamblul punții față stânga

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●

01.2022

🇸🇰

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

●

11.2022

🇷🇴

România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

●

11.2022

🇷🇴

România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

●

09.2023

🇷🇴

România

Evaluare detectată

⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Verificări de bază pentru orice mașină:

☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **28.794 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐ Compară prețurile

☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul