



Audi RS Q3

Generat pe 19.02.2026

VIN: WUAZZZF32N1902561 Combustibil: Benzină Anul: 2021 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 226 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 38.439 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Vești bune

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România Cehia Slovenia Ungaria Italia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- i

Sumar

 - Ultimul kilometraj cunoscut: 38.439 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 60.414 km
 - 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

01.2021	13 km
01.2025	32.576 km
08.2025	38.439 km

i

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 43.078 km**.
Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

01.2021 - 08.2025

Condus normal

 689 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓

Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 02.2025

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 02.2027

↺↻

A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓

Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 02.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

- i

Sumar

 - Ultima revizie programată a avut loc acum 8.439 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
 - Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 21.561 km

Următoarea revizie recomandată la 60.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

🕒

Timp aprox. de service 78 min.

Centuri de siguranță/suporturi (Verificare/raportare)

Instrumente/martori (Verificare/raportare)

Claxon (Verificare/raportare)

+47 articole de service

🕒

Timp aprox. de service 24 min.

Ulei cutie de transfer (Scurgere/umplere)

Timp aprox. de service 30 min.

Ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Scurgere/umplere)

Timp aprox. de service 60 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+2 articole de service

Timp aprox. de service 36 min.

Bujii (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 30.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

Timp aprox. de service 78 min.

Centuri de siguranță/suporturi (Verificare/raportare)

Instrumente/martori (Verificare/raportare)

Claxon (Verificare/raportare)

+47 articole de service

Timp aprox. de service 24 min.

Ulei cutie de transfer (Scurgere/umplere)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 340.400 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 264.524 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

CARVERTICAL

VIN: WUAZZZF32N1902561 | Generat pe 19.02.2026 | Expiră la 21.03.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	288.013 RON	211.164 RON	355.755 RON
2025	258.614 RON	223.018 RON	315.619 RON
08.2025 Preț de vânzare 329.413 RON			
09.2025 Preț de vânzare 350.530 RON			
10.2025 Preț de vânzare 340.400 RON			
2026	264.524 RON	224.259 RON	325.686 RON
2027	252.048 RON	213.683 RON	310.326 RON
2028	226.843 RON	192.313 RON	279.290 RON
2029	204.159 RON	173.082 RON	251.365 RON
2030	183.742 RON	155.771 RON	226.227 RON
2031	165.366 RON	140.197 RON	203.604 RON
2032	148.830 RON	126.177 RON	183.243 RON
2033	133.948 RON	113.561 RON	164.918 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -49% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Audi	 Model RS Q3	 Descriere RS Q3
 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2021	 An model 2022
 Capacitate cilindrică 2,5 l	 Putere motor 294 kW (394 cp / 400 PS)	 Cuplu 480 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Culoare Gri	 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0AL FRONT STABILIZER ⚡ Stabilizator frontal	0B3 WHEELBASE ⚡ Specificații privind ampatamentul
0BG REAR STABILIZER ⚡ Stabilizator spate	0EX INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION DQ500 -- VEHICLE COMPONENTS -- ⚡ Diferențiere de instalare pentru transmisia DQ500
0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE ⚡ Secvența de fabricație respectată ca standard	0K0 WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM ⚡ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ
0P6 REAR EXHAUST TAILPIPE ⚡ Țeava de eșapament spate	0RE WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK ⚡ Fără blocare electronică a coloanei de direcție
0TP FLOOR MATS IN FRONT AND REAR ⚡ Covorașe pentru scaunele din față și din spate	0XH INFORMATION KIT IN ROMANIAN ⚡ Kitul de informații este furnizat în limba română.
0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES ⚡ Zone climatice standard configurate	0YT WEIGHT RANGE 18 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST ⚡ Controlul instalației este necesar pentru intervalul de greutate 18 și nu este necesară nicio cerință de prognoză.
1A5 FUEL SYSTEM FOR SI ENGINE ⚡ Sistem de alimentare pentru motor SI	1AS ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) ⚡ Controlul electronic al stabilității (ESC)
1D0 WITHOUT TRAILER HITCH ⚡ Fără cârlig de remorcă	1E5 ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2 ⚡ Canistră de cărbune activ pentru sistemul de evaporare intensificată cu sistem de diagnosticare la bord 2
1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE ⚡ Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1	1G8 BREAKDOWN KIT ⚡ Kit de avarie inclus
1JT REAR SPORTS SHOCK ABSORPTION ⚡ Amortizoare îmbunătățite pentru performanțe și manevrabilitate sporite în partea din spate a vehiculului.	1KF DISK BRAKES IN REAR ⚡ Frâne pe disc în spate

- 1LF

DISK BRAKES IN FRONT

Frâne față echipate cu frâne cu disc
- 1NL

TRIMS FOR ALLOY WHEELS

Seturi de jante aliaj incluse
- 1S3

TOOL KIT

Kit de scule furnizat
- 1T3

FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare
- 1U8

WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST

Fără masă pliabilă pe spătarul scaunului din față
- 1X1

FOUR WHEEL DRIVE

Tracțiune integrală
- 20A

WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)

Fără motor electric (hibrid) instalat
- 2JQ

SPORTS BUMPERS

Bare de protecție sport
- 2P2

STAINLESS STEEL LOADING EDGE PROTECTION

Protecția marginii de încărcare din oțel inoxidabil
- 2WA

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

Nu sunt furnizate anvelope suplimentare
- 31B

REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

Instalarea suportului pentru plăcuța de înmatriculare din spate (ECE)
- 3CA

WITHOUT PARTITION

Fără perete despărțitor
- 3G0

WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)
- 3L5

POWER SEAT ADJUSTMENT FOR BOTH FRONT SEATS

Reglare electrică a scaunelor pentru ambele scaune din față
- 3S2

BLACK ROOF RAILS

Șine de acoperiș negre
- 3ZU

3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

Centuri de siguranță exterioare spate în 3 puncte cu etichetă ECE
- 4D0

WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului
- 4GF

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

Parbriz din sticlă termoizolantă
- 4I3

CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS ENTRY" WITHOUT SAFELOCK

Sistem de închidere centralizată "Keyless Entry" fără SafeLock
- 4UF

DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față
- 4ZP

MOLDINGS

Mufliări

- 1N7

DYNAMIC STEERING

Sistem de direcție dinamic inclus
- 1PA

STANDARD WHEEL BOLTS

Șuruburi standard pentru roți
- 1SA

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă
- 1TS

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION F30-

Diferențierea clasei de vehicule pentru F30-
- 1VB

INSTALLATION PARTS FOR FIVE-CYLINDER ENGINE

Piese pentru instalarea motorului pentru motoare cu cinci cilindri
- 1Z5

INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard
- 2H4

DRIVING PROFILE SELECTION AND HYDRAULIC DAMPER CONTROL

Selectarea profilului de condus și controlul amortizorului hidraulic pentru o experiență de condus personalizabilă.
- 2KR

LABELS/PLATES IN ENGLISH AND GERMAN

Etichete și plăcuțe în engleză și germană
- 2PK

LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL W/ TIPTRONIC

Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele cu Tiptronic
- 2Z7

TYPE SIGN AND COMPANY LOGO WITHOUT DISPLACEMENT DATA

Semnul tip și logo-ul companiei prezente fără date de deplasare
- 3B4

CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX

Ancoră pentru scaun pentru copii pentru sistemul de scaune pentru copii ISOFIX
- 3FA

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

Fără inserție pe acoperiș furnizată
- 3H0

WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față
- 3M0

WITHOUT SPECIAL MEASURES

Fără măsuri speciale
- 3T2

THREE REAR HEAD RESTRAINTS

Suporturi de cap spate - trei incluse
- 4A3

SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față
- 4E7

TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului
- 4H5

POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK

Sistem de blocare a siguranței copiilor cu acționare electrică
- 4L6

BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING

Oglindă retrovizoare interioară cu declanșare automată
- 4X3

SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

Airbag lateral frontal cu airbag cortină
- 5C0

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

- 5D1

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz
- 5K5

TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

✦ Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.
- 5L5

FRONT SPOILER

✦ Spoiler frontal aerodinamic inclus
- 5RU

RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

✦ Oglină exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)
- 5ZF

FRONT HEAD RESTRAINTS

✦ Apărători de cap față incluse
- 6E3

CENTER ARMREST IN FRONT

✦ Brațieră centrală față instalată
- 6FJ

BLACK EXTERIOR MIRROR HOUSINGS

✦ Carcase oglinzi exterioare negre
- 6K4

FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru Adaptive Cruise Control High
- 6XK

EXTERIOR MIRRORS, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE/HEATED

✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite
- 73A

WITHOUT CHARGING CABLE (INDUSTRIAL CONNECTOR)

✦ Fără cablu de încărcare (conector industrial)
- 7AA

ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

✦ Imobilizator electronic al motorului inclus
- 7E0

WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER

✦ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar
- 7L6

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

✦ Sistem Start/Stop cu frânare regenerativă
- 7UH

PREPARATION FOR NAVIGATION SYSTEM (MIB)

✦ Pregătirea pentru sistemul de navigație
- 7X2

PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR

✦ Controlul distanței de parcare față și spate
- 8FC

INSTALLATION OF SLI BATTERY IN REAR, WITHOUT SECOND BATTERY

✦ Instalarea bateriei SLI în spate fără a doua baterie
- 8GV

ALTERNATOR 180 A

✦ Alternator de mare putere cu o capacitate de 180 A
- 8K4

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --

✦ Faruri de zi separate
- 8Q3

AUTOMATIC HEADLIGHT RANGE ADJUSTMENT DYNAMIC (SELF-ADJUSTING WHILE DRIVING)

✦ Reglarea automată a gamei farurilor Dynamic (autoreglare în timpul condusului)
- 8TB

REAR FOG LAMP

✦ Lampă de ceață spate

- 5J4

BODY-COLORED REAR SPOILER

✦ Spoilerul spate este în culoarea caroseriei.
- 5KR

REAR SEAT BENCH/BACKREST, SPLIT FOLDING

✦ Banchetă spate care poate fi rabatată pentru mai mult spațiu
- 5MF

DECORATIVE ALUMINUM INSERTS

✦ Inserții decorative din aluminiu
- 5SL

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

✦ Oglină exterioară stângă: Asferică
- 6A0

WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

✦ Fără stingător de incendiu
- 6F6

EMBLEMS

✦ Embleme pentru identificarea mărcii
- 6I3

LANE DEPARTURE WARNING

✦ Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare prezent
- 6NQ

STANDARD MOLDED HEADLINER

✦ Căptușeală standard turnată instalată
- 6Y2

SPEED LIMITER

✦ Limitator de viteză
- 76A

WITHOUT MODE 3 CHARGING CABLE

✦ Fără cablu de încărcare Mode 3 inclus
- 7B6

12-VOLT SOCKET(S)

✦ Prize multiple de 12 volți pentru încărcare
- 7K1

DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope
- 7P1

POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONTSEATS

✦ Suport lombar reglabil electric pe scaunele din față
- 7W1

WITH EXTENDED SAFETY SYSTEM (PROACTIVE PASSENGER PROTECTION SYSTEM)

✦ Sistem de siguranță extins inclus pentru protecția proactivă a pasagerilor
- 7Y1

LANE CHANGE ASSIST

✦ Asistență la schimbarea benzii de circulație activată
- 8G4

MATRIX BEAM

✦ Sistem de iluminare Matrix beam inclus
- 8JT

LED HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION, SHADED

✦ Faruri LED avansate cu distribuție reglabilă a luminii și umbră
- 8N6

WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie
- 8T8

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER

✦ Cruise control adaptiv cu limitator de viteză
- 8W1

WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

✦ Indicator de nivel al lichidului de spălare

8WA WITHOUT FRONT FOG LAMPS

Fără lămpi de ceață față

8Y1 TWO-TONE HORN

Corn cu două tonuri inclus

9AK CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE

Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

9M0 WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER

Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/incălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9TK ADDITIONAL LED WARNING LIGHT (DOOR AREA)IN FRONT AND REAR

Lumină de avertizare LED suplimentară în zona ușilor din față și din spate

9WC WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE

Fără "multimedia" în vehicul

9ZX MOBILE PHONE INTERFACE

Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

A52 QUATTRO GMBH

Personalizare exclusivă de către Quattro GmbH

AQ0 STANDARD-PRODUCTION QUALITY

Calitatea standard a producției

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C30 OPERATING PERMIT, ALTERATION

Modificarea autorizației de exploatare

E0A NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EF1 ECO FUNCTION

Funcție Eco pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil.

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

Nu este inclus niciun contract de întreținere.

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

Controlul producției în serie

FQ1 WHEELS OF QUATTRO GMBH

Dispune de roți de la Quattro GmbH.

G1D 7-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FOR FOUR-WHEEL DRIVE

Transmisie automată cu 7 trepte proiectată pentru tracțiune integrală

GB0 WITHOUT BOOSTER

Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GP0 VEHICLES WITHOUT SPECIAL UPGRADE MEASURES

Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

8X1 HEADLAMP WASHER SYSTEM

Sistem de spălare a farurilor

8Z5 NOT HOT COUNTRY

Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9JC SMOKER'S VERSION

Versiunea pentru fumători

9S8 MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"FPK" (ACTIVE INFO DISPLAY)

Afișaj multifuncțional cu afișaj activ de informații

9VS SOUND PACKAGE "BRANDED"

Pachet de sunet de marcă de înaltă calitate pentru o experiență audio premium.

9Z0 OPERATING VOLTAGE 12 V

Tensiune de funcționare standard 12 V

A00 NO SELF-COLLECTION

Fără autocolectare

A8F SPORTS EQUIPMENT

Echipament sportiv

AV1 DRIVING ON THE RIGHT

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 TYPE APPROVAL COUNTRY ROMANIA

Țara de omologare este România.

D4I 5-CYLINDER SI ENGINE 2.5 L/294 KW (20V) (R-5) TFSI, HOMOGENEOUS BASE ENGINE IS TM1

Motor TFSI cu 5 cilindri de 2,5 L de înaltă performanță

EA6 2 YEARS FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

EL5 ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION

Serviciu online cu codarea unității de comandă a plafonului și a unității centrale, imobilizatorul motorului nu este integrat

EV0 WITHOUT CHARGING CABLE

Cablu de încărcare neinclus

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FN1 "RS" VERSION

Model "RS" orientat spre performanță

FZ4 N.N.N. TYPE 4

Specificație specială de tip 4

G43 SHOCK ABSORPTION IN FRONT

Amortizoare frontale pentru o suspensie îmbunătățită

GM1 STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND

Sistem electronic standard de sunet pentru motor

GT6 PLASTIC DECORATIVE INSERTS, HIGH GLOSS

Insertii decorative din plastic, lucioase

- I4Q

SPECIAL PLATES/DECALS/ SAFETY CERTIFICATES FOR ROMANIA

Plăcuțe speciale, autocolante și certificate de siguranță specifice României
- IT4

WITH CONNECT PACKAGE 4

Include pachetul Connect 4
- J1N

BATTERY 420 A (75 AH)

Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)
- KA6

WITH FRONT AND REAR VIEW CAMERA SYSTEM AND TWO SIDE CAMERAS

Echipat cu sistem de camere video față și spate și două camere laterale pentru vizibilitate sporită
- L0L

LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă
- N1H

SEAT TRIM COVERS IN LEATHER

Tapițerie din piele de lux pentru scaune
- NM1

ENGINE COVER

Capacul motorului
- NZ4

PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem privat de apel de urgență
- QE1

STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 1

Pachet compartiment de depozitare 1
- QH1

VOICE CONTROL

Sistem de control vocal inclus
- QJ1

CHROME PACKAGE

Pachet crom
- QL5

DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față
- QR8

WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus
- TM1

5-CYLINDER SI ENGINE 2.5 L UNIT 07K.4

Motor avansat cu 5 cilindri de 2,5 L
- UG5

HILL START ASSIST/HILL DESCENT CONTROL

Asistență la pornirea în pantă și control la coborârea pantelor
- UI2

ELECTRIC INTERFACE FOR EXTERNAL USE AUX-IN JACK AND 2 X USB

Interfață electrică pentru utilizare externă cu o mufă AUX-IN și două porturi USB
- V0A

TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei
- VF1

PEDAL CLUSTER

Grup de pedale proiectat pentru vehicul
- X4A

EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR AUSTRIA

Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

- I56

TIRES 255/35 R21 98Y XL

Anvelope de 21 inch cu dimensiunea 255/35 pentru capacitate de încărcare suplimentară
- IX1

SI ENGINE

Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).
- K4H

CLOSED BODY

Corp închis
- KK3

REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire
- L33

SUSPENSION RANGE 33 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

Controlul suspensiei instalat numai pentru intervalul 33, fără cerințe viitoare
- NJ0

WITHOUT CHARGING DOCK

Nu este inclus un dock de încărcare
- NT0

TRANSIT COATING (TYPE 1)

Înveliș de tranzit
- Q4Q

SPORTS SEATS IN FRONT

Scaune sport în față
- QG1

SERVICE INTERVAL PROLONGATION

Prelungirea intervalului de service activată
- QI6

SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani
- QK1

WITH MULTIFUNCTION CAMERA

Camera multifuncțională instalată
- QQ2

WITH ADDITIONAL LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

Iluminat interior suplimentar
- QV3

DIGITAL RADIO RECEPTION

Recepție radio digitală activată
- U5A

INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h
- UH2

PARKING BRAKE

Sistemul de frânare de parcare
- UK1

STANDARD REAR SEAT RELEASE

Decuplare standard a scaunului din spate
- VC0

WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj
- VT2

SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES (ILLUMINATED)

Plăcuțe de protecție iluminate în deschiderile portierelor

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021

🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

12.2021

🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2022

🌐 Țară necunoscută

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

01.2025

🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 22.01.2025

Până la: 21.01.2026

02.2025

🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2025

🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2025

🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2025

🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2026

🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 13.02.2026

Până la: 12.02.2027

+36

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în 40 de țări

CARVERTICAL

VIN: WUAZZZF32N1902561

Generat pe 19.02.2026

Expiră la 21.03.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

☒

Verifică istoricul vehiculului

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

- Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.
- Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe autostradă
- ☐ Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- ☐ Condu în oraș, în trafic
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul