



Fiat 500

Generat pe 20.03.2026

VIN: ZFACF1CJ***** Combustibil: Benzină Anul: 2021

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 15.000 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✔ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 4 din 5 stele.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 106 g/km.

Expunere la dezastre naturale

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

🇬🇧🇩🇪🇺🇸🇯🇵 +44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școală de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: 🇧🇪🇩🇪🇮🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇰 +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

🇷🇴 România 🇨🇪 Cehia 🇮🇹 Italia 🇸🇮 Slovenia 🇭🇺 Ungaria 🇸🇰 Slovacia 🇨🇦 Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 15.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 62.422 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui			Obiceiuri de condus		
01.2021	11 km		01.2021 - 06.2025	Condus limitat	147 km/lună
06.2025	7.910 km		06.2025 - 01.2026	Condus normal	994 km/lună
01.2026	15.000 km				

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 06.2025 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2027

A fost casat? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? ☒ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 03.2026 **România** Asigurare valabilă de la 06.2025 până la 06.2026

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 0 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 15.000 km

Următoarea revizie recomandată la 30.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

 Timp aprox. de service 57 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru de aer (Înlocuire)

Bujii (Înlocuire)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+25 articole de service

Revizie recomandată anterior la 15.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

 Timp aprox. de service 81 min.

Decapotabilă (Lubrifiere)

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Filtru de aer (Înlocuire)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+50 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

 **Atenție**
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale: Față / Bară de protecție Față dreapta / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă: Spate / Bară de protecție

12.2025  România

Evaluare

Părți afectate

Față Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categorii de daune

- Părți exterioare ale caroseriei
- Iluminat exterior
- Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb. Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

 **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

 **Sugestia carVertical**
Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **106 g/km** Clasă **A**

- Până la 120
- 120 - 140
- 140 - 155
- 155 - 165
- 165 - 190
- 190 - 225
- 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Fiat		Model 500		Descriere 500
	Tip caroserie Hatchback		An de fabricație 2021		An model 2021
	Capacitate cilindrică 1 l		Putere motor 52 kW (70 cp / 71 PS)		Tip combustibil Benzină
	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Culoare Alb		Nr. locuri 4
	Cod motor 46341162		Categorie m1		Omologare e3*2007/46*0064*64

Echipare

Cum a fost primit de la producător

- 008

VEHICLE PROTECTION REMOTE CONTROL

Telecomandă de protecție a vehiculului pentru securitate sporită
- 028

FRONT ELECTRIC WINDOWS

Geamuri electrice față pentru confort
- 030

THERMAL WINDOWS

Ferestre termice pentru izolare
- 041

ELECTRICAL MIRRORS

Oglinzi electrice
- 070

TINTED WINDOWS

Geamuri fumurii pentru intimitate și protecție solară
- 0L6

SPECIFIC BADGE 3

Model de insignă specifică numărul 3
- 112

ELECTRICAL POWER STEERING

Sistem de servodirecție electrică pentru manevrare fără efort
- 150

DRIVER KNEEBAG MODULE

Modul airbag pentru genunchii șoferului pentru un plus de siguranță
- 228

ELECTRICAL DOORS LOCK

Dispozitiv de blocare a ușilor electrice pentru securitate sporită
- 318

STEERING WHEEL EXTRA SERIES

Design special al volanului pentru un plus de stil
- 347

RAIN SENSOR

Senzor de ploaie pentru activarea automată a ștergătoarelor de parbriz
- 011

ADJUSTABLE STEERING WHEEL

Volan reglabil pentru o poziție de condus personalizată
- 029

REAR WINDSHIELD DEFROST

Funcție de dezaburire a parbrizului spate pentru condiții de vreme rece
- 03E

PREDEFINED SWIVEL

Opțiuni pentru funcția de pivotare prestabilită
- 050

ODOMETER

Odometru
- 097

FOG LAMPS

Faruri de ceață
- 101

REAR WINDSHIELD WIPER

Ștergător de parbriz spate pentru o vizibilitate îmbunătățită în condiții de ploaie
- 140

AIR CONDITIONING

Aer condiționat
- 195

REAR SPLIT SEAT

Scaune spate fracționabile pentru spațiu de încărcare suplimentar
- 230

GAS DISCHARGE HEADLAMPS

Faruri care utilizează tehnologia de descărcare în gaz pentru iluminare
- 339

SEATBACK POCKET

Buzunar amplasat pe spatele scaunului din față pentru depozitare
- 352

FUEL PLUG WITH KEY

Dop de combustibil cu cheie pentru securitate

- 392

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (E.S.P.)

Program electronic de stabilitate (ESP) inclus pentru siguranță sporită
- 416

CRUISE CONTROL

Funcție de control al vitezei de croazieră pentru o experiență de condus convenabilă
- 500

DRIVER AIR BAG MODULE

Modul airbag șofer
- 505

SIDEBAG MODULES

Module Sidebag pentru siguranță sporită în caz de coliziune
- 58E

SPEED LIMITER

Limitator de viteză
- 5CA

PASTEL PAINT 1

Vopsea pastel opțiune 1
- 5GY

TECH B

Tech B
- 5YB

TPMS PREMIUM (TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM)

Sistem premium de monitorizare a presiunii în anvelope
- 626

DRIVER SEAT WITH MECHANICAL ADJUSTMENT

Scaun șofer cu reglare manuală
- 6DZ

BUMPERS EXTRA SERIES 6

Barele de protecție suplimentare seria 6
- 77N

SPECIFIC INSTRUMENT PANEL 3

Versiunea specifică a panoului de instrumente 3
- 7H6

NVH CONTENTS

Include caracteristici suplimentare pentru a reduce zgomotul, vibrațiile și duritatea pentru o călătorie mai silențioasă și mai confortabilă
- 803

SPACE SAVING SPARE WHEEL

Roată de rezervă cu economie de spațiu inclusă
- 8EW

CARPLAY/ANDROID AUTO - SMARTPHONE MIRRORING

Funcție care permite oglindirea smartphone-ului cu CarPlay și Android Auto
- RC9

LOUDSPEAKERS

Difuzoare îmbunătățite pentru o calitate sporită a sunetului

- 396

PROTECTIVE MATS

Covoare de protecție prevăzute pentru menținerea curățeniei
- 4XA

PLATE IN VARIOUS LANGUAGES ZONE 1

Plăcuță de înmatriculare disponibilă în diferite limbi pentru utilizare internațională
- 502

PASSENGER AIRBAG MODULE

Modul airbag pentru pasageri pentru măsuri de siguranță sporite
- 508

PARKING SENSORS

Senzori de parcare
- 59E

SPECIFIC ROOF

Design specific al acoperișului pentru o estetică îmbunătățită
- 5DE

STOP&START

Funcția Stop&Start pentru îmbunătățirea eficienței consumului de combustibil
- 5XK

MODEL YEAR

Anul modelului
- 614

WINDOW BAG MODULES

Module de geamuri pentru un plus de siguranță în caz de impact
- 665

CIGAR LIGHTER

Brichetă de țigară inclusă
- 6X9

EURO 6

În conformitate cu standardul european de emisii Euro 6
- 7A6

M1 VEHICLE TYPE-APPROVAL CONTENT

Conținutul omologării de tip a vehiculului
- 7Q9

VP2R - RADIO 7" CAPACITIVE, AM/FM DUAL TUNER, USB, AUX, BLUE

Sistem radio cu ecran tactil de 7 inch, AM/FM dual tuner, intrări USB și AUX și conectivitate Bluetooth
- 876

PAINTED BUMPERS

Barele de protecție vopsite în aceeași culoare
- 8S2

EURO N-CAP CONTENTS

Informații privind ratingul european de siguranță incluse
- XCP

OCCUPANT DETECTION SYSTEM

Sistem care detectează pasagerii din vehicul

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

Sugestia carVertical

Acest vehicul îndeplinește ratingul standard de siguranță. Este indicat să verifici dacă toate caracteristicile de siguranță sunt în stare bună de funcționare.

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 4 stele

Performanță generală bună la protecția împotriva accidentelor și peste tot; poate fi prezentă tehnologie extra de evitare a accidentelor



- 76%

Ocupant adult
- 80%

Copil ocupant
- 67%

Utilizatori vulnerabili ai drumurilor
- 67%

Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021	Țară necunoscută
Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.	
01.2022	România
Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
05.2022	Țară necunoscută
Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.	
06.2025	România
Asigurat O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. Din: 04.06.2025 Până la: 03.06.2026	
06.2025	România
Inspectat O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.	
12.2025	România
Evaluare detectată  Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.	

 +44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică kilometrajul scăzut**
Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.
- ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
- ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **15.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul