

Ford Ranger

Generat pe 30.04.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: 6FPFXXMX2FRG76357

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Verificare utilizare comercială

⚠️ Atenție

A fost folosit anterior ca vehicul de service.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 315 g/km.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 23.317 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Atenție

Vehiculul a fost folosit ca mașină utilitară!



Sugestia carVertical

Vehiculele utilitare (UTV) sunt construite pentru sarcini off-road și lucrări solicitante. Terenul accidentat și încărcăturile grele pot solicita puternic suspensia și transmisia. Ce trebuie să verifici: Vezi dacă există daune asupra cadrului, dacă componentele suspensiei sunt uzate și dacă uzura transmisiei nu este exagerată.

Iată ce am verificat:



Utilitar

⚠️ Înregistrare găsită

Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Acest vehicul a fost folosit anterior în scopuri utilitare



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare


Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.


✓ Nu s-au găsit probleme


Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Sumar








Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:

 Este căutat în prezent ca fiind furat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

 A fost furat în trecut? Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Italia  Slovenia  Cehia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

i Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 23.317 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 55.080 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelor

01.2024	16 km
08.2024	88 km
10.2024	8.051 km
06.2025	20.045 km
08.2025	23.317 km

Obiceiuri de condus

01.2024 - 08.2024	 Condus limitat	10 km/lună
08.2024 - 08.2025	 Condus intensiv	1.910 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 08.2024 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 08.2026

↻ A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 08.2025 până la 08.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 255.533 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Ford Model: Ranger Anul: 2024 Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	251.810 RON	208.925 RON	316.050 RON
● 2025	260.454 RON	183.054 RON	324.493 RON
● 2026	255.533 RON	187.562 RON	316.924 RON
● 2027	238.081 RON	174.753 RON	295.282 RON
● 2028	178.434 RON	130.970 RON	221.303 RON
● 2029	137.139 RON	100.662 RON	170.088 RON
● 2030	129.043 RON	94.718 RON	160.045 RON
● 2031	120.947 RON	88.773 RON	150.006 RON
● 2032	105.240 RON	77.246 RON	130.522 RON
● 2033	98.903 RON	72.597 RON	122.665 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -61% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **315 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Ford



Model
Ranger



An de fabricație
2024



An model
2024



Capacitate cilindrică
3 l



Putere motor
215 kW (288 cp / 292 PS)



Tip combustibil
Benzină



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Portocaliu



Nr. locuri
5



Cod motor
DD2X



Categorie
n1g



Omologare
e5*2007/46*0080*12



Masă maximă autorizată
5.370 kg



Greutate vehicul
3.130 kg

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2024 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2024  România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2024  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 12.08.2025

Până la: 11.08.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul