

## Suzuki Jimny

Generat pe 22.04.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: JSAHJB74B00128925

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

## Verificare utilizare comercială

⚠️ Atenție

A fost folosit anterior ca vehicul de service.

## Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 173 g/km.

## Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 17 km.

## Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



## Atenție

Vehiculul a fost folosit ca mașină utilitară!



## Sugestia carVertical

Vehiculele utilitare (UTV) sunt construite pentru sarcini off-road și lucrări solicitante. Terenul accidentat și încărcăturile grele pot solicita puternic suspensia și transmisia. Ce trebuie să verifici: Vezi dacă există daune asupra cadrului, dacă componentele suspensiei sunt uzate și dacă uzura transmisiei nu este exagerată.

## Iată ce am verificat:



Utilitar

⚠️ Înregistrare găsită

Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Acest vehicul a fost folosit anterior în scopuri utilitare



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

### Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

### Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Italia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Canada

## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 17 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 49.050 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

2022

●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

#### Înregistrările odometrului

01.2022 17 km

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal

✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 08.2024 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 08.2026

↺↻ A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ Asigurată? ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 08.2025 până la 08.2026

## Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

**i** **Sumar**  
Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 19.983 km

## Următoarea revizie recomandată la 20.000 km

### Ce lucrări ar trebui efectuate:

🕒 Timp aprox. de service 30 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) +3 articole de service

🕒 Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Roți purtate (Permutare)

Borne baterie (Curățare/strângere/gresare)

+37 articole de service

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

# Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

## Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 132.976 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Suzuki Model: Jimny Tip combustibil: Benzină Anul: 2022 Piață: Europa de Este



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	<b>122.136 RON</b>	103.657 RON	141.307 RON
● 2025	<b>131.819 RON</b>	113.862 RON	149.229 RON
● 2026	<b>132.976 RON</b>	117.690 RON	152.879 RON
● 2027	<b>120.893 RON</b>	106.995 RON	138.987 RON
● 2028	<b>111.359 RON</b>	98.557 RON	128.026 RON
● 2029	<b>101.825 RON</b>	90.119 RON	117.064 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2030	<b>92.291 RON</b>	81.681 RON	106.103 RON
● 2031	<b>80.937 RON</b>	71.633 RON	93.051 RON
● 2032	<b>73.927 RON</b>	65.428 RON	84.990 RON
● 2033	<b>71.245 RON</b>	63.057 RON	81.911 RON

### Informații despre prețul de piață



#### Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -46% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Note:** Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



#### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale vehiculului tău **173 g/km** Clasă **E**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specificații
















Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



#### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

 Producător <b>Suzuki</b>	 Model <b>Jimny</b>	 Tip caroserie <b>Dubă</b>
 An de fabricație <b>2022</b>	 Capacitate cilindrică <b>1,5 l</b>	 Putere motor <b>75 kW (101 cp / 102 PS)</b>
 Tip combustibil <b>Benzină</b>	 Tip transmisie <b>Tracțiune integrală (AWD)</b>	 Culoare <b>Verde</b>
 Nr. locuri <b>2</b>	 Cod motor <b>K15B</b>	 Categorie <b>n1g</b>
 Omologare <b>e6*2007/46*0515*03</b>	 Masă maximă autorizată <b>2.735 kg</b>	 Greutate vehicul <b>1.435 kg</b>

## Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2022  Țară necunoscută

### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2023  România

### Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2024  România

### Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

08.2025  România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 31.08.2025

Până la: 30.08.2026



+44

### Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

### Pe baza acestui raport:

**Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

- Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
- Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

### Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

**Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

**Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

**Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

**Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

**Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul