



VIN: SALKA9B43RA253016

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tipul transmisiei: Automată



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 9.219 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 18 g/km.

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 9.219 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 40.620 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

07.2024	16 km
07.2025	9.219 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 08.2024 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 08.2027

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 07.2025 până la 07.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Parbriz

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 767.935 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	793.202 RON	666.626 RON	949.678 RON
● 2026	767.935 RON	646.621 RON	893.581 RON
● 2027	731.509 RON	615.947 RON	851.195 RON
● 2028	653.844 RON	550.552 RON	760.821 RON
● 2029	371.008 RON	312.398 RON	431.712 RON
● 2030	305.297 RON	257.067 RON	355.250 RON
● 2031	239.592 RON	201.740 RON	278.794 RON
● 2032	203.881 RON	171.674 RON	237.241 RON
● 2033	167.718 RON	141.224 RON	195.159 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -78% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 5 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 4 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **18 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Land Rover



Tip caroserie
SUV



Model
Range Rover




An de fabricație
2024




Descriere
Range Rover





An model
2024


 Capacitate cilindrică
3 l


 Cutie de viteze
Automată

 Nr. uși
5


 Putere motor
410 kW (550 cp / 557 PS)

 Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

 Amplasarea volanului
Volan pe stânga

 Tip combustibil
Benzină

 Culoare
Gri

 Nr. viteze
8

Echipping

Cum a fost primit de la producător

001CK 2024 Model Year

✦ An: 2024 Model

011BJ In Control Remote

✦ Sistemul InControl Remote

020BG With Non Painted Brake Calipers

✦ Echipat cu etriere de frână nevopsite

020JD Disc And Caliper Size-Frt 20/RR 20

✦ Dimensiunea discurilor și a etrierelor – față 20 inci / spate 20 inci

021GK Charging Equipment-Var 2 (Basic)

✦ Echipament de bază pentru încărcare – Varianta 2

022BG With Air Conditioning - Front/Rear

✦ Aer condiționat față și spate inclus

022DC Label A/C Charge - NAS

✦ Etichetă care specifică tipul de agent frigorific pentru sistemele de climatizare destinate pieței nord-americane

022GJ Air Purge - Ionisation+Anti-Allergen/ PM 2.5/CO2

022LE Standard Heating

025EZ Voice Input System

✦ Sistem cu comandă vocală

025JB Digital Audio Broadcast

✦ Dotat cu sistem de difuzare audio digitală

025NH PIVI Mid

✦ Sistem de infotainment PIVI, nivel mediu

025QA TCU Module - ROW

✦ Modul de telecomunicații pentru ROW

026AR except knee protection

✦ Vehiculul nu este echipat cu sistem de protecție pentru genunchi

026FL Seatbelt Lock Retract-Electric EU

✦ Dispozitiv electric de retragere și blocare a centurii de siguranță (UE): Dispozitiv electric de retragere și blocare a centurii de siguranță conform cu reglementările UE

026KC iSize

✦ Certificarea iSize pentru compatibilitatea cu scaunele de siguranță pentru copii

027CW With Continuous Variable Damping

✦ Sistem de amortizare variabilă pentru un confort sporit la rulare

027DQ Electronic Air Suspension With ACE

002CT Romanian Literature Pack

016BA External Sound Enhancement

✦ Sistem extern de îmbunătățire a sunetului

020CG Low Copper Brake Pads

✦ Plăcuțe de frână cu conținut redus de cupru, pentru un impact redus asupra mediului

021EB Electric Engine Battery-PHEV

✦ Baterie pentru motorul electric al unui vehicul hibrid plug-in (PHEV)

021QC Charging Cable-Mode 3 (VAR 2)

✦ Cablu de încărcare – Modul 3

022CD Air Con Refrigerant-HF01234YF

✦ Agent frigorific pentru sisteme de climatizare HF01234YF

022FA With Air Purifier Sensor

✦ Dotat cu senzor pentru purificatorul de aer

022KC OBD Connector ROW

✦ Conector OBD pentru restul lumii

025CT Garage Door Opener(Homelink)

✦ Include sistem de deschidere a ușii de garaj (Homelink)

025FG With Universal Garage Door Opener

✦ Este echipat cu un sistem universal de deschidere a ușii de garaj

025MN Meridian 3D Surround Sound System

025OH Nvigation GSR-II

✦ Sistemul de navigație GSR-II

025QF SOS / Assistance Call

✦ Funcția de apel SOS și de asistență

026EU With Luggage Net

✦ Cu plasă practică pentru bagaje

026JB Wireless Charger

✦ Încărcător wireless integrat pentru dispozitive mobile

026LD Pivi Pro (Connected)

✦ Sistem avansat de infotainment Pivi Pro cu funcții de conectivitate

027DC Torque Vectoring By Braking (TVBB)

✦ Vectorizarea cuplului prin frânare (TVBB)

027JD Drive Line Disconnect

028EJ Tow Hitch Elec Deployable Swan Neck

✦ Cârlig de remorcare electric cu braț flexibil tip „gât de lebădă”: Sistem electric de cârlig de remorcare cu braț flexibil tip „gât de lebădă”.

028LD Electronically Deployable Towbar

✦ Bară de remorcare cu acționare electronică, pentru o remorcare comodă

029VT With Mini Alloy Spare Wheel

✦ Roata de rezervă are un design compact din aliaj

030NK Dual Pwr/Htd/Fld/E'Chro/Pudd Lamp

✦ Faruri față cu reglare electrică avansată a intensității luminoase

030SI 285/45 R22 A/T**031BS** Smart Rear View Mirror

✦ Oglindă retrovizoare inteligentă pentru un plus de confort.

032CG Extended Leather Upgrade

✦ Opțiuni de piele îmbunătățită: piele de calitate superioară pentru un finisaj interior luxos

032FM With Deluxe Steering Wheel

✦ Echipat cu volan de lux

032JN Ebony/Perlino Headlining**032VX** Standard Exterior/Shadow Pack**033BQ** Hybrid Seat Frame**033DB** with holes for centre headrest

✦ Designul include orificii pentru tetiera centrală

033GZ With Driver Seat Adjustable Armrest

✦ Cu cotieră reglabilă la scaunul șoferului: scaunul șoferului este prevăzut cu o cotieră reglabilă pentru un plus de confort

033IR With Power Rear Seat Recliner

✦ Cu sistem electric de reglare a spătarului scaunelor din spate, pentru o ajustare comodă a scaunelor din spate

033LM Rear Centre Armrest With Cupholder

✦ Cotieră centrală spate cu suport pentru pahar

033NB Passenger Seat Away

✦ Scaunul pasagerului poate fi mutat

033RN 2nd Row Headrest Manual Height

✦ Reglarea manuală a înălțimii tetierelor din al doilea rând.

034PJ Alternative Colourway-Perlino**035CE** Perlino**037DB** Tyre Config 1

✦ Configurația standard a anvelopelor 1

038ID Full TFT/LCD Instrument Cluster

✦ Tablou de bord cu ecran TFT/LCD complet

039IB Head Up Display

✦ Funcția Head-Up Display

028FM Tow Eye Cover - Graphite Atlas**029BA** Pirelli Tyres

✦ Echipat cu anvelope Pirelli

030IA Tyre Standard

✦ Echipat cu anvelope standard

030NW With Occupant Sensor

✦ Senzor de prezență inclus pentru siguranță

031BG 2 1400MM Convex Mirror

✦ Oglinzi retrovizoare cu design convex de 1400 mm

031ZA 22" X 9.5 Helix Sparkle Silver**032DV** With Heated Steering Wheel

✦ Este dotat cu volan încălzit

032HY Seatbelt - Perlino**032QB** Illuminated Seat Belt Buckle**032XX** Ext Pack Shadow**033CU** With 60/40 Power Fold Thru Rr Seat

✦ Scaun spate rabatabil electric (60/40)

033FD Map Pocket - Mounted

✦ Are buzunarul pentru hărți montat în interior.

033IP Driver/Pass Elec Fr Seat Adj/Memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor față pentru șofer și pasager, cu funcție de memorie

033JH Semi Aniline Leather Perf

✦ Scaune tapițate cu piele semi-anilină perforată

033LQ Seat Cushion Power Extension

✦ Extensie de alimentare pentru pernele scaunelor

033RK 2nd Row Headrest Man Fore/Aft**034CW** Door Armrest-Split Leather PVC**035AB** With Fire Extinguisher**036AC** Euro/Russia 3YR Conctd Service Pack

✦ Pachet de servicii conectate pe 3 ani pentru regiunea Europa/Rusia

038AP With KMH Speedo

✦ Include vitezometru în kilometri pe oră

038NG IP Contrast - Perlino**040AK** With Heated Windscreen

✦ Parbriz echipat cu elemente de încălzire

040AQ With Heated Washer Jet

✦ Parbriz cu duză de spălare încălzită

041CZ With Roof Conversion-Panorama Power

✦ Funcția de transformare a acoperișului panoramic electric

043BN Pre-Condition w/oFuel Operated Heat

✦ Precondiționare fără încălzitor pe combustibil

047AW Frt/Rr Acoustic Laminated Glass

✦ Geamuri laminate acustice față și spate

047EB Solar Attenuating Windscreen

✦ Parbriz solar cu efect de atenuare

049AL Elec. Tilt & Reach Adj Strng Colmn

✦ Colonă de direcție reglabilă electric pe înălțime și adâncime: colonă de direcție reglabilă electric pe înălțime și adâncime pentru o poziție de conducere personalizată

051AJ Unique Met Finish Foot Pedals Pads

✦ Pedale cu finisaj metalic unic

053DB Fuel Tank Filler Neck PHEV

✦ Gura de umplere a rezervorului de combustibil pentru vehicule hibride plug-in (PHEV)

054ER PowerPack 15

✦ Este livrat cu configurația PowerPack 15.

056AY With Breakdown Warning Sign

✦ Include un panou de avertizare în caz de pană

056DC SERVICE TIME, 12 MONTHS

✦ INTERVAL DE ÎNTREȚINERE, 12 LUNI: Intervalul recomandat de întreținere este de 12 luni

057JH Frt Range Rover Badge Graphite Atls**062AD With Tyre Pressure Sensors**

✦ Include senzori de presiune în anvelope pentru monitorizare

062EF 22 Inch Wheel

✦ Se deplasează pe roți de 22 de inci

063AK Loadspace Cover - Autofolding**064BU With Daytime Running Lamps**

✦ Lămpi de poziție

064HD Front Grille - Graphite Atlas**064LB Ambient&Footwell Ltng - High Line**

✦ Iluminarea ambientală și a spațiului pentru picioare, la un nivel ridicat de calitate

064RA Active Vanes - Upper/Lower

✦ Lamelele active – cele superioare și inferioare sunt incluse în dotarea vehiculului.

065EE Adv Emrg Brkng-CTYU+PED+CYC+JNC

✦ Sistem avansat de frânare de urgență pentru traficul urban, pietoni, bicicliști și intersecții

066AC Keyless Entry/Start - Passive

✦ Sistem de intrare și pornire fără cheie

040AU Starter - Stop/Start System

✦ Include sistemul stop/start pentru un consum redus de combustibil

043BF With 2 Spd Trans Case With Ctl Trac

✦ Cu cutie de transfer cu 2 trepte și sistem Ctl Trac: Echipat cu o cutie de transfer cu 2 trepte, dotată cu sistemul Ctl Trac.

045CB Console-W/Armrest + Fridge

✦ Consolă cu cotieră și frigider încorporat

047DB Privacy Glass

✦ Geamuri cu protecție împotriva privirilor curioase

048AR Fr Door Treadplates - Range Rover

✦ Prăjini de protecție pentru ușile din față – Range Rover: prăjini de protecție cu sigla Range Rover pentru ușile din față

049BB With 4 Wheel Steering**053BI Fuel Filler Flap - Central Locking**

✦ Închidere centralizată pentru capacul rezervorului de combustibil

053EV EU6D Final - Plus Emission

✦ Standardul final de emisii EU6D

055AC Locking Wheel Nuts

✦ Piulițele roților sunt prevăzute cu un mecanism de blocare

056AZ With First Aid Kit

✦ Include o trusă de prim ajutor

056EH SERVICE DISTANCE, 17000 MILES**057NY Range Rover Badge**

✦ Emblema Range Rover: Emblema care indică faptul că vehiculul este un model Range Rover.

062DB TPMS WARNING LIGHT 20%

✦ 20% Lampa de avertizare TPMS

063AA Engine Cover - Under Hood

✦ Capacul motorului situat sub capotă

064AP With Front Fog Lamps

✦ Vehicul echipat cu faruri de ceață față

064BV With Headlamp Power Wash

✦ Dotat cu funcție de spălare sub presiune a farurilor

064HL H/Lamp Operation LHD-Right Justify

✦ Funcționarea farurilor la volanul pe stânga – aliniere la dreapta

064QH Headlamps - LED Pixel

✦ Faruri – LED Pixel: Faruri cu LED-uri Pixel pentru o tehnologie avansată de iluminare.

065AN Adaptive Cruise Control with Stg As**065FD Directional Indicators-Fr/Rr Swping****067CC STD WEATHER PROTN EXT FINISH**

069CC Black Badge Colour

✦ Culoarea neagră a emblemei, pentru un aspect elegant și rafinat

071EG Trunk Lid Finisher - Graphite Atlas

076DA With Perimeter Anti-Theft

✦ Este echipat cu un sistem antifurt perimetral

076EI Double Locking Power Lock Latch

✦ Mecanism de blocare cu dublă asigurare

076GC 434 MHz/UWB Door Lock Frequency

✦ Frecvența sistemului de blocare a ușilor la 434 MHz/UWB

078CC Paddle Shift - Noble

✦ Manete de schimbare a vitezelor elegante pentru control manual

079AJ Front Floor Carpet Mats

✦ Se pun la dispoziție covorașe pentru podea în față

080AN Black Painted Roof

✦ Acoperișul este vopsit în negru.

080RT Bumpers-Graphite Atlas

086BH LKA + Upcoming Traffic

✦ Asistență la menținerea benzii de circulație cu detectarea vehiculelor din față

086DJ DCM + Actice Stop

086GN Surround Camera Sys+Water Wade Aid

086KD Reverse Traffic Detection Autobrake

✦ Sistem de detectare a traficului la mersul înapoi cu frânare automată, pentru o siguranță sporită la mersul înapoi

086NB Rear Protection Assist

✦ Funcție de asistență la protecția spate pentru prevenirea coliziunilor în timpul parcurii

087AX Infotainment Screen 13.1 In

087XL Nav Data - Reg 1 - Europe

✦ Date de navigație pentru regiunea Europei

088HH Interior Trim - Morzine

✦ Designul finisajelor interioare este realizat de Morzine

088NG PVC Console Material

✦ Materialul consolei este din PVC

095CD ALL TERRAIN PROGRESS CNTRL PRO

095JB Internal Sound Enhancement

✦ Îmbunătățirea sunetului intern: Îmbunătățiri ale calității sunetului intern.

095SA Engineering Collaboration Structures Yes

✦ Structuri de colaborare în domeniul ingineriei incluse

070BB Tailgate - Hands Free 2 Piece

076CW Dual Note Electric Horn

✦ Claxoane electrice cu două tonuri pentru siguranță

076ED Security Siren - Battery Backup

✦ Sirena de securitate cu baterie de rezervă

076GB Door Lock/Unlock Front & Rear

077BA Exterior Protection Cat 1

✦ Caracteristici de protecție exterioară de categoria 1

078CD Auto 8 Speed Trans 8HP80 PHEV

079EA Load Floor - Standard

080NI PVC + Stitch Door Trim Panel

080UX Side Vents - Graphite Atlas

086DC Traffic Sing Recogn./Speed Limiter

✦ Recunoașterea semnelor de circulație cu limitator de viteză

086GM Blind Spot Assist

✦ Tehnologia de asistență pentru unghiul mort

086IB Forward Facing Camera

✦ Cameră frontală pentru o vizibilitate îmbunătățită

086MC Park Assist - Full Auto

086SB OCCUPANT PROTECTION ASSIST

087AY Connected Nav Pro

✦ Mașina este echipată cu sistemul de navigație Connected Nav Pro.

088EH Interior Grand Black Wood Pack

✦ Pachet interior Grand Black Wood: pachet interior cu elemente din lemn negru.

088IA Brake - Auto Terrain Response

✦ Sistemul de frânare Auto Terrain Response

089ME IP - PU/Split Leather

095DB Export Shipping Requirements

✦ Respectă standardele de transport pentru export

095RA Enterprise Bill of Material Yes

✦ Lista de materiale pentru întreprindere inclusă

095SI Double Charge Sckt AC/DC Type 2 Cmb

✦ Priză dublă de încărcare pentru combinație AC/DC de tip 2

095TA Vehicle Support Structure - Yes

✦ Structura de susținere a vehiculului inclusă

096EB Brake RSVR Cap - Pictorial

✦ Capac pentru rezervorul de frână cu motiv ilustrat

096TA Air Bag Label - Pictorial

✦ Etichetă pentru airbag cu reprezentare grafică

096UF Tyre Recommended Plate-Non English

✦ Plăcuțe cu recomandări privind specificațiile anvelopelor

099AA 5 Door

✦ Autoturism cu 5 uși

101AG Standard Wheelbase

✦ Ampatament standard

103AT Petrol/Electric Hybrid

✦ Motor hibrid benzină/electric

112RB Electric Rear Side Window Blinds

✦ Caracteristicile jaluzelelor electrice pentru geamurile laterale din spate

121AK Engine Cooling Fan 1000W

✦ Ventilator de răcire a motorului cu o putere de 1000 W

152FW Engine Power Source - 550PS**153FB** Engine Order Cancellation Gen 1

✦ Generarea cererii de anulare a comenzii de motoare, generația 1

173AB Soft Door Close

✦ Închidere ușoară a ușii: mecanism de închidere ușoară pentru uși.

180BC Seat Cushion Power Height

✦ Scaunul este prevăzut cu funcție de reglare electrică a înălțimii.

180DB Seat Squab Power Recline

✦ Spătarul scaunului poate fi reglat electric.

180FC Front Headrest Power Height**180KB** Seat Lumbar - 4 Way

✦ Suport lombar cu 4 poziții pentru scaune.

183CB Android Auto

✦ Integrare Android Auto

183MB eSIM

✦ Cartelă SIM integrată pentru funcții de conectivitate

184AD CONFIGURABLE PROGRAMS**188KA** Charging Cables - Mode 2 Basic

✦ Cabluri de încărcare - Mod 2 Basic

189AE Front And Rear Parking Aid+Autobr

✦ Include sistem de asistență la parcare față și spate cu frânare autonomă

1AU Storm Grey

✦ Gri furtună: Opțiune de culoare pentru vehicul în nuanța Gri furtună.

095UA Variant - Yes

✦ Variantă disponibilă

096FH Fuel Label - Europe

✦ Eticheta europeană privind combustibilul

096TL 'E' Approval Label

✦ Eticheta de omologare „E” pentru conformitatea cu reglementările

097AJ Whole Vehicle Type Approval

✦ Omologarea de tip a întregului vehicul

100LR Land Rover

✦ Land Rover: Vehiculul este un model Land Rover.

102AF Door Lock Shields

✦ Protecții pentru încuietori, pentru o siguranță sporită

109AA All Wheel Drive

✦ Sistem de tracțiune integrală pentru o tracțiune îmbunătățită

115AP Sunvisor - Dual Drv Illuminated

✦ Parasolar dublu iluminat pentru șofer

124AF Int Ebony Carpet

✦ Covoare din lemn de abanos

153DA Electric Auxiliary Coolant Pump

✦ Este echipat cu o pompă electrică auxiliară de lichid de răcire

171AB Telephone Charging Cradle - Rear

✦ Include o stație de încărcare pentru telefon destinată scaunelor din spate.

180AC Seat Cushion Power Fore/Aft

✦ Este disponibilă reglarea electrică a poziției înainte/înapoi a pernei scaunului.

180CA With Front Seat Cushion Power Tilt

✦ Perna scaunului din față este prevăzută cu funcția de înclinare electrică.

180EC Front Headrest Power Fore/Aft**180JA** Front Seat Power Bolster

✦ Cotieră electrică pentru scaunul din față, pentru un confort sporit.

183AB Apple Carplay

✦ Integrare Apple CarPlay

183FB Connected Navigation Data

✦ Sunt integrate datele de navigație conectate.

183NE Row Data Region

✦ Regiune: Date din rânduri

188HW Ebony/Perlino Morzine Headlining**188LB** Charging Cable - Mode 3

✦ Cablu de încărcare - Modul 3

190AD C1716 Fab Cargo Heavy Truck**200EA** 3.0L AJ20P6 Petrol PHEV

210AA Cockpit CCR

Proiectarea cabinei CCR

212AA Seats CCR

Scaune CCR

215AA Rear Bumpers CCR

Bare de protecție spate CCR

217AA Headlining CCR

CCR în rolul principal

226AA With Suspension 4 Corner Assy

Cu ansamblu de suspensie pe cele patru roți: Echipat cu un ansamblu de suspensie pe cele patru roți.

300DG Heated and Ventilated Rear Seats

300KW 60:40 PwrRcl Htd&Ventd

300RV L460 New Range Rover

301SE Interior Enviroment Pack 124

305BB Noble Chrome Controls

329AB Spare Wheel

Roată de rezervă inclusă

380AE Model Spec - HSE

401AJ 20-way Htd Vntd Elc /PwrRcl Htd Vntd

460EG HSE 550PS Auto

800RR Romania

AG460 L460 3.0 AJ20 P6H PHEV AWD 5DR SWB

211AA Centre Console CCR

CCR cu consolă centrală

214AA Front Bumpers CCR

Bare de protecție față CCR

216AA Door Casing CCR

Cadru de ușă CCR

220AA KSK Cabin Harness

Set de cabluri pentru interiorul cabinei, pentru sistemul KSK

252SF LHD

Volan pe stânga

300DH Heated and Vented Front Seats

300PW Seat Combination 301UL/300KW/033AV

301RD Prlino Semi Anl Leather Prlno/Prlno In

301UL 20-Way Pwr D&P Mem Htd&Clid PSA

308AB Group 1

Grup de echipamente cu denumirea 1

370AF MLA HIGH

383AB Styling - Core

Stil: Core

458AC ECALL EU

641BJ L460 Range Rover

900AD Solihull Plant Built

Fabricat la uzina din Solihull

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

06.2024 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

07.2024 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2024 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 15.07.2025

Până la: 14.07.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul