



Generat pe 24.04.2026

VIN: W1K7X8KB9PA062028

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată



## Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

## Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 257 g/km.

## Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 37.000 km.

## Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

## Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

## Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


## Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 37.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 41.218 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrelui

01.2023	11 km
05.2024	22.054 km
05.2025	30.415 km
07.2025	31.971 km
10.2025	37.000 km

#### Obiceiuri de condus

01.2023 - 10.2025  Condus normal 1.105 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 07.2025 până la 06.2026

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



### Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

10.2025

România



## Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**2.001 RON – 6.000 RON**

Categorii de daune

Sticlă

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

#### O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



### Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



### Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 596.886 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 879.718 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!


Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz

Model: GT 63 S AMG

Anul: 2023

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	882.565 RON	797.574 RON	1.039.629 RON
05.2025 Preț de vânzare 596.886 RON			
2026	879.718 RON	758.083 RON	990.777 RON

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>

Emisii CO<sub>2</sub> g/km

Emisiile de CO<sub>2</sub> ale vehiculului tău **257 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Mercedes-Benz**



Variantă  
**GT 63 AMG**



An model  
**2023**



Tip combustibil  
**Benzină**



Culoare  
**Gri**



Model  
**GT 63 S AMG**



Tip caroserie  
**Break**



Capacitate cilindrică  
**4 l**



Cutie de viteze  
**Automată**



Amplasarea volanului  
**Volan pe stânga**



Descriere  
**AMG**



An de fabricație  
**2023**



Putere motor  
**470 kW (630 cp / 639 PS)**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală (AWD)**



Nr. locuri  
**5**

# Echipare

Cum a fost primit de la producător

## 01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

## 053 YOM X2/2

Anul de fabricație este X2/2

## 0S3 COUNTRY COLLECTOR FOR RED CERTIFICATION FOR HU ECE

Colector de țară pentru certificarea roșie pentru Ungaria ECE

## 14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

## 16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

## 1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

Modul de comunicare în versiunea ECE

## 229L GERMANY

Vehicul fabricat pentru Germania

## 231 GARAGE DOOR OPENER

Include un deschizător de uși de garaj

## 235 ACTIVE PARKING ASSIST

Sistem activ de asistență la parcare

## 249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

## 256 TRACK PACE

Urmăriți ritmul

## 266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

## 274 TELEPHONE ANTENNA

Antenă telefonică prezentă

## 287 THROUGH-LOADING FEATURE

Dispozitiv de încărcare prin spate

## 294 KNEEBAG

Protecție pentru genunchi inclusă

## 2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Fabricat în Republica Federală Germania

## 310 DOUBLE CUP HOLDER

Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

## 31U CONTROL CODE - MERCEDES-BENZ CONNECT ANTI-THEFT PROTECTION

Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

## 33U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS

Servicii de acces la distanță

## 02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

## 0B3 VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN

Vehicul produs în locația Sindelfingen

## 110 FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

Indicator de cantitate de combustibil pentru autocolectări

## 15V SPEED/LOAD INDEX 104Y XL + 105Y XL

Vehiculul este echipat cu anvelope care au un indice de viteză/încărcare de 104Y XL și 105Y XL, indicând performanțe ridicate și capacitate de încărcare.

## 17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

## 201 REAR AXLE STEERING

Direcția axului spate

## 22U MERCEDES-BENZ CONNECT MBUX ENTERTAINMENT

Dotări Mercedes-Benz Connect Sistem de divertisment MBUX pentru divertisment în mașină

## 233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

## 23U ACTIVE STOP-AND-GO ASSIST

Include funcția de asistență activă stop-and-go.

## 255B MB-MOBILIO WITH DSB AND GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

## 260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

## 270 GPS AERIAL

Antenă GPS inclusă

## 275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

## 292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

Pre-Safe® Impuls lateral

## 2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Folosește un agent frigorific alternativ

## 30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

## 312 ROLLER SUNBLIND IN LOAD COMPARTMENT (PARTITION GRILLE)

Jaluzele cu role în zona de încărcare din spate pentru a bloca lumina soarelui

## 332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

Limba panoului de instrumente în limba germană

## 351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

**355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM**

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

**365 HARD DRIVE NAVIGATION**

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

**3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW**

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

**414 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION**

✦ Acoperiș electric din sticlă

**432 DYNAMIC SEATS LEFT AND RIGHT**

✦ Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

**463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)**

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

**467 ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL**

✦ Diferențial cu blocare electronică

**489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION**

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

**501 360° CAMERA**

✦ Sistem de camere la 360 de grade

**513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM**

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

**51U HEADLINER, BLACK FABRIC**

✦ Căptușeală din țesătură neagră

**546 AUTOMATIC SPEED CONTROL**

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

**551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)**

✦ Sistem de alarmă antifurt standard

**581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL**

✦ Funcție de control automat al climatizării

**642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC**

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

**670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION SYSTEM (REST)**

✦ Sistem de utilizare a căldurii motorului

**6P5 CONTROL CODE FOR SALES**

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

**70B SAFETY VEST - DRIVER**

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

**7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC**

✦ Conceput pentru țările din cadrul UE+CO

**801A LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK / ANTHRACITE**

✦ Tapițerie din piele/Nappa/Semi-anilină în culorile negru/antracit

**810 PREMIUM SOUND SYSTEM**

✦ Sistem audio premium instalat

**362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE**

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

**367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION**

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

**401 CLIMATISED FRONT SEATS**

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

**421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION**

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

**446 TOUCHPAD ONLY**

✦ Sistem de control Touchpad inclus

**466 ACTIVE ENGINE MOUNT**

✦ Suport activ pentru motor

**475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)**

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

**500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS**

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

**502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES**

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

**51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP**

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

**537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)**

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

**549 CONNECT 20 HIGH (NTG6)**

✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

**568 REAR BENCH SEAT (3-SEATER)**

✦ Banchetă spate cu capacitatea de a găzdui 3 pasageri

**628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)**

✦ Controlul automat al luminilor de drum

**652 SUMMER TYRES FITTED**

✦ anvelope de vară instalate

**682 FIRE EXTINGUISHER**

✦ Include stingător de incendiu

**6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR**

✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

**79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB**

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

**800A LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE**

✦ Design interior cu piele și materiale nappa

**803 YOM X2/1**

✦ Anul de fabricație X2/1

**831U GRAPHITE GRAY - METALLIC FINISH**

✦ Gri grafit - finisaj metalic

**840 GLAS DUNKEL GETÖNT**

Geam colorat închis

**871 HANDS-FREE ACCESS**

Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

**875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM**

Sistem de spălare a parbrizului încălzit

**883 POWER LOCKING**

Funcție de blocare electrică

**890 AUTOMATIC REAR-END DOOR**

Ușă automată în partea din spate

**897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING**

Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

**8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER**

Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

**8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)**

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

**906 FRONT HEATED RESTS**

Cotiere față încălzite

**927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY**

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

**969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

**986 DIFFERENT VIN WITH MODEL YEAR**

Numărul de identificare al vehiculului este unic pentru anul modelului

**B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD**

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

**B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)**

Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

**FX SPECIAL VERSION**

Versiune specială

**H80 TRIM ELEMENTS - PLASTIC**

Elemente decorative din plastic

**K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM**

Codul programului intervalului de service

**K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03**

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

**K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION**

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

**L LEFT-HAND DRIVE**

Configurație cu volan pe mâna stângă

**868 CENTRAL DISPLAY SIZE L**

Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

**872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING**

Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

**882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM**

Sistem de securitate cu senzor și sirenă

**889 KEYLESS-GO**

Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

**891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION**

Iluminare ambientală premium

**8R3 WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - DESIGN AMG SPOKE WHEELS 20"**

Set de jante și anvelope de iarnă cu design cu raze AMG, cu dimensiuni de 20 inch

**8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.**

Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

**902 FRONT COMFORT SEAT HEATING**

Scaune față încălzite și confortabile

**915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2**

Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

**961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0**

Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

**97B ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)**

Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

**998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE**

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

**B51 TIREFIT**

Echipat cu sistemul Tirefit

**F290 MODEL SERIES 290**

Model seria 290

**GA AUTOMATIC TRANSMISSION**

Echipat cu transmisie automată

**HA REAR AXLE**

Configurația punții spate

**K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"**

Control software pentru nealimentat în poziția D

**K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC**

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

**K37 DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN**

Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

**L6K NAPPA LEATHER/MICROFIBER AMG STEERING WHEEL**

Volan fabricat din piele Nappa și microfibră cu marca AMG

#### M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

🌟 Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

#### M177 V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG

🌟 Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG

#### N5A PLANT CONTROL CODE

🌟 Denumirea codului de control al plantelor

#### P17 KEYLESS-GO PACKAGE

🌟 Pachet Keyless-go inclus

#### P21 AIR QUALITY PACKAGE

🌟 Pachet de calitate a aerului inclus

#### P49 MIRROR PACKAGE

🌟 Specificații pentru pachetul de oglinzi

#### P68 FRONT COMFORT HEATING PACKAGE

🌟 Pachet de încălzire pentru scaunele din față

#### P82 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE PLUS

🌟 Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

#### PBP FIT AND HEALTHY PACKAGE - ENTRY

🌟 Pachet de intrare axat pe caracteristici de fitness și sănătate

#### RZU AMG - DOUBLE-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

🌟 Jante AMG cu spițe duble de 20 inch cu o combinație de tipuri diferite de anvelope

#### U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

🌟 Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

#### U26 FLOOR MATS - AMG

🌟 Covorașele sunt marcate AMG

#### U67 230 V SOCKET IN THE REAR

🌟 Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

#### U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

🌟 Sistem de evacuare comutabil

#### VL LEFT FRONT AXLE HALF

🌟 Ansamblul punții față stânga

#### M014 ENGINE UPRATED

🌟 Specificații îmbunătățite ale motorului

#### M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

🌟 Cilindree 4.0 litri

#### O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

🌟 Actualizare software 4

#### P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

🌟 Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

#### P44 PARKING PACKAGE

🌟 Pachet de asistență la parcare

#### P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

🌟 Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

#### P71 AMG DYNAMIC PLUS PACKAGE

🌟 Pachet AMG Dynamic Plus

#### PBF MBUX NAVIGATION PLUS

🌟 Navigație MBUX plus

#### R01 SUMMER TYRES

🌟 Anvelope de vară echipate

#### U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

🌟 Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

#### U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

🌟 Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

#### U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

🌟 Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

#### U69 BRAKE CALIPERS PAINTED YELLOW

🌟 Etriere de frână vopsite în galben

#### U88 AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

🌟 Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

#### VR RIGHT FRONT AXLE HALF

🌟 Ansamblul punții dreapta față

## Cronologie

### S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2023 🇸🇰 Țară necunoscută

#### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 06.2023 🇸🇰 Țară necunoscută

#### Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 05.2025 🇷🇴 România

#### Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2025  România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 01.07.2025

Până la: 30.06.2026

07.2025  România

### Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

10.2025  România

### Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

### Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

### Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:



#### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite



#### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere



#### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele



#### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



#### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul