



Generat pe 08.04.2026

VIN: WBA4K510*****

Combustibil: Diesel

Anul: 2019

Tipul transmisiei: Automată



Kilometri parcurși

⚠️ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Siguranță

✔️ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 165 g/km.

Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România Slovacia Slovenia Cehia Ungaria Italia Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 59.573 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 167.762 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrelui

07.2019	2 km
10.2019	8.723 km
06.2020	18.214 km
02.2021	18.265 km
06.2022	30.959 km
08.2022	32.377 km
02.2023	37.023 km
03.2023	37.000 km

Înregistrările odometrelui

04.2024	46.021 km
08.2024	48.518 km
12.2024	51.842 km
02.2025	52.739 km
03.2025	53.185 km
10.2025	56.553 km
01.2026	59.573 km

Obiceiuri de condus

07.2019 - 06.2020	Condus intensiv	1.626 km/lună
06.2020 - 02.2021	Nu a fost condus	/lună
02.2021 - 02.2023	Condus normal	771 km/lună
02.2023 - 03.2023	Tip de condus neevaluat	
03.2023 - 01.2026	Condus normal	652 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ = A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 02.2025 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 02.2027

🔄 A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

🛡️ Asigurată? ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠️ **Atenție**
Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



02.2023 🇷🇴 România

Evaluare

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON



02.2023 🇷🇴 România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Daune frontale: **Față / Bară de protecție** **Față stânga / Bară de protecție**



04.2024 🇷🇴 România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Daune frontale: **Față / Bară de protecție** **Față stânga / Bară de protecție**

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce: Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 121.783 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



●●● Prețul de piață ■■■ Interval prețuri de piață

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	134.341 RON	103.244 RON	168.673 RON
2025	121.472 RON	93.880 RON	149.383 RON
2026	121.783 RON	94.219 RON	149.846 RON
2027	113.006 RON	87.427 RON	139.048 RON
2028	107.003 RON	82.785 RON	131.660 RON
2029	94.265 RON	72.930 RON	115.987 RON
2030	88.324 RON	68.334 RON	108.675 RON
2031	83.371 RON	64.503 RON	102.581 RON
2032	75.035 RON	58.052 RON	92.324 RON
2033	67.529 RON	52.243 RON	83.091 RON

Informații despre prețul de piață

Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -45% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **165 g/km** Clasă **D**

Până la 120 120 - 140 140 - 155 155 - 165 165 - 190 190 - 225 225 +

Specificații și echipare





Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model 420	 Descriere 420d Gran Coupé
 Variantă 4' F36 Gran Coupé LCI	 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2019
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Tip combustibil Diesel
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Gri
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles

✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP

S01DE Exhaust emission standards EU6 RDE

✦ Acest vehicul respectă standardele de emisii de gaze de eșapament Euro 6 RDE.

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S026E BMW lght-all.whl.dbl.spk.397 OG runflat

✦ Jante BMW din aliaj ușor cu design cu spițe duble, modelul 397, și anvelope run-flat

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S0205 Automatic transmission

✦ Tracțiune automată montată

S0258 Tyres with runflat properties

✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AE Armrest front, retractable

✦ Cotieră frontală rabatabilă inclusă

S0508 Park Distance Control (PDC)

✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S0563 Light package

✦ Pachet de lumini

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0609 Navigation system Professional

✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

✦ Oferă asistență personalizată

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S07LD Modell Sport Line

✦ Denumit modelul Sport Line

S0842 Cold-climate version

✦ Versiunea pentru climatul rece

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglizile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04FU Fine wood FINELINE anthracite/acc.strip

✦ Accente interioare din lemn de calitate superioară, în nuanță antracit

S0521 Rain sensor

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0544 Cruise control with brake function

✦ Tempomat cu funcția de frânare activată

S0552 Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05A1 LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05DP Park Assist

✦ Asistență la parcare

S0698 Area-Code 2 for DVD

✦ Funcționalitatea DVD cu codul de zonă 2 este disponibilă

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06WA Instrument panel with extended scope

✦ Tabloul de bord are o suprafață mai mare pentru o afișare îmbunătățită a informațiilor

S07AC Sport Line

✦ Funcțiile Sport Line sunt activate

S0801 National version Germany

✦ Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09BM Navigation package Connected Drive

Pachet care include funcții de navigație prin intermediul serviciului Connected Drive

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

Sugestia carVertical
Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



97% Ocupant adult

83% Copil ocupant

93% Utilizatori vulnerabili ai drumurilor

72% Asistență de siguranță

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 07.2019** 🇸🇰 Țară necunoscută
Fabricat
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
- 03.2021** 🇷🇴 România
Înmatriculat
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
- 02.2023** 🇷🇴 România
Evaluare detectată ⚠️
Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
- 02.2023** 🇷🇴 România
Daună detectată ⚠️
Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
- 02.2023** 🇷🇴 România
Inspectat
O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
- 04.2024** 🇷🇴 România
Evaluare detectată ⚠️
Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
- 02.2025** 🇷🇴 România
Inspectat
O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 22.01.2026

Până la: 21.01.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

- Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
- Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
- Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **59.573 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul