



VIN: WBS61AY030FS87101

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tipul transmisiei: Automată



Kilometri parcurși

⚠️ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 229 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

România Cehia Slovacia Slovenia Ungaria Italia Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 2.642 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 28.951 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrelui

02.2024	16 km
04.2024	17 km
01.2025	19 km
09.2025	1.804 km
03.2026	2.642 km

Obiceiuri de condus

02.2024 - 04.2024	<input type="checkbox"/>	Tip de condus neevaluat
04.2024 - 01.2025	<input type="checkbox"/>	Nu a fost condus /lună
01.2025 - 09.2025	<input checked="" type="checkbox"/>	Condus normal 220 km/lună
09.2025 - 03.2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Condus limitat 139 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut Înregistrare găsită pe 02.2025 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 02.2028

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? Asigurat Înregistrare găsită pe 04.2026 România Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea înexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 438.253 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	448.428 RON	395.457 RON	519.919 RON
2026	438.253 RON	381.750 RON	492.677 RON
2027	422.042 RON	367.628 RON	474.452 RON
2028	402.752 RON	350.826 RON	452.766 RON
2029	362.474 RON	315.742 RON	407.488 RON
2030	326.229 RON	284.167 RON	366.741 RON
2031	293.608 RON	255.752 RON	330.067 RON

Year	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2032	264.244 RON	230.176 RON	297.059 RON
● 2033	237.823 RON	207.159 RON	267.354 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -46% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **229 g/km** Clasă **G**

Până la 120 120 - 140 140 - 155 155 - 165 165 - 190 190 - 225 225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Variantă
3' G80 M3



Capacitate cilindrică
3 l



Tip combustibil
Benzină



Culoare
Gri



Model
M3



Tip caroserie
Sedan



Putere motor
405 kW (543 cp / 551 PS)



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
4



Descriere
M3 CS



An de fabricație
2024



Cuplu
650 Nm



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01G7 BMW light alloy wheel 827M STD gol.

Jante elegante BMW din aliaj ușor (model 827M STD auriu) care pun în valoare aspectul general al vehiculului.

S01MB M Drive Professional

Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S01MN M front end strut brace

- ✦ Bară de rigidizare pentru suspensia față contribuie la îmbunătățirea manevrabilității mașinii, conferind o rigiditate structurală suplimentară suspensiei față.

S02PA Locking wheel bolt

- ✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

- ✦ Șasiu M adaptiv

S0316 automatic trunk lid mechanism

- ✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03M5 M Compound brake, red high-gloss

- ✦ Sistem de frânare îmbunătățit, cu etriere roșii lucioase, pentru performanțe sporite

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S048C M carbon bucket seats

- ✦ Mașina este echipată cu scaune sport din carbon M, pentru o experiență de conducere sportivă și luxoasă.

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0544 Cruise control with braking function

- ✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S05A9 Laser lights with yellow icons**S05AS** Driving Assistant

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

- ✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Connected Package Professional

- ✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0230 EU-specific additional contents

- ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02T4 M sport differential

- ✦ Diferențial sport din divizia M

S02VC Tyre repair set

- ✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

- ✦ Acces confortabil

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

- ✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06VB Control Infotainment

- ✦ Sistem de infotainment cu comenzi

S070A M steering wheel Alcantara

Volanul este îmbrăcat în Alcantara, material care conferă un aspect luxos și sportiv și asigură o aderență mai bună.

S0760 High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S07ME M Drivers Package

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S08AR On-board literature, Romanian

Material informativ la bord în limba română

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08WM Control D

Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

S08WT Control K

Tasta Control K permite gestionarea ușoară a funcțiilor vehiculului

SL070 L070 Battery size 70Ah

Capacitatea bateriei de 70 Ah

S071C M exterior package carbon

Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S085C Language version Romanian

Versiunea în limba română

S08EK Dummy-SALAPA

Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08WQ Control G

Tasta G

S0C4P Brooklyn grau metallic

Opțiune de culoare pentru exterior: Brooklyn Gray Metallic

SX3AT FULL LEATHER MERINO ANTHRACITE

Interiorul este finisat integral cu piele Merino de culoare antracit, pentru un aspect premium și un confort sporit.

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2024 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2024 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

02.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 03.02.2026

Până la: 02.02.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

- Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
- Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
- Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **2.642 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul