

## Rolls Royce Cullinan

Generat pe 11.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: SCATF2105PU220542

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 116 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Expunere la dezastre naturale

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



## Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

## Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Slovacia Ungaria Cehia Italia Slovenia Canada


## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 116 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 38.914 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



### Înregistrările odometrelui

01.2023	12 km
02.2026	116 km

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 05.2026 România Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

### i Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Rolls Royce**



Model  
**Cullinan**



Tip caroserie  
**Sedan**



An de fabricație  
**2023**



Capacitate cilindrică  
**6,7 l**



Putere motor  
**420 kW (563 cp / 571 PS)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală (AWD)**



Culoare  
**Albastru**



Nr. locuri  
**4**



Cod motor  
**N74B68A**



Categorie  
**m1g**



Omologare  
**e1\*ks18/858\*00003\*04**



Masă maximă autorizată  
**5.990 kg**



Greutate vehicul  
**3.290 kg**

## Cronologie

### S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2023 🌐 Țară necunoscută

#### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2026  România

### Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2026  România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 10.02.2026

Până la: 09.02.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

#### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

#### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

#### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **116 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

#### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

#### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul