



Mercedes-Benz G 63 AMG

Generat pe 29.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1NYC7GJ5PX483058

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 4 l

Putere motor: 430 kW (577 cp / 585 PS)

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 456 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 58 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 23 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

12.2024



+13 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**




Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 58 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 37.937 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



—●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrelui

06.2023 11 km

12.2024 58 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 03.2025 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 03.2028

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 05.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 12.2025 până la 12.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- Sumar**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 947.408 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Cel mai mare preț 1.029.044 RON

Prețul mediu 947.408 RON

Cel mai mic preț 853.581 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz


Model: G 63 AMG

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2023

Piață: România



Anul Preț de piață Cea mai scăzută valoare de piață Cea mai ridicată valoare de piață

12.2024 Preț de vânzare 1.737.610 RON

An	Preț de piață	Cea mai scăzută valoare de piață	Cea mai ridicată valoare de piață
2025	944.620 RON	850.600 RON	1.003.446 RON
2026	947.408 RON	853.581 RON	1.029.044 RON
2027	865.884 RON	780.130 RON	940.496 RON
2028	778.766 RON	701.639 RON	845.868 RON
2029	700.411 RON	631.047 RON	760.765 RON
2030	629.940 RON	567.556 RON	684.221 RON
2031	566.559 RON	510.451 RON	615.376 RON
2032	509.559 RON	459.093 RON	553.465 RON
2033	458.290 RON	412.905 RON	497.782 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

456 g/km Clasă: **G**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Tip caroserie
SUV



Capacitate cilindrică
4 l



Tip combustibil
Benzină



Culoare
Verde



Model
G 63 AMG



An de fabricație
2023



Putere motor
430 kW (577 cp / 585 PS)



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
5



Descriere
G 63 AMG



An model
2023



Tipul propulsiei
Ardere internă



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

1B3 Communication module ECE version

Modul de comunicare în versiunea ECE

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

053 YoM 22/2

Anul de fabricație: 2022, februarie

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

250B Mobilo

Mobilo - servicii de mobilitate

327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

33B Operating instructions and service booklet-Romanian

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

40 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

✦ Arcul de roată mai lat pentru jantele AMG oferă un spațiu mai mare pentru roți

49 Mud flaps

✦ Aripile de noroi sunt montate pe vehicul pentru a împiedica stropirea caroseriei cu noroi, resturi și alte impurități de pe șosea.

567L Romania

✦ Vehiculul este destinat României

5XXL Europe

✦ Vehicul Euro-spec

72 ENERGIZING COMFORT CONTROL

✦ Sistemul de control al confortului cu funcție de energizare sporește confortul în interiorul vehiculului

7B4 WIPPS countries WEU+COG

✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COG

82 Anti-Theft Protection Package Plus

✦ Funcții de securitate îmbunătățite pentru protecție împotriva furtului

910A MANUFAKTUR nappa leather - A-band color

✦ Piele Nappa personalizată cu o culoare care acoperă montanții A

94 G63 AMG 4X4 Squared

✦ Modelul G63 AMG 4X4 Squared este o versiune off-road de înaltă performanță a SUV-ului din Clasa G, dotată cu capacități îmbunătățite pentru teren accidentat și condusul aventuros.

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

A20 Adjustable damping

✦ Funcție de amortizare reglabilă

AZ Extended Exterior AMG Night Package

✦ Pachet exterior suplimentar cu elemente estetice AMG Night

B14 ENGINE COVER, CARBON-FIBRE

✦ Capacul motorului fabricat din fibră de carbon

BS2 AMG PAINTED BRAKE CALLIP., FRONT/REAR, RED+BLACK

✦ Etrieri de frână AMG vopsite în roșu și negru

C59 DOOR SILLS AT FRONT IN STAINLESS STEEL

✦ Pragurile ușilor din față sunt din oțel inoxidabil.

376U G MANUFAKTUR AMG light green magno

✦ Acest vehicul are culoarea specială de vopsea Manufaktur AMG Light Green Magno.

459 Steel suspension with adjustable damping

✦ Suspensie din oțel cu amortizare reglabilă

56 AMG Night package

✦ Îmbunătățiri estetice nocturne de la AMG

5U7 Dimmed headlamp

✦ Funcție de reglare a intensității farurilor

6S8 Control code - HERMES 2.1B - country collector

✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

77 Exclusive Line Interior Plus

✦ Pachet de interior cu elemente de design exclusive

7U8 Lettering and MB logo in black exterior

✦ Inscricții exterioare negre și sigla MB

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

916A Nappa leather mf. colored A-band/limegreen topstitching

✦ Bandă A multifuncțională colorată din piele Nappa cu cusături verde lime

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

A15 Portal axles

✦ Axe portal

A54 Lane keeping assist

✦ Asistență la menținerea benzii de circulație

B10 FUEL TANK SYSTEM FOR EU6D STANDARD

✦ Sistem de rezervor de combustibil conform cu standardul EU6D

BB3 Electronic Stability Program (ESP®)

✦ Program electronic de stabilitate (ESP)

C56 Matt black AMG underride guard

✦ Protecție sub roțile AMG negru mat

C93 Outer protective strip - carbon trim insert

✦ Bandă de protecție exterioară cu inserție din carbon

CK6 DARK CHROME RADIATOR GRILLE

✦ Grilă radiator crom închis

EA2 BLIND SPOT MONITORING

✦ Sistem de monitorizare a unghiului mort

EK0 MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență Mercedes-Benz

ELO GM new

✦ General Motors (GM) echipamente noi

EM8 TV TUNER

✦ Tuner TV inclus

EU4 COMAND ONLINE

✦ Sistem multimedia online COMAND

EV1 SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Funcție de integrare smartphone

EV4 GOOGLE AUTOMOTIVE LINK SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Integrare smartphone cu Google Automotive Link

EZ4 Parking Assist PTS

✦ Puncte de asistență la parcare

F15 Electric sunroof, glass version

✦ Acoperiș electric din sticlă inclus.

F49 HEATED WINDSCREEN

✦ Parbriz încălzit

F90 ASHTRAY INSERT FOR CUP HOLDER

✦ Adăugarea inserției scrumieră la suportul pentru pahare

FB1 Cargo net

✦ Plasă de încărcare inclusă

FH5 Black DINAMICA microfiber roof liner

✦ Țesătură din microfibră neagră utilizată pentru căptușeala acoperișului

FR2 Ambient lighting showcased

✦ Funcție de iluminare ambientală

FZ8 ATA w. tow-away protection and interior monitoring

✦ Sistem de alarmă cu protecție la remorcare și monitorizare interioară

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

IM4 Tyres 325/55 R22

✦ Dimensiunea anvelopelor: 325/55 R22

CS1 Front/rear Mercedes-Benz star in black

✦ Steaua Mercedes-Benz neagră pe față și spate

EF6 Digital radio

✦ Radio digital

EK1 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

EM3 PRE-INSTALLATION F. REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM

✦ Pre-cablare pentru instalarea sistemului de divertisment pe bancheta din spate

EO2 HEADUNIT EUROPE/CIS-STATES/MONOGLEI

✦ Unitatea principală pentru Europa, statele CSI și Mongolia

EU8 Burmester® 3D surround sound system

✦ Sistem premium Burmester 3D Surround Sound instalat.

EV3 Smartphone integration, CarPlay™

✦ Integrare smartphone cu CarPlay™

EX6 6 YEARS' FREE MAP DATA UPDATES

✦ 6 ani de actualizări gratuite ale datelor hărților

F04 Front roof spoiler

✦ Spoiler de acoperiș frontal

F463 MODEL SERIES 463 - OFF-ROAD VEHICLE

✦ Model seria 463 - Vehicul off-road

F84 Digital rear-view mirror

✦ Oglindă retrovizoare digitală pentru vizibilitate sporită

FB STATION WAGON WIDE

✦ Vehiculul este un break lat.

FD7 CONTROL CODE FOR REPOSITIONED OUTSIDE MIRRORS

✦ Cod de control pentru oglinzile exterioare re poziționate.

FM2 Fluorescent jackets for driver and passengers

✦ Veste fluorescente prevăzute pentru șofer și pasageri

FS1 Mirror matt black

✦ Oglinzi negru mat

G44 AMG SPEEDSHIFT PLUS 9G-TRONIC

✦ Transmisie AMG Speedshift Plus 9G-Tronic

HA1 FRESH AIR PACKAGE

✦ Pachet de aer proaspăt

IQ4 Etg-Stage 2: E1*Ks18/858*00011*00 Model 463 Fb

✦ ETG - Etapa 2: Model cu caracteristici specifice

J25 Instrument cluster - FULL DIGITAL DISPLAY

✦ Afișaj digital complet în panoul de instrumente.

JC1 Dashboard in nappa leather

✦ Tablou de bord îmbrăcat în piele Nappa

JS1 360° camera (360° viewing system, Surround View)

✦ Cameră 360° cu sistem de vizualizare surround instalat.

K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

✦ Interval de service setat la 15.000 km

K31 Geräuschvorschrift nach ECE R51-3

✦ În conformitate cu reglementările privind zgomotul ECE R51-3.

KA3 Gasoline particulate filter (OPF) with sensor system

✦ Filtru de particule pe benzină cu sistem de senzori

L57 IHC LIGHT

✦ Caracteristică ușoară IHC echipată.

M177 V8 spark-ignition engine M177

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie model M177

M92 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Tratarea gazelor de eșapament ale motorului cu tehnologie Euro 6

MJ7 ECO start/stop function

✦ Funcția Eco Start/Stop

RD3 Spare wheel carrier on rear-end door with spare wheel

✦ Suport pentru roata de rezervă la ușa din spate cu roată de rezervă

RY6 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

SF1 Seat comfort functions

✦ Funcțiile de confort ale scaunelor

T84 Stainless Steel Side Running Boards

✦ Borduri laterale din oțel inoxidabil

U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

✦ Sistem de evacuare comutabil

V36 Leather-clad roof liner grab handles and rear-end door

✦ Căptușeala acoperișului, mânerul de prindere și ușa din spate acoperite cu piele

V57 Luggage cover

✦ Capac pentru bagaje pentru zona de depozitare

W12 G Manufaktur Exterior

✦ Design exterior de la G Manufaktur

JA9 TRAFFIC SIGN ASSIST

✦ Echipat cu asistență la semnalizarea rutieră

JP0 PRE-SAFE® system

✦ În vehicul este instalat un sistem de siguranță denumit Pre-Safe®.

JW8 ATTENTION ASSIST

✦ Caracteristică: Asistență de atenție

K2 Active Multicontour Seat package Plus

✦ Scaune avansate cu opțiuni de contur personalizabile

K81 Fuel tank with larger capacity

✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare pentru autonomie extinsă.

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

L6H AMG steering wheel in carbon fibre/DINAMICA

✦ Volan AMG din fibră de carbon și material Dinamica

M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

✦ Cilindree 4.0 litri

MC1 Engine M177 DE 40 LA

✦ Model de motor M177 DE 40 LA

P4 Parking Assist PARKTRONIC with 360° camera

✦ Sistemul de asistență la parcare cu cameră de 360 de grade permite vehiculului să faciliteze manevrele de parcare, oferind o vedere completă în jurul mașinii pentru o manevrare mai ușoară.

RG8 55.9 cm (22") AMG high-sheen forged wheels

✦ Jante forjate AMG de 22 inch cu luciu înalt

S81 DIAMOND DESIGN

✦ Elemente de design diamant

SH1 Sidebags in the rear bench seat

✦ Buzunare laterale pentru bancheta din spate

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U88 AMG steering wheel buttons (AMG DRIVE UNIT)

✦ Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

V43 FLOOR MATS - AMG

✦ Covorașe AMG pentru un plus de lux.

W11 G manufaktur interior

✦ Design interior de la G Manufaktur

W13 G Manufaktur Paints

✦ Culori de vopsea disponibile de la G Manufaktur

W72 HEAT-INSULATING, DARK-TINTED GLASS

Geam termoizolant, cu tentă închisă

X14 ECE COUNTRIES SELECTION CODE, EXTENDED

Cod de selecție extins pentru țările ECE.

XC8 ASSIGNMENT OF VIN CHASSIS NUMBER

Atribuirea numărului de șasiu VIN

XR2 Permissible GVW: 3400 kg

GVW admisibil până la 3400 kg

Y50 LOADING SILL PROTECTOR AT REAR IN STAINLESS STEEL

Protecție din oțel inoxidabil a pragului de încărcare din spate.

Y72 G Manufaktur paint, magno

G Vopsea Manufaktur în finisaj magno

ZA2 FULL TRANSPORT PACKAGING

Vehiculul este livrat cu ambalaj de transport complet.

ZT9 Trim element with lettering

Element de decor pe vehicul cu inscripții

X13 EU MEMBER STATES SELECTION CODE

Codul de selecție al statelor membre ale UE

X22 Modification year 2022 (model year 2023)

Anul de modificare 2022 pentru anul de model 2023

XN3 Control code for model year 3

Codul de control pentru anul model 3

Y16 FIRE EXTINGUISHER

Stingător de incendiu

Y65 Alternative refrigerant

Opțiune alternativă de agent frigorific

Y75 SPECIAL PAINTWORK

Vopsea specială

ZG6 Designo carbon trim AMG

Tapițerie din fibră de carbon cu design AMG by Designo

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2023 🇸🇰 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2023 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

06.2023 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

03.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 17.12.2025

Până la: 16.12.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul