



VIN: WBA31GP0X09Z59567

Combustibil: Benzină

Anul: 2025

Tipul transmisiei: Automată



## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 16 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Siguranță

✔ Nu s-au găsit probleme

Rating de siguranță: 5 din 5 stele.

## Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO<sub>2</sub>: 156 g/km.

## Expunere la dezastre naturale

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

## Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

## Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


## Bazele de date ale poliției cu vehicule furate verificare finalizată în:

# Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

## Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 16 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 23.654 km
- 2 înregistrări ale kilometrajului



2025  
●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

## Înregistrările odometrelui

02.2025	13 km
05.2025	16 km

# Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

## Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

## Legal

✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

↺ A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

# Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

## Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea înexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



### Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




### Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 325.686 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **X3** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2025** Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	<b>337.755 RON</b>	265.339 RON	456.681 RON
2026	<b>325.686 RON</b>	259.631 RON	428.320 RON
2027	<b>288.366 RON</b>	229.881 RON	379.238 RON
2028	<b>239.376 RON</b>	190.824 RON	314.813 RON
2029	<b>215.793 RON</b>	172.025 RON	283.795 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2030	<b>186.899 RON</b>	148.993 RON	245.796 RON
● 2031	<b>171.931 RON</b>	137.061 RON	226.111 RON
● 2032	<b>160.816 RON</b>	128.200 RON	211.493 RON
● 2033	<b>155.923 RON</b>	124.301 RON	205.058 RON

### Informații despre prețul de piață



#### Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Note:** Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



#### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

## Emisii CO<sub>2</sub>

156 g/km Clasă: **D**

0 g/km

225 g/km ≤

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



#### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice



Producător

**BMW**



Variantă

**X3 G45**



Capacitate cilindrică

**2 l**



Tip combustibil

**Benzină**



Nr. uși

**5**



Model

**X3**



Tip caroserie

**SUV**



Putere motor

**153 kW (205 cp / 208 PS)**



Cutie de viteze

**Automată**



Amplasarea volanului

**Volan pe stânga**



Descriere

**X3 20 xDrive**



An de fabricație

**2025**



Cuplu

**330 Nm**



Tip transmisie

**Tracțiune integrală (AWD)**



Nr. cilindri

**4**

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

**S01CB** CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO<sub>2</sub> pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

**S01CE** Recuperation system

Sistem de recuperare

**S01DF** Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

**S0230** Extra package, EU-specific

Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

**S0248** Steering wheel heater

✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort

**S02TE** Automatic transmission w/ shift paddles

✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

**S02VC** Tyre repair set

✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

**S0302** Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

**S0337** M Sports package

✦ Pachetul sportiv M

**S03DP** BMW Iconic Glow exterior package

✦ Pachetul exterior BMW Iconic Glow: conferă exteriorului BMW un efect luminos unic

**S0413** Luggage compartment net

✦ Plasă în portbagaj pentru organizare

**S0428** Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

**S0459** Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

**S0488** Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

**S04FL** Travel & Comfort rail system

✦ Sistemul feroviar „Travel and Comfort”

**S04UR** Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitaclu

**S0548** Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

**S05AS** Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

**S05AV** Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactice

**S0654** DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

**S06AE** Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06NX** Storage tray wireless charging

✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

**S06U3** BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

**S0710** M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

**S02PA** Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

**S02VB** Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

**S02VL** Variable sport steering

✦ Volan sport reglabil

**S0322** Comfort access

✦ Acces confortabil

**S03AC** Trailer coupling

✦ Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

**S03HR** BMW LA wh. Y-spoke 1035M STD SO

✦ Jante din aliaj de 19 inch cu spițe în formă de Y, denumite 1035M, din gama standard BMW.

**S0420** Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

**S043W** Decorative strip, alu. fine brushed

✦ Bandă decorativă din aluminiu periat fin

**S0481** Sports seat

✦ Scaune sport montate

**S0494** Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

**S04NR** Interior camera

✦ Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

**S0534** Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

**S0552** Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

**S05AT** Driving Assistant Plus

✦ Asistent la conducere Plus

**S05DN** Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

**S0688** Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

**S06AF** Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

**S06PA** Personal eSIM

✦ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

**S0704** M Sports suspension

✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

**S0760** High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

**S0775** Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

**S07VK** ASSISTENZ PAKET DE

Pachetul de asistență Germania

**S0851** Language version German

Setările de limbă sunt în germană

**S08KA** Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S08R9** Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

**S08WC** Steuerung Local Content

Controlul conținutului local

**S09T1** M SPORT EXTERIEURUMFAENGE

Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport

**S09TA** Specific additional contents in M Sport package

Elementele suplimentare specifice din pachetul M Sport: Caracteristici suplimentare unice incluse în pachetul M Sport

**SA070** 70 Ah AGM battery

Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

**S07EW** OPTION PACKAGE PROFESSIONAL

PACHETUL OPTION PROFESSIONAL: Oferă un pachet de nivel profesional cu funcții îmbunătățite

**S0801** German version

Vehicul fabricat pentru piața germană

**S0879** On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

**S08R3** COC ADDITIONAL SCOPES

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

**S08TF** Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

**S0925** Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

**S09T2** M SPORT interior equipment

Elementele de interior premium din gama M Sport

**S0C4P** Brooklyn grau metallic

Opțiuni de culoare pentru exterior: Brooklyn Gray Metallic

**SKTSW** Alcant./Veganza-Komb. schwarz

Tapiserie interioară din combinație de Alcantara neagră și Veganza

## Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

**Sugestia carVertical**  
Acest vehicul are un rating ridicat de siguranță. Întreținerea corespunzătoare și regulată va menține standardul ridicat de siguranță.

## Rating de siguranță

★★★★★ Siguranță de 5 stele

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor



**88%** Ocupant adult

**77%** Utilizatori vulnerabili ai drumurilor

**84%** Copil ocupant

**80%** Asistență de siguranță

## Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2025 🇸🇪 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

+44 Surse de date  
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

### Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

#### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

#### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

#### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

#### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

#### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul