

BMW 420 4' G26 Gran Coupé LCI

Generat pe 30.04.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA51FR0*****

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2024

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 420 4' G26 Gran Coupé LCI vehicule care au **1 ani**. Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 13.256 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 145 g/km.

+44 Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 13.256 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 30.660 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui

01.2025	7 km
01.2026	13.211 km
02.2026	13.256 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 282.872 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 243.627 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **420** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2024** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	241.005 RON	214.721 RON	283.033 RON
2026	243.627 RON	217.929 RON	264.014 RON
01.2026 Preț de vânzare 282.872 RON			
2027	235.028 RON	210.234 RON	254.697 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2028	219.827 RON	196.639 RON	238.222 RON
● 2029	200.032 RON	178.931 RON	216.769 RON
● 2030	180.232 RON	161.219 RON	195.312 RON
● 2031	160.437 RON	143.516 RON	173.865 RON
● 2032	140.637 RON	125.804 RON	152.407 RON
● 2033	120.842 RON	108.096 RON	130.954 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

145 g/km Clasă: C

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Variantă

4' G26 Gran Coupé LCI



Capacitate cilindrică

2 l



Tip combustibil

Diesel



Culoare

Albastru



Model

420



Tip caroserie

Hatchback



Putere motor

140 kW (188 cp / 190 PS)



Tip cutie de viteze

Automată



Nr. uși

4



Descriere

420d Gran Coupé



An de fabricație

2024



Cuplu

400 Nm



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Amplasarea volanului

Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank

✦ Rezervor de combustibil mai mare

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01CE Recuperation system

✦ Sistem de recuperare

S0230 EU-specific additional contents

✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

✦ Volan sport reglabil

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S033B M Sport package Pro

✦ Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

✦ Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04GQ M seat belts

✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0248 Steering wheel heater

✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S02VC Tyre repair set

✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0337 M Sports package

✦ Pachetul sportiv M

S03FK BMW LA wheel Y-spoke 859M

✦ Jantă BMW LA cu spițe în formă de Y 859M

S03MF M lights Shadow Line

✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0491 Backrest width adjustment driver

✦ Reglarea lățimii spătarului scaunului șoferului

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04LN INT.TRIM.F.ALUM.RHOMBICLE ANTHR.

✦ Finisaje interioare din aluminiu cu model rombic, culoare antracit

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0552 Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06C4 Connected Package Professional

Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06PA Personal eSIM

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06VB Control Infotainment

Sistem de infotainment cu comenzi

S0710 M leather steering wheel

Volan din piele M

S0754 M rear spoiler

Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S07LG Guidance Paket

Include funcții avansate de navigație și asistență la conducere

S0801 German version

Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WD Control, driver assistance systems

Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță

S0C3Z Tansanitblau II metallic

„Tansanitblau II metallic” se referă la varianta de culoare albastru metalizat a vehiculului.

SMAH7 Leather Vernasca black seam grey

Interior din piele neagră cu cusături gri

S06NX Storage tray wireless charging

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0704 M Sports suspension

Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

Linie de umbră cu luciu intens

S07A2 Innovation pack II

Pachetul de inovare II

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0851 Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S08KB Oil service interval 24 mths / 25,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului: la fiecare 24 de luni sau 25.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S08WM Control D

Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

SA080 80 Ah AGM battery

Baterie AGM de 80 Ah instalată

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2024 🇸🇪 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2025 🇸🇪 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

01.2026 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **13.256 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul