



BMW M340 3' G20 Saloon

Generat pe 11.05.2026

VIN: WBA5U91030FL16600

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 179 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 78.077 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 39 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

02.2024



+29 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovacia  Cehia  Italia  Slovenia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 78.077 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 90.049 km
- 16 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 16 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrelor

03.2021	5 km
05.2021	3.000 km
11.2021	13.808 km
01.2022	15.194 km
07.2022	26.776 km
11.2022	30.217 km
05.2023	43.000 km
12.2023	50.890 km

Înregistrările odometrelor

02.2024	52.400 km
04.2024	54.693 km
09.2024	59.479 km
04.2025	66.169 km
07.2025	70.010 km
09.2025	72.186 km
03.2026	77.209 km
04.2026	78.077 km

Obiceiuri de condus

03.2021 - 07.2022	Condus intensiv	1.650 km/lună
07.2022 - 11.2022	Condus normal	839 km/lună
11.2022 - 05.2023	Condus intensiv	2.120 km/lună
05.2023 - 04.2026	Condus normal	987 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 04.2028

↻ A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 05.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 04.2026 până la 04.2027

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

05.2021

🇷🇴 România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categoriile de daune

Sticlă



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Daune pe partea dreaptă:

Dreapta / Portieră față

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție

Alte daune:

Exterior / Neclasificat

Interior / Neclasificat

05.2023

🇷🇴 România

Evaluare

Părți afectate

Față

Partea dreaptă

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

Alte daune:

Acoperiș / Structură

01.2026

România

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 263.717 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **M340**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2021**

Piață: **Europa de Este**



290 K
284 K
278 K
273 K
267 K
261 K
255 K
249 K
243 K
237 K

2024

Prețuri de vânzare

02.2024 263.717 RON

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

179 g/km Clasă: **E**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice















Producător
BMW



Model
M340



Descriere
M340i

 Variantă 3' G20 Saloon	 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2021
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 285 kW (382 cp / 387 PS)	 Tip combustibil Benzină
 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Gri
 Nr. uși 4	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S0258 Tyres with runflat properties

- Echipate cu anvelope Runflat

S02T4 M sport differential

- Diferențial sport din divizia M

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

- Volan sport reglabil

S0316 automatic trunk lid mechanism

- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S033T Motorsport engineering package

- Include caracteristici tehnice specializate și îmbunătățiri utilizate în mod obișnuit în aplicațiile din domeniul sporturilor cu motor

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

- Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S01CE Recuperation system

- Sistem de recuperare

S01PW 19" light-all.wheel dbl.spk.792M em.op.

- Jante din aliaj ușor de 19 inch, cu design cu spițe duble și numărul de model 792M, într-un finisaj elegant

S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access system

- Permite accesul facil la vehicul

S03KA Acoustic comfort glazing

- Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S03MF M lights Shadow Line

- Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0481 Sports seat

✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06DR BMW Drive Recorder

✦ În vehicul este instalat un înregistrator video BMW.

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0465 Through-loading system

✦ Facilitează transportul obiectelor lungi

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Connected Package Professional

✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06U8 BMW Gesture Control

✦ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0754 M rear spoiler

✦ Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S085C Language version Romanian

✦ Versiunea în limba română

S08EK Dummy-SALAPA

✦ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

✦ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S0B39 mineral-grau metallic

✦ Gri metalizat

SDEBP PCU48GEN1 RSU

✦ PCU48GEN1 RSU

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S08AR On-board literature, Romanian

✦ Material informativ la bord în limba română

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SKGNL Alcantara sensatec black / blue

✦ Tapițerie din Alcantara Sensatec negru și albastru

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 01.2021 🇸🇰 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 03.2021 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 05.2021 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2024  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

01.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 10.04.2026

Până la: 09.04.2027

04.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **78.077 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul