

## BMW M2 Coupé 2' G87 M2

Generat pe 26.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBS11DM0\*\*\*\*\*

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 338 kW (453 cp / 460 PS)



## Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excellent** comparativ cu alte BMW M2 Coupé 2' G87 M2 vehicule care au **3 ani**. Acest lucru sugerează că vehiculul este în mod vizibil într-o stare mai bună sau că are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

## Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 220 g/km.

## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 20.167 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



### Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

#### Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

#### Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**



## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 20.167 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 39.622 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



### Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

#### Înregistrările odometrelui

05.2023	1 km
06.2023	25 km
08.2023	743 km
09.2023	2.759 km
08.2024	13.124 km

#### Înregistrările odometrelui

04.2025	16.348 km
04.2026	20.167 km

Obiceiuri de condus

05.2023 - 04.2026



Condus normal

568 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



**A trecut inspecția tehnică (ITP)?**



Nu s-a găsit nicio înregistrare



**A fost casat?**



Nu s-a găsit nicio înregistrare



**Asigurată?**



**Asigurat**

Înregistrare găsită pe 05.2026



**România**

Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



**Nu s-au găsit probleme**

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

0 g/km

225 g/km ≤

## Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

- Sumar**  
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

### Identificare și specificații tehnice

Producător <b>BMW</b>	Model <b>M2 Coupé</b>	Variantă <b>2' G87 M2</b>
Tip caroserie <b>Coupe</b>	An de fabricație <b>2023</b>	Capacitate cilindrică <b>3 l</b>
Putere motor <b>338 kW (453 cp / 460 PS)</b>	Tipul propulsiei <b>Ardere internă</b>	Tip combustibil <b>Benzină</b>
Cutie de viteze <b>Automată</b>	Tip transmisie <b>Tracțiune spate (RWD)</b>	Culoare <b>Roșu</b>
Nr. uși <b>2</b>	Amplasarea volanului <b>Volan pe stânga</b>	Nr. cilindri <b>6</b>

### Echipare

Cum a fost primit de la producător

#### S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standard de privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

#### S01MB M Drive Professional

- Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

#### S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

#### S02T4 M sport differential

- Diferențial sport din divizia M

#### S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

#### S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

#### S0322 Comfort access

- Acces confortabil

#### S01E6 BMW LA wheel 930M STD

- Jante din aliaj standard BMW 930M

#### S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

#### S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

#### S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

#### S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

#### S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

#### S03M5 M Compound brake, red high-gloss

- Sistem de frânare îmbunătățit, cu etriere roșii lucioase, pentru performanțe sporite

**S03MF M lights Shadow Line**

- ✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehicului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

**S040C Carbon roof**

- ✦ Vehiculul este echipat cu un acoperiș din fibră de carbon, un material ușor și rezistent, folosit adesea la mașinile de înaltă performanță datorită avantajelor sale în materie de performanță și aspect estetic.

**S0428 Warning triangle and first aid kit**

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

**S0431 Interior mirror with automatic-dip**

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

**S0459 Seat adjustment, electric, with memory**

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

**S0493 Storage compartment package**

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

**S04GQ M seat belts**

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

**S04NE Blow-by heater**

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

**S0534 Automatic air conditioning**

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

**S0552 Adaptive LED headlight**

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

**S05AS Driving Assistant**

- ✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

**S05DA Passenger airbag deactivation**

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

**S05DF Active cruise control+stop&go function**

- ✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

**S0654 DAB tuner**

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

**S06AE Teleservices**

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06AK Connected Drive Services**

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

**S06NX Storage tray wireless charging**

- ✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

**S03MQ BMW M Heritage logos**

- ✦ Logo-uri speciale BMW M Heritage

**S0420 Sun protection glazing**

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

**S0430 Interior/outside mirror with auto dip**

- ✦ Oglizile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

**S043A M ACCENT SURFACES ILLUMINATED**

- ✦ Suprafețe de accent iluminate în interior

**S0488 Lumbar support, driver and passenger**

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

**S0494 Seat heating driver/passenger**

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

**S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre**

- ✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

**S04UR Ambient interior light**

- ✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

**S0548 Kilometre speedo**

- ✦ Vitezometru montat

**S05AC High-beam assistant**

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

**S05AV Active Guard**

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

**S05DC Rear-seat headrests, folding**

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

**S05DM Parking assistance system**

- ✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

**S0688 Harman/Kardon surround sound system**

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

**S06AF Statutory emergency call**

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

**S06C3 Connected Package Professional**

- ✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

**S06U3 BMW Live operating area Professional**

- ✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

**S06VB Control Infotainment**

✦ Sistem de infotainment cu comenzi

**S0760 High gloss shadow line**

✦ Linie de umbră cu luciu intens

**S07M9 M Shadow Line with expanded scope**

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

**S085C Language version Romanian**

✦ Versiunea în limba română

**S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km**

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S08R9 Refrigerant R1234yf**

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

**S08WD Control, driver assistance systems**

✦ Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță

**S0925 Dummy-SALAPA**

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

**S0C3G Toronto red metallic**

✦ Vehiculul este disponibil într-o nuanță numită „roșu Toronto metalizat”.

**SMAMM Leather Vernasca black seam grey**

✦ Scaune din piele neagră cu cusături gri

**S0712 M Sports seat**

✦ Scaune din seria M, sportive și confortabile

**S0775 Headlining anthracite**

✦ Cap de serie în culoarea antracit

**S07ME M Drivers Package**

✦ Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

**S08AR On-board literature, Romanian**

✦ Material informativ la bord în limba română

**S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES**

✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

**S08TF Active pedestrian protection**

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

**S08WQ Control G**

✦ Tasta G

**S0999 Job control "HEA"**

✦ Controlul sarcinilor pentru încălzire (HEA)

**SA090 90 Ah AGM battery**

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

## Cronologie

**S-au găsit 3 înregistrări**

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 03.2023 🌐 Țară necunoscută

**Fabricat**

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 07.2023 🇷🇴 România

**Prima înmatriculare**

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 09.2025 🇷🇴 România

**Asigurat**

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 13.09.2025

Până la: 12.09.2026



+44

**Surse de date**

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

### Pe baza acestui raport:

#### Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

### Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

#### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

#### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

#### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometru mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **20.167 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

#### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

#### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul