

BMW M3 3' G80 M3

Generat pe 26.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBS31AY000FP49729

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 375 kW (503 cp / 510 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW M3 3' G80 M3 vehicule care au **3 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 87.643 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare




Vehicul pentru școala de șoferi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

i **Sumar**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 87.643 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 51.319 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

02.2023	13 km
05.2023	1.507 km
08.2023	13.745 km
02.2024	24.433 km
08.2024	33.453 km
11.2024	49.040 km

Înregistrările odometrelui

01.2025	59.127 km
04.2025	68.895 km
06.2025	74.380 km
01.2026	87.290 km
04.2026	87.643 km

Obiceiuri de condus

02.2023 - 08.2024	■ Condus normal	1.833 km/lună
08.2024 - 06.2025	■ Condus intensiv	4.040 km/lună
06.2025 - 04.2026	■ Condus normal	1.309 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 04.2026 România A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 04.2028



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 05.2026 România Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



2 înregistrări similare

10.2023

Germania

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă **Față**

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față stânga / Bară de protecție

Am grupat aceste înregistrări de evaluare a daunelor în acest raport în format PDF - par să descrie același eveniment deoarece conțin constant aceleași date, locații și detalii. Ca să vezi toate detaliile disponibile și ca să te asiguri că vezi cele mai detaliate și curente informații, te rugăm să consulți raportul digital de pe site-ul nostru.



02.2024

Germania

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Daune pe partea dreaptă:

Spate dreapta / Bară de protecție



02.2025

România

Daune

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sistem de suspensie

Daune pe partea dreaptă:

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de

garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidente rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 356.776 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 407.744 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **M3**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2023**

Piață: **România**



●●● Prețul de piață - - - - Interval prețuri de piață 📦 Preț de vânzare

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	429.345 RON	303.512 RON	544.624 RON
● 2025	418.383 RON	288.450 RON	531.021 RON
● 2026	407.744 RON	290.518 RON	479.150 RON
📦 01.2026 Preț de vânzare 356.776 RON			
● 2027	411.725 RON	293.353 RON	483.829 RON
● 2028	366.832 RON	261.369 RON	431.074 RON
● 2029	219.770 RON	156.587 RON	258.258 RON
● 2030	164.827 RON	117.438 RON	193.691 RON
● 2031	123.622 RON	88.081 RON	145.274 RON
● 2032	92.718 RON	66.062 RON	108.956 RON
● 2033	69.534 RON	49.545 RON	81.713 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -83% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 6 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 5 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător BMW	Model M3	Descriere M3 Competition
Variantă 3' G80 M3	Tip caroserie Sedan	An de fabricație 2023
Capacitate cilindrică 3 l	Putere motor 375 kW (503 cp / 510 PS)	Tipul propulsiei Ardere internă
Cuplu 650 Nm	Tip combustibil Benzină	Cutie de viteze Automată
Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Culoare Negru	Nr. uși 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MB M Drive Professional

Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S02PA Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

Șasiu M adaptiv

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 Extra package, EU-specific

Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02T4 M sport differential

Diferențial sport din divizia M

S02VC Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0316 automatic trunk lid mechanism

- ✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03KA Acoustic comfort glazing

- ✦ Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S0403 Glass roof, electrical

- ✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AT Interior trim finishers black high-gloss

- ✦ Finisaje interioare în negru lucios

S04NE Blow-by heater

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S0322 Comfort access system

- ✦ Permite accesul facil la vehicul

S03MF M lights Shadow Line

- ✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0420 Sun protection glazing

- ✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- ✦ Oglizile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

- ✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

- ✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AU Driving Assistant Professional

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05AZ BMW Laserlicht

- ✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AF Statutory emergency call

- Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06PA Personal eSIM

- Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06VB Control Infotainment

- Sistem de infotainment cu comenzi

S0760 High gloss shadow line

- Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

- Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0801 German version

- Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

- Se livrează cu documentație în limba germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

- Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WM Control D

- Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

S0931 Winter instead of summer tyres ex-fact.

- Anvelope de iarnă incluse în locul celor de vară, pentru adaptare la anotimp

SLKSW Leather "Merino"/schwarz

- Tapiterie interioară realizată din piele neagră „Merino” de calitate superioară

S06AK Connected Drive Services

- Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

- Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

- Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0712 M Sports seat

- Scaune din seria M, sportive și confortabile

S0775 Headlining anthracite

- Cap de serie în culoarea antracit

S07R7 Innovation package

- Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

- Setările de limbă sunt în germană

S08EK Dummy-SALAPA

- Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

- Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

- Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S08WQ Control G

- Tasta G

SL070 L070 Battery size 70AH

- Capacitatea bateriei de 70 Ah

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2023 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2024 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2024 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2025 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 21.05.2025

Până la: 20.05.2026

01.2026 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2026 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 21.05.2026

Până la: 20.05.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **87.643 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul