



BMW M3 3' G80 M3

Generat pe 10.05.2026

VIN: WBS41AY0X0FL78745

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 230 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 35.960 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 11 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2024



+1 fotografie

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme


Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat



Iată ce am verificat:

-  Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

-  **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

-  **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:


-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Cehia  Slovenia  Italia  Slovacia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
 - Ultimul kilometraj cunoscut: 35.960 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 72.695 km
 - 9 înregistrări ale kilometrajului

-  **Sugestia carVertical**
 - Acest vehicul are disponibile 9 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
 - Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelor

08.2021	12 km
09.2021	1.546 km
10.2021	3.623 km
07.2023	18.615 km
08.2023	20.366 km

Înregistrările odometrelor

08.2024	24.832 km
10.2024	24.949 km
06.2025	29.447 km
03.2026	35.960 km

Obiceiuri de condus

08.2021 - 03.2026 ■ Condus normal 645 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut Înregistrare găsită pe 10.2024 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 10.2026

✓ **A fost casat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ **Asigurată?** Asigurat Înregistrare găsită pe 05.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

07.2024

România

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Daune frontale:

Față stânga / Bară de protecție

04.2025

România

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune pe partea stângă:

Stânga / Portieră față

Daune frontale:

Față stânga / Bară de protecție

04.2025

România

Evaluare

Părți afectate

Partea stângă

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.


Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 382.178 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 361.363 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M3** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2021** Piață: **România**



●●● Prețul de piață ■■■ Interval prețuri de piață 📌 Preț de vânzare

Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

● 2024 **236.296 RON** 216.439 RON 398.048 RON

📌 09.2024 Preț de vânzare **439.949 RON**

● 2025 **362.860 RON** 203.897 RON 472.300 RON

● 2026 **361.363 RON** 198.266 RON 407.744 RON

📌 03.2026 Preț de vânzare **382.178 RON**

● 2027 **218.865 RON** 120.083 RON 246.957 RON

● 2028 **164.148 RON** 90.064 RON 185.215 RON

● 2029 **123.113 RON** 67.545 RON 138.914 RON

● 2030 **92.336 RON** 50.663 RON 104.188 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2031	69.248 RON	37.996 RON	78.138 RON
● 2032	51.937 RON	28.494 RON	58.602 RON
● 2033	38.952 RON	21.369 RON	43.951 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -89% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

230 g/km Clasă: **G**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
M3



Descriere
M3 Competition




Variantă
3' G80 M3




Tip caroserie
Sedan




An de fabricație
2021

 Capacitate cilindrică
3 l

 Tip combustibil
Benzină


 Culoare
Gri


 Putere motor
375 kW (503 cp / 510 PS)

 Cutie de viteze
Automată

 Nr. uși
4

 Cuplu
650 Nm

 Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

 Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MB M Drive Professional

✦ Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

✦ Șasiu M adaptiv

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03DS BMW Display Key

✦ Cheia BMW Display este inclusă în dotările vehiculului.

S03M6 M compound brake, black high-gl.

✦ Frâne din compus M, negru lucios

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01U0 BMW light-alloy wheel 826M JB

✦ Jantă elegantă BMW din aliaj ușor, modelul 826M, în culoarea Jet Black

S0248 Steering wheel heater

✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02T4 M sport differential

✦ Diferențial sport din divizia M

S02VC Tyre repair set

✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03KA Acoustic comfort glazing

✦ Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- ✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0453 Climate-controlled seats, front

- ✦ Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

S0488 Lumbar support, driver and passenger

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04GQ M seat belts

- ✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

- ✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

- ✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S05AL Active Protection

- ✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV Active Guard

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DN Parking assistance system Plus

- ✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S0441 Smoker package

- ✦ Este prevăzut cu un kit pentru fumători, pentru confortul acestora

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

- ✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04HA Seat heating, front and rear

- ✦ Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04NE Blow-by heater

- ✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

- ✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05AZ BMW Laserlicht

- ✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DC Rear-seat headrests, folding

- ✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

- ✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

- ✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06AK Connected Drive Services

- ❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06DR BMW Drive Recorder

- ❖ În vehicul este instalat un înregistrator video BMW.

S06U8 BMW Gesture Control

- ❖ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S071C M exterior package carbon

- ❖ Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0775 Headlining anthracite

- ❖ Cap de serie în culoarea antracit

S085C Language version Romanian

- ❖ Versiunea în limba română

S08EK Dummy-SALAPA

- ❖ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

- ❖ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

- ❖ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S0XC4 BMW Individual Composition

- ❖ Acest vehicul este echipat cu pachetul BMW Individual Composition, care include opțiuni și caracteristici exclusive de personalizare menite să confere mașinii un caracter unic și luxos.

SVBTQ Individual full leather tartufo

- ❖ Acest vehicul este echipat cu un interior luxos, complet tapițat cu piele, în nuanța numită „tartufo”.

S06C3 Connected Package Professional

- ❖ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06U3 BMW Live operating area Professional

- ❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0712 M Sports seat

- ❖ Scaune din seria M, sportive și confortabile

S0760 High gloss shadow line

- ❖ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

- ❖ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S08AR On-board literature, Romanian

- ❖ Material informativ la bord în limba română

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- ❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

- ❖ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0C4A Oxide grey II metallic

- ❖ Culoare exterioară gri oxid II metalizat

SL070 L070 Battery size 70AH

- ❖ Capacitatea bateriei de 70 Ah

Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

08.2021 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2021 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2024 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2025 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

01.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 29.01.2026

Până la: 28.01.2027

03.2026 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/periodă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **35.960 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul