

BMW M3 3' G80 M3

Generat pe 22.04.2026

VIN: WBS61AY060FS64704

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 229 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 11.000 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare


Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:










Este căutat în prezent ca fiind furat? Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Italia  Cehia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

i Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 11.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 27.730 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

03.2024	14 km
07.2024	4.989 km
03.2025	11.000 km

Obiceiuri de condus

03.2024 - 03.2025 ■ Condus normal 903 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut Înregistrare găsită pe 06.2024 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 06.2027

✓ **A fost casat?** Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ **Asigurată?** Asigurat Înregistrare găsită pe 04.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 03.2026 până la 03.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ **Atenție**
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

03.2025

🇷🇴 **România**

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de
reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categoriile de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 438.253 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **M3**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2024**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	448.428 RON	395.457 RON	519.919 RON
● 2026	438.253 RON	381.750 RON	492.677 RON
● 2027	429.037 RON	373.722 RON	482.317 RON
● 2028	409.428 RON	356.641 RON	460.271 RON
● 2029	368.482 RON	320.976 RON	414.242 RON
● 2030	331.636 RON	288.877 RON	372.820 RON
● 2031	298.475 RON	259.991 RON	335.538 RON
● 2032	268.625 RON	233.991 RON	301.983 RON
● 2033	241.765 RON	210.593 RON	271.786 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -46% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor de piață, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **229 g/km** Clasă **G**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model M3	 Descriere M3 CS
 Variantă 3' G80 M3	 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2024
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 405 kW (543 cp / 551 PS)	 Cuplu 650 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Culoare Negru	 Nr. uși 4	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MB M Drive Professional

- Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S020U BMW light-alloy wheel 827M STD

- Jantă standard BMW din aliaj ușor, model 827M

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0316 automatic trunk lid mechanism

- Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03KA Acoustic comfort glazing

- Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

- Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S048C M carbon bucket seats

- Mașina este echipată cu scaune sport din carbon M, pentru o experiență de conducere sportivă și luxoasă.

S04GQ M seat belts

- Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01MN M front end strut brace

- Bară de rigidizare pentru suspensia față contribuie la îmbunătățirea manevrabilității mașinii, conferind o rigiditate structurală suplimentară suspensiei față.

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02T4 M sport differential

- Diferențial sport din divizia M

S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03M7 M carbon ceramic brake, red hgl

- Vehiculul este echipat cu frâne din carbon-ceramică M de înaltă performanță, de culoare roșie.

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

- Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0475 black-sapphire metallic

- Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

S0494 Seat heating driver/passenger

- Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

- Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S05A9 Laser lights with yellow icons

✦ Mașina este echipată cu faruri cu laser care au simboluri galbene, oferind o vizibilitate sporită și un plus de estetică sistemului de iluminare.

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Connected Package Professional

✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06PA Personal eSIM

✦ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06VB Control Infotainment

✦ Sistem de infotainment cu comenzi

S071C M exterior package carbon

✦ Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S070A M steering wheel Alcantara

✦ Volanul este îmbrăcat în Alcantara, material care conferă un aspect luxos și sportiv și asigură o aderență mai bună.

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S085C Language version Romanian

Versiunea în limba română

S08EK Dummy-SALAPA

Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08WQ Control G

Tasta G

SFRFK RKF HO flash

Semnal luminos al farurilor RKF

SX3AT FULL LEATHER MERINO ANTHRACITE

Interiorul este finisat integral cu piele Merino de culoare antracit, pentru un aspect premium și un confort sport.

S07ME M Drivers Package

Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S08AR On-board literature, Romanian

Material informativ la bord în limba română

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08WM Control D

Tasta Control D permite o manevrare mai ușoară și mai precisă a vehiculului.

S08WT Control K

Tasta Control K permite gestionarea ușoară a funcțiilor vehiculului

SL070 L070 Battery size 70AH

Capacitatea bateriei de 70 Ah

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2024 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2024 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

03.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.03.2026

Până la: 27.03.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul