

Mercedes-Benz C 200

Generat pe 04.05.2026

VIN: WDD2050771R427761

Combustibil: Benzină

Anul: 2018

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o posibilă derulare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 163 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

**Nu s-au găsit probleme**

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **2 țări**:

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Atenție

Acest vehicul poate avea un kilometraj fals!




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 67.800 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 158.503 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrului

01.2018	12 km
02.2019	16.945 km
05.2019	19.127 km
04.2020	19.101 km
04.2021	28.922 km
05.2021	30.056 km

Înregistrările odometrului

04.2022	38.364 km
04.2023	48.961 km
10.2023	53.767 km
11.2024	123.000 km
05.2025	67.800 km ⚠ Kilometraj dat înapoi

Obiceiuri de condus

01.2018 - 05.2019	Condus normal	1.182 km/lună
05.2019 - 04.2020	Nu a fost condus	/lună
04.2020 - 10.2023	Condus normal	814 km/lună
10.2023 - 11.2024	Condus intensiv	5.233 km/lună
11.2024 - 05.2025	Tip de condus neevaluat	

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 05.2025 🇷🇴 România A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 05.2027
- ↺↻ A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓ Asigurată? **✓ Asigurat** Înregistrare găsită pe 05.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 10.2025 până la 10.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ⚠ **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

11.2024

🇷🇴 România

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

Daune

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: Mercedes-Benz

Model: C 200

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2018

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	98.623 RON	56.065 RON	145.259 RON
2027	88.488 RON	50.305 RON	130.330 RON
2028	76.698 RON	43.599 RON	112.964 RON
2029	68.665 RON	39.033 RON	101.138 RON
2030	60.493 RON	34.390 RON	89.099 RON
2031	53.300 RON	30.301 RON	78.501 RON
2032	46.957 RON	26.694 RON	69.163 RON
2033	41.370 RON	23.517 RON	60.933 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -59% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO₂ ale vehiculului tău **163 g/km** Clasă **D**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

C 200



Descriere

C 200



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2018



An model

2018



Capacitate cilindrică

1,5 l



Putere motor

135 kW (181 cp / 184 PS)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Verde



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4



Nr. viteze

9

Echipare

Cum a fost primit de la producător

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

✦ Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

197U OBSIDIAN BLACK - METALLIC FINISH

✦ Finisaj metalic negru obsidian

218 REAR VIEW CAMERA

✦ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

221A LEATHER - BLACK / ANTHRACITE

✦ Interior din piele negru/antracite

22P LANE PACKAGE

✦ Pachet de benzi

235 ACTIVE PARKING ASSIST

✦ Sistem activ de asistență la parcare

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

✦ Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

✦ Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

165 VEHICLE PRODUCTION LOCATION SOUTH AFRICA

✦ Vehicul fabricat în Africa de Sud

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

1P6 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control special pentru vânzări

220A LEATHER

✦ Interior din piele

229L GERMANY

✦ Vehicul fabricat pentru Germania

234 BLIND SPOT MONITORING

✦ Monitorizarea unghiului mort

243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

✦ Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

255B MB-MOBILU WITH DSB AND GGD

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

270 GPS AERIAL

✦ Antenă GPS inclusă

273 EXIT WARNING ASSISTANT

✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

287 THROUGH-LOADING FEATURE

✦ Dispozitiv de încărcare prin spate

2U1 RADIATOR SHUTTER

✦ Include un obturator pentru radiator

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ Fabricat în Republica Federală Germania

30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

✦ Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

345 RAIN SENSOR

✦ Tehnologie cu senzor de ploaie

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Stările CSI/Mongolia

428 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL**GEARSHIFT PADDLES - PAINTED**

✦ Volan cu butoane/plăcuțe de schimbare a vitezelor vopsite

448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

✦ Touchpad cu buton rotativ de control

485 COMFORT SUSPENSION

✦ Suspensie confort inclusă

506 AUDIO 20 RADIO NAVIGATION-CAPABLE NTG5.5

✦ Sistem audio 20 cu navigație radio NTG5.5

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Sistem de aer condiționat echipat

274 TELEPHONE ANTENNA

✦ Antenă telefonică prezentă

294 KNEEBAG

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

309 CUP HOLDER

✦ Echipat cu suport pentru pahare

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

357 SD CARD NAVIGATION

✦ Sistem de navigație cu card SD

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

440 CRUISE CONTROL

✦ Funcționalitate de control al vitezei de croazieră disponibilă

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

56V SPEED/LOAD INDEX 93Y XL + 96Y XL

✦ indicele de viteză/încărcare al 93Y XL și 96Y XL

58U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦ Căptușeală din țesătură gri

598 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR**SYSTEM**

✦ Filtrează particulele din eșapamentul benzinei cu un sistem de senzori

5U4 RADIATOR GRILLE IN DIAMOND/STAR LOOK

✦ Design distinct al grilei radiatorului cu motiv de diamant/stea

611 AMBIENT LIGHTING

✦ Funcție de iluminare ambientală

682 FIRE EXTINGUISHER

✦ Include stingător de incendiu

70B SAFETY VEST - DRIVER

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

776 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

✦ Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

809 YOM X8/1

✦ Anul de fabricație X8/1

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦ Pachet de iluminat interior inclus

893 KEYLESS-START

✦ Start fără cheie

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

993 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B01 48V TECHNOLOGY

✦ Tehnologie 48V

5P7 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Un alt cod de control special pentru vânzări

608 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

✦ Sistem automat de control al luminilor de drum

632 HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

788 AMG MULTI-SPOKE WHEELS 19" "MIXED TIRES"

✦ Jante AMG de 19 inch cu mai multe spițe și anvelope mixte

859 CENTRAL DISPLAY SIZE M

✦ Dimensiunea afișajului central este medie

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

877 AMBIENT LIGHTING

✦ Funcție de iluminare ambientală

**8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL
CHANGEOVER**

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

**969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

AA6 UPRATED POWER VARIANT 1

✦ Actualizare putere varianta 1

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

✦ Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

B16 TAILPIPE TRIM

✦✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

F205 MODEL SERIES 205

✦✦ Parte a seriei de modele 205

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Echipat cu transmisie automată

H31 TRIM ELEMENTS - GRAY OPEN-PORE OAK WOOD (2B35)

✦✦ Elementele decorative din lemn de stejar gri cu pori deschiși adaugă o notă de eleganță

JRC PLANT CONTROL CODE

✦✦ Codul de control al instalației

JZJ PLANT CONTROL CODE

✦✦ Codul de control al unității de producție

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

L3E SPORT STEERING WHEEL - SMOOTH SPLIT LEATHER

✦✦ Volan sport cu piele spălată netedă

M014 ENGINE UPRATED

✦✦ Specificații îmbunătățite ale motorului

M264 INLINE 4-CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE M264

✦✦ Motor cu 4 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie, model M264

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

✦✦ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P49 MIRROR PACKAGE

✦✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

PZB CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control pentru vânzări

R01 SUMMER TYRES

✦✦ Anvelope de vară echipate

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

✦✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FW SEDAN

✦✦ Tip caroserie: Sedan

GA7 AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Transmisie automată inclusă

HA REAR AXLE

✦✦ Configurația punții spate

JRL PLANT CONTROL CODE

✦✦ Denumire pentru codul de control al instalației vehiculului

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦✦ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS1 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 1/1.5

✦✦ Stadiul de încărcare al corpului în alb 1/1,5

M15 DISPLACEMENT 1.5 LITER

✦✦ Cilindree motor de 1,5 litri

P22 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – LUXURY – INTERIOR

✦✦ Pachet interior de lux

P44 PARKING PACKAGE

✦✦ Pachet de asistență la parcare

P65 ERGONOMICS PACKAGE

✦✦ Caracteristica pachetului ergonomic

PZO CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

R66 RUN-FLAT TYRES

✦✦ Echipat cu anvelope run-flat

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

21A EHS GENERATION

Generarea EHS (Electronic Horn System)

3A3 ASSEMBLY, ACTUATORS (THREE WHEELS)

Vehiculul este echipat cu un set de ansambluri de acționare special concepute pentru trei roți.

6A1 JOINT FLANGE W/ GW 100 / 3, 3-ARM X 100

Flanșă de îmbinare cu design cu 3 brațe pentru GW 100

7A5 REAR BRACKET MADE OF PLASTIC

Suport spate din material plastic

A104 NOISE-OPTIMIZED TOOTHING

Angrenaj optimizat pentru reducerea zgomotului

U09 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE

(EMBOSSED IMIT.)

Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii

U12 VELOUR FLOOR MATS

Include covorașe din velur

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

Praguri de uși cu funcție de iluminare

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

1A1 4-CYL. GASOLINE CONVERTER

Motor pe benzină cu 4 cilindri cu convertor catalitic

2A9 CONVERTER VERSION 10

Versiunea a 10-a a convertorului

5A1 ELECTROHYDRAULIC CONTROLLER UNIT-CONVERTER

Unitate de comandă electrohidraulică pentru convertor

7A1 DIFFERENT LENGTH OF TORQUE CONVERTER HOUSING

Carcasa convertorului de cuplu cu diferite lungimi

A025 OIL OFFSET QUANTITY + 250GR OIL

250 de grame suplimentare de ulei

G011 TRANSMISSION CODE VERSION 11

Codul de transmisie versiunea 11

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2018 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2019  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2021  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 25.10.2024

Până la: 24.10.2025

11.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 25.10.2025

Până la: 24.10.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.

Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.

Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul