

Mercedes-Benz E 53 AMG

Generat pe 17.04.2026

VIN: WDD2130611A540783

Combustibil: Benzină

Anul: 2019

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 213 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 50.623 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Ungaria  Slovacia  Cehia  Slovenia  Italia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 50.623 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 87.396 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 9 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

01.2019	12 km
08.2021	21.288 km
10.2021	21.358 km
08.2022	32.220 km
10.2022	34.000 km

Înregistrările odometrului

08.2023	37.562 km
10.2023	38.237 km
08.2024	42.313 km
07.2025	50.623 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 56.810 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

01.2019 - 07.2025 Condus normal 640 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?



Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

10.2022

România



Daune frontale:

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Daune

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

14.001 RON – 24.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Daune

Daunele se referă la orice daună de natură fizică sau pierdere suferită de un vehicul precum zgârieturi, lovituri sau piese stricate. Acestea pot surveni în urma unor accidente, din cauza vremii, a unui furt sau a altor incidente și pot afecta performanța sau aspectul vehiculului.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 249.641 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Mercedes-Benz**


Model: **E 53 AMG**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2023	281.528 RON	220.827 RON	371.163 RON
● 2024	263.707 RON	198.526 RON	343.316 RON
● 2025	243.243 RON	174.096 RON	312.386 RON
● 2026	249.641 RON	172.725 RON	321.098 RON
● 2027	240.464 RON	166.374 RON	309.294 RON
● 2028	216.420 RON	149.742 RON	278.366 RON
● 2029	194.774 RON	134.761 RON	250.524 RON
● 2030	175.301 RON	121.290 RON	225.478 RON
● 2031	157.771 RON	109.161 RON	202.933 RON
● 2032	141.990 RON	98.244 RON	182.634 RON

Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

● 2033 **127.793 RON** 88.418 RON 164.373 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -50% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

213 g/km Clasă: **F**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Model
E 53 AMG



Descriere
E 53 AMG



Variantă
E 53 4MATIC AMG



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2019



An model
2019



Capacitate cilindrică
3 l



Putere motor
336 kW (451 cp / 457 PS)



Cuplu
520 Nm



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Roșu



Nr. uși

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

- 01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION
- 02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION
- 09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)
- 14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE
- 16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
- 229L GERMANY
- 235 ACTIVE PARKING ASSIST
- 249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS
- 255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD
- 270 GPS AERIAL
- 275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)
- 292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE
- 299 PRE-SAFE®
- 2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
- 30P STOWAGE FACILITY PACKAGE
- 351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM
- 367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION
- 401 CLIMATISED FRONT SEATS
- 421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
- 02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN
- 08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)
- 12U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR MERCEDES ME CONCIERGE SERVICE (HERMES)
- 15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION
- 17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
- 233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)
- 246 ANALOGUE CLOCK
- 250 AMG DRIVER'S PACKAGE
- 266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)
- 274 TELEPHONE ANTENNA
- 287 THROUGH-LOADING FEATURE
- 294 KNEEBAG
- 2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT
- 309 CUP HOLDER
- 332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN
- 362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE
- 3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA
- 413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF
- 431 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

- 448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON
- 464 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M
- 475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)
- 500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS
- 502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES
- 513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM
- 51U HEADLINER, BLACK FABRIC
- 531 COMAND APS NTG5/NTG5.5
- 551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)
- 628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)
- 670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION SYSTEM (REST)
- 70B SAFETY VEST - DRIVER
- 772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS
- 810 PREMIUM SOUND SYSTEM
- 821A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE - BLACK/ANTHRACITE
- 871 HANDS-FREE ACCESS
- 875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM
- 881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE
- 889 KEYLESS-GO
- 899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA
- 8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.
- 916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1
- 969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2
- 998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE
- AA6 UPRATED POWER VARIANT 1
- 463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)
- 472 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITHOUT SENSOR SYSTEM
- 489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION
- 501 360° CAMERA
- 503 REMOTE-CONTROLLED PARKING
- 518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)
- 52V SPEED/LOAD INDEX 95Y XL + 97Y XL
- 546 AUTOMATIC SPEED CONTROL
- 581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL
- 642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
- 6P5 CONTROL CODE FOR SALES
- 732 CENTER CONSOLE IN HIGH-GLOSS CARBON AMG
- 809 YOM X8/1
- 820A LEATHER/NAPPA/SEMI-ANILINE
- 840 GLAS DUNKEL GETÖNT
- 872 LEFT AND RIGHT REAR SEAT HEATING
- 876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE
- 882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM
- 891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION
- 8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER
- 8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)
- 927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY
- 996U MANUFAKTUR HYACINTH RED - METALLIC FINISH
- 99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"
- B01 48V TECHNOLOGY

B51 TIREFIT

B66 VEHICLE KEY IN WHITE SILVER SHADOW CHROME

FW SEDAN

GA7 AUTOMATIC TRANSMISSION

HA REAR AXLE

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

L LEFT-HAND DRIVE

LS2 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

M016 UPRATED ENGINE

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

N42 PLANT CONTROL CODE

N6A PLANT CONTROL CODE

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P49 MIRROR PACKAGE

P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

PZB CONTROL CODE FOR SALES

RVR AMG MULTI-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

U09 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE
(EMBOSSSED IMIT.)

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

U26 FLOOR MATS - AMG

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F213 MODEL SERIES 213

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

H73 TRIM ELEMENTS - HIGH-GLOSS CARBON

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

L6J NAPPA LEATHER AMG STEERING WHEEL

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

M256 INLINE 6-CYLINDER SPARK-IGNITION ENGINE, M256

N1C PLANT CONTROL CODE

N5A PLANT CONTROL CODE

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

P29 INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

P35 LIGHT PACKAGE

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

PBH REMOTE PARKING PACKAGE

R01 SUMMER TYRES

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

U47 AMG SPOILER LIP

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Y05 SEAT BELT IN RED

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

01.2019 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2021 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

10.2022 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2023 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2024 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 19.11.2024

Până la: 18.11.2025

11.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 19.11.2025

Până la: 18.11.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul