

Mercedes-Benz

Generat pe 05.05.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WMX1903811A043697

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂:
292 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 3.297 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare


Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Cehia  Italia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.


Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 3.297 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 5 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrelui

01.2021	11 km
03.2023	1.496 km
03.2024	2.635 km
03.2025	3.020 km
03.2026	3.297 km

Obiceiuri de condus

01.2021 - 03.2026 Conduc limitat 52 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 03.2025 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 03.2027

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 05.2026 **România** Asigurare valabilă de la 03.2026 până la 03.2027

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓ Nu s-au găsit probleme
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător Mercedes-Benz	Descriere amg gt black series	Tip caroserie Coupe
An de fabricație 2021	An model 2022	Capacitate cilindrică 4 l
Putere motor 537 kW (720 cp / 730 PS)	Tip combustibil Benzină	Cutie de viteze Automată
Tip transmisie Tracțiune spate (RWD)	Culoare Gri	Amplasarea volanului Volan pe stânga
Nr. locuri 2	Cod motor 178.980	Categorie m1

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

051 YOM X0/2

✦✦ YOM X0/2

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

✦✦ Mercedes-Benz Connect oferă capacități de monitorizare a vehiculelor

110 FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

✦✦ Indicator de cantitate de combustibil pentru autocolectări

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

✦✦ Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

✦✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

203 FRONT CAMERA

✦✦ Camera frontală este inclusă pentru captarea imaginilor din fața vehiculului.

22P LANE PACKAGE

✦✦ Pachet de benzi

234 BLIND SPOT MONITORING

✦✦ Monitorizarea unghiului mort

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

256 TRACK PACE

✦✦ Urmăriți ritmul

299 PRE-SAFE®

✦✦ Sistemul de siguranță Pre-Safe®

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

327B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - ROMANIAN

✦✦ Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

✦✦ Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

0B3 VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN

✦✦ Vehicul produs în locația Sindelfingen

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

✦✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16N PLANT CONTROL CODE

✦✦ Codul de control al instalației

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

✦✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

218 REAR VIEW CAMERA

✦✦ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

231 GARAGE DOOR OPENER

✦✦ Include un deschizător de uși de garaj

242 RIGHT ELECTRICALLY ADJUSTABLE DRIVER'S SEAT WITH MEMORY

✦✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

253B MB-MOBIL WITH DSB

✦✦ Mercedes-Benz Mobil cu carnet de service digital

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

✦✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

2S1 SC FOR VEHICLE WIDTH/LENGTH OVER 2 M/6 M

✦✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

301 ASHTRAY PACKAGE

✦✦ Pachetul include scrumieră

33B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-ROMANIAN

✦✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

- ✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

- ✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Stările CSI/Mongolia

446 TOUCHPAD ONLY

- ✦ Sistem de control Touchpad inclus

467 ELECTRONIC LOCKING DIFFERENTIAL

- ✦ Diferențial cu blocare electronică

476 AUTOM. LANE RECOGNITION

- ✦ Recunoașterea automată a benzii de circulație

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

- ✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

- ✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

- ✦ Sistem de navigație Comand APS

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

- ✦ Sistem de alarmă antifurt standard

567L ROMANIA

- ✦ Vehiculul este destinat României

5U9 TURQUOISE PAINTED BRAKE CALIPERS - AMG CERAMIC BRAKE

- ✦ Etrieri de frână vopsite în turcoaz cu frână ceramică AMG

608 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL (IHC)

- ✦ Sistem automat de control al luminilor de drum

632 HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

- ✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

670A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

- ✦ Tapițerie din țesătură / imitație de piele / microfibră

691A FABRIC/IMITATION LEATHER/ MICROFIBER - BLACK/ ANTHRACITE

- ✦ Tapițerie din țesătură neagră și antracit, imitație de piele și microfibră

773 AMG EXTERIOR- CARBON PACKAGE

- ✦ Pachet exterior AMG din carbon

397 CARBON ROOF

- ✦ Acoperiș din carbon

429 7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION

- ✦ Transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte inclusă

466 ACTIVE ENGINE MOUNT

- ✦ Suport activ pentru motor

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

- ✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

479 ADJUSTABLE CHASSIS

- ✦ Șasiu reglabil

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

- ✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

- ✦ Interfață de comunicații universală

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)

- ✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

555 AMG-PERFORMANCE SEAT

- ✦ Scaun de performanță AMG

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

- ✦ Funcție de control automat al climatizării

5XXL EUROPE

- ✦ Vehicul Euro-spec

61U BLACK MICROFIBER HEADLINER

- ✦ Tapițerie din microfibră neagră

666 PRODUCT PROTECTION FOR SHIPMENT VEH. WITHOUT TRANSPORT EYELETS

- ✦ Protecția produsului în timpul transportului

675 BATTERY CHARGER - KIT

- ✦ Kit încărcător de baterii

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

- ✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

- ✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COC

✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UE0+COC

811 HIGH END SOUND SYSTEM

✦✦ Sistem audio high-end

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

8V1 SPEED/LOAD INDEX 103Y XL + 108Y XL

✦✦ Indice de viteză/sarcină 103Y XL + 108Y XL

922U HIGH-TECH SILVER - METALLIC FINISH

✦✦ Vehiculul are un finisaj metalic argintiu de înaltă tehnologie.

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

✦✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD

✦✦ Etichetă de identificare sub parbriz

B07 AMG - CERAMIC BRAKE SYSTEM

✦✦ Sistem de frânare AMG Ceramic

B29 DOOR SILLS IN CARBON

✦✦ Praguri de uși din carbon

F190 MODEL SERIES 190

✦✦ Model Seria 190

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

✦✦ Configurația punții spate

HR RIGHT REAR AXLE HALF

✦✦ Jumătate ax spate drept

K15 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 15000 KM

✦✦ Interval de service setat la 15.000 km

L LEFT-HAND DRIVE

✦✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

801 YOM X0/1

✦✦ YOM X0/1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦✦ Geam colorat închis

877 AMBIENT LIGHTING

✦✦ Funcție de iluminare ambientală

889 KEYLESS-GO

✦✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR**VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2**

✦✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

✦✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦✦ Echipat cu sistemul Tirefit

FC COUPE

✦✦ Tip vehicul: coupe

H77 TRIM ELEMENTS - MATT CARBON

✦✦ Elemente decorative din carbon mat

HL LEFT REAR AXLE HALF

✦✦ Jumătate ax spate stânga

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦✦ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

L6G MICROFIBER AMG STEERING WHEEL

✦✦ Volan AMG din microfibră

M016 UPRATED ENGINE

Performanțe îmbunătățite ale motorului

M178 V8 SPARK-IGNITION ENGINE M178 - AMG

Motor V8 cu aprindere prin scânteie M178 - AMG

N03 PLANT CONTROL CODE

Codul de control al instalației

P44 PARKING PACKAGE

Pachet de asistență la parcare

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

Pachet de protecție antifurt

PAK AMG INTERIOR NIGHT PACKAGE

Pachet de noapte interior AMG

R03 SPORT TIRES

Anvelope sport

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U40 CARGO NET BEHIND DRIVER'S SEATS

Conține o plasă de încărcare în spatele scaunelor șoferului

U93 LITHIUM-ION STARTER BATTERY (LISB)

Baterie de pornire litiu-ion (LISB)

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

M032 BLACK SERIES VERSION

Versiunea seria Black

M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

Cilindree 4.0 litri

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

Pachet Keyless-go inclus

P49 MIRROR PACKAGE

Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

Pachet de memorie frontală inclus

PZB CONTROL CODE FOR SALES

Cod de control pentru vânzări

RXF AMG SPOKE WHEELS 19"/20" "MIXED TIRES"

Jante AMG de 19/20 inch cu anvelope mixte

U11 AMG ACTIVELY EXTENDABLE REAR SPOILER

Spoiler spate AMG extensibil activ

U88 AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

Y04 SEAT BELT IN SILVER

Culoarea centurii de siguranță în argintiu

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 10.12.2025

Până la: 09.12.2026

03.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 09.03.2026

Până la: 08.03.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

- Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
- Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **3.297 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul