

Volkswagen Polo

Generat pe 14.05.2026

VIN: WVVZZZAWZPU063069

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂:
125,7 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Italia  Cehia  Ungaria  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 27.145 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 54.162 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrelui

03.2023	10 km
11.2024	24.919 km
07.2025	27.122 km
11.2025	27.145 km

Obiceiuri de condus

03.2023 - 11.2024	Condus normal	1.284 km/lună
11.2024 - 07.2025	Condus limitat	273 km/lună
07.2025 - 11.2025	Nu a fost condus	/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost casat? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? Asigurat Înregistrare găsită pe 05.2026 România Asigurare valabilă de la 12.2025 până la 12.2026

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar
Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 2.855 km

Următoarea revizie recomandată la 30.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 60 min.

Funcționare frână de parcare (Verificare/raportare)

Instrumente/martori (Verificare/raportare)

Claxon (Verificare/raportare)

+44 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- Sumar**
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 85.371 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Volkswagen** Model: **Polo** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2023** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	89.488 RON	82.026 RON	91.975 RON
2026	85.371 RON	73.853 RON	91.691 RON
2027	81.866 RON	70.819 RON	87.926 RON
2028	76.530 RON	66.206 RON	82.194 RON
2029	70.709 RON	61.166 RON	75.941 RON
2030	64.884 RON	56.127 RON	69.689 RON
2031	59.063 RON	51.093 RON	63.436 RON
2032	53.243 RON	46.058 RON	57.184 RON
2033	47.417 RON	41.019 RON	50.926 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -46% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

125,7 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Polo



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2023



An model
2023



Capacitate cilindrică
11



Putere motor
70 kW (94 cp / 95 PS)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune față (FWD)



Culoare
Negru



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
3



Nr. viteze
7

Echipare

Cum a fost primit de la producător

00A Rear overhang, short

Design cu proeminență spate scurtă.

0A2 4 doors

4 uși echipate

0AR Front stabilizer bar

Bară stabilizatoare față contribuie la îmbunătățirea stabilității vehiculului în viraje

0B1 Wheelbase

Ampatament

0EG Dual-clutch transmission DSG DQ200

Transmisie cu dublu ambreiaj DSG DQ200

0FV South Africa manufacturing sequence

Fabricat în Africa de Sud

0KO Without alternative drive system

Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0KA Without decals and emblems

Fără decalcomanii și embleme

0N1 Standard rear axle

✦ Configurație standard a axului spate

0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)

✦ Țeava de eșapament spate standard

0XH Manual in Romanian

✦ Manual în limba română

0YJ Weight range 9 installation control only, no requirement forecast

✦ Control pentru instalare legat de gama de greutate 9

1AS Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL and EDTC

✦ Profitați de controlul electronic al stabilității și de diverse funcții de asistență la conducere pentru o conducere mai sigură.

1E5 Activated carbon canister (Evaporative Emission Control System (EVAP))

✦ Include canistră cu cărbune activ pentru controlul emisiilor

1G2 Steel spare wheel with original equipment tire

✦ Roată de rezervă din oțel cu anvelope din dotarea originală

1KA Drum brakes in rear

✦ Vehicul echipat cu frâne cu tambur în spate

1NL Trims for alloy wheels

✦ Seturi de jante aliaj incluse

1S1 Tool kit and jack

✦ Trusă de scule și cric

1T2 Warning triangle

✦ Triunghi de avertizare

1X0 Front-wheel drive

✦ Configurație cu tracțiune față

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2A8 Delivery equipment, water border

✦ Echipamentul de livrare include o componentă de delimitare a apei

0NB Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid

✦ Elimină plăcuța cu denumirea motorului de pe capacul portbagajului

0TA Without floor mats

✦ Nu sunt furnizate covorașe

0Y1 Standard climatic zones

✦ Zone climatice standard configurate

1A5 Fuel system for fuel-injected SI engine

✦ Sistem de alimentare pentru motoare cu injecție

1D0 Without trailer hitch

✦ Fără cârlig de remorcă

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

✦ Etichetă specială de identificare pentru CE pentru autovehicule de pasageri M1

1JP Rear shock absorption

✦ Absorbție îmbunătățită a șocurilor din spate pentru o rulare mai lină.

1N1 Power steering

✦ Servodirecție

1PE Wheel locks with extended theft protection

✦ Blocaje pentru roți cu protecție sporită împotriva furtului

1SA Without additional front underbody guard

✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1TB Vehicle class differentiation - 2G0- for build status Europe

✦ Diferențierea pe clase de vehicule pentru Europa

1Y0 Without differential lock

✦ Nu este inclusă blocarea diferențialului

1ZG Disc brakes in front (Geomet D)

✦ Tipul frânelor cu disc față: Geomet D

2C5 Height and longitudinally adjustable steering column

✦ Colona de direcție este reglabilă pe înălțime și pe lungime.

2FE Leather-wrapped multi-function steering wheel with shifting paddles

- ✦ Volanul este îmbrăcat în piele și este prevăzut cu padele de schimbare a vitezelor

2JG Body-colored bumpers, radiator grille with chrome trim

- ✦ Exterior: bare de protecție în culoarea caroseriei, cu ornamente cromate pe grila radiatorului

2WA Without additional tires

- ✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3A2 ISOFIX anchors for child seats on outer rear bench seats and on front passenger seat, compatible for i-Size

- ✦ Include ancore ISOFIX pentru scaune pentru copii pe bancheta din spate și pe scaunul pasagerului din față

3FA Without roof insert (standard roof)

- ✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3H0 Non-folding front passenger seat backrest

- ✦ Spătarul scaunului pasagerului din față, care nu se rabatează

3NZ Unsplit rear bench seat, asymmetric split folding backrest

- ✦ Bancă spate cu spătar rabatabil asimetric

3QH 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners

- ✦ Centuri de siguranță cu 3 puncte în față, cu reglare pe înălțime și pretensionatoare

3ZU 3-point seat belts with seat belt pretensioners for the outer rear seats

- ✦ Centuri de siguranță pentru scaunele din spate, prevăzute cu pretensionatoare

4AP Door and side trim panel

- ✦ Ușă și panou decorativ lateral incluse

4GF Laminated safety glass windshield, heat-insulating

- ✦ Parbriz din sticlă securizată laminată cu izolație termică, pentru siguranță și confort

4KC Green heat-insulating glass windows on sides and in rear

- ✦ Ferestre cu geam termopan verde pe laterale și în spate

4N1 Foamed dashboard

- ✦ Tablou de bord realizat din material spongios pentru o siguranță și un confort sporite

2H0 Without Adaptive Chassis Control

- ✦ Nu are control adaptiv al șasiului

2V5 Fresh air intake system with combination filter

- ✦ Sistem de admisie a aerului proaspăt cu filtru combinat

31K License plate carrier in front and rear (ECE)

- ✦ Suport pentru plăcuțele de înmatriculare față și spate, conform standardelor ECE

3C7 3-point seat belt for center rear seat

- ✦ Centură de siguranță în 3 puncte pentru scaunul central din spate

3GD Luggage compartment floor

- ✦ Podeaua compartimentului pentru bagaje

3L3 Front seats with height adjustment

- ✦ Scaune față cu reglare pe înălțime pentru confort

3Q6 3 head restraints in rear

- ✦ Scaune din spate: 3 tetiere

3U1 Luggage compartment cover

- ✦ Capac practic pentru portbagaj

4A3 Heated front seats

- ✦ Scaune față încălzite pentru confort în vreme rece

4BI Emission standard EU6 AP

- ✦ Standardul de emisii EU6 AP pentru conformitate

4I2 Central locking system without SAFELock, with radio remote control and 2 remote control folding keys

- ✦ Sistem de închidere centralizată cu telecomandă și chei pliabile, pentru confort și siguranță

4L2 Dimming interior rearview mirror

- ✦ Oglindă retrovizoare interioară cu funcție de atenuare a luminii, pentru a reduce efectul de orbire provocat de farurile vehiculelor din spate

4P0 Rear floor panel module, type 1

- ✦ Modul tip 1 pentru panoul de podea din spate inclus.

4R4 Power windows

- Funcția de geamuri electrice

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

- Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

5C0 Without special body measures

- Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

- Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5RQ Right exterior mirror, convex

- Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5XJ Illuminated vanity mirrors in sun visors

- Oglinzi cosmetice iluminate în parasolarele mașinii, pentru un plus de confort

6C2 Curtain airbags in front and rear, side airbags in front, center airbag

- Airbaguri cortină în față și în spate, airbaguri laterale în față, airbag central

6FF Body-colored exterior mirror housings and door handles

- Carcase ale oglinzilor exterioare și mânere ale ușilor în culoarea caroseriei

6K2 Autonomous Emergency Braking Front Assist

- Conduceți în siguranță cu funcția Front Assist de frânare automată de urgență.

6PC Hand brake lever handle in leather

- Mâner din piele pentru maneta frânei de mână

6T0 Without interior light in footwell

- Nu există lumină interioară în spațiul pentru picioare

7AA Electronic immobilizer

- Imobilizator electronic

7K1 Tire pressure monitoring system

- Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

7M5 Without protective film for scuff plate

- Nu se aplică folie protectoare pentru placa de zgârieturi

4U5 Map pockets on the back of each front seat

- Buzunare de depozitare pe spatele fiecărui scaun din față

51A Without adhesive film

- Fără folie adezivă

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5MB Decorative inserts "Lava Stone Black" for dashboard and front door trim panels

- Inserții decorative „Lava Stone Black” pentru tabloul de bord și panourile de finisare ale ușilor din față

5SL Aspherical exterior mirror on driver side

- Oglindă exterioară asferică pe partea șoferului

5ZF Safety-optimized front head restraints

- Tetiere față concepute pentru optimizarea siguranței

6E3 Front center armrest, longitudinally adjustable, with storage compartment

- Cotieră față cu compartiment de depozitare

6I1 Lane keeping system Lane Assist

- Sistemul de menținere a benzii de circulație Lane Assist pentru o conducere mai sigură

6NA Ceramique headliner

- Culoarea capitonajului plafonului: Ceramique

6Q2 Gearshift knob in leather

- Buton schimbător de viteze din piele pentru un aspect premium

6YD Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function

- Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

- Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7L6 Start-stop system with regenerative braking

- Sistem start-stop cu frânare regenerativă

7P0 Without lumbar support in seat backrests

- Fără suport lombar în spătarele scaunelor

7UJ Preparation for subsequent activation: Navigation feature

"Discover Media" incl. Streaming & Internet

- ✦ Pregătire pentru activare ulterioară: funcție de navigare pentru „Discover Media”, inclusiv funcții de streaming și acces la internet

7X2 Park Distance Control - warning signals for obstacles in the front and rear

- ✦ Sistemul de asistență la parcare – semnale de avertizare pentru obstacole în față și în spate

8AR Radio

- ✦ Sistem radio pentru divertisment

8G0 Without light control

- ✦ Fără control al luminii

8IT LED headlamps with LED separate daytime running light

- ✦ Faruri cu LED-uri prevăzute cu lumini de zi cu LED-uri separate

8N8 Windshield wiper intermittent control with light sensor

- ✦ Ștergătoare de parbriz cu funcție de control intermitent care reacționează la senzorul de lumină pentru activarea automată

8RL 6 speakers

- ✦ Dotat cu 6 difuzoare pentru o experiență audio de înaltă calitate

8T9 Speed limiter

- ✦ Include un limitator de viteză pentru controlul vitezei maxime

8VG LED rear combination lamps

- ✦ Sunt incluse lămpile combinate spate cu LED

8WH Front fog lamps and cornering light

- ✦ Faruri de ceață față și lumini de viraj pentru o vizibilitate sporită

8Y0 Single-tone horn

- ✦ Echipat cu un corn cu un singur ton.

8ZQ Diversity antenna for FM reception

- ✦ Antenă diversificată pentru recepția FM

9E1 Luggage compartment lighting

- ✦ Iluminarea compartimentului pentru bagaje

9JB Smoker's package: ashtray and cigarette lighter in front

- ✦ Set pentru fumători: scrumieră și brichetă în față

7W0 Without extended safety system

- ✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y0 Without lane change assist

- ✦ Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

8FA Without second battery

- ✦ Fără a doua baterie furnizată

8GU Alternator 140 A

- ✦ 140 A Alternator Installed

8M1 Rear window wiper with intermittent control

- ✦ Ștergător de parbriz spate cu comandă intermitentă

8Q1 Headlight range control

- ✦ Comandă pentru reglarea distanței luminii farurilor

8S3 Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 reading lights in front and 2 in rear

- ✦ Luminile interioare sunt prevăzute cu temporizator de stingere și regulator de intensitate, iar atât în față, cât și în spate sunt montate lămpi de citit

8TC Rear fog lamp for driving on the right

- ✦ Lampă de ceață spate pentru conducerea pe dreapta

8W1 Warning lamp for washer fluid level

- ✦ Indică o lampă de avertizare care semnalează nivelul scăzut al lichidului de spălare a parbrizului

8X0 Without headlamp washer system

- ✦ Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 Not hot country

- ✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9AK Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with enhanced air filter with activated carbon

- ✦ Bucurați-vă de o călătorie confortabilă grație sistemului de climatizare automată cu două zone și filtrării îmbunătățite a aerului.

9I5 Automatic headlight control with exit and entry lighting

- ✦ Control automat al farurilor cu iluminare la ieșire și la intrare

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

- ✦ Nu este inclus încălzitor auxiliar/incălzitor de parcare

9P4 Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened

✦✦ Emită un semnal sonor și luminos în cazul în care centurile de siguranță din față și din spate nu sunt fixate

9T0 Without heated washer nozzles

✦✦ Fără duze de spălare încălzite

9ZX Mobile phone interface

✦✦ Interfață pentru telefonul mobil inclusă.

AV1 Driving on the right

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦✦ Set de piese fără standard normativ specific fiecărei țări

C37 Operating permit, alteration

✦✦ Aprobarea modificărilor

EOA No special edition

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL5 Online service, with OCU, with head unit coding, without engine immobilizer interconnection

✦✦ Serviciu online disponibil cu codarea unității principale, dar fără interconectarea sistemului de imobilizare a motorului

ER1 Regional code "ECE" for radio

✦✦ Cod radio regional "ECE" Activat

G01 Shock absorption in front

✦✦ Absorbția șocurilor în față

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

J90 Tires 185/65 R15 low rolling resistance

✦✦ Anvelope cu rezistență redusă la rulare, dimensiune 185/65 R15

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

L05 Suspension range 05 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Gama de suspensii 05 numai cu comandă de instalare

9S0 Multi-color Digital Cockpit Pro, selection of different info profiles possible

✦✦ Cockpit digital multicolor Pro cu profiluri de informații personalizabile

9WJ App-Connect incl. App-Connect Wireless for Apple CarPlay and Android Auto

✦✦ Sistemul App-Connect pentru integrarea smartphone-ului

A8M Life

✦✦ Caracteristici de siguranță îmbunătățite și pachet tehnologic

AW4 "Standard Plus" version

✦✦ Versiunea Standard Plus

B43 Type approval country Romania

✦✦ Țara de omologare este România.

DI6 3-cylinder SI engine 1.0 I TSI, 70 kW

✦✦ Tipul motorului: motor TSI cu 3 cilindri, de 1,0 l, cu o putere de 70 kW

EFO Without ECO function

✦✦ Fără funcția ECO

EM1 Driver alert system

✦✦ Sistem de alertă pentru șofer instalat

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

G1C 7-speed automatic transmission or dual-clutch transmission DSG, note: PR family EDF

✦✦ Echipat cu o transmisie automată cu 7 trepte sau cu o transmisie DSG cu dublu ambreiaj

J1H Battery 320 A (49 Ah)

✦✦ Capacitatea bateriei de 320 A (49 Ah)

K8G Hatchback

✦✦ Hatchback

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L Left-hand drive

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

LC9X/ Deep Black Pearlescent/Deep Black Pearlescent

✦✦ Culoarea caroseriei: Negru intens perlat

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

PI3 "Essex" 5.5J x 15, Black, diamond-turned, tires 185/65 R15, low rolling resistance

✦✦ Jante „Essex” finisate cu diamant negru, echipate cu anvelope cu rezistență redusă la rulare, dimensiune 185/65 R15

Q1A Standard seats in front

✦✦ Scaune față standard

QH0 Without voice control

✦✦ Fără control vocal

QJ1 Chrome package

✦✦ Pachet crom

QN4 Storage compartment for Manual under left front seat

✦✦ Compartiment practic pentru depozitarea manualului, situat sub scaunul din față din stânga

QR8 Without dynamic road sign display

✦✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

RBB Radio "Ready 2 Discover" incl. "Streaming & Internet"

✦✦ Radio cu funcția „Ready 2 Discover”, care include funcții de streaming și acces la internet

U55 4 alloy wheels "Essex" 5.5J x 15, Black, diamond-turned surface

✦✦ Set de 4 jante din aliaj „Essex” de culoare neagră, cu suprafață finisată prin rotire diamantată, dimensiuni 5,5J x 15

U9E 2 USB-C ports in the front, 2 USB-C charging sockets on the center console in rear, charging capacity up to 45 W

✦✦ Include 2 porturi USB-C în partea din față și 2 prize de încărcare USB-C pe consola centrală din spate, cu o putere de încărcare de până la 45 W, pentru o încărcare comodă a dispozitivelor

UG1 Hill start assist

✦✦ Funcție de asistență la pornirea din rampă inclusă

VF0 Standard pedal cluster

✦✦ Grup de pedale standard

N2H Inserts of front seats and outer rear seats in fabric "Life"

✦✦ Scaunele au inserții din țesătură în partea din față și în partea exterioară a spătarului

NZ4 Emergency call service; no registration required, service is activated upon delivery

✦✦ Serviciul de apeluri de urgență se activează automat la livrare, fără a fi necesară înregistrarea

PWG Steel spare wheel with original equipment tire

✦✦ Vehiculul este echipat cu o roată de rezervă din oțel, care include anvelopa din dotarea standard.

QG1 LongLife Service Regime

✦✦ Utilizează un regim de service cu durată lungă de viață

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦✦ Indicatorul de service este setat la 30.000 km sau 2 ani, cu intervale variabile

QK1 Multifunction camera

✦✦ Cameră multifuncțională pentru diverse funcții

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦✦ Fără lumini suplimentare (iluminat interior)

QV3 Digital radio reception DAB+

✦✦ Recepție radio digitală cu tehnologia DAB+

TC5 3-cylinder SI engine 1.0 l

✦✦ Vehiculul este echipat cu un motor cu 3 cilindri de 1,0 litri.

U5A Instrument cluster with electronic speedometer, odometer and trip odometer, tachometer

✦✦ Tablou de bord cu vitezometru electronic, tahometru și contor de parcurs

UD0 Without exterior ambient lighting

✦✦ Fără iluminat exterior

V0A Tires without specification of tire brand

✦✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VL6 Pedestrian and cyclist monitoring

✦✦ Este echipat cu un sistem de monitorizare a pietonilor și a bicicliștilor pentru o siguranță sporită

X4N Equipment options subset for Romania

Optiuni de echipare subset specific pentru România.

YOS Preparation for We Connect and We Connect Plus

Pregătirea pentru conectivitatea We Connect și We Connect Plus

EAO Without follow-on warranty

Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

03.2023 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

07.2023 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

12.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 20.12.2025

Până la: 19.12.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

- Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
- Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
- Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul