



Jeep Wrangler

Generat pe 29.06.2026

VIN: 1C4HJXFU2LW179551

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2019

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2,1l

Putere motor: 149 kW (200 cp / 203 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte Jeep Wranglervehicule care au **7 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 251 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 88.379 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Cehia Slovenia Ungaria Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 88.379 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 101.035 km
- 6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

11.2019	11 km
07.2021	14.941 km
02.2023	47.000 km
06.2023	49.802 km
11.2025	86.810 km

Înregistrările odometrelui

02.2026 88.379 km

Obiceiuri de condus

11.2019 - 07.2021	Condus normal	758 km/lună
07.2021 - 02.2023	Condus intensiv	1.659 km/lună
02.2023 - 02.2026	Condus normal	1.132 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ Asigurată? ✓ Asigurat 05.2026 🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

✓= O A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2023 🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 02.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

1 înregistrare similară

02.2023

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 203.432 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 180.936 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:


Producător: **Jeep**

Model: **Wrangler**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **România**



●●● Preț de piață Interval prețuri de piață 🏠 Preț de vânzare

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	221.414 RON	171.658 RON	298.038 RON
● 2025	208.921 RON	161.665 RON	268.612 RON
🏠 11.2025 Preț de vânzare 203.432 RON			
● 2026	180.936 RON	152.394 RON	227.037 RON
● 2027	183.439 RON	154.502 RON	230.179 RON
● 2028	165.970 RON	139.791 RON	208.255 RON
● 2029	148.496 RON	125.074 RON	186.332 RON
● 2030	131.028 RON	110.357 RON	164.413 RON
● 2031	129.717 RON	109.256 RON	162.768 RON
● 2032	128.407 RON	108.150 RON	161.122 RON
● 2033	117.925 RON	99.324 RON	147.972 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -37% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revândare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

251 g/km Clasă: **G**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Jeep



Model
Wrangler



Descriere

2020/ Wrangler Unlimited Rubicon



Varianta
Unlimited



Tip caroserie
SUV



An de fabricație
2019



An model
2020



Capacitate cilindrică
2,1 l



Putere motor
149 kW (200 cp / 203 PS)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Roșu



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. locuri
5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

106S ZONE 06-EXPORT

Zone 06 - Export

1AHS EMEA REGION ROW

Regiune: Europa, Orientul Mijlociu și Africa

594S VEHICLE ORDER TRACKING

✦ Vehicul inclus într-un sistem specific de urmărire a comenzilor

5D8S JL 5403 VEHICLE FAMILY

✦ Vehiculul aparține familiei JL 5403

518S LEFT HAND DRIVE (LHD)

✦ Model cu volan pe mâna stângă

5ZDS PRICE CLASS S

✦ Clasa de preț standard

AELS SINGLE TOP PACKAGE

✦ Pachet unic de top inclus

BAJS 220 AMP ALTERNATOR

✦ Alternator de 220 amperi

BNBS ELECTRONIC STABILITY CONTROL

✦ Dispune de funcție de control electronic al stabilității

BNMS TRACTION CONTROL

✦ Echipat cu control al tracțiunii

BNTS TRAILER SWAY DAMPING

✦ Mecanism de amortizare a oscilației remorcii

BR2S ANTI-LOCK 4-WHEEL FNC DISC HD BRAKES

✦ Antiblocare, frâne de înaltă performanță cu disc pe 4 roți

CDBS RECLINING FRONT SEATS

✦ Scaune față rabatabile

CF3S CHILD SEAT UPPER TETHER ANCHORAGE

✦ Ancorarea superioară a scaunului pentru copii

CGWS DRIVER FRONT PASSENGER AIR BAGS

✦ Airbaguri: Șofer și pasager față

CJ1S SUPPLEMENTAL FRT SEAT SIDE AIR BAGS

✦ Airbaguri laterale suplimentare pentru pasagerii din față

CKFS REAR SEAT WHEELHOUSE CARGO CARPET

✦ Covor pentru spațiul de încărcare al scaunului din spate

CKTS CARGO TIE DOWN LOOPS

✦ Echipat cu bucle de ancorare a încărcăturii

595S LONG WHEEL BASE (LWB)

✦ Ampatament lung

514S FOUR WHEEL DRIVE (4WD) (4X4)

✦ Tracțiune integrală (4WD) - 4x4

5PES 2020 VEHICLE SPECIFICATIONS

✦ Anul modelului: 2020

5ZRS FOUR DOOR

✦ Vehiculul are patru uși

APAS MONOTONE PAINT

✦ Vopsit într-o singură culoare pe toată suprafața

BCZS 650 AMP MAINTENANCE FREE BATTERY

✦ Alimentat de o baterie fără întreținere de 650 amperi

BNGS HILL START ASSIST

✦ Include tehnologie de asistență la pornirea din pantă

BNSS ELECTRONIC ROLL MITIGATION

✦ Vehicul echipat cu sistem electronic de atenuare a ruliului.

BPTS HYDRAULIC ASSIST BRAKE BOOSTER

✦ Sistem de frânare cu asistență hidraulică.

CACS LOW BACK BUCKET SEATS

✦ Dispune de scaune cu spătar coborât pentru confort

CDHS DRIVER HEIGHT ADJUSTER SEAT

✦ Scaun șofer cu reglare pe înălțime

CFNS REAR 60 40 FOLDING SEAT

✦ Scaunele din spate se pot plia într-o fracțiune 60/40

CGXS RR HEAD RESTRAINTS OUTBOARD SEATING

✦ Rezemătoare de cap spate la locurile din față

CKES FRONT SEAT AREA CARPET

✦ Zona scaunelor din față cu mochetă

CKLS CARGO COMPARTMENT FLOOR MAT

✦ Covor de podea pentru compartimentul de marfă

CLMS SPORT BAR W FULL PADDING

✦ Bară sport cu căptușeală completă

CSHS THREE REAR SEAT HEAD RESTRAINTS

✦ Siguranță: Trei dispozitive de fixare a capului pe locurile din spate

CSRS PASSENGER ASSIST HANDLES

✦ Mânere de asistență pentru pasageri pentru confort

CURS REAR COMPARTMENT COVERED STORAGE

✦ Spațiu de depozitare acoperit în compartimentul din spate

CV3S URETHANE SHIFT KNOB

✦ Buton de schimbare a vitezelor fabricat din material uretan

CXES ELEC. STEERING COLUMN SHAFT LOCK

✦ Blocarea electronică a arborelui coloanei de direcție

DJES 5,500# FRONT AXLE W HUB EXT

✦ Punte față cu extensia butucului capabilă să transporte până la 5.500 de lire sterline

DSES TRU-LOK FRONT REAR AXLES

✦ Dispune de axe față și spate Tru-Lok

GCBS FRONT DOOR TINTED GLASS

✦ Geam colorat al ușii din față pentru intimitate

GNCS SUN VISORS W ILLUM VANITY MIRRORS

✦ Viziere de soare echipate cu oglinzi de curtoazie iluminate

GTBS POWER HEATED MIRRORS

✦ Oglinzi electrice încălzite

GXMS REMOTE KEYLESS ENTRY

✦ Sistem de acces fără cheie de la distanță

HABS AIR CONDITIONING W AUTO TEMP CONTROL

✦ Aer condiționat cu control automat al temperaturii

JAJS PREMIUM INSTRUMENT CLUSTER W TACH

✦ Bloc de instrumente premium cu tahometru

JFJS TEMPERATURE COMPASS GAUGE

✦ Indicator de temperatură și busolă incluse

JJBS DUAL NOTE ELECTRIC HORNS

✦ Coarne electrice cu două note

JJMS AUXILIARY 12-VOLT REAR POWER OUTLET

✦ Priză suplimentară de 12 volți în spate

CSMS SOFT DOOR TRIM PANEL W MAP POCKETS

✦ Panou tapițerie ușă moale cu buzunare pentru hărți

CUFS FULL LENGTH FLOOR CONSOLE

✦ Dispune de o consolă de podea pe toată lungimea

CUYS STORAGE TRAY

✦ Tavă de depozitare inclusă

CWPS ILLUMINATED FRONT CUPHOLDERS

✦ Suporturi de pahare față iluminate pentru vizibilitate

DHFS QUADRA-TRAC II ON DEMAND 4WD SYSTEM

✦ Utilizează sistemul Quadra-Trac II 4WD la cerere

DRES DANA M70 267MM REAR AXLE

✦ Punte spate Dana M70 267mm

GBBS TINTED WINDSHIELD GLASS

✦ Parbriz din sticlă colorată

GCFS FULL METAL DOORS W ROLL-UP WINDOWS

✦ Uși complet metalice cu ferestre rulante

GNKS REAR VIEW AUTO DIM MIRROR

✦ Oglindă retrovizoare cu atenuare automată inclusă

GX4S KEYLESS GO

✦ Echipat cu sistem de pornire fără cheie

GXXS SENTRY KEY THEFT DETERRENT SYSTEM

✦ Sistem antifurt Sentry Key încorporat

HGAS HOOD INSULATION

✦ Capotă izolată pentru reducerea zgomotului

JDCS 200 KPH PRIMARY SPEEDOMETER

✦ Vitezometru primar până la 200 KPH

JHAS VAR INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS

✦ Ștergătoare de parbriz cu intermitență variabilă

JJJS 12V AUXILIARY POWER OUTLET

✦ Priză auxiliară de 12V

JKAS GLOVE BOX

✦ Cutie pentru mănuși pentru depozitare și organizare

JKUS 230V AUXILIARY POWER OUTLET

✦ Priză de alimentare auxiliară de 230V

JPYS PWR WINDOWS, FRONT 1-TOUCH DOWN

✦ Geamuri electrice față cu funcție de coborâre cu o singură atingere.

JT6S MANUAL 6-WAY DRIVER SEAT

✦ Reglare manuală în 6 direcții a scaunului șoferului

LA2S ADAPTIVE REAR BRAKE LIGHTS

✦ Lumini de frână spate adaptive

LAZS VEHICLE INFORMATION CENTER

✦ Informații despre vehicul afișate pe un ecran al consolei centrale

LCLS FRONT DOME W ON OFF SWITCH LAMP

✦ Lampă de plafon față cu comutator de pornire-oprire

LE4S BLACK EXTERIOR MIRRORS

✦ Include oglinzi exterioare negre

LESS EXTERIOR SPOTTER MIRRORS

✦ Oglinzi retrovizoare exterioare suplimentare

LHDS HEADLAMP OFF TIME DELAY

✦ Întârzierea stingerii farurilor

LMGS AUTOMATIC HEADLAMPS

✦ Funcție de activare automată a farurilor

LP4S E-MARKED EXTERIOR LIGHTING

✦ Iluminat exterior certificat

LPSS CHMSL LAMP

✦ Lampa CHMSL

MBCS PAINTED REAR BUMPER

✦ Bara de protecție spate vopsită

MF4S ACCENT CLR W CHROME SURROUND GRILLE

✦ Culoare de accent cu contur cromat al grilei

MG1S WRANGLER BADGE

✦ Insignă Wrangler

JPHS SPEED SENSITIVE POWER LOCKS

✦ Încuietorele electrice sunt sensibile la viteza vehiculului

JRQS MANUAL 2-WAY DRIVER LUMBAR ADJUST

✦ Reglare lombară manuală în 2 direcții pentru șofer

JWAS FRT PASS SEAT - MANUAL ADJUST 4-WAY

✦ Reglarea scaunului pasagerului: Manual 4-Way

LAXS FRONT PASSENGER SEAT BELT ALERT

✦ Sistem de alertă pentru centura de siguranță a pasagerului din față

LBBS COURTESY LAMPS

✦ Echipat cu lămpi de curtoazie pentru vizibilitate sporită

LDBS CARGO COMPARTMENT LAMP

✦ Lampă pentru compartimentul de marfă pentru iluminarea zonei portbagajului

LEBS EXT. MIRRORS W SUPPLEMENTAL SIGNALS

✦ Oglinzi exterioare cu semnalizare suplimentară

LHAS AMBIENT LED INTERIOR LIGHTING

✦ Iluminat interior: Ambient LED

LHES REAR DOME W ON OFF SWITCH LAMP

✦ Lampă de plafon spate cu comutator de pornire-oprire

LMUS FT SIDE MARKER SIDE REPEATER LAMP

✦ Lămpile de poziție laterale față și lămpile de repetare laterale

LPGS REAR FOG LAMPS

✦ Lămpile de ceață spate

MBAS BLACK FRONT BUMPER

✦ Bara de protecție față neagră

MEFS ROCK RAILS

✦ Vine cu bare de protecție pentru protecție suplimentară

MFRS BLACK FRONT FRAME OVERLAY

✦ Cadru frontal negru suprapus

MM2S MOLDED-IN-COLOR FENDER FLARES (2-PC)

✦ Aripioare de aripă realizate cu mulaje de culoare asortată, constând din 2 piese

MNAS BLACK DOOR HANDLES

✦ Mânere de uși negre

MVCS JEEP BADGE

✦ Insignă Jeep

NA1S EXPORT EMISSIONS

✦ Emisii la export

NHMS SPEED CONTROL

✦ Include funcție de control al vitezei

RDDS FIXED LONG MAST ANTENNA

✦ Antenă fixă cu catarg lung

RS4S DUAL REMOTE USB PORT - CHARGE ONLY

✦ Port USB dublu de la distanță doar pentru încărcare

RSUS AUDIO JACK INPUT FOR MOBILE DEVICES

✦ Intrare jack audio pentru dispozitive mobile

SBAS POWER STEERING

✦ Servodirecție

SDUS HEAVY DUTY SUSPENSION W GAS SHOCKS

✦ Suspensie robustă cu amortizoare cu gaz

SHGS ELECTRONIC FRONT SWAY BAR DISCONNECT

✦ Utilizează deconectarea electronică a barei stabilizatoare față

TBBS FULL SIZE SPARE TIRE

✦ Roată de rezervă de dimensiuni normale

TTKS LT255 75R17C TIRES

✦ Anvelope cu specificații: LT255/75R17C

WKBS MATCHING SPARE WHEEL

✦ Roată de rezervă asortată

X72S WHEEL FLARE DRL PARTS MODULE

✦ Modul de componente pentru luminile de zi de pe flanșele roților

X81S INSTRUMENT PANEL PARTS MODULE

✦ Modul pentru componentele panoului de instrumente

MTBS RED TRAIL RATED BADGE

✦ Insignă roșie distinctă Trail Rated pentru capacitatea off-road

MYAS BLACK HOOD DECAL

✦ Include un abțibild negru pe capotă pentru un aspect sportiv

NFKS 19 GALLON FUEL TANK

✦ Rezervor de combustibil cu o capacitate de 19 galoane pentru o autonomie mai mare

QRCS FIRECRACKER RED C C

✦ Vopsit în culoarea Firecracker Red cu un strat de finisaj transparent

RDZS STEERING WHEEL MOUNTED AUDIO CTRLS

✦ Comenzi audio integrate în volan

RSFS MEDIA HUB (SD, USB, AUX)

✦ Media hub-ul oferă diverse opțiuni de conectivitate

RSXS REMOTE USB PORT

✦ Conectivitate: Port USB la distanță

SCVS LEATHER WRAPPED STEERING WHEEL

✦ Volan îmbrăcat în piele

SHFS REAR STABILIZER BAR

✦ Bară stabilizatoare spate pentru o manevrabilitate îmbunătățită.

SUDS TILT TELESCOPE STEERING COLUMN

✦ Coloana de direcție este înclinabilă și telescopică

TBRS OUTSIDE TIRE CARRIER

✦ Suport exterior pentru anvelope

WGMS 17X7.5 ALUMINUM CHROME WHEELS

✦ Jante din aluminiu cromat 17x7.5

X71S BUMPER MODULE I

✦ Modul pentru bara de protecție I

X79S GRILLE MODULE

✦ Grila modulului

X82S DOOR PARTS MODULE

✦ Modul pentru componentele ușii

X83S FRONT END PARTS MODULE

✦ Modul pentru părțile frontale

X85S REAR SUSPENSION PARTS MODULE

✦ Modul pentru componentele suspensiei spate

X8JS DOOR TRIM PANEL MODULE

✦ Modul pentru panoul ornamental al ușii

X8SS CENTER CONSOLE PARTS MODULE

✦ Modul pentru piese pentru consola centrală

X8ZS SEAT PARTS MODULE

✦ Modul pentru componentele scaunului

XAAS PARKSENSE REAR PARK ASSIST SYSTEM

✦ Sistem de asistență la parcare din spate pentru asistență la parcare

XCPS OCCUPANT DETECTION SYSTEM

✦ Sistem de detectare a ocupanților

XE9S TRANSMISSION SKID PLATE

✦ Placa de protecție a transmisiei

XEFS TRANSFER CASE SKID PLATE SHIELD

✦ Scut pentru placa de protecție a carcasei de transfer

XEWS 2 FRONT 1 REAR TOW HOOKS

✦ Două cârlige de remorcă față și unul spate

XH6S RED TOW HOOKS

✦ Cârlige de remorcă roșii pentru remorcă

XJNS SATIN BLACK FUEL FILLER DOOR

✦ Ușa rezervorului de combustibil negru satinat

XSCS BRIGHT INTERIOR ACCENTS

✦ Accente interioare luminoase

Z1FS GVW RATING - 5500#

✦ GVW de 5500 de lire sterline pentru clasificarea greutateii

X84S FRONT SUSPENSION PARTS MODULE

✦ Modul pentru piesele suspensiei față

X88S TIRE WHEEL PARTS MODULE

✦ Modul pentru piese pentru anvelope și roți

X8MS GLASS MODULE

✦ Include un modul de sticlă

X8WS FRONT FASCIA PARTS MODULE

✦ Modul pentru componente ale panoului frontal

X93S FRAME PARTS MODULE

✦ Modul parte cadru

XACS PARKVIEW(TM) REAR BACK-UP CAMERA

✦ Echipat cu o cameră de marșarier ParkView

XE4S TORX TOOL KIT

✦ Kit de scule Torx inclus

XEES FUEL TANK SKID PLATE SHIELD

✦ Scut antiderapant pentru rezervorul de combustibil

XEVS TOW EYE BRACKETS

✦ Suporturi pentru ochi de remorcă

XGMS TIRE PRESSURE MONITORING DISPLAY

✦ Afișează informații despre presiunea în anvelope

XJCS LOCKING LUG NUTS

✦ Piulițe de blocare

XPFS PROTECTIVE COATING AND REMOVER

✦ Vine cu un strat protector și un dispozitiv de îndepărtare

YABS BUILD TO EXPORT MKT. SPECIFICATIONS

✦ Construit conform specificațiilor pieței de export

Cronologie

S-au găsit 8 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2019 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

06.2020 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2023 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2023 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 06.07.2025

Până la: 05.07.2026

11.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2026 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 26.02.2026

Până la: 25.02.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **88.379 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul