



Mercedes-Benz E 220

Generat pe 05.06.2026

VIN: W1K2130041A935941

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 151 kW (202 cp / 205 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale. Cu toate acestea, a fost utilizat anterior în scopuri comerciale și a schimbat frecvent proprietarii.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Mercedes-Benz E 220 vehicule care au **5 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Verificare utilizare comercială

⚠️ **Atenție**

A fost folosit anterior ca vehicul de închiriat.

Daune

⚠️ **Atenție**

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Kilometri parcurși

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Ultimul kilometraj înregistrat: 68.800 km.

Verificare statut juridic

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✅ **Nu s-au găsit probleme**

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 140 g/km.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **47 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2024





11.2024



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Atenție

Vehiculul a fost folosit pentru închiriere!



Sugestia carVertical

Mașinile de închiriat sunt supuse multor stiluri diferite de condus ceea ce poate duce la o uzură neuniformă. Ce trebuie să verifici: uită-te după semne ale unei utilizări agresive cum ar fi anvelope tocite sau daune de natură estetică.

Iată ce am verificat:



Închiriere

⚠ Înregistrare găsită

Înregistrare găsită pe 04.2021



Spania

închiriat



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Italia  Slovacia  Slovenia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 68.800 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 119.342 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 9 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

04.2021	11 km
04.2022	29.108 km
01.2023	38.637 km
09.2023	49.093 km
09.2024	59.067 km

Înregistrările odometrului

11.2024	59.388 km
08.2025	67.398 km
09.2025	67.300 km
03.2026	68.800 km

Obiceiuri de condus

04.2021 - 04.2022	Condus intensiv	2.391 km/lună
04.2022 - 08.2025	Condus normal	943 km/lună
08.2025 - 09.2025	Tip de condus neevaluat	
09.2025 - 03.2026	Condus limitat	249 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ Nu s-au găsit probleme
- Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 11.2025 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 08.2025 până la 08.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

11.2023

🇪🇸 Spania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident

rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 183.445 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz


Model: E 220

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2021

Piață: România



09.2024	Preț de vânzare	233.910 RON		
11.2024	Preț de vânzare	221.383 RON		
08.2025	Preț de vânzare	195.414 RON		
09.2025	Preț de vânzare	195.303 RON		
2026	178.388 RON	126.910 RON		240.457 RON
03.2026	Preț de vânzare	183.445 RON		
2027	157.217 RON	111.850 RON		211.917 RON
2028	123.560 RON	87.905 RON		166.550 RON
2029	115.678 RON	82.295 RON		155.929 RON
2030	104.058 RON	74.029 RON		140.265 RON
2031	97.275 RON	69.202 RON		131.121 RON
2032	62.046 RON	44.142 RON		83.635 RON
2033	56.787 RON	40.398 RON		76.547 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -69% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 11 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 10 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

140 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

E 220



Descriere

e 220 d sedan



Variantă

d



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2021



An model

2021



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

151 kW (202 cp / 205 PS)



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Culoare

Gri



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02J INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)

Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)

051 YOM X0/2

✦✦ YOM X0/2

08B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-
SPANISH

✦✦ Instrucțiuni de utilizare în limba spaniolă și broșură de service furnizate

0B3 VEHICLE PRODUCTION LOCATION SINDELFINGEN

✦✦ Vehicul produs în locația Sindelfingen

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

✦✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

✦✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

22P LANE PACKAGE

✦✦ Pachet de benzi

235 ACTIVE PARKING ASSIST

✦✦ Sistem activ de asistență la parcare

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND
OUTSIDE MIRRORS

✦✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE
BRAKE APPLICATION

✦✦ Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

287 THROUGH-LOADING FEATURE

✦✦ Dispozitiv de încărcare prin spate

299 PRE-SAFE®

✦✦ Sistemul de siguranță Pre-Safe®

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦✦ Folosește un agent frigorific alternativ

085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-
BENZ AG

✦✦ Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG

092 CONVERSION ECO INNOVATIONS (COC PAPER CONTROL)

✦✦ Conversie Eco Innovation cu control al hârtiei

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

✦✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

✦✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

20U KEYLESS RENTAL

✦✦ Funcție de închiriere fără cheie

234 BLIND SPOT MONITORING

✦✦ Monitorizarea unghiului mort

243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

✦✦ Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

255B MB-MOBIL WITH DSB AND GGD

✦✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

270 GPS AERIAL

✦✦ Antenă GPS inclusă

294 KNEEBAG

✦✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U1 RADIATOR SHUTTER

✦✦ Include un obturator pentru radiator

300A FABRIC

✦✦ Interior cu material textil

301A FABRIC - BLACK / ANTHRACITE

✦ Interior din material negru/antracit

30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

✦ Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

33U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS

✦ Servicii de acces la distanță

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 HARD DRIVE NAVIGATION

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

446 TOUCHPAD ONLY

✦ Sistem de control Touchpad inclus

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

501 360° CAMERA

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

577L SPAIN

✦ Vehicul destinat utilizării în Spania

309 CUP HOLDER

✦ Echipat cu suport pentru pahare

338B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - SPANISH

✦ Clusterul de instrumente și limba unității principale setate la spaniolă

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

431 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

✦ Butoane sau padele de schimbare a vitezelor pe volan

469 DIFFERENT TIRE INFLATION PRESSURE

✦ Presiune diferită de umflare a anvelopelor pentru utilizare specifică

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

549 CONNECT 20 HIGH (NTG6)

✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

✦ Sistem de aer condiționat echipat

5XXL EUROPE

✦✦ Vehicul Euro-spec

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

✦✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

7B4 WIPPS COUNTRIES WEU+COG

✦✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COG

801 YOM X0/1

✦✦ YOM X0/1

868 CENTRAL DISPLAY SIZE L

✦✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

✦✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

✦✦ Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

88U HEADLINER, GRAY FABRIC

✦✦ Tapiserie din țesătură gri

897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

✦✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

✦✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

913 PREINSTALLATION FOR A/C FOR HOT COUNTRIES

✦✦ Preinstalare pentru A/C pentru țările calde

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦✦ Controlul automat al luminilor de drum

677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

✦✦ Vine cu suspensie Avantgarde sau standard

737 CENTER CONSOLE IN BLACK OPEN-PORE ASH WOOD (2A70)

✦✦ Consolă centrală din lemn de frasin negru cu pori deschși

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

✦✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7U0 ALTERNATIVE HOOD

✦✦ Opțiune de glugă diferită

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦✦ Geam colorat închis

871 HANDS-FREE ACCESS

✦✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦✦ Pachet de iluminat interior inclus

889 KEYLESS-GO

✦✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

✦✦ Iluminare ambientală premium

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

✦✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

919 COOLING CAPACITY - UPRATING PACKAGE

❖❖ Sistem de răcire modernizat pentru o capacitate de răcire suplimentară

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

❖❖ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

992U SELENITE GRAY - METALLIC FINISH

❖❖ Finisajul metalic gri selenit conferă vehiculului un aspect elegant

B51 TIREFIT

❖❖ Echipat cu sistemul Tirefit

F213 MODEL SERIES 213

❖❖ Aparține seriei de modele 213

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

❖❖ Echipat cu transmisie automată

H41 TRIM ELEMENTS - ALUMINUM SHINE (2B51)

❖❖ Elemente decorative interioare din aluminiu lucios

K06 ENGINE POWER CATEGORY UNDER 151 KW

❖❖ Categoria de putere a motorului sub 151 kW

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

❖❖ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

L LEFT-HAND DRIVE

❖❖ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS2 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

❖❖ Corpul în alb - etapa de încărcare 2

M654 INLINE DIESEL ENGINE OM654

❖❖ Motor diesel în linie OM654

P14 EQUIPMENT LINE/PACKAGE – AVANTGARDE – INTERIOR

❖❖ Pachet de echipamente interioare Avantgarde

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

❖❖ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

971 EXHAUST SYSTEM WITH DPF, GENERATION 1.5

❖❖ Sistem de evacuare cu DPF, generația 1.5

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

❖❖ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

❖❖ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FW SEDAN

❖❖ Tip caroserie: Sedan

GA7 AUTOMATIC TRANSMISSION

❖❖ Transmisie automată inclusă

HA REAR AXLE

❖❖ Configurația punții spate

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

❖❖ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

❖❖ Control software pentru nealimentat în poziția D

L2B LEATHER LUXURY STEERING WHEEL

❖❖ Volan de lux din piele

M20 DISPLACEMENT 2.0 LITER

❖❖ Cilindree motor 2.0 litri

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

❖❖ Actualizare software 4

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

❖❖ Pachet Keyless-go inclus

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

✦✦ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P47 PARKING PACKAGE HIGH

✦✦ Pachet de parcare de nivel înalt

P55 NIGHT PACKAGE

✦✦ Pachet de noapte

PBF MBUX NAVIGATION PLUS

✦✦ Navigație MBUX plus

PYB CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control pentru vânzări

PYN CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

R01 SUMMER TYRES

✦✦ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U12 VELOUR FLOOR MATS

✦✦ Include covorașe din velur

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

✦✦ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U29 SPORT BRAKE SYSTEM

✦✦ Sistem de frânare proiectat pentru condus sportiv

U79 BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

✦✦ Echipat cu sistemul BLUETEC SCR de epurare a gazelor de eșapament diesel de generația 3

U85 LARGE SCR TANK

✦✦ Echipat cu un rezervor SCR mare

P35 LIGHT PACKAGE

✦✦ Include un pachet de lumini

P49 MIRROR PACKAGE

✦✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P65 ERGONOMICS PACKAGE

✦✦ Caracteristica pachetului ergonomic

PYA CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

PYG CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control pentru vânzări - utilizat pentru urmărirea și organizarea informațiilor privind vânzările de vehicule

PZB CONTROL CODE FOR SALES

✦✦ Cod de control pentru vânzări

RSP AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 18" "ALL-ROUND"

✦✦ Vehiculul este echipat cu jante AMG cu spițe duble, cu dimensiuni de 18 inch și concepute pentru performanță în toate direcțiile.

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

✦✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

✦✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U82 USB CHARGE SOCKET IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

✦✦ Priză de încărcare USB în compartimentul pasagerilor din spate

V69 SPEED + LOAD INDEX 100Y XL

✦✦ Anvelope cu un indice de viteză și sarcină de 100Y pentru o capacitate de încărcare suplimentară

Cronologie

S-au găsit 15 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

04.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2021 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2021 🇪🇸 Spania

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2022 🇪🇸 Spania

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

10.2022 🇪🇸 Spania

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

01.2023 🇪🇸 Spania

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

11.2023 🇪🇸 Spania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024 🇪🇸 Spania

Proprietarul s-a schimbat

O schimbare de proprietar sau o actualizare a documentației a fost înregistrată pentru acest vehicul. Unele modificări pot fi formale, cum ar fi transferul de proprietate de la finalul unui contract de leasing.

09.2024 🇪🇸 Spania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2024 🇪🇸 Spania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

08.2025 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.



Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

08.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.08.2025

Până la: 10.08.2026

08.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

09.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Acest lucru se poate datora unor probleme recurente sau unor nemulțumiri din partea proprietarilor anteriori. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

03.2026 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Află de ce îl tot vând proprietarii

Schimbările frecvente de proprietar ridică două semnale de alarmă: această mașină poate avea o problemă recurentă care îi frustrează pe proprietari și este mai dificil de verificat dacă reviziile au fost făcute la timp.

Vezi dacă observi defecțiuni intermitente care apar doar după ce motorul este bine încălzit.

Verifică dacă modulele electronice au coduri "șterse recent" care ar putea reveni curând.

Cere-i mecanicului să efectueze un test rutier amănunțit ca să te asiguri că nu există probleme ascunse la motor, la transmisie sau la sistemul de răcire.

Vezi dacă există uzură după întrebunișări comerciale

Mașinile care fac parte dintr-o flotă sau care sunt folosite în regim de taxi sunt utilizate intensiv. Acestea se confruntă cu modele neobișnuite de uzură, rar întâlnite la mașinile folosite în scop personal – mai ales de la utilizarea frecventă și a statului prelungit la ralanti.

Caută urme de uzură excesivă pe balamalele ușilor, scaune, pedale și volan.

Roagă un mecanic să verifice dacă există acumulare de carbon în motor din cauza funcționării prelungite la ralanti.

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **68.800 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul