



Audi A5

Generat pe 20.06.2026

VIN: WAUZZZF53LA020808

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Diesel

Anul: 2020

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita unele reparații și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Audi A5 vehicule care au **6 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 8 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 120.505 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 153,4 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 120.505 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 149.906 km
- 10 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 10 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrelui

07.2020	15 km
06.2021	25.000 km
08.2021	28.647 km
02.2022	41.000 km
06.2022	49.529 km
10.2022	67.000 km

Înregistrările odometrelui

07.2023	83.764 km
03.2024	97.373 km
07.2024	107.020 km
07.2025	120.505 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 147.312 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

07.2020 - 06.2022	■ Condus normal	2.141 km/lună
06.2022 - 10.2022	■ Condus intensiv	4.293 km/lună
10.2022 - 07.2025	■ Condus normal	1.599 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

Înregistrare găsită pe 07.2025



România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 07.2027



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026 România Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.



Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 505 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 14.495 km

Următoarea revizie recomandată la 135.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:



Timp aprox. de service 54 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire) +7 articole de service



Timp aprox. de service 6 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)

Revizie recomandată anterior la 120.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:



Timp aprox. de service 96 min.

Decapotabilă (Lubrifiere) Filtru ulei de motor (Înlocuire) +56 articole de service



Timp aprox. de service 6 min.

Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)



Timp aprox. de service 54 min.

Ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Scurgere/umplere) Filtru de combustibil (Înlocuire)



Timp aprox. de service 12 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere) Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 8 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație


4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Spate stânga / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

16.001 RON – 18.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu

accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


i Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 122.170 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Audi Model: A5 Tip combustibil: Diesel Cutie de viteze: Automată Anul: 2020 Piață: România



●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	136.829 RON	109.458 RON	174.146 RON
● 2025	132.316 RON	94.512 RON	174.031 RON
● 2026	122.170 RON	95.310 RON	152.904 RON
● 2027	116.702 RON	91.043 RON	146.059 RON
● 2028	104.792 RON	81.753 RON	131.152 RON
● 2029	98.504 RON	76.849 RON	123.283 RON
● 2030	73.092 RON	57.023 RON	91.478 RON
● 2031	71.783 RON	56.001 RON	89.838 RON
● 2032	64.971 RON	50.688 RON	81.313 RON
● 2033	62.299 RON	48.603 RON	77.970 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -50% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 10 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 9 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previțiunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

153,4 g/km Clasă: **C**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A5



Variantă
Sportback



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2020



An model
2020



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
140 kW (188 cp / 190 PS)



Tipul propulsiei
Ardere internă



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Albastru



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

04A Basic

- ✦ Echipament standard de bază inclus

0F3 Fuel system for diesel engine

- ✦ Sistem de alimentare pentru motor diesel

0G7 Tiptronic

- ✦ Transmisie Tiptronic

0K0 Without alternative drive system

- ✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0P0 Tailpipes

- ✦ Țevi de eșapament

0TD Floor mats in front and rear

- ✦ Covoareșe față și spate

0XH Manual in Romanian

- ✦ Manual în limba română

0YH Weight range 8 installation control only, no requirement

forecast

- ✦ Interval de greutate 8 numai control de instalare

1D0 Without trailer hitch

- ✦ Fără cârlig de remorcă

1G8 Tire mobility system

- ✦ Sistem de mobilitate pentru anvelope

1LC Disc brakes in front, 16-inch (ECE)

- ✦ Frâne cu disc de 16 inch în față (ECE)

1S2 Tool kit

- ✦ Set de instrumente

1T3 First aid kit with warning triangle and safety vests

- ✦ Include trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare și veste de siguranță

1X1 quattro

- ✦ tracțiune integrală quattro

0C0 Standard

- ✦ Standard

0FA Standard manufacturing sequence

- ✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0JH Weight category front axle weight range 8

- ✦ Categoria de greutate a punții față

0M2 Fuel tank with increased volume (quattro)

- ✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mărită pentru performanțe îmbunătățite (quattro)

0RZ Without ignition/starter switch locking system, without steering lock

- ✦ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare

0UA Without special color trim

- ✦ Fără culoare specială Trim

0Y1 Standard climatic zones

- ✦ Zone climatice standard configurate

1BA Standard suspension system

- ✦ Sistem de suspensie standard

1EX Special identification label (EU)

- ✦ Etichetă specială de identificare pentru Uniunea Europeană

1KD Disc brakes in rear, 16-inch (ECE)

- ✦ Frâne cu disc de 16 inch în spate (ECE)

1PD Anti-theft wheel bolts

- ✦ Șuruburi antifurt pentru roți

1SJ Additional front underbody guard

- ✦ Protecție frontală suplimentară sub caroserie

1VG Installation parts for four-cylinder engine

- ✦ Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1XW Leather-wrapped steering wheel, 3-spoke, with multi-function

Plus

- ✦ Volan îmbrăcat în piele cu comenzi multifuncționale

1Z5 Increase in initial standard fuel filling

- Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

2G5 Filler neck module 1 without insert

- Gât de umplere modul 1 fără inserție

2K7 S line bumpers

- Barele de protecție sportive din gama S line, care sporesc atractivitatea vizuală a vehiculului.

2WA Without additional tires

- Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B3 ISOFIX child seat anchors and top tether for the rear seats

- Ancoraje ISOFIX pentru scaune pentru copii și chingă de fixare superioară pentru scaunele din spate

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

- Fără ancore ISOFIX pentru scaune pentru copii în față

3H0 Without backrest release for front seats

- Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3M3 Passenger car design

- Proiectarea autoturismelor

3S0 Elimination of roof rails

- Fără bare de acoperiș

4A3 Seat heaters in front

- Scaune față încălzite

4D0 Without seat ventilation/massage seat

- Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4GF Windshield with acoustic glass

- Parbriz cu sticlă fonoizolantă pentru reducerea zgomotului

4I7 Remote control key (without SAFELOCK)

- Cheie cu telecomandă (fără funcția SAFElock)

4L6 Auto-dimming interior rearview mirror, frameless

- Oglindă retrovizoare interioară cu reglare automată a luminozității

4X3 Side airbags in front and curtain airbag system

- Airbaguri laterale față și sistem de airbaguri cortină

2F0 Without locking and starting systems

- Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2H9 Audi drive select

- Audi Drive Select

2KR Labels in English and German

- Etichete în engleză și germană

2Z8 Model designation as per new engine power designation

- Denumirea modelului conform noii denumiri a puterii motorului

3FA Without roof insert (standard roof)

- Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GA Without luggage/load compartment floor

- Fără podea pentru bagaje/compartiment de încărcare

3L3 Front seats, manually adjustable

- Scaune față reglabile manual

3NZ Folding rear seat backrest

- Spătar rabatabil pentru scaunul din spate

3Y0 Without roll-up sunshade

- Fără parasolar ruland

4BF Emission standard EU6 DG

- Conform cu standardul de emisii EU6 DG

4E7 Luggage compartment lid, electrically opening and closing

- Capac compartiment bagaje acționat electric

4H3 Manual child safety lock

- Încuietore manuală de siguranță pentru copii

4KC Heat-insulating glass

- Geam termoizolant

4UF Full-size airbags with front passenger airbag deactivation

- Airbaguri de dimensiuni normale cu dezactivare pentru pasagerul din față

4ZB High-Gloss styling package

- Pachet de stil cu finisaj lucios

5A8 Luggage compartment trim (design 2)

✦✦ Designul garniturii compartimentului pentru bagaje 2

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K5 Adhesive film

✦✦ Folie adezivă

5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

✦✦ Oglindă exterioară dreapta (câmp vizual larg), convexă

5TT Decorative inserts in Silver Aluminum Ellipse

✦✦ Inserții decorative eliptice din aluminiu argintiu

5ZC Variable head restraints for front seats

✦✦ Tetiere reglabile pentru scaunele din față, care pot fi ajustate pentru un plus de confort și siguranță

6E3 Comfort center armrest in front

✦✦ Cotieră centrală confortabilă în față

6F0 Without decorative films/emblems

✦✦ Fără folii decorative sau embleme

6H0 Roof in body color

✦✦ Acoperiș vopsit în culoarea caroseriei

6JD Body-colored door handles

✦✦ Mânerele portierelor în culoarea caroseriei îmbunătățesc aspectul general al autovehiculului

6NJ Headliner in fabric

✦✦ Tavan din țesătură pentru un interior cu aspect premium.

6V1 Rear trim panel (ECE)

✦✦ Panou ornamental spate (ECE)

6XK Exterior mirrors, power-adjustable, heated and power-folding, auto-dimming on both sides

✦✦ Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și cu reglare automată a luminozității

7AA Electronic immobilizer

✦✦ Imobilizator electronic

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

5C0 Without special body measures

✦✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5J0 Without rear spoiler

✦✦ Fără spoiler spate

5L0 Without front spoiler

✦✦ Fără spoiler frontal

5SL Left exterior mirror, aspherical

✦✦ Oglindă exterioară stângă asferică

5XK Sun visor on driver and front passenger side

✦✦ Parasolare pentru șofer și pasagerul din față

6A0 Without fire extinguisher

✦✦ Fără stingător de incendiu

6EP Additional stone guard body covers

✦✦ Acoperiri suplimentare pentru caroserie Stone Guard

6FA Body-colored exterior mirror housings

✦✦ Carcase oglinzi exterioare în culoarea caroseriei

6I1 Audi active lane assist

✦✦ Sistemul Audi Active Lane Assist

6K8 Audi pre sense city

✦✦ Audi Pre Sense City

6SS Luggage compartment floor mat

✦✦ Covoraș pentru compartimentul bagajelor

6W6 Front license plate carrier

✦✦ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y6 Top speed limited to 210 km/h

✦✦ Viteza maximă limitată la 210 km/h

7E6 Electric auxiliary air heater

✦✦ Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7HA Without leather

✦✦ Nu se specifică tapițerie din piele

71B Vehicle class differentiation -8WB/8WC/8WF-

✦ Diferențierea clasei de vehicule

7L8 Start/stop system

✦ Sistem start/stop

7S0 Without wind deflector

✦ Vehiculul nu are un deflector de vânt

7W3 Audi pre sense rear and basic

✦ Audi Pre Sense spate și de bază

7Y1 Lane change assistant

✦ Tehnologie asistivă pentru manevrele de schimbare a benzii de circulație

81Y Matrix LED headlamps with dynamic turn signal

✦ Faruri avansate care se adaptează la condițiile de conducere și dispun de funcții dinamice de semnalizare a virajelor

8RM 8 speakers

✦ Sistem audio cu 8 difuzoare

8VM LED rear combination lamps with dynamic turn signal

✦ Lămpi combinate spate cu LED și semnalizoare dinamice pentru o mai bună vizibilitate

8Y1 Two-tone horn

✦ Corn cu două tonuri inclus

9AQ 3-zone climate control system

✦ Climatizare cu 3 zone

9JE USB charging interface for rear seat passengers

✦ Porturi USB de încărcare pentru pasagerii de pe scaunele din spate

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦ Nu este inclus încălzitor auxiliar/incălzitor de parcare

9S9 Audi virtual cockpit Plus

✦ Caracteristici ale tehnologiei Audi virtual cockpit Plus

9ZV Audi phone box Light

✦ Include Audi phone box Light

A51 Audi AG

✦ Produs de Audi AG

7K1 Tire pressure monitoring system

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

7P1 4-way lumbar support for the front seats

✦ Scaune față cu suport lombar în 4 direcții

7U2 Preparation for navigation system High for function-on-demand feature

✦ Pregătirea sistemului de navigație cu funcții avansate

7X2 Parking aid Plus

✦ Asistență la parcare Plus

8G4 Matrix LED headlamps with dynamic turn signal

✦ Dotat cu faruri Matrix LED și semnalizoare dinamice

8K4 Separate daytime running light

✦ Faruri de zi separate

8T8 Audi adaptive cruise control

✦ Tehnologia sistemului de control adaptiv al vitezei de croazieră de la Audi pentru o asistență îmbunătățită la conducere

8X0 Without headlamp washer system

✦ Fără sistem de spălare a farurilor

8Z5 Not hot country

✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9G2 Alternator 100-150 A

✦ Capacitatea alternatorului 100-150 A

9K0 Without neck heating

✦ Fără încălzire la nivelul gâtului

9P6 Seat belt reminder

✦ Memento centură de siguranță

9WC Without "Multimedia" in vehicle

✦ Fără "multimedia" în vehicul

A00 No self-collection

✦ Fără autocolectare

A61 Category 1

✦ Categoria 1

A8Y S line

✦ Pachet de design exterior sportiv

AV1 Driving on the right

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 Type approval country Romania

✦ Țara de omologare este România.

C92 Operating permit, alteration

✦ Autorizație pentru efectuarea de modificări la vehicul

E0A No special edition

✦ Ediție standard, fără versiune specială

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FK1 AdBlue tank

✦ Rezervor pentru lichidul AdBlue

FP1 Preparation for features on demand

✦ Pregătirea pentru funcții suplimentare care pot fi adăugate ulterior

FU0 Country group A

✦ Grupul de țări A

G1D S tronic

✦ Echipat cu transmisie S tronic

GH1 quattro with self-locking center differential

✦ Sistem Quattro cu diferențial central autoblocant pentru tracțiune și manevrabilitate îmbunătățite.

GT0 Accent surfaces painted in Matte Black

✦ Detalii decorative cu finisaj negru mat

IT6 With connect package 6

✦ Include un pachet de conectivitate

IW3 Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect

Remote & Control

✦ Include serviciul Audi connect Emergency Call & Service, cu funcțiile Audi connect Remote & Control

AQ0 Standard-production quality

✦ Calitatea standard a producției

B0A Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Set de piese fără standard normativ specific fiecărei țări

C3G Cast alloy wheels, 5-double-spoke style (S style), 8.5J x 18, 245/40 R18 tires

✦ Jante din aliaj turnat de 18 inch, cu un design elegant cu 5 spițe duble și anvelope de performanță cu dimensiunea 245/40 R18

DE5 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/140 kW 4V TDI common rail base engine is TD1/TR1/T5S/T6F

✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri, 2,0 l / 140 kW, cu tehnologie TDI common rail

ER1 Regional code "ECE" for radio

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

FA0 Control of series production

✦ Controlul producției în serie

FM0 Basic equipment variant

✦ Varianta de echipare de bază

FQ0 Production wheels

✦ Roți de producție

FZ1 N.N.N. Type 1

✦ Caracteristică specifică tipului 1

GB0 Without antenna amplifier

✦ Nu este inclus amplificatorul de antenă

GP1 Vehicles with special upgrade measures

✦ Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

I4Q With special labels safety certificates for Romania

✦ Dotate cu certificate speciale de siguranță pentru România

IU1 With Connect package 1

✦ Include funcționalitatea pachetului Connect 1

IX2 Diesel engine

✦ Propulsat de un motor diesel

JQ4 Low-rolling-resistance tires, speed-limited, 245/40 R18

✦✦ Anvelope cu rezistență redusă la rulare și limită de viteză, dimensiune 245/40 R18

JE3 Data module for Europe

✦✦ Funcția de asistență la traversarea din față

KA2 Rear view camera system

✦✦ Sistem de cameră pentru vedere din spate

KSO Without head-up display

✦✦ Fără head-up display

LV5C/ Turbo Blue/Turbo Blue

✦✦ Turbo Blue/Turbo Blue

NM1 Engine cover

✦✦ Capacul motorului

NY0 Standard battery/alternator capacity

✦✦ Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

PYA Comfort package for seats

✦✦ Pachetul de confort pentru scaune oferă funcții suplimentare de confort, pentru o experiență de conducere mai plăcută.

PYG Infotainment package Smartphone

✦✦ Pachet de divertisment pentru smartphone-uri

PYR Drive assist 3

✦✦ Sistem avansat de asistență la conducere de nivel 3

Q1D Sports seats in front

✦✦ Scaune sport instalate în față

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦✦ Indicator de service setat la 30.000 km sau 2 ani

QL5 Privacy glass (dark-tinted windows)

✦✦ Geamuri fumurii incluse (geamuri cu nuanță închisă)

QR8 Without dynamic road sign display

✦✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

TD1 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit O4L.C

✦✦ Motor diesel cu 4 cilindri, unitate de 2,0 L

J1N Battery 420 A (75 Ah)

✦✦ Baterie cu capacitate de 420 A (75 AH)

K8R Sportsback

✦✦ Sportback

KK3 Refrigerant R1234yf

✦✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

LOL Left-hand drive

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

N2E Fabric "System"

✦✦ Materialul interior din țesătură „System”, pentru un confort sport și un aspect de calitate superioară

NT0 Transit coating (type 1)

✦✦ Înveliș de tranzit

PXC Matrix LED headlamps and LED rear combination lamps

✦✦ Faruri LED Matrix avansate și stopuri LED

PYB Comfort package for mirrors

✦✦ Pachet de confort pentru oglinzi

PYI Park Assist package

✦✦ Pachet tehnologic pentru parcare asistată

Q0D Preparation for digital radio reception for function-on-demand feature

✦✦ Pregătirea pentru recepția radio digitală cu funcție la cerere

QE0 Without Storage package

✦✦ Nu include pachetul de stocare

QK1 With multifunction camera

✦✦ Camera multifuncțională instalată

QQ2 Contour/Ambient Lighting package, multi-color

✦✦ Pachet de iluminare ambientală/de contur cu opțiuni multicolore.

QZ7 Electromechanical power steering

✦✦ Servodirecție electromecanică

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UH2 Hold assist

✦ Asistență la menținere

VC0 Without garage door opener

✦ Fără dispozitiv de deschidere a ușii garajului

VH0 Standard electric

✦ Sistem electric standard

VT5 Scuff plates with aluminum inserts in front, illuminated, with "S"

logo

✦ Prăjini de protecție cu inserții din aluminiu în partea din față, iluminate, cu logo-ul „S”

X4N Equipment options subset for Romania

✦ Opțiuni de echipare subset specific pentru România.

EW0 Without maintenance contract

✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

VOA Tires without specification of tire brand

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VF0 Standard pedal cluster

✦ Grup de pedale standard

VL1 Extended pedestrian protection

✦ Include protecție extinsă pentru pietoni

WCA Comfort package for Austria

✦ Pachet de confort adaptat pentru Austria

EA6 2 years follow-on warranty, max. 120 000 km

✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

Cronologie

S-au găsit 13 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 07.2020 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 07.2020 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 05.2021 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 07.2021 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 02.2022 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2022  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2022  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2022  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2022  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 06.11.2025

Până la: 05.11.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme – înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul