



BMW M440 4' G22 Coupé

Generat pe 10.06.2026

VIN: WBA11AR070CG31661

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 275 kW (369 cp / 374 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet

Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **excelent** comparativ cu alte BMW M440 4' G22 Coupé vehicule care au **6 ani**. **Acest lucru sugerează că vehiculul este în mod vizibil într-o stare mai bună sau că are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 44.581 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit problemeEvaluare de emisii scăzute de CO₂: 157 g/km.

+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **5 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

06.2024





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat



Iată ce am verificat:

-  **Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Transport** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Închiriere** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Poliție** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Demo** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **Vehicul pentru școala de șoferi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

-  **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  +1

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

-  România
-  Cehia
-  Slovenia
-  Slovacia
-  Italia
-  Ungaria
-  Canada

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 44.581 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 90.110 km
- 14 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 14 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

12.2020	11 km
03.2021	15 km
01.2022	13.801 km
05.2022	20.264 km
09.2022	27.386 km
10.2022	29.132 km
08.2023	35.837 km
09.2023	36.860 km

Înregistrările odometrului

10.2023	37.239 km
06.2024	39.300 km
07.2024	41.557 km
09.2024	42.360 km
03.2025	43.050 km
07.2025	44.581 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 52.365 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

12.2020 - 01.2022	■ Condus normal	1.045 km/lună
01.2022 - 09.2022	■ Condus intensiv	1.677 km/lună
09.2022 - 08.2023	■ Condus normal	759 km/lună
08.2023 - 06.2024	■ Condus limitat	341 km/lună
06.2024 - 03.2025	■ Condus normal	412 km/lună
03.2025 - 07.2025	■ Condus limitat	376 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată? ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 08.2025 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 07.2025 până la 07.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 262.272 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **M440**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2020**

Piață: **Europa**



Prețuri de vânzare

06.2024 262.272 RON

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

157 g/km Clasă: **D**

0 g/km 225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model M440	 Descriere M440i Coupé
 Variantă 4' G22 Coupé	 Tip caroserie Coupe	 An de fabricație 2020
 Capacitate cilindrică 3 l	 Putere motor 275 kW (369 cp / 374 PS)	 Cuplu 500 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Culoare Albastru	 Nr. uși 2	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0258 Tyres with runflat properties

- Echivate cu anvelope Runflat

S02T4 M sport differential

- Diferențial sport din divizia M

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S01CE Recuperation system

- Sistem de recuperare

S01PP 19" light-all.wheel dbl.spk.791M em.op.

- Jante din aliaj ușor de 19 inch cu spițe duble, modelul 791M, cu un design elegant și funcțional

S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VL Variable sport steering

- Volan sport reglabil

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S0322 Comfort access

✦✦ Acces confortabil

S03MF M lights Shadow Line

✦✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0420 Sun protection glazing

✦✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AW Instrument panel Sensatec

✦✦ Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04KK Inter.trim finishers aluminium tetragon

✦✦ Elementele decorative interioare cu finisaj din aluminiu în formă de pătrat

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

✦✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AU Driving Assistant Professional

✦✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05DA Passenger airbag deactivation

✦✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

✦✦ Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0403 Glass roof, electrical

✦✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04GQ M seat belts

✦✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

✦✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04UR Ambient interior light

✦✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05AQ Active Guard Plus

✦✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

✦✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DN Parking assistance system Plus

✦✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06DR BMW Drive Recorder

✦ În vehicul este instalat un înregistrator video BMW.

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0704 M Sports suspension

✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0711 M Sports seats

✦ Scaune sport M pentru un confort și o susținere sportive

S071C M exterior package carbon

✦ Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08EK Dummy-SALAPA

✦ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S09D6 Fahrerlebnis package de

Pachetul „Fahrerlebnis” include o serie de funcții menite să îmbunătățească experiența la volan în Germania.

SA090 90 Ah AGM battery

Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S09D5 Entertainment package de

Pachetul Entertainment oferă funcții de divertisment și tehnologice adaptate pieței germane.

S0C31 Portimao blau metallic

Culoarea albastru metalizat Portimao conferă vehiculului un aspect elegant și modern.

SMANL Leather Vernasca black seam blue

Tapiserie din piele Vernasca neagră cu cusături albastre

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

12.2020 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2021 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

09.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2024 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare


O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2024 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

07.2025

 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.07.2025

Până la: 23.07.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul