



BMW 520 5' G60 Saloon

Generat pe 29.06.2026

VIN: WBA11FJ000CT61355

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 153 kW (205 cp / 208 PS)

99

/100

Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excelent** comparativ cu alte BMW 520 5' G60 Saloonvehicule care au **2 ani**. **Acest lucru sugerează că vehiculul este în mod vizibil într-o stare mai bună sau că are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 14.914 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 136 g/km.

+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Slovenia Cehia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 14.914 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 38.748 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrelui

09.2024	5 km
10.2024	1.139 km
12.2024	1.910 km
06.2025	5.663 km
02.2026	14.914 km

Obiceiuri de condus

09.2024 - 02.2026 Condus normal 863 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

06.2026

România

Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

10.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 10.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

09.2024

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 281.058 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW Model: 520 Tip combustibil: Benzină Cutie de viteze: Automată Anul: 2024 Piață: România



2025

2026

●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2025	274.353 RON	232.797 RON	298.717 RON
● 2026	281.058 RON	244.285 RON	304.386 RON

Note: Previiziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

136 g/km Clasă: B

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Variantă
5' G60 Saloon



Capacitate cilindrică
2 l



Tip combustibil
Benzină



Culoare
Alb



Model
520



Tip caroserie
Sedan



Putere motor
153 kW (205 cp / 208 PS)



Cutie de viteze
Automată



Nr. uși
4



Descriere
520i



An de fabricație
2024



Cuplu
330 Nm



Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)



Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S02PA Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access system

Permite accesul facil la vehicul

S033B M Sport package Pro

Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03GN BMW It-all.whl star spk 938M STD MB

Jantă BMW din aliaj ușor cu spițe în formă de stea, model 938M, standard, multicoloră

S03MF M lights Shadow Line

Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0416 Roller sun visor, rear lateral

Parasolar ruland amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului

S0428 Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S01CE Recuperation system

Sistem de recuperare

S0230 EU-specific additional contents

Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S02VC Tyre repair set

Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0316 automatic trunk lid mechanism

Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S0337 M Sports package

Pachetul sportiv M

S03DP BMW Iconic Glow exterior package

Pachetul exterior BMW Iconic Glow: conferă exteriorului BMW un efect luminos unic

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0402 Panorama glass roof

Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0420 Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S043P Carbon fibre and silver thread, high gl.

Fibră de carbon și fir de argint, luciu intens: materiale de înaltă calitate din fibră de carbon și fir de argint, cu finisaj lucios

S0453 Climate-controlled seats, front

✦ Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04FL Travel & Comfort rail system

✦ Sistemul feroviar „Travel and Comfort”

S04HA Seat heating, front and rear

✦ Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04NR Interior camera

✦ Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

S0552 Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Connected Package Professional

✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06NX Storage tray wireless charging

✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0704 M Sports suspension

✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0754 M rear spoiler

✦ Aduagă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07LK Travel Paket

✦ Pachet de călătorie

S07VB Comfort package

✦ Include funcții menite să sporească confortul la volan

S08AR On-board literature, Romanian

✦ Material informativ la bord în limba română

S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES

✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S04A2 Glass application Crafted Clarity

✦ Finisajul din sticlă „Crafted Clarity” sporește aspectul estetic al vehiculului.

S04GQ M seat belts

✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

✦ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06F4 Bowers & Wilkins Surround Sound System

✦ Sistem audio surround Bowers & Wilkins: Sistem audio surround de înaltă calitate de la Bowers & Wilkins, pentru o experiență audio captivantă

S06PA Personal eSIM

✦ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06U7 BMW Natural Interaction

✦ Sistemul avansat BMW Natural Interaction pentru o comandă intuitivă

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07EW OPTION PACKAGE PROFESSIONAL

✦ PACHETUL OPTION PROFESSIONAL: Oferă un pachet de nivel profesional cu funcții îmbunătățite

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE

✦ Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport

S09TA Specific additional contents in M Sport package

✦ Elementele suplimentare specifice din pachetul M Sport: Caracteristici suplimentare unice incluse în pachetul M Sport

S0A96 mineral-weiss metallic

✦ Culoarea caroseriei acestui vehicul este alb mineral metalizat, conferindu-i un plus de rafinament.

SKSJU Veganza perf./gesteptt burgundy

✦ Scaune din piele Veganza de culoare burgund, cu model matlasat

S09QV Preparation Driving Assistant Plus

✦ Pregătirea pentru sistemul Driving Assistant Plus

S09T2 M SPORT interior equipment

✦ Elementele de interior premium din gama M Sport

S09TB SPEZ. ZUSATZUMF. M SPORTPAKET PRO

✦ Caracteristici speciale suplimentare incluse în pachetul M Sport

SA070 70 Ah AGM battery

✦ Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 09.2024 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 09.2024 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 09.2024 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 10.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 09.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.09.2025

Până la: 23.09.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **14.914 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul