

## BMW 520 5' G60 Saloon

Generat pe 10.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA21FL040CR05079

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2023

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 145 kW (194 cp / 197 PS)



## Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW 520 5' G60 Saloonvehicule care au **3 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

## Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 86.280 km.

## Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO<sub>2</sub>: 147 g/km.

+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare




## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

### ✓ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### i Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

### Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

### Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada

## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

### i Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 86.280 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 65.017 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrelui

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2024 | 5 km      |
| 10.2024 | 20.811 km |
| 05.2025 | 42.037 km |
| 09.2025 | 53.620 km |
| 10.2025 | 53.627 km |
| 11.2025 | 62.300 km |

#### Înregistrările odometrelui

|         |           |
|---------|-----------|
| 12.2025 | 64.616 km |
| 02.2026 | 67.412 km |
| 02.2026 | 69.835 km |
| 03.2026 | 72.773 km |
| 06.2026 | 86.280 km |

#### Obiceiuri de condus

|                   |   |               |
|-------------------|---|---------------|
| 01.2024 - 10.2024 | <span style="color: blue;">■</span> Condus normal     | 2.279 km/lună |
| 10.2024 - 05.2025 | <span style="color: yellow;">■</span> Condus intensiv | 3.002 km/lună |
| 05.2025 - 02.2026 | <span style="color: blue;">■</span> Condus normal     | 2.758 km/lună |
| 02.2026 - 06.2026 | <span style="color: yellow;">■</span> Condus intensiv | 3.721 km/lună |

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

#### Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026 România Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



**Nu s-au găsit probleme**

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

## Înregistrări de daune



## Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.


## Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


### i Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 229.356 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **520** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2023** Piață: **România**



| Anul   | Preț de piață      | ↘ Cea mai scăzută valoare de piață | ↗ Cea mai ridicată valoare de piață |
|--------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ● 2025 | <b>267.264 RON</b> | 204.687 RON                        | 328.204 RON                         |
| ● 2026 | <b>229.356 RON</b> | 186.680 RON                        | 296.297 RON                         |
| ● 2027 | <b>200.399 RON</b> | 163.109 RON                        | 258.888 RON                         |
| ● 2028 | <b>167.567 RON</b> | 136.390 RON                        | 216.475 RON                         |
| ● 2029 | <b>130.953 RON</b> | 106.585 RON                        | 169.175 RON                         |
| ● 2030 | <b>116.810 RON</b> | 95.077 RON                         | 150.904 RON                         |
| ● 2031 | <b>109.476 RON</b> | 89.105 RON                         | 141.429 RON                         |
| ● 2032 | <b>104.757 RON</b> | 85.266 RON                         | 135.332 RON                         |
| ● 2033 | <b>76.476 RON</b>  | 62.244 RON                         | 98.796 RON                          |

### Informații despre prețul de piață



#### Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -68% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



#### Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2033, când vehiculul împlinește 10 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



#### Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2032 sau a vârstei de 9 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

**Note:** Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

## Emisii CO<sub>2</sub>

147 g/km Clasă: **C**

0 g/km

225 g/km ≤

## Specificații și echipare
















Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Producător<br><b>BMW</b>                           |  Model<br><b>520</b>                             |  Descriere<br><b>520d</b>           |
|  Variantă<br><b>5' G60 Saloon</b>                   |  Tip caroserie<br><b>Sedan</b>                   |  An de fabricație<br><b>2023</b>    |
|  Capacitate cilindrică<br><b>2 l</b>                |  Putere motor<br><b>145 kW (194 cp / 197 PS)</b> |  Tipul propulsiei<br><b>Hibrid</b>  |
|  Cuplu<br><b>400 Nm</b>                             |  Tip combustibil<br><b>Diesel</b>                |  Cutie de viteze<br><b>Automată</b> |
|  Tip transmisie<br><b>Tracțiune integrală (AWD)</b> |  Culoare<br><b>Negru</b>                         |  Nr. uși<br><b>4</b>                |

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

### S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO<sub>2</sub> pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

### S01CE Recuperation system

Sistem de recuperare

### S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

### S0225 Standard suspension

Vehiculul este echipat cu o suspensie standard, destinată condusului și manevrabilității obișnuite.

**S0230 EU-specific additional contents**

- ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

**S02PA Locking wheel bolt**

- ✦ Fixarea șuruburilor roților

**S02VB Tyre pressure display**

- ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

**S0302 Alarm system**

- ✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

**S0320 Deleted, model lettering**

- ✦ Textul model a fost șters

**S0337 M Sports package**

- ✦ Pachetul sportiv M

**S03MB Indiv. Ext. Line, burnished aluminium**

- ✦ Finisaje exterioare din aluminiu lustruit, pentru un aspect elegant și modern

**S043R Aluminium Rhombicle, dark silver**

- ✦ Ornamente din aluminiu argintiu închis cu un model în formă de romb

**S0459 Seat adjustment, electric, with memory**

- ✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

**S0488 Lumbar support, driver and passenger**

- ✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

**S04HA Seat heating, front and rear**

- ✦ Scaune față și spate cu funcție de încălzire

**S04NR Interior camera**

- ✦ Camera interioară ajută la monitorizarea interiorului vehiculului

**S0548 Kilometre speedo**

- ✦ Vitezometru montat

**S05AU Driving Assistant Professional**

- ✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

**S05DW Parking Assistant Professional**

- ✦ Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

**S0248 Steering wheel heater**

- ✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort

**S02TE Automatic transmission w/ shift paddles**

- ✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

**S02VC Tyre repair set**

- ✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

**S0316 automatic trunk lid mechanism**

- ✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

**S0322 Comfort access**

- ✦ Acces confortabil

**S03G8 BMW It-alloy wheel dbl.spoke 935M STD SO**

- ✦ Jante din aliaj de aluminiu BMW de serie, cu design cu spițe duble, model 935M

**S0428 Warning triangle and first aid kit**

- ✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

**S0453 Climate-controlled seats, front**

- ✦ Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

**S0475 black-sapphire metallic**

- ✦ Vehiculul este vopsit într-o nuanță metalizată de negru-safir

**S04FL Travel & Comfort rail system**

- ✦ Sistemul feroviar „Travel and Comfort”

**S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl**

- ✦ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

**S0536 Auxiliary heating**

- ✦ Mașina este echipată cu încălzire auxiliară.

**S0552 Adaptive LED headlight**

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

**S05AV Active Guard**

- ✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

**S0654 DAB tuner**

- ✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

**S0674 Hi-Fi system Harman Kardon**

✦ Bucurați-vă de sistemul Hi-Fi de înaltă calitate de la Harman Kardon din mașină.

**S06AF Statutory emergency call**

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

**S06C4 Connected Package Professional**

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

**S06PA Personal eSIM**

✦ Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

**S06U7 BMW Natural Interaction**

✦ Sistemul avansat BMW Natural Interaction pentru o comandă intuitivă

**S0775 Headlining anthracite**

✦ Cap de serie în culoarea antracit

**S07LK Travel Paket**

✦ Pachet de călătorie

**S0801 German version**

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

**S0879 On-board literature, German**

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

**S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES**

✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

**S08TF Active pedestrian protection**

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

**S09T2 M SPORT interior equipment**

✦ Elementele de interior premium din gama M Sport

**SA070 70 Ah AGM battery**

✦ Baterie AGM de mare capacitate, 70 Ah

**S06AE Teleservices**

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06AK Connected Drive Services**

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

**S06NX Storage tray wireless charging**

✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

**S06U3 BMW Live operating area Professional**

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

**S0710 M leather steering wheel**

✦ Volan din piele M

**S07EW OPTION PACKAGE PROFESSIONAL**

✦ PACHETUL OPTION PROFESSIONAL: Oferă un pachet de nivel profesional cu funcții îmbunătățite

**S07VB Comfort package**

✦ Include funcții menite să sporească confortul la volan

**S0851 Language version German**

✦ Setările de limbă sunt în germană

**S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km**

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S08R9 Refrigerant R1234yf**

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

**S09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE**

✦ Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport

**S09TA Specific additional contents in M Sport package**

✦ Elementele suplimentare specifice din pachetul M Sport: Caracteristici suplimentare unice incluse în pachetul M Sport

**SVCJL Leather merino Black/Atlas Grey**

✦ Piele merino Negru/Gri Atlas: Tapițeria luxoasă din piele în combinația de culori Negru/Gri Atlas

## Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2023 🌐 Țară necunoscută

### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2024 🇩🇪 Germania

### Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

11.2025 🇩🇪 Germania

### Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

01.2026 🇷🇴 România

### Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

### 🗨️ Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.

01.2026 🇷🇴 România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 22.01.2026

Până la: 21.01.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **86.280 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul