



BMW X5 X5 G05

Generat pe 09.06.2026

VIN: WBACR61060LJ32535

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2019

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 250 kW (335 cp / 340 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Istoricul acestui vehicul indică o inactivitate prelungită.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte BMW X5 X5 G05 vehicule care au **7 ani**. Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 241 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Italia  Ungaria  Slovacia  Canada  Slovenia  Cehia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 64.443 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 131.050 km
- 16 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrului

09.2019	16 km
02.2020	21 km
11.2020	22.990 km
12.2020	22.994 km
04.2021	26.196 km
10.2021	29.846 km
04.2022	34.314 km
10.2022	43.520 km

Înregistrările odometrului

01.2023	47.859 km
03.2023	49.141 km
06.2023	50.724 km
09.2023	52.881 km
05.2024	52.976 km
12.2024	57.371 km
02.2025	57.741 km
04.2026	64.443 km

Obiceiuri de condus

09.2019 - 02.2020	■ Tip de condus neevaluat	
02.2020 - 11.2020	■ Condus intensiv	2.516 km/lună
11.2020 - 04.2022	■ Condus normal	658 km/lună
04.2022 - 10.2022	■ Condus intensiv	1.509 km/lună
10.2022 - 09.2023	■ Condus normal	837 km/lună
09.2023 - 05.2024	 Nu a fost condus	/lună
05.2024 - 04.2026	■ Condus normal	492 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓= **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** **A trecut** Înregistrare găsită pe 12.2024 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică Valabil până la 12.2026
- ↺↻ **A fost casat?** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓ **Asigurată?** ✓ **Asigurat** Înregistrare găsită pe 06.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 06.2026 până la 06.2027

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ⚠ **Atenție**
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

07.2024

🇷🇴 România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

i Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 219.162 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **X5**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **România**



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -47% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

241 g/km Clasă: **G**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Model

X5



Descriere

X5 xDrive40i



Variantă

X5 G05



Tip caroserie

SUV



An de fabricație

2019



Capacitate cilindrică

3 l



Putere motor

250 kW (335 cp / 340 PS)



Tip combustibil

Benzină



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune integrală (AWD)



Culoare

Negru



Nr. uși

5



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. cilindri

6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01PA 22" light-alloy wheel double spoke 742M

- Jante din aliaj de 22 de inci cu design cu spițe duble, pentru un aspect elegant

S02NH M Sport brake

- Sistem de frânare M Sport îmbunătățit, pentru o performanță de frânare sporită

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S03DS BMW Display Key

- Cheia BMW Display este inclusă în dotările vehiculului.

S0402 Panorama glass roof

- Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0481 Sports seat

- Scaune sport montate

S01DE Exhaust emission standards EU6 RDE

- Acest vehicul respectă standardele de emisii de gaze de eşapament Euro 6 RDE.

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VH Integral active front steering

- Mașina este echipată cu un sistem integral de direcție activă față.

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S0337 M Sports package

- Pachetul sportiv M

S03MC Indiv.roofrailing,mirror-fin.Shadow Line

- Balustradă individuală pentru acoperiș și finisaj oglindă în varianta Shadow Line, pentru un aspect unic

S0413 Luggage compartment net

- Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

- Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S04AW Instrument panel Sensatec

- Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04HB Heat comfort package, front

❖ Sistem de încălzire a scaunelor din față pentru un confort optim pe vreme rece

S04NE Blow-by heater

❖ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04UR Ambient interior light

❖ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

❖ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

❖ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS Driving Assistant

❖ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DN Parking assistance system Plus

❖ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

❖ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

❖ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06U8 BMW Gesture Control

❖ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0710 M leather steering wheel

❖ Volan din piele M

S04ML Interior strips, piano lacquer, black

❖ Interiorul vehiculului este prevăzut cu benzi din lac negru de pian, care îi conferă un plus de eleganță.

S04T8 Outside mirror with auto dip

❖ Oglinzi exterioare care se rabatează automat pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0536 Auxiliary heating

❖ Mașina este echipată cu încălzire auxiliară.

S05A1 LED fog lights

❖ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AQ Active Guard Plus

❖ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

❖ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S0610 Head-up display

❖ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

❖ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

❖ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Digital professional I

❖ Sistemul Digital Professional I pentru funcții tehnologice avansate

S06U3 BMW Live operating area Professional

❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06WD WLAN Hotspot

❖ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0715 M Aerodynamics package

❖ Pachetul aerodinamic M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S09QY DRIVER ASSISTANCE PREPARATION II

✦ Pregătirea pentru funcțiile avansate de asistență la conducere

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0301 National version Germany

✦ Această versiune este concepută special pentru Germania și include funcții specifice acestei țări.

S0379 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S03TR Decoding additional functions

✦ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 09.2019 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 01.2021 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 01.2023 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

06.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 05.06.2026

Până la: 04.06.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deterioarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

- Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.
- Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.
- Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

- Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
- Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/perioadă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **64.443 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul