



BMW M2 Coupé 2' G87 M2

Generat pe 09.06.2026

VIN: WBS11DM0X08D51319

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 338 kW (453 cp / 460 PS)

97

/100

Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor mediu comparativ cu alte BMW M2 Coupé 2' G87 M2 vehicule care au 3 ani. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 35.468 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:

România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 35.468 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 38.169 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului



●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrelui

03.2024	3 km
05.2024	1.190 km
05.2025	24.258 km
08.2025	28.600 km
06.2026	35.468 km

Obiceiuri de condus

03.2024 - 06.2026 Condus normal 1.294 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

BMW



Tip caroserie

Coupe



Putere motor

338 kW (453 cp / 460 PS)



Cutie de viteze

Automată



Nr. uși

2



Model

M2 Coupé



An de fabricație

2023



Tipul propulsiei

Ardere internă



Tip transmisie

Tracțiune spate (RWD)



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Variantă

2' G87 M2



Capacitate cilindrică

3 l



Tip combustibil

Benzină



Culoare

Albastru



Nr. cilindri

6

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standard de privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01E6 BMW LA wheel 930M STD

Jante din aliaj standard BMW 930M

S01MB M Drive Professional

✦ Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02TB Sport automatic gearbox

✦ Cutie de viteze automată sport

S02VC Tyre repair set

✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S03MF M lights Shadow Line

✦ Pachetul M lights Shadow Line conferă vehicului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0544 Cruise control with braking function

✦ Sistemul de control al vitezei de croazieră cu funcție de frânare ajută la menținerea vitezei setate și încetinește automat, dacă este necesar.

S0552 Adaptive LED headlight

✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactice

S05DC Rear-seat headrests, folding

✦ Permite rabatarea tetierelor scaunelor din spate pentru a mări spațiul de depozitare

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S0230 EU-specific additional contents

✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02T4 M sport differential

✦ Diferențial sport din divizia M

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

✦ Șasiu M adaptiv

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglizile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S043A M ACCENT SURFACES ILLUMINATED

✦ Suprafețe de accent iluminate în interior

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DM Parking assistance system

✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

✦ Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06VB Control Infotainment

✦ Sistem de infotainment cu comenzi

S0712 M Sports seat

✦ Scaune din seria M, sportive și confortabile

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES

✦ Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WQ Control G

✦ Tasta G

S0C6E M Zandvoort blue

✦ Culoarea caroseriei: albastru Zandvoort

SMANL Leather Vernasca black seam blue

✦ Tapiserie din piele Vernasca neagră cu cusături albastre

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06U2 BMW Live operating area Plus

✦ Zona de operare îmbunătățită BMW Live

S06WC Widescreen Display

✦ Ecran lat

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08WD Control, driver assistance systems

✦ Panou de comandă pentru sistemele de asistență la conducere, pentru funcții suplimentare de siguranță

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 05.2023 🇹🇷 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **35.468 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul