



BMW X4 M X4 M F98 LCI

Generat pe 08.06.2026

VIN: WBS21ECO*****

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 375 kW (503 cp / 510 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea.

Acesta este un scor **sub medie** comparativ cu alte BMW X4 M X4 M F98 LCI vehicule care au **5 ani**. **Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau probleme mai multe decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Kilometri parcurși

⚠ Atenție

A fost detectată o perioadă îndelungată fără nicio modificare de kilometraj.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 244 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 19 fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

09.2024





10.2024



12.2024



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 75.828 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 69.744 km
- 14 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Se pare că acest vehicul nu a fost folosit o perioadă. Poate că există un motiv întemeiat, dar tot este util să afli care este realitatea. A fost avariat? Este vorba despre o problemă costisitoare (motor / transmisie defecte, etc.)? A fost dat kilometrajul înapoi?



Înregistrările odometrului

08.2021	64 km
10.2021	11 km
04.2022	4.483 km
05.2022	4.486 km
09.2022	4.490 km
11.2022	5.626 km
02.2023	11.883 km

Înregistrările odometrului

08.2023	21.233 km
02.2024	33.252 km
07.2024	44.291 km
12.2024	53.883 km
06.2025	65.571 km
09.2025	67.800 km
02.2026	75.828 km

Obiceiuri de condus

08.2021 - 10.2021	Tip de condus neevaluat	
10.2021 - 04.2022	Condus normal	737 km/lună
04.2022 - 09.2022	Nu a fost condus	/lună
09.2022 - 02.2026	Condus normal	1.714 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?



Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?



Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026



România

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 06.2026

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

11.2024



România

Daune raportate


Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Componente mecanice / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

96.001 RON – 144.000 RON

Categorii de daune

Accesoriile motorului

Părți exterioare ale caroseriei

Illuminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 319.586 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **X4 M**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2021**

Piață: **România**



2024 2025

Prețuri de vânzare

09.2024	370.274 RON
10.2024	368.172 RON
12.2024	338.463 RON
01.2025	323.330 RON
09.2025	319.586 RON

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model X4 M		Descriere X4 M Competition
	Variantă X4 M F98 LCI		Tip caroserie SUV		An de fabricație 2021
	Capacitate cilindrică 3 l		Putere motor 375 kW (503 cp / 510 PS)		Tipul propulsiei Ardere internă
	Cuplu 600 Nm		Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Verde		Nr. uși 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standard de privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01MP M carbon precision strut

- Bară de precizie din carbon M îmbunătățește stabilitatea și rigiditatea șasiului vehiculului, oferind o manevrabilitate și performanțe superioare.

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0322 Comfort access system

- Permite accesul facil la vehicul

S03DS BMW Display Key

- Cheia BMW Display este inclusă în dotările vehiculului.

S01MA M sports exhaust system

- Sistem de evacuare îmbunătățit pentru seria M

S01RQ BMW light-alloy wheel double spoke 892M

- Acest vehicul este echipat cu jante BMW din aliaj ușor, cu design cu spițe duble, modelul 892M.

S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S032Z ENTFALL BMW DIGITAL KEY

- Dezactivarea funcției „Cheie digitală BMW”

S03KA Acoustic comfort glazing

- Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S03M6 M compound brake, black high-gl.

✦ Frâne din compus M, negru lucios

S03MG M Carbon rear spoiler

✦ Vehiculul este echipat cu un spoiler spate elegant din carbon M, care conferă aspectului mașinii un aer sportiv și aerodinamic.

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S04GQ M seat belts

✦ Centurile de siguranță M sunt centuri de siguranță speciale, purtând sigla M.

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactive

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S03ME M carbon mirror caps

✦ Oglinzile acestui vehicul sunt prevăzute cu capace din carbon, conferindu-i un aspect elegant

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06DR BMW Drive Recorder

✦ În vehicul este instalat un înregistrator video BMW.

S06NS Comfort telephony w/ enhanced Smartphone

✦ Sistem telefonic cu integrare pentru smartphone

S06U8 BMW Gesture Control

✦ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0712 M Sports seat

✦ Scaune din seria M, sportive și confortabile

S07MA Competition package

✦ Pachet îmbunătățit pentru performanțe în competiție

S07MN M Competition package

✦ Pachetul complet de competiție pentru performanțe maxime

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08SY Dummy-SALAPA

✦ Test de frânare la viteză mare simulat (Dummy-SALAPA)

S08TR Decoding additional functions

✦ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S07M9 Individual option high-gloss Shadow-Line

✦ Această opțiune adaugă vehiculului o linie Shadow-Line cu finisaj lucios, conferindu-i un aspect mai distinctiv și mai elegant.

S07ME M Drivers Package

✦ Îmbunătățește experiența la volan cu funcții special concepute pentru șoferii pasionați de performanță.

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0902 General special inspection

✦ Inspecție generală specială

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

Cronologie

S-au găsit 12 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

07.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2022 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

04.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

10.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2024 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

01.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

04.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 04.04.2025

Până la: 03.04.2026

09.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Acest lucru se poate datora unor probleme recurente sau unor nemulțumiri din partea proprietarilor anteriori. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

01.2026  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 29.05.2026

Până la: 28.06.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor

Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

☐

Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.

☐

Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

☐

Verifică dacă există probleme din cauza inactivității îndelungate

Mașinile care nu sunt folosite o perioadă îndelungată de timp dezvoltă probleme ascunse cu bateria, frânele, garniturile, componentele electronice și cele din cauciuc. Deteriorarea produsă din cauza depozitării nu va apărea în evidențe.

☐

Testează bateria – inactivitatea pe termen lung o poate deteriora sau consuma.

☐

Vezi dacă frânele s-au blocat sau dacă anvelope s-au dezumflat din cauza parcării pe termen lung.

☐

Verifică compartimentul motorului pentru daune provocate de rozătoare (dacă mașina a fost depozitată în aer liber, pot exista fire roase).

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **75.828 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul