



BMW M4 4' G82 M4 Coupé

Generat pe 03.06.2026

VIN: WBS41AZ090CL61449

Tip caroserie: Coupe

Combustibil: Benzină

Anul: 2022

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 375 kW (503 cp / 510 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **excellent** comparativ cu alte BMW M4 4' G82 M4 Coupé vehicule care au **4 ani**. Acest lucru sugerează că vehiculul este în mod vizibil într-o stare mai bună sau că are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 227 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 29.616 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✔️ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.




Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare




A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România Ungaria Italia Slovacia Slovenia Canada Cehia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 29.616 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 49.640 km
- 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

10.2022	6 km
11.2022	1.661 km
12.2022	2.919 km
02.2023	6.795 km
05.2023	8.500 km
07.2023	8.506 km

Înregistrările odometrelui

09.2023	12.937 km
02.2024	18.359 km
04.2024	18.938 km
04.2025	26.646 km
07.2025	27.973 km
03.2026	29.616 km

Obiceiuri de condus

10.2022 - 02.2023	Condus intensiv	1.656 km/lună
02.2023 - 04.2025	Condus normal	754 km/lună
04.2025 - 03.2026	Condus limitat	267 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ = A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 05.2025 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 05.2027



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 07.2025 până la 07.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

12.2022

🇭🇺 Ungaria



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Stânga / Portieră față

Dreapta / Portieră față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviciile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 372.061 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **M4** Tip combustibil: **Benzină** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2022** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2024	408.243 RON	308.482 RON	477.658 RON
● 2025	374.271 RON	286.017 RON	428.611 RON
● 2026	372.061 RON	259.937 RON	428.891 RON
● 2027	277.480 RON	193.858 RON	319.864 RON
● 2028	228.716 RON	159.787 RON	263.648 RON
● 2029	188.518 RON	131.708 RON	217.312 RON
● 2030	155.389 RON	108.559 RON	179.122 RON
● 2031	128.077 RON	89.482 RON	147.637 RON
● 2032	105.568 RON	73.753 RON	121.692 RON
● 2033	87.017 RON	60.793 RON	100.308 RON

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -77% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previzunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

227 g/km Clasă: **G**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător BMW		Model M4		Descriere M4 Competition Coupé
	Variantă 4' G82 M4 Coupé		Tip caroserie Coupe		An de fabricație 2022
	Capacitate cilindrică 3 l		Putere motor 375 kW (503 cp / 510 PS)		Tipul propulsiei Ardere internă
	Cuplu 650 Nm		Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)		Culoare Violet		Nr. uși 2

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MB M Drive Professional

Sistem avansat de conducere cunoscut sub denumirea de M Drive Professional

S0230 Extra package, EU-specific

Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01T8 BMW light-alloy wheel 826M JB/GG

Jantă din aliaj ușor BMW model 826M în culorile Jet Black/Glossy Gray

S0248 Steering wheel heater

Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02PA Locking wheel bolt

✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VF Adaptive M chassis

✦ Șasiu M adaptiv

S0316 automatic trunk lid mechanism

✦ Mecanismul automat al hayonului vă permite să deschideți și să închideți portbagajul prin simpla apăsare a unui buton.

S03MF BMW Individual Lights Shadow Line

✦ Gama exclusivă BMW Individual Lights Shadow Line, pentru un aspect elegant și rafinat

S0403 Glass roof, electrical

✦ Este dotat cu un acoperiș electric din sticlă, care asigură lumină naturală și o senzație de aer liber

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04MC Interior trimstrips, Carbon Fibre

✦ Este echipat cu ornamente interioare din fibră de carbon.

S04U0 Electroplat.cover/clip f.operat.elements

✦ Are un capac sau o clemă placată galvanic pentru elementele de comandă

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AU Driving Assistant Professional

✦ Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S02T4 M sport differential

✦ Diferențial sport din divizia M

S02VC Tyre repair set

✦ Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦ Acces confortabil

S03MQ BMW M Heritage logos

✦ Logo-uri speciale BMW M Heritage

S0420 Sun protection glazing

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglizile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0453 Climate-controlled seats, front

✦ Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0534 Automatic air conditioning

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06UX Deletion BMW Controller touch function

✦ S-a dezactivat funcția tactilă a controlerului BMW

S071C M exterior package carbon

✦ Pachetul exterior M Carbon include elemente din fibră de carbon pe exteriorul vehiculului, conferindu-i un aspect sportiv și elegant.

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07M9 Individual option high-gloss Shadow-Line

✦ Această opțiune adaugă vehiculului o linie Shadow-Line cu finisaj lucios, conferindu-i un aspect mai distinctiv și mai elegant.

S08AU On-board literature, Hungarian

✦ Include broșuri în limba maghiară

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08WL Special control Bluetooth/Wi-Fi module

✦ Modul special de control Bluetooth/Wi-Fi pentru o conectivitate fără întreruperi

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C3 Connected Package Professional

✦ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0712 M Sports seat

✦ Scaune din seria M, sportive și confortabile

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07CG BMW Repair Inclusive

✦ Pachetul de servicii „Reparații BMW”

S08A2 Language version, Hungarian

✦ Suportă versiunea în limba maghiară

S08EK Dummy-SALAPA

✦ Funcția Dummy-SALAPA poate fi un element de rezervă sau inactivă.

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TR Decoding additional functions

✦ Include funcții speciale pentru funcționalități suplimentare

SL070 L070 Battery size 70AH

✦ Capacitatea bateriei de 70 Ah

Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 09.2022 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

- 12.2022 🇭🇺 Ungaria

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

- 03.2023 🇩🇪 Germania

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

- 05.2023 🇩🇪 Germania

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

- 07.2023 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

- 05.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

- 07.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 03.07.2025

Până la: 02.07.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **29.616 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul