

Mercedes-Benz S 63 AMG

Generat pe 04.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WDD2221881A454045

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2018

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 4 l

Putere motor: 450 kW (603 cp / 612 PS)

Scor carVertical®

Beta

85

/100

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Mercedes-Benz S 63 AMG vehicule care au **8 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Siguranță

⚠️ Atenție

S-a găsit 1 rechemare de siguranță deschisă sau anterioară pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 273 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 160.060 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✅ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Slovenia  Cehia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 160.060 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 117.087 km
- 14 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelui

| | |
|---------|------------|
| 01.2018 | 12 km |
| 10.2019 | 22.141 km |
| 07.2020 | 42.579 km |
| 08.2021 | 59.858 km |
| 10.2021 | 65.000 km |
| 07.2022 | 78.890 km |
| 08.2023 | 101.312 km |

Înregistrările odometrelui

| | |
|---------|------------|
| 10.2023 | 104.365 km |
| 12.2023 | 114.162 km |
| 03.2024 | 119.418 km |
| 12.2024 | 133.893 km |
| 07.2025 | 142.219 km |
| 02.2026 | 159.209 km |
| 04.2026 | 160.060 km |

Obiceiuri de condus

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 01.2018 - 08.2023 | ■ Conduc normal | 1.491 km/lună |
| 08.2023 - 12.2023 | ■ Conduc intensiv | 3.165 km/lună |
| 12.2023 - 04.2026 | ■ Conduc normal | 1.616 km/lună |

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓ **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** A trecut Înregistrare găsită pe 08.2025 🇷🇴 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 08.2027

✓ **A fost casat?** Nu s-a găsit nicio înregistrare

✓ **Asigurată?** Asigurat Înregistrare găsită pe 06.2026 🇷🇴 **România** Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- ⚠ **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație


6.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier -

ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 300.711 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz


Model: S 63 AMG

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2018

Piață: România



| Anul | Preț de piață | ↘ Cea mai scăzută valoare de piață | ↗ Cea mai ridicată valoare de piață |
|--------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ● 2024 | 342.819 RON | 246.312 RON | 417.945 RON |
| ● 2025 | 288.907 RON | 211.408 RON | 387.995 RON |
| ● 2026 | 300.711 RON | 177.878 RON | 433.228 RON |
| ● 2027 | 289.115 RON | 171.019 RON | 416.523 RON |
| ● 2028 | 283.385 RON | 167.628 RON | 408.268 RON |
| ● 2029 | 241.850 RON | 143.059 RON | 348.426 RON |
| ● 2030 | 217.665 RON | 128.753 RON | 313.584 RON |
| ● 2031 | 195.898 RON | 115.878 RON | 282.228 RON |
| ● 2032 | 176.308 RON | 104.290 RON | 254.005 RON |
| ● 2033 | 158.680 RON | 93.864 RON | 228.606 RON |

Informații despre prețul de piață



Previzuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -49% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 11 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 10 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

273 g/km Clasă: **G**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Model
S 63 AMG



Descriere
S 63 AMG



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2018



An model
2019



Capacitate cilindrică
4 l



Putere motor
450 kW (603 cp / 612 PS)



Tipul propulsiei
Ardere internă



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Negru



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
8

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

12U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR MERCEDES ME CONCIERGE SERVICE (HERMES)

Conectați serviciile pentru serviciul Mercedes Me Concierge

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

231 GARAGE DOOR OPENER

Include un deschizător de uși de garaj

235 ACTIVE PARKING ASSIST

Sistem activ de asistență la parcare

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B MB-MOBIL WITH DSB AND GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

297 ELECTRIC ROLLER SUN BLIND IN LEFT AND RIGHT REAR DOOR

Sun blind electric pentru ușile din spate

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Fabricat în Republica Federală Germania

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

049U MANUFATUR CASHMERE WHITE - MAGNO PAINTWORK

Culoare de vopsea mată Cashmere White personalizată din colecția exclusivă a producătorului

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

223 ELECTRIC BACKREST ADJUSTMENT AND HEAD RESTRAINTS

Reglare electrică pentru spătar și tetiere

229L GERMANY

Vehicul fabricat pentru Germania

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23P DRIVING PACKAGE

Pachet de conducere inclus

250 AMG DRIVER'S PACKAGE

Pachet de performanță AMG pentru șofer

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

276 MEMORY FEATURE IN REAR

Funcție de memorie pentru scaunele din spate

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Folosește un agent frigorific alternativ

310 DOUBLE CUP HOLDER

Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

380 CAR TELEPHONY PACKAGE

✦✦ Pachet de telefonie auto

401 CLIMATISED FRONT SEATS

✦✦ Scaune față cu funcție de climatizare

413 AUTOMATIC PANORAMIC SLIDING SUNROOF

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

432 DYNAMIC SEATS LEFT AND RIGHT

✦✦ Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

443 HEATED STEERING WHEEL

✦✦ Volan încălzit

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

49V SPEED/LOAD INDEX 101Y XL + 104Y XL

✦✦ Indicele de viteză/încărcare: 101Y XL și 104Y XL

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦✦ Sistem de navigație Comand APS

540 ELECTRIC ROLLER BLIND FOR REAR WINDOW

✦✦ Jaluzele electrice pentru geamul din spate

551 STANDARD ANTI-THEFT ALARM SYSTEM (ATA)

✦✦ Sistem de alarmă antifurt standard

561A EXCLUSIVE LEATHER - BLACK/ANTHRACITE

✦✦ Tapițerie exclusivă din piele neagră și antracit

596 IR-ACTIVE GLAZING

✦✦ Geamuri cu reflexie IR pentru confort sport

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

✦✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Stările CSI/Mongolia

402 REAR SEAT CLIMATE CONTROL

✦✦ Sistem de climatizare pentru locurile din spate

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

436 DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT

✦✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față

448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

✦✦ Touchpad cu buton rotativ de control

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

501 360° CAMERA

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

503 REMOTE-CONTROLLED PARKING

✦✦ Asistență la parcare comandată de la distanță

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

560A EXCLUSIVE LEATHER

✦✦ Interiorul acestui vehicul este echipat cu piele exclusivă de înaltă calitate.

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

597 HEATED WINDSCREEN

✦✦ Parbriz cu elemente de încălzire încorporate

598 GASOLINE PARTICULATE FILTER (OPF) WITH SENSOR SYSTEM

✦ Filtrează particulele din eșapamentul benzinei cu un sistem de senzori

61U BLACK MICROFIBER HEADLINER

✦ Tapițerie din microfibră neagră

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

70B SAFETY VEST - DRIVER

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

773 AMG EXTERIOR- CARBON PACKAGE

✦ Pachet exterior AMG din carbon

809 YOM X8/1

✦ Anul de fabricație X8/1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Geam colorat închis

874 MAGIC VISION CONTROL INCL. HEATED WINDSHIELD WASHER SYSTEM

✦ Magic Vision Control cu spălare încălzită a parbrizului

882 SENSOR SYSTEM AND SIREN FOR ANTI-THEFT ALARM SYSTEM

✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

896 VEHICLE ACCESS AND AUTHORIZATION VIA SMARTPHONE

✦ Accesul și autorizarea vehiculelor prin intermediul smartphone-ului

8U0 HEATED WASHER FLUID RESERVOIR

✦ Rezervor pentru lichidul de spălare încălzit

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

903 REAR COMFORT SEAT HEATING

✦ Scaune confortabile încălzite în spate

907 REAR HEATED RESTS

✦ Cotiere spate încălzite

610 NIGHT VIEW SYSTEM

✦ Sistem Night View pentru o vizibilitate mai bună în timpul condusului pe timp de noapte

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

735 ADDITIONAL SCOPE OF TRIM ELEMENTS

✦ Elemente decorative suplimentare pentru personalizare

776 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

✦ Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

811 HIGH END SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio high-end

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

✦ Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

883 POWER LOCKING

✦ Funcție de blocare electrică

891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

✦ Iluminare ambientală premium

897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦ Scaune față încălzite și confortabile

906 FRONT HEATED RESTS

✦ Cotiere față încălzite

915 FUEL TANK WITH INCREASED CAPACITY VOLUME 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATING

✦ Telecomandă pentru sistemul de încălzire auxiliară

FV LONG SEDAN

✦ Stil de caroserie sedan lung

GV REINFORCED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Sistem de transmisie automată ranforsat

HA REAR AXLE

✦ Configurația punții spate

K14 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 20000 KM

✦ Codul programului intervalului de service

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L LEFT-HAND DRIVE

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS2 BODY-IN-WHITE LOAD STAGE 2

✦ Corpul în alb - etapa de încărcare 2

M177 V8 SPARK IGNITION ENGINE M177 - AMG

✦ Motor V8 cu aprindere prin scânteie M177 - AMG

N18 PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al plantelor

N4C PLANT CONTROL CODE

✦ Denumirea codului de control al plantelor

N8J PLANT CONTROL CODE

✦ Cod de control specific fabricii pentru scopuri de producție

936 CYLINDER CUT-OUT SYSTEM

✦ Sistem care taie cilindrii pentru eficiență

97B ENGINE NOISE REDUCTION VIA SPEAKERS (EOC)

✦ Reducerea zgomotului motorului prin difuzoare (EOC)

B07 AMG - CERAMIC BRAKE SYSTEM

✦ Sistem de frânare AMG Ceramic

F222 MODEL SERIES 222

✦ Aparține seriei de modele 222

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Echipat cu transmisie automată

H10 TRIM ELEMENTS - CARBON / PIANO LACQUER

✦ Elemente decorative din carbon și lac piano

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

✦ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L6H MICROFIBER AMG STEERING WHEEL WITH TRIM ELEMENT

✦ Volan AMG din material microfibră cu element decorativ

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

✦ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M40 DISPLACEMENT 4.0 LITER

✦ Cilindree 4.0 litri

N1C PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al instalației

N8A PLANT CONTROL CODE

✦ Codul de control al fabricii pentru locația de producție

P09 SUN PROTECTION PACKAGE

✦ Pachet de protecție solară

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

✦ Pachet Keyless-go inclus

P34 EXCLUSIVE PACKAGE

✦ Pachet exclusiv

P54 ANTI-THEFT PROTECTION PACKAGE

✦ Pachet de protecție antifurt

P64 FRONT MEMORY PACKAGE

✦ Pachet de memorie frontală inclus

P72 ACTIVE COMFORT PACKAGE

✦ Pachet Active Comfort

PZB CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control pentru vânzări

RTS AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 20" "MIXED TIRES"

✦ Jante AMG cu spițe duble de 20 inch cu anvelope mixte

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

✦ Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții dreapta față

P21 AIR QUALITY PACKAGE

✦ Pachet de calitate a aerului inclus

P35 LIGHT PACKAGE

✦ Include un pachet de lumini

P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

✦ Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

P69 FRONT AND REAR COMFORT HEATING PACKAGE

✦ Pachet care oferă încălzire de confort pentru scaunele din față și din spate

PBH REMOTE PARKING PACKAGE

✦ Pachet pentru parcare la distanță

R01 SUMMER TYRES

✦ Anvelope de vară echipate

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U24 AMG EXCLUSIVE FLOOR MATS

✦ Covorașe personalizate de la AMG

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

VL LEFT FRONT AXLE HALF

✦ Ansamblul punții față stânga

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.

**Atenție**

1 rechemare găsită

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu Update engine electronics control unit software

Nivelul de risc al rechemării Scăzut



Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță dar care nu implică un risc de siguranță sau de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2018 🇸🇰 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2021 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 23.09.2025

Până la: 22.09.2026

02.2026 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **160.060 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul