



## MINI Cooper

Generat pe 03.06.2026

VIN: WMW51DH0102U74412

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2023

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 141 kW (189 cp / 192 PS)



## Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte MINI Cooper vehicule care au **3 ani**. **Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.**

## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 42.153 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

## Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO<sub>2</sub>: 121 g/km.

+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Verificare utilizare comercială







Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat


## Iată ce am verificat:

-  Taxi  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Transport  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Închiriere  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Poliție  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Demo  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Vehicul pentru școala de șoferi  Nu s-a găsit nicio înregistrare



## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

- Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

-  **Sumar**  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

## Iată ce am verificat:


-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?**  Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?**  Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Ungaria  Canada

## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
  - Ultimul kilometraj cunoscut: 42.153 km
  - Kilometraj mediu pentru modele similare: 36.413 km
  - 5 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrelui

06.2023	10 km
05.2024	31.281 km
10.2024	36.121 km
01.2025	36.126 km
05.2026	42.153 km

#### Obiceiuri de condus

06.2023 - 05.2024	Conduc intensiv	2.800 km/lună
05.2024 - 10.2024	Conduc normal	949 km/lună
10.2024 - 05.2026	Conduc limitat	314 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost casat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Asigurată?

✓ Asigurat

Înregistrare găsită pe 06.2026 🇷🇴 România Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027

# Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



## Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

# Înregistrări de daune



## Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

# Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



## Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

# Emisii CO<sub>2</sub>

121 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

# Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



## Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice

Producător <b>MINI</b>	Model <b>Cooper</b>	Descriere <b>Cooper S 3-door</b>
Tip caroserie <b>Hatchback</b>	An de fabricație <b>2023</b>	Capacitate cilindrică <b>2 l</b>
Putere motor <b>141 kW (189 cp / 192 PS)</b>	Tipul propulsiei <b>Ardere internă</b>	Cuplu <b>280 Nm</b>
Tip combustibil <b>Benzină</b>	Cutie de viteze <b>Automată</b>	Tip transmisie <b>Tracțiune față (FWD)</b>
Culoare <b>Gri</b>	Nr. uși <b>3</b>	Amplasarea volanului <b>Volan pe stânga</b>

## Echipare

Cum a fost primit de la producător

### S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO<sub>2</sub> pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

### S01DZ Supplementary scopes rde

- Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

### S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

### S0249 Multifunction f steering wheel

- Volan multifuncțional integrat

### S02TC Sport gearbox with twin clutch

- Cutie de viteze sport cu dublu ambreiaj

### S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

### S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

### S0223 Adaptive suspension

- Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului

### S0248 Steering wheel heater

- Încălzește volanul pentru un plus de confort

### S02HW MINI LA wheel Track Spoke black

- Jantă MINI LA cu spițe negre

### S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

### S02XD Steering wheel nappa leather

- Volan din piele Nappa

**S0313 Fold-in outside mirror**

✦ Oglinzi exterioare rabatabile

**S0381 Outs.mirror black/roof vhcle colour**

✦ Oglinzi exterioare negre/Acoperiș vopsit în culoarea caroseriei – Vehiculul este echipat cu oglinzi exterioare negre și un acoperiș vopsit în culoarea caroseriei.

**S03AG Reversing camera**

✦ Cameră de marșarier

**S0402 Panorama glass roof**

✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

**S0423 Floor mats velours**

✦ Covorașe din velur furnizate

**S0431 Interior mirror with automatic-dip**

✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

**S0470 Isofix-System**

✦ Sistem de fixare Isofix pentru scaune auto pentru copii

**S0493 Storage compartment package**

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

**S04AA Headlining anthracite**

✦ Culoare principală antracit

**S04FN John Cooper Works Sportsitze**

✦ Scaune sport John Cooper Works

**S04UR Ambient interior light**

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

**S0521 Rain sensor**

✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

**S0322 Comfort access system**

✦ Permite accesul facil la vehicul

**S03A1 JCW aerodynamic kit**

✦ Kit aerodinamic JCW

**S03L2 Piano black exterior**

✦ Exterior negru lucios

**S0420 Sun protection glazing**

✦ Geamuri de protecție împotriva razelor solare

**S0428 Warning triangle and first aid kit**

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

**S0450 Height adjustment, passenger seat**

✦ Reglarea înălțimii scaunului pasagerului

**S0473 Armrest front**

✦ Cotieră suplimentară disponibilă în partea din față a vehiculului, pentru un plus de confort

**S0494 Seat heating driver/passenger**

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

**S04BD Interior surface Piano Black**

✦ Suprafață interioară negru pian

**S04NE Blow-by heater**

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

**S04VA MINI Driving Modes**

✦ Moduri de conducere MINI

**S0534 Automatic air conditioning**

✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

**S0541 Active cruise control**

✦ Sistem de control activ al vitezei de croazieră pentru reglarea automată a vitezei

**S0550 On-board computer**

✦ Computer de bord

**S05A2 LED headlight**

✦ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

**S05AS Driving Assistant**

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

**S05GE Flexible CarSharing Preparation**

✦ Pregătirea flexibilă pentru serviciile de car-sharing

**S06AC Intelligent Emergency Call**

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

**S06AE Teleservices**

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

**S06AM Real-Time Traffic Information**

✦ Oferă informații în timp real despre trafic

**S06CP Smartphone Integration**

✦ Integrarea smartphone-ului

**S06NM MINI Connected**

✦ MINI Connected

**S06NW Telephony with wireless charging**

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

**S06WB Multifunctional instrument display**

✦ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

**S07KQ John Cooper Works Trim**

✦ Versiunea John Cooper Works

**S0548 Kilometre speedo**

✦ Vitezometru montat

**S0563 Lights package**

✦ Pachet de lumini

**S05AA Rear fog light**

✦ Stop de ceață spate

**S05DP Park Assist**

✦ Asistență la parcare

**S0654 DAB tuner**

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

**S06AD MINI Head-Up Display**

✦ Afișaj Head-Up MINI

**S06AK Connected Drive Services**

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

**S06AP Remote Services**

✦ Permite accesarea serviciilor de la distanță

**S06FP Radio MINI Visual Boost**

✦ Radio MINI Visual Boost

**S06NT MINI Connected XL**

✦ Funcțiile MINI Connected XL pentru o conectivitate îmbunătățită

**S06UM MINI navigation system**

✦ Sistem de navigație MINI

**S0785 White direction indicator lights**

✦ Luminile albe de semnalizare

**S07V3 Comfort package plus**

✦ Pachet de dotări pentru un confort sporit

**S0801** German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

**S0879** On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

**S08R9** Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

**S0B47** rooftop-grey metallic

✦ Acoperișul vehiculului are o culoare elegantă, gri metalizat, care pune în valoare aspectul exterior general.

**SE070** 70 Ah battery

✦ baterie de 70 Ah

**SPOLS** Cloth cushion

✦ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din stofă, pentru o experiență confortabilă la volan.

**S0851** Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

**S08KA** Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

**S08TF** Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

**SDAE1** Dinamica/fabric Carbon Black

✦ Este prevăzut cu tapițerie din materialul Dinamica/țesătură Carbon Black, pentru un aspect interior elegant și modern

**SECSM** Deletion of Car Sharing Module

✦ Ștergerea modului de car sharing

## Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 05.2023 🌐 Țară necunoscută

### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 11.2024 🇷🇴 România

### Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 02.2026 🇷🇴 România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 06.02.2026

Până la: 05.02.2027



+44

### Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

**Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

**Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

**Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **42.153 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

**Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

**Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- Compară prețurile
- Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul