



MINI Cooper

Generat pe 11.06.2026

VIN: WMW51DH0902R26879

Tip caroserie: Hatchback

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 141 kW (189 cp / 192 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **sub medie** comparativ cu alte MINI Cooper vehicule care au **5 ani**. Acest lucru sugerează că **vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau probleme mai multe decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 49.360 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔️ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 137 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **8 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

10.2024





11.2024



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Ungaria Slovacia Cehia Italia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 49.360 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 57.144 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



●●● Kilometraj — Kilometraj tipic pentru acest model

Înregistrările odometrului

08.2021	9 km
12.2021	10.539 km
08.2022	25.843 km
11.2022	25.850 km
08.2024	37.798 km

Înregistrările odometrului

10.2024	38.978 km
05.2025	47.000 km
11.2025	49.360 km

! [Kilometraj estimat în prezent](#)

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 55.511 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

08.2021 - 08.2022	! Condus intensiv	2.123 km/lună
08.2022 - 08.2024	! Condus limitat	491 km/lună
08.2024 - 05.2025	! Condus normal	1.011 km/lună
05.2025 - 11.2025	! Condus limitat	385 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

08.2024

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2026



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

26.001 RON – 28.000 RON

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 139.860 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **MINI**


Model: **Cooper**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2021**

Piață: **România**



Prețuri de vânzare

06.2022	185.355 RON
10.2024	127.865 RON
11.2024	127.855 RON
11.2025	139.860 RON

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

137 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

i **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător MINI	 Model Cooper	 Descriere Cooper S 3-door
 Tip caroserie Hatchback	 An de fabricație 2021	 Capacitate cilindrică 2 l
 Putere motor 141 kW (189 cp / 192 PS)	 Tipul propulsiei Ardere internă	 Cuplu 280 Nm
 Tip combustibil Benzină	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)
 Culoare Roșu	 Nr. uși 3	 Amplasarea volanului Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DZ Supplementary scopes rde

✦ Funcții suplimentare pentru un confort sporit la condus

S0230 Extra package, EU-specific

✦ Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S0249 Multifunction f steering wheel

✦ Volan multifuncțional integrat

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

✦ Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0223 Adaptive suspension

✦ Sistem de suspensie care se adaptează în funcție de condițiile de conducere și de starea suprafeței drumului

S0248 Steering wheel heater

✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort

S02HW MINI LA wheel Track Spoke black

✦ Jantă MINI LA cu spițe negre

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

✦✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦✦ Acces confortabil

S03A1 JCW aerodynamic kit

✦✦ Kit aerodinamic JCW

S03L2 Piano black exterior

✦✦ Exterior negru lucios

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0450 Height adjustment, passenger seat

✦✦ Reglarea înălțimii scaunului pasagerului

S0473 Armrest front

✦✦ Cotieră suplimentară disponibilă în partea din față a vehiculului, pentru un plus de confort

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04AA Headlining anthracite

✦✦ Culoare principală antracit

S04NE Blow-by heater

✦✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04VA MINI Driving Modes

✦✦ Moduri de conducere MINI

S02TC Sport gearbox with twin clutch

✦✦ Cutie de viteze sport cu dublu ambreiaj

S02XD Steering wheel nappa leather

✦✦ Volan din piele Nappa

S0313 Fold-in outside mirror

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile

S0383 Roof and mirror caps, black

✦✦ Capacele pentru acoperiș și oglinzi, negre

S03AG Reversing camera

✦✦ Cameră de marșarier

S0402 Panorama glass roof

✦✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0470 Isofix-System

✦✦ Sistem de fixare Isofix pentru scaune auto pentru copii

S0481 Sports seat

✦✦ Scaune sport montate

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04BD Interior surface Piano Black

✦✦ Suprafață interioară negru pian

S04UR Ambient interior light

✦✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0521 Rain sensor

✦✦ Este instalat un senzor de ploaie care reglează automat viteza ștergătoarelor în funcție de intensitatea precipitațiilor.

S0534 Automatic air conditioning

◆◆ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S0548 Kilometre speedo

◆◆ Vitezometru montat

S0563 Light package

◆◆ Pachet de lumini

S05AA Rear fog light

◆◆ Stop de ceață spate

S05DP Park Assist

◆◆ Asistență la parcare

S0654 DAB tuner

◆◆ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AD MINI Head-Up Display

◆◆ Afișaj Head-Up MINI

S06AK Connected Drive Services

◆◆ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

◆◆ Oferă asistență personalizată

S06CP Smartphone Integration

◆◆ Integrarea smartphone-ului

S06NM MINI Connected

◆◆ MINI Connected

S06NW Telephony with wireless charging

◆◆ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S06WB Multifunctional instrument display

◆◆ Ecran care afișează diverse funcții și informații în interiorul vehiculului

S0541 Active cruise control

◆◆ Sistem de control activ al vitezei de croazieră pentru reglarea automată a vitezei

S0550 On-board computer

◆◆ Computer de bord

S05A2 LED headlight

◆◆ Vehiculul este echipat cu faruri cu LED-uri pentru o vizibilitate și o eficiență sporite.

S05AS Driving Assistant

◆◆ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05GE Flexible CarSharing Preparation

◆◆ Pregătirea flexibilă pentru serviciile de car-sharing

S06AC Intelligent Emergency Call

◆◆ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AE Teleservices

◆◆ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AM Real-Time Traffic Information

◆◆ Oferă informații în timp real despre trafic

S06AP Remote Services

◆◆ Permite accesarea serviciilor de la distanță

S06FP Radio MINI Visual Boost

◆◆ Radio MINI Visual Boost

S06NT MINI Connected XL

◆◆ Funcțiile MINI Connected XL pentru o conectivitate îmbunătățită

S06UM MINI navigation system

◆◆ Sistem de navigație MINI

S0785 White direction indicator lights

◆◆ Luminile albe de semnalizare

S07ED Comfort Package Plus

✦✦ Pachet de confort îmbunătățit

S07GK Connected Navigation Plus

✦✦ Sistem de navigație conectat la servicii externe și care oferă funcții avansate

S0845 Acoustic fasten seat belt reminder

✦✦ Este activat semnalul sonor de reamintire a fixării centurii de siguranță

S0868 Language version, Dutch

✦✦ Limba selectată: olandeză

S0886 On-board literature, Dutch

✦✦ Se pun la dispoziție broșuri în limba olandeză

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08S3 Automatic locking during starting

✦✦ Blocarea automată se activează la pornire

SE070 70 Ah battery

✦✦ baterie de 70 Ah

SLEDE Leather equipment

✦✦ Tapițerie din piele

S07EF Driving Assistant Package Plus

✦✦ Pachet îmbunătățit care asistă șoferul în timpul deplasării

S07KQ John Cooper Works Trim

✦✦ Versiunea John Cooper Works

S0851 chili-red

✦✦ Opțiune de culoare disponibilă în roșu-chili

S0877 Omission of non-combined operation

✦✦ Omisiune privind funcționarea necombinată

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08S2 Coding, alarm signal

✦✦ Programare personalizată pentru funcționalitățile semnalelor de alarmă

S08TF Active pedestrian protection

✦✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

SECSM Deletion of Car Sharing Module

✦✦ Ștergerea modului de car sharing

SNEE1 Leather Cross Punch / Carbon Black

✦✦ Interior din piele neagră cu model Cross Punch

Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 07.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 08.2021 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2022  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

08.2022  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

08.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

10.2024  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2024  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.11.2024

Până la: 27.11.2025

05.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul