

## Porsche Macan S

Generat pe 25.06.2026

VIN: WP1ZZZ95ZNLB33489

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Capacitate cilindrică: 2,9 l

Putere motor: 280 kW (375 cp / 381 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



## Scor carVertical® Beta

## Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Porsche Macan S vehicule care au **5 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

## Daune

Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

## Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 252 g/km.

## Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 52.117 km.

## Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



## Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



## Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



## Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



## Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



## Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



## Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



## Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

# Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

### Iată ce am verificat:



#### Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



#### A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Cehia Ungaria Italia Slovacia Canada


# Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



### Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 52.117 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 74.010 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrelor

01.2021	11 km
06.2022	7.000 km
06.2023	28.000 km
04.2025	52.117 km

#### **i** Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 68.829 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

#### Obiceiuri de condus

01.2021 - 06.2022	<b>Condus limitat</b>	406 km/lună
06.2022 - 06.2023	<b>Condus intensiv</b>	1.726 km/lună
06.2023 - 04.2025	<b>Condus normal</b>	1.080 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ Nu s-au găsit probleme**  
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal

- ✓ Asigurată?** **✓ Asigurat** 06.2026 **România**  
Asigurare valabilă de la 12.2025 până la 12.2026
- ✓ A trecut inspecția tehnică (ITP)?** **A trecut** 04.2025 **România**  
A trecut cu succes inspecția tehnică  
Valabil până la 04.2027



## A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



### Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

## Înregistrări de daune

05.2022

România



### Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**6.001 RON – 8.000 RON**

Evaluarea costurilor de reparație

**Foarte scăzut** 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

06.2023

România



### Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație


**6.001 RON – 8.000 RON**

Evaluarea costurilor de reparație

**Foarte scăzut** 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Sticlă



## Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

**6.001 RON – 8.000 RON**

Evaluarea costurilor de reparație

**Foarte scăzut** 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

**Disclaimer (declinarea responsabilității):** Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

### Termeni secțiunea Daune

#### O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practice de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

#### Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

**Foarte scăzut** <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

**Scăzut** 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

**Moderat** 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

**Ridicat** 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

**Foarte ridicat** >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

# Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


## Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 280.273 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Porsche Model: Macan S Tip combustibil: Benzină Anul: 2021 Piață: Europa



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2023	351.316 RON	296.475 RON	422.093 RON
● 2024	337.346 RON	268.185 RON	407.158 RON
● 2025	297.961 RON	240.861 RON	374.515 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2026	<b>280.273 RON</b>	244.646 RON	349.131 RON
● 2027	<b>284.931 RON</b>	248.712 RON	354.933 RON
● 2028	<b>266.007 RON</b>	232.192 RON	331.358 RON
● 2029	<b>208.984 RON</b>	182.419 RON	260.329 RON
● 2030	<b>198.980 RON</b>	173.687 RON	247.864 RON
● 2031	<b>193.743 RON</b>	169.115 RON	241.343 RON
● 2032	<b>170.225 RON</b>	148.588 RON	212.048 RON
● 2033	<b>167.077 RON</b>	145.839 RON	208.125 RON

### Informații despre prețul de piață



#### Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -42% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



#### Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



#### Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

**Note:** Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



#### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică regulamentele locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>

252 g/km Clasă: **G**



# Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



## Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

## Identificare și specificații tehnice



Producător  
**Porsche**



Model  
**Macan S**



Descriere  
**Macan S**



Tip caroserie  
**SUV**



An de fabricație  
**2021**



An model  
**2022**



Capacitate cilindrică  
**2,9 l**



Putere motor  
**280 kW (375 cp / 381 PS)**



Tip combustibil  
**Benzină**



Tip transmisie  
**Tracțiune integrală (AWD)**



Culoare  
**Gri**



Nr. uși  
**5**



Nr. cilindri  
**6**



Nr. viteze  
**7**



Denumirea transmisiei  
**PDK**

## Cronologie

S-au găsit 7 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2021 🌐 Țară necunoscută

### Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2022 🇷🇴 România

### Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2022 🇷🇴 România

### Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2023 🇷🇴 România

### Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

### Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

### Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2025  România

### Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 25.12.2025

Până la: 24.12.2026



+44

### Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

**Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:**

### Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

### Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

### Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

### Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

### Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul