



Audi A8

Generat pe 29.07.2026

VIN: WAUZZZF85MN014965

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 4 l

Putere motor: 338 kW (453 cp / 460 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita reparații și prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte vehicule Audi A8 care au **5 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 263,4 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 119.326 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **101 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

11.2022




+10 fotografii

11.2024



05.2025



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

-  **Nu s-au găsit probleme**
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

-  **Taxi**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi
-  **Transport**
Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport
-  **Închiriere**
Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat
-  **Poliție**
Nu există dovezi că a fost folosit de poliție
-  **Demo**
Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
-  **Vehicul pentru școala de șoferi**

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

 România  Ungaria  Cehia  Slovenia  Slovacia  Italia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 119.326 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 107.325 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 11 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

03.2021	31 km
12.2021	26.915 km
01.2022	34.936 km
06.2022	51.514 km
10.2022	60.072 km
11.2022	60.880 km

Înregistrările odometrului

08.2023	75.605 km
03.2024	85.475 km
11.2024	89.960 km
04.2025	97.554 km
05.2026	119.326 km

Obiceiuri de condus

03.2021 - 06.2022	Condus intensiv	3.380 km/lună
06.2022 - 03.2024	Condus normal	1.594 km/lună
03.2024 - 11.2024	Condus limitat	549 km/lună
11.2024 - 05.2026	Condus normal	1.614 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

07.2026

🇷🇴 România

✓=

○=

Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

05.2026

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 05.2028

↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

i

Sumar

•

Ultima revizie programată a avut loc acum 14.326 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare

•

Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 674 km

Următoarea revizie recomandată la 120.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

🕒

Timp aprox. de service 132 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

+51 articole de service

🕒

Timp aprox. de service 42 min.

Șine de ghidare trapă (Curățare/lubrifiere)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

🕒

Timp aprox. de service 96 min.

Bujii (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 105.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

🕒

Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

+7 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠️

Atenție


Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

CARVERTICAL

VIN: WAUZZZF85MN014965 | Generat pe 29.07.2026 | Expiră la 28.08.2026

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație


8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Componente mecanice / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

48.001 RON – 52.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 9% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sistem de răcire și aer condiționat

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de

exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i


Sumar

 - Ultimul preț de vânzare cunoscut: 280.264 RON
 - Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 254.330 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Audi Model: A8 Cutie de viteze: Automată Anul: 2021 Piață: România



Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

	11.2022 Preț de vânzare	502.682 RON		
● 2024	323.409 RON	266.443 RON		389.092 RON
	11.2024 Preț de vânzare	355.208 RON		
● 2025	271.288 RON	198.972 RON		344.719 RON
	05.2025 Preț de vânzare	298.692 RON		
● 2026	254.330 RON	180.707 RON		331.292 RON
	03.2026 Preț de vânzare	280.264 RON		
● 2027	234.389 RON	166.537 RON		305.318 RON
● 2028	207.706 RON	147.581 RON		270.557 RON
● 2029	198.289 RON	140.890 RON		258.294 RON
● 2030	129.751 RON	92.191 RON		169.017 RON
● 2031	112.486 RON	79.923 RON		146.525 RON
● 2032	104.633 RON	74.345 RON		136.296 RON
● 2033	98.098 RON	69.699 RON		127.784 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -62% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

 **Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**
Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2030, când vehiculul împlinește 9 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

 **Momentul optim de vânzare**
Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2029 sau a vârstei de 8 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

 **Timpul necesar vânzării**
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

 **Sugestia carVertical**
Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Audi	A8	Benzină
Generație	An model	An de fabricație
D5	2021	2021
Categorie	Piața de destinație a modelului	Omologare de tip
m1	România	e1*2007/46*1751*16



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	4 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
338 kW (453 cp / 460 PS)	8	8
Emisii CO2	Standard de emisii	Consum de combustibil (combinat)
263,4 g/km	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	9,64 l/100km
Cod motor	Denumirea transmisiei	Tipul propulsiei
CXYA	Tiptronic	Hibrid



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Negru
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	4	5.172 mm
Lățime	Dimensiune roți	Greutate proprie
1.945 mm	20 in	2.765 kg
Masă maximă autorizată		
5.065 kg		

Echipare

Cum a fost primit de la producător

OJL Weight category front axle weight range 11	OK4 Mild hybrid
Intervalul de greutate al punții față 11	Tehnologie hibridă ușoară inclusă
OM1 Fuel tank with increased volume	ON5 Dynamic all-wheel steering
Rezervor de combustibil cu o capacitate mai mare decât cea standard	Tehnologie dinamică de direcție pe toate roțile pentru o manevrabilitate îmbunătățită.

0P0 Tailpipes

✦✦ Țevi de eșapament

0TD Floor mats in front and rear

✦✦ Covorașe față și spate

0Y1 Standard climatic zones

✦✦ Zone climatice standard configurate

1A2 Fuel system for SI engine with direct injection (FSI)

✦✦ Sistem de alimentare cu injecție directă

1EX Special identification label (EU)

✦✦ Etichetă specială de identificare pentru Uniunea Europeană

1KX Disc brakes in rear, 18-inch (ECE)

✦✦ Frâne cu disc spate cu jante de 18 inch

1PA Standard wheel bolts

✦✦ Șuruburi standard pentru roți

1SA Without additional front underbody guard

✦✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1U0 Without table

✦✦ Fără masă inclusă

1W2 Glove-compartment cooling

✦✦ Funcție de răcire în torpedou pentru păstrarea produselor la rece

2F0 Without locking and starting systems

✦✦ Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2KR Labels in English and German

✦✦ Etichete în engleză și germană

2MQ Predictive active suspension

✦✦ Vehiculul este echipat cu suspensie activă predictivă, pentru o deplasare lină.

2WA Without additional tires

✦✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

0RZ Without ignition/starter switch locking system, without steering lock

✦✦ Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare

0XH Manual in Romanian

✦✦ Manual în limba română

0YJ Weight range 9 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Control pentru instalare legat de gama de greutate 9

1D0 Without trailer hitch

✦✦ Fără cârlig de remorcă

1G5 Space-saving spare wheel

✦✦ Roată de rezervă compactă pentru utilizare în caz de urgență, în cazul unei pene de cauciuc.

1LV Disc brakes in front, 19-inch (ECE)

✦✦ Frâne cu discuri față cu jante de 19 inch

1S1 Tool kit and jack

✦✦ Trusă de scule și cric

1T3 First aid kit with warning triangle and safety vests

✦✦ Include trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare și veste de siguranță

1VJ Installation parts for eight-cylinder engine

✦✦ Piese necesare pentru instalarea unui motor cu opt cilindri

1Z5 Increase in initial standard fuel filling

✦✦ Capacitatea inițială de umplere a rezervorului de combustibil a crescut de la nivelurile standard

2K7 Sports Exterior package

✦✦ S-a adăugat pachetul exterior sport

2L0 Without heated surfaces

✦✦ Nu există suprafețe încălzite incluse în vehicul.

2V5 Without air quality package

✦✦ Nu este inclus niciun pachet pentru calitatea aerului

2Z7 Without engine power/technology nameplate

✦✦ Nu este inclusă plăcuța cu specificațiile tehnice ale motorului

2ZM Leather-wrapped multi-function steering wheel, double-spoke, shift paddles and steering wheel heating

✦✦ Volan multifuncțional îmbrăcat în piele, cu padele de schimbare a vitezelor și încălzire, pentru un plus de confort și funcționalitate

3D1 Center console

✦✦ Consolă centrală.

3PR Power-adjustable front seats with memory feature

✦✦ Scaune față reglabile electric, cu funcție de memorie

3X0 Without bag

✦✦ Fără geantă

4A4 Seat heaters in front and rear

✦✦ Scaune încălzite în față și în spate

4D2 Seat ventilation and massage feature in front and rear

✦✦ Funcție de ventilație și masaj pentru scaunele din față și din spate, pentru un confort sporit pe durata călătoriei

4F2 Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release with SAFELOCK

✦✦ Cheie Comfort cu sistem de deschidere a portbagajului controlat prin senzor, incluzând SAFELOCK

4UF Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation

✦✦ Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4ZD Black Appearance package

✦✦ Pachetul de aspect negru inclus

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

✦✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5KF 3-seater rear seat system with 2 individual seats with power adjustment

✦✦ Sistem de scaune spate cu 3 locuri, cu 2 scaune individuale reglabile electric, pentru mai multă flexibilitate

5RU Exterior mirror on the right (large field of view), convex

✦✦ Oglindă exterioară dreapta (câmp vizual larg), convexă

5TL Upper decorative inserts in Black Piano Lacquer

✦✦ Inserții decorative din lac negru pian pentru partea superioară a vehiculului

3B4 ISOFIX and top tether for outer rear seats

✦✦ ISOFIX și fixare superioară pentru fixarea scaunelor pentru copii pe bancheta din spate

3FB Panoramic glass sunroof

✦✦ Funcția de trapă panoramică din sticlă

3Q3 Comfort head restraints in rear

✦✦ Tetiere confortabile în spate, pentru confortul pasagerilor

3Y8 Powered sunshades for the rear window and the rear side windows

✦✦ Parasolare electrice pentru lunetă și geamurile laterale din spate, pentru protecție solară

4BI Emission standard EU6 AP

✦✦ Standardul de emisii EU6 AP pentru conformitate

4E7 Luggage compartment lid, electrically opening and closing

✦✦ Capac compartiment bagaje acționat electric

4GR Windshield with climate comfort/ acoustic glazing, heated wirelessly

✦✦ Parbriz cu geamuri izolatoare fonic și termice, cu încălzire fără fir pentru vizibilitate și confort.

4X4 Side airbags in front and rear incl. curtain airbag system

✦✦ Airbaguri laterale față și spate, împreună cu un sistem de airbaguri cortină, pentru o siguranță sporită

5C0 Without special body measures

✦✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5K5 Adhesive film

✦✦ Folie adezivă

5N1 Color-matched roof grab handles

✦✦ Mânere de prindere pentru acoperiș, asortate cromatic, pentru un design armonios

5SL Left exterior mirror, aspherical

✦✦ Oglindă exterioară stângă asferică

5XH Sun visor on driver and front passenger side, retractable

✦✦ Pe partea șoferului și pe cea a pasagerului din față sunt prevăzute parasolare care pot fi retrase cu ușurință atunci când nu sunt utilizate.

6A0 Without fire extinguisher

❖ Fără stingător de incendiu

6F0 Without decorative films/emblems

❖ Fără folii decorative sau embleme

6I6 Adaptive cruise assist with emergency assist

❖ Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu asistență la frânare de urgență

6M1 Luggage Compartment package

❖ Pachet pentru portbagaj

6Q2 Selector lever in leather

❖ Manetă de selecție îmbrăcată în piele, pentru un plus de eleganță

6W6 Front license plate carrier

❖ Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6Y0 Without cruise control warning system

❖ Nu există sistem de avertizare pentru controlul vitezei de croazieră

76A Without Mode 3 charging cable for public charging

❖ Nu este inclus niciun cablu de încărcare Mode 3 pentru stațiile de încărcare publice

7AL Anti-theft alarm system

❖ Sistem de alarmă antifurt inclus

7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater

❖ Fără acumulator de căldură/încălzitor auxiliar

7HE Full Leather package, Audi design selection

❖ Pachetul „Full Leather” de lux din gama Audi design selection

7K1 Tire pressure monitoring system

❖ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

7P3 4-way pneumatic lumbar support for the front seats and the outer rear seats

❖ Suport lombar pneumatic reglabil în 4 direcții pentru scaunele din față și scaunele din spate exterioare, pentru un plus de confort

6E3 Comfort center armrest in front

❖ Cotieră centrală confortabilă în față

6FB Body-colored exterior mirror housings

❖ Carcasele oglinzilor exterioare vopsite în culoarea caroseriei

6K8 Audi pre sense front

❖ Include sistemul Audi pre sense front

6NN Headliner and rear shelf in Alcantara®

❖ Panoul de plafon și raftul din spate sunt confecționate din materialul de lux Alcantara®.

6V1 Rear trim panel (ECE)

❖ Panou ornamental spate (ECE)

6XL Exterior mirrors, power-adjustable, heated and power-folding, auto-dimming on both sides, with memory feature

❖ Oglinzi exterioare reglabile electric, încălzite și rabatabile electric, cu reglare automată a luminozității pe ambele părți, dotate cu funcție de memorie

73A Without grid connection cable for industrial plug, for the e-tron charging system

❖ Sistemul de încărcare e-tron nu include un cablu de conectare la rețea cu mufă industrială

78A Without grid connection cable

❖ Nu este furnizat niciun cablu de conectare la rețea

7D5 DVD drive

❖ Unitate DVD pentru opțiuni de divertisment

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

❖ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7IV Vehicle class differentiation -4N0/4N4/4N6-

❖ Diferențierea claselor de vehicule în funcție de caracteristici și opțiuni specifice

7L8 Start/stop system

❖ Sistem start/stop

7UG MMI navigation plus with MMI touch response

❖ Sistem de navigație MMI plus cu MMI touch response

7W3 Audi pre sense rear

❖ Funcția de siguranță Audi pre sense rear

7Y1 Lane change assistant with exit warning system and rear cross traffic alert

❖ Asistent pentru schimbarea benzii de circulație cu sisteme de avertizare

81T LED headlamps

❖ Faruri cu LED echipate

8RF Bang & Olufsen Advanced Sound System with 3D sound

❖ Sistem audio avansat Bang & Olufsen de calitate superioară, cu sunet 3D, pentru o experiență audio de excepție.

8SP LED rear combination lamps with dynamic turn signal

❖ Stopuri LED cu semnalizare dinamică

8X1 Headlamp washer system

❖ Sistem de spălare a farurilor

8Z5 Not hot country

❖ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9B0 Without integrated toll system

❖ Nu include un sistem integrat de taxare

9JA Non-smoker package

❖ Pachet pentru nefumători inclus

9P9 Seat belt reminder, electric contact in buckle, advanced safety equipment

❖ Sistem electric de avertizare privind centura de siguranță, pentru măsuri avansate de siguranță

9R0 Without night vision

❖ Fără vedere pe timp de noapte

9WC Without "Multimedia" in vehicle

❖ Fără "multimedia" în vehicul

9ZE Audi phone box

❖ Cutie telefonică Audi

A51 Audi AG

❖ Produs de Audi AG

7X5 Park assist with parking aid plus

❖ Sistem de asistență la parcare cu ajutor la parcare

8G5 HD Matrix LED headlamps with dynamic turn signal

❖ Faruri Matrix LED de înaltă definiție cu semnalizare dinamică

8K4 Separate daytime running light

❖ Faruri de zi separate

8S3 Matrix LED reading lights

❖ Lămpi de citit cu LED-uri Matrix pentru o vizibilitate îmbunătățită

8T8 Adaptive cruise control with speed limiter, efficiency assist, swerve assist and turn assist

❖ Sistem de control adaptiv al vitezei de croazieră cu limitator de viteză, asistență pentru eficiență, asistență la deviere și asistență la virare, pentru o asistență îmbunătățită la conducere

8Y1 Two-tone horn

❖ Corn cu două tonuri inclus

9AH 4-zone climate control system

❖ Dotat cu un sistem de climatizare cu 4 zone, care permite reglarea individuală a temperaturii în diferite zone ale vehiculului.

9G8 Belt-driven integrated starter alternator 48 V 110 - 250 A

❖ Alternator-demaror integrat cu transmisie prin curea, 48 V, 110-250 A, inclus

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

❖ Nu este inclus încălzitor auxiliar/încălzitor de parcare

9PF Adaptive windshield wipers with integrated washer nozzles

❖ Ștergătoare de parbriz adaptive cu duze de spălare integrate

9S9 Audi virtual cockpit Plus

❖ Caracteristici ale tehnologiei Audi virtual cockpit Plus

9Z3 230-V socket-outlet

❖ Priză de 230 V inclusă

A00 No self-collection

❖ Fără autocolectare

A60 Category 0

❖ Categoria 0 - Nespecificat

A8S Standard equipment

✦ Echipament standard

AV1 Driving on the right

✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B43 Type approval country Romania

✦ Țara de omologare este România.

DT8 8-cylinder SI engine 4.0 l/338 kW biturbo, FSI, homogeneous base engine is T1M

✦ Motor cu 8 cilindri cu o capacitate de 4,0 litri și o putere de 338 kW. Bi-turbo și dispune de FSI (Fuel Stratified Injection) pentru livrarea eficientă a combustibilului. Designul motorului se bazează pe un concept omogen și îndeplinește standardele T1M.

EH0 Without vehicle charging cable

✦ Nu include un cablu de încărcare pentru vehicule

EP1 Active Noise Cancellation

✦ Sistem care elimină activ zgomotul din interiorul vehiculului

ES0 Without vehicle inlet

✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

F06 Alloy wheels, 20-spoke structure style, Graphite Gray, diamond-turned, 9.0J x 20, 265/40 R20 tires

✦ Acest vehicul este echipat cu jante elegante din aliaj cu 20 de spițe, în culoarea Graphite Gray, cu finisaj diamantat. Jantele au o lățime de 9,0 inci și sunt echipate cu anvelope 265/40 R20.

FA0 Control of series production

✦ Controlul producției în serie

FM0 Basic equipment variant

✦ Varianta de echipare de bază

FT3 Park assist plus

✦ Sistem avansat de asistență la parcare

G1G tiptronic

✦ Sistemul de transmisie Tiptronic

GB1 LTE support for Audi phone box

✦ Compatibilitate LTE pentru Audi Phone Box

AQ0 Standard-production quality

✦ Calitatea standard a producției

BOA Part set without country-specific prescriptive standard

✦ Set de piese fără standard normativ specific fiecărei țări

C18 Operating permit, alteration

✦ Autorizație de exploatare pentru modificări

E0A No special edition

✦ Ediție standard, fără versiune specială

EK0 Without wireless charging

✦ Fără funcție de încărcare wireless

ER1 Regional code " ECE " for radio

✦ Cod radio regional "ECE" Activat

EV0 Without grid connection cable for household plug, for the e-tron charging system

✦ Sistemul de încărcare e-tron nu include un cablu de conectare la rețea cu priză de uz casnic

FOA No special purpose vehicle, standard equipment

✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FK0 Without AdBlue® tank

✦ Nu include rezervor de AdBlue®

FQ0 Production wheels

✦ Roți de producție

FU0 Country group A

✦ Grupul de țări A

GA0 Without preconditioning

✦ Nu există funcție de condiționare

GH1 quattro with self-locking center differential

✦ Sistem Quattro cu diferențial central autoblocant pentru tracțiune și manevrabilitate îmbunătățite.

GJ0 Without combined lateral and longitudinal control

✦ Nu există control combinat lateral și longitudinal

GP0 Vehicles without special upgrade measures

✦ Vehiculul nu include măsuri speciale de modernizare

GT1 Lower decorative inserts in Dark Matte Brushed Aluminum

✦ Inserturi decorative pentru interior din aluminiu periat mat închis la culoare

I4Q With special labels safety certificates for Romania

✦ Dotate cu certificate speciale de siguranță pentru România

IT3 Audi connect Navigation & Infotainment

✦ Sistemul de navigație și infotainment Audi connect

IW3 Audi connect Emergency Call & Service with Audi connect

Remote & Control

✦ Include serviciul Audi connect Emergency Call & Service, cu funcțiile Audi connect Remote & Control

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦ Baterie 380 A (68 AH)

JX1 Front cross traffic assist

✦ Au fost instalate camere cu vizibilitate la 360 de grade pentru o vizibilitate îmbunătățită

KA6 360-degree cameras

✦ Camere cu vedere panoramică pentru o vizibilitate completă în jurul vehiculului

KS0 Without head-up display

✦ Fără head-up display

N5D Valcona leather

✦ Interior din piele Valcona

NT1 Transit coating (type 2)

✦ Acoperire de tranzit (tip 2)

PE6 Rear seat package, individual seats

✦ Pachet pentru scaunele din spate cu scaune individuale, pentru un plus de confort

PL7 Alcantara® package, specific color

✦ Pachetul Alcantara® oferă o paletă de culori specifică pentru un interior personalizat.

GM0 Without acoustic vehicle alerting system

✦ Fără sistem acustic de avertizare a vehiculelor

GS5 Glossy Black operating buttons with haptic feedback and aluminum Look interior

✦ Butoane de comandă negre lucioase, cu reacție tactilă, și design interior din aluminiu

GZ2 Power latching for the doors

✦ Sistem practic de blocare a ușilor, pentru o utilizare mai ușoară.

I8Z Top infotainment system Premium (MIB3)

✦ Sistem de infotainment de top Premium (MIB3)

IU1 Audi smartphone interface

✦ Include interfața Audi pentru smartphone

IX1 SI engine

✦ Propulsat de un motor cu aprindere prin scânteie (SI).

JE3 Data module for Europe

✦ Funcția de asistență la traversarea din față

K8B Notchback

✦ Stil de caroserie Notchback

KK3 Refrigerant R1234yf

✦ Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

L0L Left-hand drive

✦ Configurație unitate cu mâna stângă

NJ0 Without wall bracket

✦ Nu este inclus suportul de perete

PCV Park Assist package with park assist plus

✦ Pachetul Park Assist cu Park Assist Plus

PET Audi design selection Pastel Silver

✦ Gama de modele Audi în eleganta nuanță Pastel Silver

PS1 Comfort sports seats with memory feature

✦ Scaunele sport confortabile, dotate cu funcție de memorie, oferă atât susținere, cât și confort, permițând șoferilor să-și regleze și să-și salveze poziția preferată a scaunului.

PX6 HD Matrix LED headlamps, LED rear combination lamps and headlamp washer system

- ✦ Faruri Matrix LED de înaltă calitate, stopuri LED și un sistem de spălare a farurilor

Q57 Tires 265/40 R20

- ✦ Anvelope cu dimensiunea 265/40 R20, pentru o conducere lină și stabilă

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

- ✦ Indicator de service setat la 30.000 km sau 2 ani

QQ2 Ambient Lighting package plus

- ✦ Pachetul de iluminare ambientală inclus

QV3 Digital audio broadcasting

- ✦ Transmisia audio digitală pentru mai multe opțiuni de divertisment

T1M 8-cylinder SI engine 4.0 I unit 0P2.A

- ✦ Motor SI cu 8 cilindri, unitate de 4,0 L cu un cod de 0P2.A

UF7 Audi music interface

- ✦ Interfață audio Audi inclusă

VC0 Without garage door opener

- ✦ Fără dispozitiv de deschidere a ușii garajului

VL1 Extended pedestrian protection

- ✦ Include protecție extinsă pentru pietoni

WTK Equipment package for Austria

- ✦ Pachet de echipamente personalizat, adaptat pentru Austria

YB7 Internal control code

- ✦ Codul de control intern

EW0 Without maintenance contract

- ✦ Nu este inclus niciun contract de întreținere.

Q1D Individual contour comfort seats in sports look in front

- ✦ Scaune față sportive cu contur personalizat pentru un confort sporit

QF0 Without receiver/telephony (car phone)

- ✦ Fără receptor/telefonie (telefon auto)

QL5 Privacy glass (dark-tinted windows)

- ✦ Geamuri fumurii incluse (geamuri cu nuanță închisă)

QR9 Camera-based traffic sign recognition

- ✦ Recunoașterea semnelor de circulație cu ajutorul camerelor video

QW5 Rear Seat Remote

- ✦ Telecomandă practică pentru scaunele din spate, pentru controlul funcțiilor din spate

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

- ✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

VOA Tires without specification of tire brand

- ✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VH3 48-V electric system and active battery cooling

- ✦ Este echipat cu un sistem electric de 48 V și un sistem activ de răcire a bateriei

VW8 Acoustic glass

- ✦ Geamuri fonoizolante pentru reducerea zgomotului din interiorul vehiculului

X4A Equipment options subset for Austria

- ✦ Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

EA6 2 years follow-on warranty, max. 120 000 km

- ✦ Vine cu o garanție suplimentară de 2 ani sau până la maximum 120.000 de kilometri

Cronologie

S-au găsit 12 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2021 🇷🇴 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2021 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2021 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2021 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2022 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

03.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2024 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

05.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Sugestia carVertical: Vânzări frecvente

Acest vehicul a fost scos des la vânzare. Analizează-i istoricul ca să înțelegi de ce.

02.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 07.02.2026

Până la: 06.02.2027

03.2026 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

● 05.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 05.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.05.2026

Până la: 27.05.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Cere o evaluare din partea unui profesionist**
Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.
 - ☐ Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.
 - ☐ Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **119.326 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul