



BMW X5 X5 G05 LCI

Generat pe 22.07.2026

VIN: WBA11EV0209Y02999

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 210 kW (282 cp / 286 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** comparativ cu alte vehicule BMW X5 X5 G05 LCI care au **2 ani**. Acest lucru sugerează că starea vehiculului este mai bună sau istoricul este mai curat decât în cazul majorității celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 20.931 km.

Verificare statut juridic



Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovacia Italia Slovenia Cehia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 20.931 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 47.517 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui

11.2024	10 km
07.2025	19.000 km
10.2025	19.251 km
03.2026	20.931 km

Obiceiuri de condus

11.2024 - 07.2025	Condus intensiv	2.353 km/lună
07.2025 - 03.2026	Condus limitat	238 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

07.2026  România

Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

07.2025

 Germania



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut

<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.


Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 414.161 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW Model: X5 Tip combustibil: Diesel Cutie de viteze: Automată Anul: 2024 Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	470.055 RON	383.086 RON	556.571 RON
2025	418.085 RON	357.652 RON	478.717 RON
2026	414.161 RON	351.679 RON	475.491 RON
2027	373.315 RON	316.997 RON	428.597 RON
2028	319.872 RON	271.617 RON	367.241 RON
2029	288.008 RON	244.560 RON	330.659 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2030	246.116 RON	208.983 RON	282.562 RON
2031	204.218 RON	173.407 RON	234.459 RON
2032	146.622 RON	124.503 RON	168.333 RON
2033	125.152 RON	106.270 RON	143.684 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -71% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 35 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	X5	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
G05	X5 G05 LCI	2024
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1g	ECE	X5 xDrive30d
Omologare de tip		
e1*2007/46*1918*19		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 210 kW (282 cp / 286 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 8
Cod motor B57X	Descriere motor 30d	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Amplasarea volanului Volan pe stânga	Culoare Gri
Nr. locuri 5	Nr. uși 5	Lungime 4.935 mm
Lățime 2.004 mm	Ampatament 2.975 mm	Greutate proprie 2.950 kg
Masă maximă autorizată 6.450 kg		

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S01CE Recuperation system Sistem de recuperare
S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II	S01TC 20" light-al.whl. star spoke 740M em.op. Jante din aliaj ușor de 20 de inci, cu design cu spițe în formă de stea, modelul 740M, cu finisaj cromat smarald
S0230 Extra package, EU-speciifc Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE	S0258 Tyres with runflat properties Echipate cu anvelope Runflat
S02PA Locking wheel bolt Fixarea șuruburilor roților	S02TB Sport automatic gearbox Cutie de viteze automată sport
S02VB Tyre pressure display Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S02VF Adaptive M chassis Șasiu M adaptiv
S0302 Alarm system Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită	S0322 Comfort access Acces confortabil
S0337 M Sports package Pachetul sportiv M	S03AC Trailer coupling Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare
S03MC M roofrailing, Shadow Line Bară de acoperiș M, Shadow Line	S0413 Luggage compartment net Plasă în portbagaj pentru organizare
S0423 Floor mats velours Covorașe din velur furnizate	S0428 Warning triangle and first aid kit Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0456

Comfort seat with memory

✦

Scaun confort cu memorie

S04D7

Fine-wood trim Finline brown

✦

Finisaje interioare realizate din lemn de calitate superioară, cu un finisaj luxos de culoare maro Finline

S04UR

Ambient interior light

✦

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0552

Adaptive LED headlight

✦

Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S05AL

Active Protection

✦

Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AV

Active Guard

✦

Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S0654

DAB tuner

✦

Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE

Teleservices

✦

Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK

Connected Drive Services

✦

Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX

Storage tray wireless charging

✦

Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3

BMW Live operating area Professional

✦

Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0710

M leather steering wheel

✦

Volan din piele M

S0760

High gloss shadow line

✦

Linie de umbră cu luciu intens

S07R7

Innovation package

✦

Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851

Language version German

✦

Setările de limbă sunt în germană

S08KA

Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9

Refrigerant R1234yf

✦

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0925

Dummy-SALAPA

✦

Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

S0494

Seat heating driver/passenger

✦

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04T8

Extended mirror package

✦

Pachetul de oglinzi extins include funcții suplimentare pentru oglinzi, care asigură o vizibilitate mai bună și un plus de confort.

S0548

Kilometre speedo

✦

Vitezometru montat

S05AC

High-beam assistant

✦

Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AS

Driving Assistant

✦

Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DW

Parking Assistant Professional

✦

Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

S0688

Harman/Kardon surround sound system

✦

Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF

Statutory emergency call

✦

Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4

Connected Package Professional

✦

Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06PA

Personal eSIM

✦

Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06U8

BMW Gesture Control

✦

Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0715

M Aerodynamics package

✦

Pachetul aerodinamic M

S0775

Headlining anthracite

✦

Cap de serie în culoarea antracit

S0801

German version

✦

Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879

On-board literature, German

✦

Se livrează cu documentație în limba germană

S08R3

COC ADDITIONAL SCOPES

✦

Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF

Active pedestrian protection

✦

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S0C4W

Skyscraper grau metallic

✦

Culoarea elegantă „Skyscraper” gri metalizat, pentru un aspect modern

Cronologie

S-au găsit 4 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	09.2024	🇸🇪 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		
●	07.2025	🇩🇪 Germania
Evaluare detectată ⚠️		
Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.		
●	10.2025	🇷🇴 România
Înmatriculat		
O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.		
●	11.2025	🇷🇴 România
Asigurat		
O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.		
Din: 11.11.2025 Până la: 10.11.2026		



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică kilometrajul scăzut**
Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.
- ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
- ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/periodă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la curea de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **20.931 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul