

BMW X5 X5 G05

Generat pe 30.06.2026

VIN: WBACR610809G66944

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2021

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 250 kW (335 cp / 340 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita reparații, dar prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW X5 X5 G05 vehicule care au **5 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂:
216 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔️ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 45.986 km.

Verificare statut juridic

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔️ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Italia Slovenia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 45.986 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 93.483 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrelui

06.2021	10 km
06.2022	17.472 km
10.2022	18.282 km
12.2022	18.907 km
02.2023	19.484 km
04.2023	20.805 km
05.2023	21.296 km
07.2023	22.937 km

Înregistrările odometrelui

09.2023	23.382 km
04.2024	29.974 km
06.2024	31.897 km
11.2024	39.000 km
02.2025	40.232 km
04.2026	45.458 km
06.2026	45.986 km

Obiceiuri de condus

06.2021 - 06.2022	Condus normal	1.435 km/lună
06.2022 - 02.2023	Condus limitat	246 km/lună
02.2023 - 06.2026	Condus normal	654 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓ Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2026 🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată? Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 5 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

05.2023

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Stânga / Portieră față

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

12.001 RON – 14.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 4% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față dreapta / Bară de protecție

Dreapta / Portieră față

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categoriile de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt,

daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 465.103 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 275.202 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW**


Model: **X5**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2021**

Piață: **Europa**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2021	515.066 RON	293.159 RON	806.385 RON
● 2022	519.021 RON	244.733 RON	806.984 RON
📌 05.2022 Preț de vânzare 465.103 RON			
● 2023	404.424 RON	291.174 RON	588.991 RON
● 2024	344.033 RON	188.973 RON	504.740 RON
● 2025	282.739 RON	148.279 RON	418.184 RON
● 2026	275.202 RON	141.859 RON	398.254 RON
● 2027	262.190 RON	135.151 RON	379.422 RON
● 2028	225.435 RON	116.205 RON	326.234 RON
● 2029	152.597 RON	78.659 RON	220.831 RON
● 2030	141.653 RON	73.016 RON	204.989 RON
● 2031	112.613 RON	58.050 RON	162.965 RON
● 2032	104.616 RON	53.928 RON	151.391 RON
● 2033	97.862 RON	50.446 RON	141.617 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -65% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2029, când vehiculul împlinește 8 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2028 sau a vârstei de 7 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

0 g/km

216 g/km Clasă: **F**

225 g/km ≤

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător
BMW



Model
X5



Descriere
X5 xDrive40i



Variantă
X5 G05



Tip caroserie
SUV



An de fabricație
2021



An model
2021



Capacitate cilindrică
3 l



Putere motor
250 kW (335 cp / 340 PS)



Tip combustibil
Benzină



Cutie de viteze
Automată



Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)



Culoare
Verde



Nr. uși
5



Amplasarea volanului
Volan pe stânga

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S01PQ BMW LA wheel double spoke 742M 22"

- Jante BMW cu spițe duble de 22 de inci

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S0323 Soft-Close-Automatic doors

- Ușile cu închidere automată închide ușor, cu un efort minim.

S03AC Trailer coupling

- Include un dispozitiv de cuplare pentru remorcare

S03M2 M Sport brake, red high-gloss

- Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S03MF M lights Shadow Line

- Pachetul M lights Shadow Line conferă vehiculului un aspect mai sobru și mai sportiv, grație elementelor decorative negre.

S0413 Luggage compartment net

- Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours

- Covorașe din velur furnizate

S01CE Recuperation system

- Sistem de recuperare

S01MA M sports exhaust system

- Sistem de evacuare îmbunătățit pentru seria M

S0230 EU-specific additional contents

- Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VF Adaptive M chassis

- Șasiu M adaptiv

S0319 Integrated universal remote control

- Telecomanda universală integrată vă permite să controlați diverse dispozitive de la bordul vehiculului.

S0322 Comfort access

- Acces confortabil

S0337 M Sports package

- Pachetul sportiv M

S03DZ Omission of additional lettering, outer

- Fără inscripții suplimentare pe exterior, pentru un aspect mai curat

S03MC M roofrailing, Shadow Line

- Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0407 Sky Lounge panoramic glass sunroof

- Trapa panoramică din sticlă cu funcția Sky Lounge, pentru o experiență de conducere în aer liber

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S044A Cup holder temperature-adjustable

✦ Suport pentru pahare cu reglare a temperaturii

S0456 Comfort seat with memory

✦ Scaun confort cu memorie

S04HA Seat heating, front and rear

✦ Scaune față și spate cu funcție de încălzire

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S04UR Ambient interior light

✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S05A1 LED fog lights

✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AL Active Protection

✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AS Driving Assistant

✦ Sistemul Driving Assistant pentru mai multă siguranță la volan

S05DF Active cruise control+stop&go function

✦ Control activ al vitezei de croazieră cu funcție stop and go

S0610 Head-up display

✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S0688 Harman/Kardon surround sound system

✦ Sistem audio surround Harman/Kardon

S06AF Statutory emergency call

✦ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

✦ Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06NW Telephony with wireless charging

✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S0453 Climate-controlled seats, front

✦ Scaune față care pot fi încălzite sau răcite în funcție de temperatura dorită

S04AW Instrument panel Sensatec

✦ Tabloul de bord este realizat din material Sensatec, care asigură rezistență și un aspect elegant

S04KT Fine wood poplar anth.brown open-pored

✦ Finisaje interioare din lemn de calitate superioară, de culoare maro antracit, cu finisaj cu pori deschiși

S04T8 Extended mirror package

✦ Pachetul de oglinzi extins include funcții suplimentare pentru oglinzi, care asigură o vizibilitate mai bună și un plus de confort.

S0548 Kilometre speedo

✦ Vitezometru montat

S05AC High-beam assistant

✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AQ Active Guard Plus

✦ Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05AZ BMW Laserlicht

✦ „BMW Laserlicht” se referă la tehnologia avansată a farurilor cu laser dezvoltată de BMW.

S05DN Parking assistance system Plus

✦ Asistă la parcare prin intermediul tehnologiei avansate

S0654 DAB tuner

✦ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06FH Rear-cabin entertainment, Professional

✦ Sistem de divertisment premium pentru pasagerii din spate, cu funcții profesionale

S06U3 BMW Live operating area Professional

✦ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S06U8 BMW Gesture Control

✦ Sistemul BMW Gesture Control vă permite să interacționați cu funcțiile vehiculului prin mișcări ale mâinilor, îmbunătățind experiența de conducere cu ajutorul unor comenzi intuitive.

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

✦ Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezentă în vehicul

S09D5 Entertainment package de

✦ Pachetul Entertainment oferă funcții de divertisment și tehnologice adaptate pieței germane.

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

S06WD WLAN Hotspot

✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S07R7 Innovation package

✦ Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

S0C3D manhattan metallic

✦ Culoarea caroseriei mașinii este Manhattan metalizat.

SMCFY Leather Vernasca Canberra beige

✦ Tapițerie din piele bej Canberra

Cronologie

S-au găsit 12 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 04.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 05.2022 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2022  România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2024  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 26.07.2025

Până la: 25.07.2026

01.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 13.01.2026

Până la: 12.01.2027

06.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/periodă - acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **45.986 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort - vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect - sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

Compară prețurile

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul