



Porsche 718

Generat pe 08.07.2026

VIN: WP0ZZZ980RK200839

Tip caroserie: Cabrio

Combustibil: Benzină

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 220 kW (295 cp / 299 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 7.895 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44


Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 27 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

02.2024



+17 fotografii

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Ungaria Cehia Slovacia Canada Slovenia Italia

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 7.895 km
- 1 înregistrare a kilometrajului

2024

Înregistrările odometrului

02.2024 7.895 km

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 480.165 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



2024

Prețuri de vânzare

02.2024 480.165 RON

Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

 **Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Porsche	718	Benzină
Generație	An model	An de fabricație
982	2024	2024



Performanță și eficiență

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune spate (RWD)

Capacitate cilindrică
2 l

Putere motor
220 kW (295 cp / 299 PS)

Tipul propulsiei
Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie
Cabrio

Culoare
Gri

Nr. locuri
2

Nr. uși
2

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2024 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2024 🌐 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

02.2024 🇩🇪 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ Fă un test de conducere
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ Compară cu mașini similare
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul