

Mercedes-Benz GLE 53 AMG

Generat pe 03.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1N1671611A316553

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 320 kW (429 cp / 435 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita reparații și prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.


Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz GLE 53 AMG** de 7 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune




Am găsit 9 înregistrări pentru acest vehicul.

Siguranță



S-a găsit 1 rechemare de siguranță deschisă sau anterioară pentru acest vehicul.

Emisii



Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 246 g/km.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Ultimul kilometraj înregistrat: 65.505 km.

Verificare statut juridic



Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Ungaria Cehia Italia Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 65.505 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 104.112 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 11 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

01.2020	11 km
12.2021	15.228 km
11.2022	29.398 km
01.2023	31.000 km
08.2023	39.437 km
12.2023	42.347 km

Înregistrările odometrului

11.2024	54.111 km
04.2025	56.000 km
07.2025	61.000 km
08.2025	63.400 km
12.2025	65.505 km

i Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 72.991 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

01.2020 - 11.2024	Condus normal	919 km/lună
11.2024 - 04.2025	Condus limitat	376 km/lună
04.2025 - 08.2025	Condus intensiv	1.823 km/lună
08.2025 - 12.2025	Condus normal	517 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

07.2026

🇷🇴 România

Asigurare valabilă de la 01.2026 până la 01.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

08.2025

🇷🇴 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 08.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 9 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

08.2022

🇷🇴 România

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON


Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei





Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

501 RON – 1.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut

1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

Spate stânga / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

10.001 RON – 12.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul

unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

- i Sumar**
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 336.557 RON
 - Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz


Model: GLE 53 AMG

Tip combustibil: Benzină

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2020

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	328.204 RON	275.024 RON	404.057 RON
2026	336.557 RON	271.150 RON	407.571 RON
2027	311.811 RON	251.212 RON	377.605 RON
2028	280.630 RON	226.091 RON	339.845 RON
2029	252.566 RON	203.483 RON	305.856 RON
2030	227.308 RON	183.131 RON	275.268 RON
2031	204.579 RON	164.820 RON	247.744 RON
2032	184.122 RON	148.340 RON	222.974 RON
2033	165.707 RON	133.502 RON	200.671 RON

Informații despre prețul de piață



Previțiuni asupra tendințelor prețului
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

**Sugestia carVertical**

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	GLE 53 AMG	Benzină
Generație	An model	An de fabricație
167	2020	2020
Categorie	Omologare de tip	
m1g	e1*2007/46*1885*11	



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Automată	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 3 l
Putere motor 320 kW (429 cp / 435 PS)	Nr. cilindri 6	Nr. viteze 9
Emisii CO2 246 g/km	Standard de emisii euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	Cod motor 256.930
Tipul propulsiei Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Culoare Negru	Nr. locuri 5
Nr. uși 5	Lungime 4.954 mm	Lățime 2.022 mm
Greutate proprie 3.050 kg	Masă maximă autorizată 6.650 kg	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02B Operating instructions and service booklet-German Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană
02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF) Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)	02V Speed/load index 110Y + 114Y XL Vehiculul este echipat cu anvelope cu viteză și capacitate de încărcare mai mari, adecvate pentru XL (sarcină suplimentară), cu un indice de viteză/încărcare de 110Y pe față și 114Y pe spate.
040U Black - Standard finish Finisaj standard în negru	085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG
08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES) Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului	09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) Mercedes-Benz Connect oferă capacități de monitorizare a vehiculelor

14U Smartphone integration package

✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U Android Auto smartphone integration

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

215 Adaptive damping system plus (ADS+)

✦ Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei

229L Germany

✦ Vehicul fabricat pentru Germania

235 Active Parking Assist

✦ Sistem activ de asistență la parcare

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

260 Model badge on trunk lid - Omission

✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

270 GPS aerial

✦ Antenă GPS inclusă

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

2S1 SC for vehicle width/length over 2 m/6 m

✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

2XXL Federal Republic of Germany

✦ Fabricat în Republica Federală Germania

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

16U Apple Carplay smartphone integration

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

1B3 Communication module ECE version

✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

218 Rear view camera

✦ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS)

✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

23P Driving package

✦ Pachet de conducere inclus

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

256 Track Pace

✦ Urmăriți ritmul

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 Exit warning assistant

✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

294 Kneebag

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 Alternative refrigerant

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES communications module LTE

✦✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

465 Electric Active Roll Stabilization (EARS)

✦✦ Această caracteristică este Electric Active Roll Stabilization, cunoscută și ca EARS.

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

502 Multi-year free map updates

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

549 Connect 20 High (NTG6)

✦✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

557 Increased towing capacity (trailer hitch)

✦✦ Capacitate sporită de remorcare cu cârlig de remorcă

587 Logo projection via mirror

✦✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

651A Fabric/ imitation leather/ microfiber - Black/ anthracite

✦✦ Tapițerie interioară din țesătură neagră/antracite și imitație de piele

6P5 Control code for Sales

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

365 Hard drive navigation

✦✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

421 9-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu nouă trepte

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

513 Road sign recognition system

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51U Headliner, black fabric

✦✦ Căptușeală din țesătură neagră

546 Automatic speed control

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 Trailer coupling

✦✦ Funcție de cuplare a remorcii

580 Air-conditioning system

✦✦ Sistem de aer condiționat echipat

608 Automatic high beam control (IHC)

✦✦ Sistem automat de control al luminilor de drum

650A Fabric/imitation leather/microfiber

✦✦ Materialele de interior includ țesătură, imitație de piele și microfibră

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

70B Safety vest - driver

✦✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

723 Load compartment cover

✦ Capacul compartimentului de încărcare

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

7B2 Flared wheel arch (cladding) size L

✦ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

801 YoM X0/1

✦ YOM X0/1

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 Interior Chrome Package

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

973 Identification as self-drive rental vehicle

✦ Identificat ca fiind un vehicul de închiriat care se conduce singur

9U5 Control code, wheel diameter, medium (size 790)

✦ Roți de dimensiuni medii cu un diametru de 790 mm pentru performanțe optime

72B USB package

✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7B4 WIPPS countries WEU+COC

✦ Conceput pentru țările din cadrul UE+COC

810 Premium sound system

✦ Sistem audio premium instalat

868 Central display size L

✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

876 Interior lighting package

✦ Pachet de iluminat interior inclus

89P Control code for Mb-Rent Mbvd project

✦ Cod special pentru proiectul de închiriere Mercedes-Benz

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B Integrated starter alternator Gen. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U7 Control code for aerodynamics features package

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

AA6 Uprated power variant 1

Actualizare putere varianta 1

B01 48V technology

Tehnologie 48V

B16 Tailpipe Trim

Adaos de ornamente la țeava de eșapament

FV Long sedan

Stil de caroserie sedan lung

H46 Trim elements - Bluish Aluminum Shine (2B93)

Elemente decorative din aluminiu albastrui cu finisaj lucios

K13 Control code for service interval 25000 km

Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K37 Deactivation of locking feedback via horn

Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

L6J Nappa leather AMG steering wheel

Volan AMG din piele Nappa

M016 Uprated engine

Performanțe îmbunătățite ale motorului

M30 Displacement 3.0 liter

Motorul are o cilindree de 3,0 litri

P21 Air quality package

Pachet de calitate a aerului inclus

P49 Mirror package

Specificații pentru pachetul de oglinzi

B00 Suspension measures for countries with rough roads

Măsuri de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

F167 Model series 167

Vehiculul aparține modelului din seria 167

GA Automatic transmission

Echipat cu transmisie automată

HA Rear axle

Configurația punții spate

K27 Software control for unpowered in position "D"

Control software pentru nealimentat în poziția D

K32 Active Lane Change Assist

Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 Route-based speed adaptation

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

LS0 Body-in-white load stage 0

Etapă de încărcare a caroseriei în alb 0 indică etapa de fabricație a vehiculului

M256 Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256

Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

O48 Software fresh-up 4

Actualizare software 4

P44 Parking Package

Pachet de asistență la parcare

P64 Front memory package

Pachet de memorie frontală inclus

PBP Fit and Healthy package - Entry

✦ Pachet de intrare axat pe caracteristici de fitness și sănătate

R01 Summer tyres

✦ Anvelope de vară echipate

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 Front passenger seat with weight sensor

✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U25 Illuminated door sill

✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U78 Switchable exhaust system

✦ Sistem de evacuare comutabil

VR Right front axle half

✦ Ansamblul punții dreapta față

PZV Retrofit 2022

✦ Vehiculul a fost actualizat cu noi caracteristici și tehnologii pentru anul 2022.

RXV AMG double-spoke wheels 22" "mixed tires"

✦ Vehiculul este echipat cu jante AMG cu spițe duble cu dimensiunea de 22 de inci. Roțile vin cu "anvelope mixte" pentru performanță și stil sporite.

U08 Instrument panel with upper leather cladding (embossed imitation leather)

✦ Panoul de instrumente cu înveliș superior din piele (imitație de piele gofrată)

U22 Front lumbar support adjustment

✦ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U26 Floor mats - AMG

✦ Covorașele sunt marcate AMG

VL Left front axle half

✦ Ansamblul punții față stânga

Y05 Seat belt in red

✦ Centură de siguranță roșie pentru un plus de stil și siguranță

Siguranță

Am verificat dacă acest vehicul are rechemări din partea producătorului și care este ratingul său de siguranță.



Atenție

1 rechemare găsită

Rechemări

Stadiul rechemării: **Activă**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Titlu M256 engine wiring harness – protection of insulation via software update

Nivelul de risc al rechemării Scăzut



Sugestia carVertical

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță dar care nu implică un risc de siguranță sau de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Cronologie

S-au găsit 14 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2020	Țară necunoscută	Fabricat	Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
08.2022	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
12.2022	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
01.2023	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
01.2023	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
08.2023	România	Inspectat	O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.
08.2024	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.
04.2025	România	Evaluare detectată	Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

07.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 30.07.2025

Până la: 29.01.2026

08.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

01.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 30.01.2026

Până la: 29.01.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme – înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

☐

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

☐

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul